

# Notes relatives à la version 1.0.0.17 du microprogramme des commutateurs Smart Plus Cisco série 220

## Mars 2014

Ces notes décrivent les problèmes connus pour la version 1.0.0.17 du microprogramme des commutateurs Smart Plus Cisco série 220.

## Mises en garde pour la version 1.0.0.17

Les mises en garde décrites dans ces notes concernent les produits suivants :

Modèle	Description	Ports
SF220-24	Commutateur Smart Plus 10/100 24 ports	fa1-fa24, g1-g2
SF220-24P	Commutateur Smart Plus PoE 10/100 24 ports	fa1-fa24, g1-g2
SF220-48	Commutateur Smart Plus 10/100 48 ports	fa1-fa48, g1-g2
SF220-48P	Commutateur Smart Plus PoE 10/100 48 ports	fa1-fa48, g1-g2
SG220-26	Commutateur Smart Plus Gigabit 26 ports	g1 à g26
SG220-26P	Commutateur Smart Plus PoE Gigabit 26 ports	g1 à g26
SG220-50	Commutateur Smart Plus Gigabit 50 ports	g1 à g50
SG220-50P	Commutateur Smart Plus PoE Gigabit 50 ports	g1 à g50
SG220-28	Commutateur Smart Plus Gigabit 28 ports	g1 à g28
SG220-28MP	Commutateur Smart Plus PoE Gigabit 28 ports	g1 à g28
SG220-52	Commutateur Smart Plus Gigabit 52 ports	g1 à g52

## Notes de version

---

Ces mises en garde concernent les versions suivantes :

- Microprogramme : 1.0.0.17
- Programme d'amorçage : 1.0.0.6



**CONSEIL** Avant de mettre à niveau le microprogramme, et comme pour toute nouvelle version, lisez attentivement ces notes et sauvegardez votre configuration.

Pour obtenir des informations détaillées sur la mise à niveau du microprogramme, reportez-vous à la section **Mettre à niveau l'image du microprogramme** du guide d'administration de cette version.

---

## Problèmes connus

Ce tableau répertorie les problèmes connus de la version 1.0.0.17 du microprogramme :

Numéro de référence	Description
CSCun69641	Tous les utilisateurs qui se connectent au commutateur en s'authentifiant via le serveur RADIUS ont le même niveau de privilège (niveau 15) quels que soient les niveaux de privilège définis sur le serveur RADIUS. <b>Solution pratique</b> Aucune.
CSCun69651	Lorsque les limites de débit entrant sont définies sur des valeurs peu élevées, par exemple 512 kbit/s, elles ne sont pas toujours immédiatement effectives, car la bande passante entrante accepte les rafales (de 8 Mo). <b>Solution pratique</b> Aucune.

## Informations connexes

Assistance	
Communauté d'assistance Cisco	<a href="http://www.cisco.com/go/smallbizsupport">www.cisco.com/go/smallbizsupport</a>
Assistance et ressources Cisco	<a href="http://www.cisco.com/go/smallbizhelp">www.cisco.com/go/smallbizhelp</a>
Coordonnées de l'assistance téléphonique	<a href="http://www.cisco.com/en/US/support/tsd_cisco_small_business_support_center_contacts.html">www.cisco.com/en/US/support/tsd_cisco_small_business_support_center_contacts.html</a>
Téléchargements de microprogrammes Cisco	<a href="http://www.cisco.com/go/smallbizfirmware">www.cisco.com/go/smallbizfirmware</a> Sélectionnez un lien pour télécharger le microprogramme d'un produit Cisco. Aucune connexion n'est requise.
Demandes Open Source Cisco	<a href="http://www.cisco.com/go/smallbiz_opensource_request">www.cisco.com/go/smallbiz_opensource_request</a>
Documentation sur les produits	
Commutateurs Cisco série 220	<a href="http://www.cisco.com/go/220switches">www.cisco.com/go/220switches</a>
Informations relatives à la conformité et à la sécurité	<a href="http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/lan/csb_switching_general/rcsi/Switch_ClassA_RCSI.pdf">www.cisco.com/en/US/docs/switches/lan/csb_switching_general/rcsi/Switch_ClassA_RCSI.pdf</a>
Informations sur la garantie	<a href="http://www.cisco.com/go/warranty">www.cisco.com/go/warranty</a>
Autres sources Cisco	
Cisco Partner Central (connexion partenaire requise)	<a href="http://www.cisco.com/web/partners/sell/smb">www.cisco.com/web/partners/sell/smb</a>

Cisco et le logo Cisco sont des marques commerciales ou des marques commerciales déposées de Cisco Systems Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et dans d'autres pays. Pour consulter la liste des marques commerciales Cisco, rendez-vous sur : [www.cisco.com/go/trademarks](http://www.cisco.com/go/trademarks). Les autres marques commerciales mentionnées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. L'utilisation du terme « partenaire » n'implique pas une relation de partenariat entre Cisco et une autre entreprise. (1110R)

© 2014 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

Référence : OL-31680-01