



日本市場向け Cisco ワイヤレス LAN コントローラリリース AireOS 7.6 & IOS XE 3.3 テストサマリ

本プログラムの目的について

- 米国シスコの開発部隊による検証を補完するものとして、日本市場向け検証プログラムを実施しています。
- 開発部隊のソフトウェアリリースに合わせて、日本のお客様のユースケースを取り入れた事前評価を実施しています。
- 本プログラムのレポートは、代表的な機種に対する日本語環境での基本動作の確認結果および注意事項等について開示するものです。検証対象でない機種・環境についても開発部隊の開示する相互互換性情報に基づきサポートされます。

試験の概要

- 今回の検証では下記のソフトウェアを検証対象としています。
 - AireOS
 - IOS XE
 - Mobility Services Engine (MSE)
 - Prime Infrastructure (PI)
- バージョンの選定
 - AireOS v7.6 および IOS XE v3.3.1 と対応するソフトウェアバージョンの組み合わせで確認
- 試験項目の観点
 - 新製品および新機能に焦点を当てた評価項目
 - 日本語 OS 上での動作評価
 - 日本のお客様が抱える問題に特化した評価項目
 - シスコの SE およびカスタマー サポートからのフィードバックに基づく評価

新規機能

IOS XE

- 802.11r L2 Fast Roaming
- AP3600 802.11ac Wave 1 Module
- HA - AP SSO With stacking cable
- App Visibility with G2 11n APs
- TrustSec SXP and SGT
- AP neighbor list (Subset of 802.11k)
- 802.11w Protected Management Frame

MSE

- MSE Facebook connector
- HyperV Support
- wIPS Enhancement
- CMX Visitor Management
- Data Privacy

既存機能

- AireOS

- Link Aggregation Mode
- Roaming
- Multiple RADIUS Server Per SSID
- AAA
- Secure FTP
- L2 Security, L3 Security
- Anyconnect VPN
- BYOD
- Dot1x and Web-Auth Support
- Flexconnect Enhancements
- High Availability
- HREAP
- NBAR, Application Visibility And Control
- SSO
- Local Policy
- 702 AP

- IOS XE

- Bonjour
- HA on Cat 3850 switch

- PI

- Maps
- Autonomous to LWAPP Migration
- Backup and Restore
- AVC
- High Availability

- MSE

- Billboard
- Location Analytics
- High Availability

試験結果

	試験項目数	合格数	不合格数	不具合数
新規機能	175	172	3	3
既存機能	534	520	14	8
合計	709	692	17	11

※同一不具合が複数の試験項目に影響を及ぼす場合は不合格数と不具合数は一致しません。

不具合一覧

DDTS ID	タイトル	Severity	製品	試験項目	新機能・ 既存機能
CSCuj40828	Error message shown when configuring DCA Parameters in Katana GUI	3	WLC-IOS XE	Radio Support	既存機能
CSCuj94459	Deal banner wrongly shows tablet/desktop image for mobile devices	3	MSE	BBX	既存機能
CSCuj98888	Win7Client as SoftAP isn't reflected in PI's ClientClassificationDashlet	3	MSE	wIPS	新規機能
CSCuj99094	Device using shared key Authentication(ID:65) Alarm isn't triggered	3	MSE	wIPS	新規機能
CSCul94496	Unable to clear the DNS IP once it is set in the AP static config	3	WLC-AireOS	AP GUI Page	既存機能
CSCum02265	Banner hidden on top page and displayed after scroll down	3	MSE	BBX	既存機能
CSCum02327	MSE address is displayed even after setting DNS server, result is same	3	MSE	BBX	既存機能
CSCul09345	Alarm "Device unprotected by EAP-FAST (ID:105)" not detected by MSE	3	MSE	wIPS	新規機能
CSCum12763	Secondary MSE is not active when primary is shutdown	3	MSE	HA	既存機能
CSCum42561	Clicking active links on dashboard does not redirected to report	3	MSE	BBX	既存機能
CSCum11215	Able to delete the system created default roles	3	MSE	BBX	既存機能

Thank you.

