

Geben Sie die Seriennummer der "Meine Content Security Appliance" ein.

Inhalt

[Einleitung](#)

[Seriennummern suchen](#)

[Über die GUI](#)

[Über die Kommandozeile](#)

[Physischer Zugriff \(Hardware\)](#)

[Zugehörige Informationen](#)

Einleitung

In diesem Dokument werden die Methoden zur Suche nach Seriennummern für die E-Mail Security Appliance, Security Management Appliance und Web Security Appliance beschrieben.

Seriennummern suchen

Über die GUI

Navigieren Sie für die E-Mail Security Appliance (ESA) und die Web Security Appliance (WSA) zu **Monitor/Reporting > System Status (Überwachung/Reporting > Systemstatus)**.

Navigieren Sie für die Security Management Appliance (SMA) zu **Zentrale Dienste > Systemstatus**.

Version Information 

Model: C100V

Operating System: 13.0.0-392

Build Date: 29 Jan 2020 00:00 (GMT -05:00)

Install Date: 28 Apr 2020 04:01 (GMT -04:00)

Serial Number: 564D31FC43F2BDD28977-898C3195F3F4

Über die Kommandozeile

Verwenden Sie den Befehl **version**.

```
esa.lab.local> version
```

Current Version
=====
Product: Cisco C100V Email Security Virtual Appliance
Model: C100V
Version: 13.0.0-392
Build Date: 2020-01-29
Install Date: 2020-04-28 04:01:27
Serial #: 564D31FC43F2BDD28977-898C3195F3F4

Physischer Zugriff (Hardware)

Für Hardwaremodelle (x70, x70, x80, x90, x95 usw.) befindet sich auf der Rückseite ein Aufkleber mit der Seriennummer. In einigen Fällen sehen Sie bei neueren Modellen eine Pull-Registerkarte auf der Vorderseite, auf der auch die Seriennummer angezeigt werden kann.



Zugehörige Informationen

- [Cisco Email Security Appliance - Benutzerhandbücher](#)
- [Cisco Security Management Appliance - Benutzerhandbücher](#)
- [Cisco Web Security Appliance - Benutzerhandbücher](#)

Informationen zu dieser Übersetzung

Cisco hat dieses Dokument maschinell übersetzen und von einem menschlichen Übersetzer editieren und korrigieren lassen, um unseren Benutzern auf der ganzen Welt Support-Inhalte in ihrer eigenen Sprache zu bieten. Bitte beachten Sie, dass selbst die beste maschinelle Übersetzung nicht so genau ist wie eine von einem professionellen Übersetzer angefertigte. Cisco Systems, Inc. übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit dieser Übersetzungen und empfiehlt, immer das englische Originaldokument (siehe bereitgestellter Link) heranzuziehen.