# Beispiel für eine Mesh-Netzwerkkonfiguration eines Wireless LAN-Controllers

## Inhalt

Einführung Voraussetzungen Anforderungen Verwendete Komponenten Konventionen Hintergrundinformationen Cisco Aironet 1510 Lightweight Outdoor Mesh AP RAP (Roof-Top Access Point) PAP (Pole-Top Access Point) Funktionen, die von Mesh-Netzwerken nicht unterstützt werden Startsequenz des Access Points Konfigurieren Konfiguration ohne Benutzereingriff aktivieren (standardmäßig aktiviert) Hinzufügen des MIC zur AP-Autorisierungsliste Konfigurieren der Bridging-Parameter für die APs Überprüfen Fehlerbehebung Befehle zur Fehlerbehebung Zugehörige Informationen

## **Einführung**

Dieses Dokument enthält ein einfaches Konfigurationsbeispiel für die Einrichtung einer Punkt-zu-Punkt-Verbindung mithilfe der Mesh Network-Lösung. In diesem Beispiel werden zwei Lightweight Access Points (LAPs) verwendet. Eine LAP fungiert als RAP (Dach-Top Access Point), die andere LAP als PAP (PAP) und ist mit einem Cisco Wireless LAN (WLAN) Controller (WLC) verbunden. Der RAP ist über einen Cisco Catalyst Switch mit dem WLC verbunden.

Weitere Informationen zu <u>den Versionen 5.2 und</u> WLC 5.2 und höher finden Sie<u>im</u> Konfigurationsbeispiel für ein drahtloses LAN-Controller-Mesh-Netzwerk.

## Voraussetzungen

- Der WLC ist für den Basisbetrieb konfiguriert.
- Der WLC wird im Layer-3-Modus konfiguriert.
- Der Switch für den WLC wird konfiguriert.

#### **Anforderungen**

Stellen Sie sicher, dass Sie diese Anforderungen erfüllen, bevor Sie versuchen, diese Konfiguration durchzuführen:

- Grundkenntnisse der Konfiguration von LAPs und Cisco WLCs
- Grundkenntnisse des Lightweight AP Protocol (LWAPP).
- Kenntnis der Konfiguration eines externen DHCP-Servers und/oder Domain Name Server (DNS)
- Grundkenntnisse der Konfiguration von Cisco Switches

#### Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf den folgenden Software- und Hardwareversionen:

- Cisco WLC der Serie 4402 mit Firmware 3.2.150.6
- Zwei (2) Cisco Aironet LAPs der Serie 1510
- Cisco Layer-2-Switch

Die Informationen in diesem Dokument wurden von den Geräten in einer bestimmten Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer leeren (Standard-)Konfiguration begonnen. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen.

#### **Konventionen**

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie unter <u>Cisco Technical Tips</u> <u>Conventions</u> (Technische Tipps zu Konventionen von Cisco).

## Hintergrundinformationen

#### Cisco Aironet 1510 Lightweight Outdoor Mesh AP

Der Lightweight Outdoor Mesh AP der Cisco Aironet Serie 1510 ist ein Wireless-Gerät, das für Wireless-Client-Zugriff, Punkt-zu-Punkt-Bridging, Punkt-zu-Mehrpunkt-Bridging und Point-to-Multipoint-Mesh-Verbindungen entwickelt wurde. Der Access Point für den Außenbereich ist eine Standalone-Einheit, die an einer Wand oder einem Überhang, an einem Pol auf dem Dach oder an einem Laternenmast angebracht werden kann.

Der AP1510 arbeitet mit Controllern zusammen, um eine zentrale und skalierbare Verwaltung, hohe Sicherheit und Mobilität zu ermöglichen. Der AP1510 ist auf die Unterstützung von Zero-Configuration-Bereitstellungen ausgelegt. Er ist einfach und sicher in das Mesh-Netzwerk integriert und für die Verwaltung und Überwachung des Netzwerks über die grafische Benutzeroberfläche oder Kommandozeile des Controllers verfügbar.

Der AP1510 ist mit zwei gleichzeitig betriebenen Funkmodulen ausgestattet: ein 2,4-GHz-Funkmodul für den Client-Zugriff und ein 5-GHz-Funkmodul für das Daten-Backhaul zu anderen AP1510-Geräten. Der Wireless LAN-Client-Datenverkehr durchläuft das Backhaul-Funkmodul des AP oder wird über andere AP1510 weitergeleitet, bis er die Ethernet-Verbindung des Controllers erreicht.

#### RAP (Roof-Top Access Point)

RAPs verfügen über eine kabelgebundene Verbindung zu einem Cisco WLC. Sie verwenden die Wireless-Backhaul-Schnittstelle, um mit benachbarten PAPs zu kommunizieren. RAPs sind der übergeordnete Knoten für ein Bridging- oder Mesh-Netzwerk und verbinden eine Bridge oder ein Mesh-Netzwerk mit dem kabelgebundenen Netzwerk. Daher kann für jedes Bridge- oder Mesh-Netzwerksegment nur ein RAP vorhanden sein.

**Hinweis:** Wenn Sie die Mesh-Netzwerklösung für das LAN-to-LAN-Bridging verwenden, verbinden Sie keinen RAP direkt mit einem Cisco WLC. Ein Switch oder Router zwischen dem Cisco WLC und dem RAP ist erforderlich, da Cisco WLCs keinen Ethernet-Datenverkehr weiterleiten, der von einem LWAPP-fähigen Port stammt. RAPs können im Layer-2- oder Layer-3-LWAPP-Modus verwendet werden.

#### PAP (Pole-Top Access Point)

PAPs verfügen über keine kabelgebundene Verbindung zu einem Cisco WLC. Sie können vollständig drahtlos sein und Clients unterstützen, die mit anderen PAPs oder RAPs kommunizieren, oder sie können für die Verbindung mit Peripheriegeräten oder einem kabelgebundenen Netzwerk verwendet werden. Der Ethernet-Port ist aus Sicherheitsgründen standardmäßig deaktiviert. Sie sollten ihn jedoch für PAPs aktivieren.

**Hinweis:** Cisco Aironet Remote Edge LAPs der Serie 1030 unterstützen Single-Hop-Bereitstellungen, während Lightweight Outdoor APs der Cisco Aironet Serie 1500 sowohl Singleals auch Multi-Hop-Bereitstellungen unterstützen. Daher können die Cisco Aironet APs der Serie 1500 für den Außenbereich als Access Points auf dem Dach und als PAPs für einen oder mehrere Hops vom Cisco WLC verwendet werden.

#### Funktionen, die von Mesh-Netzwerken nicht unterstützt werden

Diese Controller-Funktionen werden in Mesh-Netzwerken nicht unterstützt:

- Unterstützung mehrerer Länder
- Lastenbasierte CAC (Mesh-Netzwerke unterstützen nur bandbreitenbasierte oder statische CACs)
- Hohe Verfügbarkeit (schneller Heartbeat- und primärer Discovery Join-Timer)
- EAP-FASTv1- und 802.1X-Authentifizierung
- EAP-FASTv1- und 802.1X-Authentifizierung
- Lokal bedeutendes Zertifikat
- Standortbasierte Services

#### Startsequenz des Access Points

Diese Liste beschreibt, was beim Starten des RAP und des PAP geschieht:

- Der gesamte Datenverkehr wird über den RAP und den Cisco WLC geleitet, bevor er an das LAN gesendet wird.
- Wenn der RAP aktiviert wird, werden die PAPs automatisch mit dem RAP verbunden.

- Die verbundene Verbindung verwendet einen gemeinsamen geheimen Schlüssel, um einen Schlüssel zu generieren, der den Advanced Encryption Standard (AES) für die Verbindung bereitstellt.
- Sobald der Remote-PAP mit dem RAP verbunden ist, können die Mesh-APs Datenverkehr weiterleiten.
- Benutzer können den gemeinsamen geheimen Schlüssel ändern oder die Mesh-APs über die Cisco Befehlszeilenschnittstelle (CLI), die Cisco Web-Benutzeroberfläche des Controllers oder das Cisco Wireless Control System (Cisco WCS) konfigurieren. Cisco empfiehlt, den gemeinsamen geheimen Schlüssel zu ändern. Pole-top AP

Cisco 4400 Series WLC



## Konfigurieren

Führen Sie diese Schritte aus, um den WLC und die APs für das Punkt-zu-Punkt-Bridging zu konfigurieren.

- 1. Aktivieren der Konfiguration ohne Benutzereingriff auf dem WLC.
- 2. Fügen Sie das MIC der AP-Autorisierungsliste hinzu.
- 3. Konfigurieren Sie Bridging-Parameter für die APs.
- 4. Überprüfen Sie die Konfiguration.

#### Konfiguration ohne Benutzereingriff aktivieren (standardmäßig aktiviert)

#### **GUI-Konfiguration**

Mit der Funktion "Zero Touch Configuration" (Zero-Touch-Konfiguration aktivieren) können APs den gemeinsamen geheimen Schlüssel vom Controller abrufen, wenn er beim WLC registriert wird. Wenn Sie das Kontrollkästchen deaktivieren, stellt der Controller den gemeinsamen geheimen Schlüssel nicht bereit, und die APs verwenden einen vorinstallierten Standardschlüssel für die sichere Kommunikation. Der Standardwert ist aktiviert (oder aktiviert). Gehen Sie wie folgt vor:

**Hinweis:** In WLC Version 4.1 und höher ist keine Konfiguration ohne Benutzereingriff vorgesehen.

- 1. Wählen Sie Wireless > Bridging aus, und klicken Sie auf Konfiguration ohne Benutzereingriff aktivieren.
- 2. Wählen Sie das Schlüsselformat aus.
- 3. Geben Sie den gemeinsamen geheimen Schlüssel Bridging ein.
- 4. Geben Sie den gemeinsamen geheimen Schlüssel Bridging erneut in den Schlüssel zur Bestätigung des gemeinsamen geheimen Schlüssels ein.

Wireless	Bridging	
Access Points All APs 802.11a Radios 802.11b/g Radios Third Party APs	Zero Touch Configuration	
Bridging	Key Format	ASCII -
Rogues	Bridging Shared Secret Key	•••
Rogue APs Known Rogue APs Rogue Clients Adhoc Rogues	Confirm Shared Secret Key	•••
Clients		
Global RF 802.11a Network 802.11b/g Network 802.11h		
Country		
Timore		

#### **CLI-Konfiguration**

Gehen Sie wie folgt von der CLI aus:

- 1. Geben Sie den Befehl **config network zero-config enable** ein, um die Konfiguration ohne Benutzereingriff zu aktivieren. (Cisco Controller) >**config network zero-config enable**
- 2. Geben Sie den Befehl **config network bridging-shared-secret <string>** ein, um den gemeinsamen geheimen Bridging-Schlüssel hinzuzufügen. (Cisco Controller) **>config network bridging-shared-secret Cisco**

#### Hinzufügen des MIC zur AP-Autorisierungsliste

Der nächste Schritt besteht darin, den Access Point der Autorisierungsliste des WLC hinzuzufügen. Wählen Sie dazu **Security > AP Policies (Sicherheit > AP-Richtlinien) aus**, geben Sie die AP-MAC-Adresse unter Add AP to Authorization List (AP zur Autorisierungsliste hinzufügen) ein, und klicken Sie auf **Add**.

Security	AP Policies							
General	Policy Configuration							
RADIUS Authentication RADIUS Accounting Local Net Users MAC Filtering Disabled Clients User Login Policies AP Policies	Authorize APs against AAA Accept Self Signed Certificate	Enabled						
Access Control Lists	Add AP to Authorization List							
IPSec Certificates CA Certificate ID Certificate	MAC Address Certificate Type	00:0b:85:5e:5	5a:80					
Web Auth Certificate		managed						
Wireless Protection Policies Trusted AP Policies Rogue Policies Standard Signatures Custom Signatures Client Exclusion Policies AP Authentication	AP Authorization List MAC Address Certificate SH Type	Add	Items 0	to 20	of 0			
Security	AP Policies							
AAA General RADIUS Authentication RADIUS Accounting Local Net Users MAC Filtering Disabled Clients User Login Policies	Policy Configuration Authorize APs against AAA Accept Self Signed Certificate	C Enabled						
AP Policies	Add AP to Authorization List							
IPSec Certificates CA Certificate ID Certificate	MAC Address Certificate Type	MIC .						
Web Auth Certificate	AP Authorization List		Items 1	to 2	of 2			
Wireless Protection Policies Trusted AP Policies Rogue Policies	MAC Address	Certificate Type	SHA1 Key Hash					
Standard Signatures Custom Signatures	00:0b:85:5e:40:00	MIC						
Client Exclusion Policies	00:0b:85:5e:5a:80	MIC						

In diesem Beispiel werden beide APs (der RAP und der PAP) der AP-Autorisierungsliste auf dem Controller hinzugefügt.

#### **CLI-Konfiguration**

Geben Sie den Befehl **config auth-list add mic <AP mac>** ein, um die MIC der Autorisierungsliste hinzuzufügen.

#### **Konfiguration**

In diesem Dokument wird diese Konfiguration verwendet:

Cisco WLC 4402 (Cisco Controller) >show run-config Press Enter to continue... System Inventory Switch Description..... Cisco Controller Machine Model..... WLC4402-12 Serial Number..... FLS0943H005 Burned-in MAC Address..... 00:0B:85:40:CF:A0 Crypto Accelerator 1..... Absent Crypto Accelerator 2..... Absent Power Supply 1..... Absent Power Supply 2..... Present, OK Press Enter to continue Or <Ctl Z> to abort System Information Manufacturer's Name..... Cisco Systems, Inc Product Name..... Cisco Controller Product Version..... 3.2.150.6 RTOS Version..... 3.2.150.6 Bootloader Version..... 3.2.150.6 Build Type..... DATA + WPS System Name..... lab120wlc4402ip100 System Location..... System Contact..... System ObjectID..... 1.3.6.1.4.1.14179.1.1.4.3 IP Address..... 192.168.120.100 System Up Time..... 0 days 1 hrs 4 mins 6 secs Configured Country..... United States Operating Environment..... Commercial (0 to 40 C) Internal Temp Alarm Limits..... 0 to 65 C Internal Temperature..... +42 C

State of 802.11b Network..... Disabled State of 802.11a Network..... Disabled Number of WLANs..... 1 3rd Party Access Point Support..... Disabled Number of Active Clients..... 0 Press Enter to continue Or <Ctl Z> to abort Switch Configuration 802.3x Flow Control Mode..... Disable Current LWAPP Transport Mode..... Layer 3 LWAPP Transport Mode after next switch reboot.... Layer 3 FIPS prerequisite features..... Disabled Press Enter to continue Or <Ctl Z> to abort Network Information RF-Network Name..... airespacerf Web Mode..... Enable Secure Web Mode..... Enable Secure Shell (ssh)..... Enable Telnet..... Enable Ethernet Multicast Mode..... Disable Mode: Ucast User Idle Timeout...... 300 seconds ARP Idle Timeout..... 300 seconds ARP Unicast Mode..... Disabled Cisco AP Default Master..... Disable Mgmt Via Wireless Interface..... Enable Bridge AP Zero Config..... Enable Bridge Shared Secret..... youshouldsetme Allow Old Bridging Aps To Authenticate..... Disable Over The Air Provisioning of AP's..... Disable Mobile Peer to Peer Blocking..... Disable Apple Talk ..... Disable AP Fallback ..... Enable Web Auth Redirect Ports ..... 80 Fast SSID Change ..... Disabled Press Enter to continue Or <Ctl Z> to abort Port Summary STP Admin Physical Physical Link Link Mcast Pr Type Stat Mode Status Status Mode Trap Appliance POE \_\_\_\_ \_\_\_ ---- ----- ----- -------- ------ ------1 Normal Forw Enable Auto 1000 Full Up Enable Enable N/A 2 Normal Forw Enable Auto 1000 Full Up Enable Enable N/A Mobility Configuration Mobility Protocol Port..... 16666 Mobility Security Mode.....

Disabled
Default Mobility Domain
airespacerf
Mobility Group members configured
Switches configured in the Mobility Group
MAC Address IP Address Group Name
00:0b:85:33:a8:40
00:0b:85:40:cf:a0
00:0b:85:43:8c:80 192.168.5.40 airespacerf
Interface Configuration
Interface Name
manager
IP Address
192 168 120 101
ID Netmack
255 255 255 0
ID Cateway
100 160 100 1
172.100.120.1
uncayyeu
Active Physical Port
Primary Physical Port
Backup Physical Port
Unconfigured
Primary DHCP Server
192.168.1.20
Secondary DHCP Server
Unconfigured
ACL
Unconfigured
AP Manager Yes
Interface Name
management
MAC Address
00:0b:85:40:cf:a0
IP Address
192.168.120.100
IP Netmask
255.255.255.0
IP Gateway
192.168.120.1
VLAN
untagged
Active Physical Port1
Primary Physical Port1
Backup Physical Port
Unconfigured
Primary DHCP Server
192.168.1.20
Secondary DHCP Server
Unconfigured
ACT.
Inconfigured
AD Manager No.
IN INTROJET
Interface Name
service_nort
MAC Address
00.0b.85.40.af.al
ID Addread
192 168 250 100

IP Netmask	
255.255.255.0	
DHCP Protocol	
Disabled	
AP Manager	No
Turban Gama Mana	
Interface Name	
ID Address	
1 1 1 1	
Virtual DNS Host Name	
Disabled	
AP Manager	No
WLAN Configuration	
WLAN Identifier	1
Network Name (SSID)	
lab120wlc4402ip100	
Status	
Enabled	
MAC Filtering	
Enabled	
Broadcast SSID	
Enabled	
AAA Policy Override	
Disabled	•
Number of Active Clients	0
Exclusionlist Timeout	60
seconds	1000
Session Timeout	1800
Interface	
management	
WLAN ACT.	
unconfigured	
DHCP Server	
Default	
Quality of Service	Silver
(best effort)	
WMM	
Disabled	
802.11e	
Disabled	
Dot11-Phone Mode (7920)	
Disabled	
Wired Protocol	None
IPv6 Support	
Disabled	
Radio Policy	All
Radius Servers	
Authentication	
192.168.1.20 1812	
Security	
000 11 Authorstinstinst	0
802.11 Autnentication:	upen
Statia WED Kova	
Static WEF Reys	
Key Indey:	
1	
- Encryption:	
104-bit WEP	
802 1x	

Disabled Wi-Fi Protected Access (WPA1)..... Disabled Wi-Fi Protected Access v2 (WPA2)..... Disabled IP Security..... Disabled IP Security Passthru..... Disabled L2TP..... Disabled Web Based Authentication..... Disabled Web-Passthrough..... Disabled Auto Anchor..... Disabled Cranite Passthru..... Disabled Fortress Passthru..... Disabled RADIUS Configuration Vendor Id Backward Compatibility..... Disabled Credentials Caching..... Disabled Call Station Id Type..... IP Address Administrative Authentication via RADIUS..... Enabled Keywrap..... Disabled Load Balancing Info Aggressive Load Balancing..... Enabled Aggressive Load Balancing Window..... 0 clients Signature Policy Signature Processing..... Enabled Spanning Tree Switch Configuration STP Specification..... IEEE 802.1D STP Base MAC Address..... 00:0B:85:40:CF:A0 Spanning Tree Algorithm..... Disable STP Bridge Priority..... 32768 STP Bridge Max. Age (seconds)..... 20 STP Bridge Hello Time (seconds)..... 2 STP Bridge Forward Delay (seconds).... 15 Spanning Tree Port Configuration STP Port ID..... 8001 STP Port State..... Forwarding STP Port Administrative Mode..... 802.1D STP Port Priority..... 128 STP Port Path Cost..... 4 STP Port Path Cost Mode..... Auto

STP	Port	ID	8002
STP	Port	State	Forwarding
STP	Port	Administrative Mode	802.1D
STP	Port	Priority	128
STP	Port	Path Cost	4
STP	Port	Path Cost Mode	Auto

#### Konfigurieren der Bridging-Parameter für die APs

Dieser Abschnitt enthält Anweisungen zur Konfiguration der Rolle des Access Points im Mesh-Netzwerk und der zugehörigen Bridging-Parameter. Sie können diese Parameter entweder über die GUI oder die CLI konfigurieren.

- 1. Klicken Sie auf **Wireless** und dann auf **All APs** unter Access Points. Die Seite Alle APs wird angezeigt.
- 2. Klicken Sie auf den Link **Detail** für Ihren AP1510, um die Seite All APs > Details aufzurufen.

Auf dieser Seite wird unter Allgemein der AP-Modus automatisch auf Bridge für APs festgelegt, die Bridge-Funktionen aufweisen, z. B. den AP1510. Diese Seite zeigt diese Informationen auch unter Bridging Information (Bridging-Informationen) an. Wählen Sie unter Bridging Information (Bridging-Informationen) eine der folgenden Optionen aus, um die Rolle dieses Access Points im Mesh-Netzwerk anzugeben:

- MeshAP: Wählen Sie diese Option aus, wenn der AP1510 über eine Wireless-Verbindung mit dem Controller verfügt.
- RootAP: Wählen Sie diese Option aus, wenn der AP1510 über eine Kabelverbindung mit dem Controller verfügt.

#### **Bridging Information**



## <u>Überprüfen</u>

In diesem Abschnitt überprüfen Sie, ob Ihre Konfiguration ordnungsgemäß funktioniert.

Nachdem sich die APs beim WLC registriert haben, können Sie sie auf der Registerkarte Wireless (Wireless) oben in der GUI des WLC anzeigen:

MONITOR WLANS CONTROLLER	R WIRELES	S SECURITY MA	NAGEMENT COM	MMANDS HELP	•	
All APs						
Search by Ethernet MAC		Search				
AP Name	AP ID	Ethernet MAC	Admin Status	Operational	Port	
lab120br1510ip152	в	00:0b:85:5e:5a:80	Enable	REG	1	Detail Bridging Information
lab120br1510ip150	10	00:0b:85:5e:40:00	Enable	REG	1,	Detail Bridging Information

Auf der CLI können Sie den Befehl **show ap summary** verwenden, um zu überprüfen, ob die beim WLC registrierten APs:

(Cisco Controller) >show ap summary

AP Name	Slots	AP Model	Ethernet MAC	Location	Port
lab120br1510ip152	2	OAP1500	00:0b:85:5e:5a:80	default_location	ı 1
lab120br1510ip150	2	OAP1500	00:0b:85:5e:40:00	default_location	ı 1

## (Cisco Controller) > Klicken Sie in der GUI auf **Bridging Details**, um die Rolle des Access Points zu überprüfen:

All APs > lab120br1510ip15	2 > Bridging Details			< Ba	
Bridging Details		Bridging Links	Bridging Links		
AP Role	RAP	Parent			
Bridge Group Name		Child	lab120br1510ip150	: 00:0b:85:5e:	
Backhaul Interface	802.11a				
Switch Physical Port	1				
Routing State	Maintenance				
Malformed Neighbor Packets	0				
Poor Neighbor SNR reporting	0				
Blacklisted Packets	0				
Insufficient Nemory reporting	0				
<b>Rx Neighbor Requests</b>	37				
Rx Neighbor Responses	0				
Tx Neighbor Requests	0				
Tx Neighbor Responses	37				
Parent Changes count	0				
Neighbor Timeouts count	0				
Node Hops	0				

In der CLI können Sie mithilfe der Befehle **show Mesh path <Cisco AP>** und **show Mesh** neben <Cisco AP>-Befehlen überprüfen, ob die beim WLC registrierten Access Points:

```
(Cisco Controller) >show mesh path lab120br1510ip152
00:0B:85:5E:5A:80 is RAP
(Cisco Controller) >show mesh neigh lab120br1510ip152
AP MAC : 00:0B:85:5E:40:00
FLAGS : 160 CHILD
worstDv 255, Ant 0, channel 0, biters 0, ppiters 10
Numroutes 0, snr 0, snrUp 0, snrDown 26, linkSnr 0
adjustedEase 0, unadjustedEase 0
txParent 0, rxParent 0
poorSnr 0
lastUpdate 1150103792 (Mon Jun 12 09:16:32 2006)
parentChange 0
Per antenna smoothed snr values: 0 0 0 0
Vector through 00:0B:85:5E:40:00
(Cisco Controller) >
```

### **Fehlerbehebung**

Mesh-APs stellen keine Verbindung zum WLC her, was bei der Mesh-Bereitstellung am häufigsten auftrat. Führen Sie diese Prüfungen durch:

- 1. Überprüfen Sie, ob die MAC-Adresse des Access Points in der MAC-Filterliste des WLC hinzugefügt wurde. Dies wird unter **Sicherheit > Mac-Filterung** angezeigt.
- 2. Prüfen Sie den gemeinsamen geheimen Schlüssel zwischen RAP und MAP. Diese Meldung wird im WLC angezeigt, wenn der Schlüssel nicht übereinstimmt." LWAPP Join-Request AUTH\_STRING\_PAYLOAD, invalid BRIDGE key Hash AP 00:0b:85:68:c1:d0" Hinweis: Versuchen Sie immer, die Option Konfiguration ohne Benutzereingriff aktivieren zu verwenden, wenn diese für eine Version verfügbar ist. Dadurch wird der Schlüssel für die Mesh-APs automatisch konfiguriert und Fehlkonfigurationen vermieden.
- 3. RAPs leiten keine Broadcast-Nachrichten über ihre Funkschnittstelle weiter. Konfigurieren Sie den DHCP-Server so, dass er IP-Adressen über Unicast sendet, sodass MAP ihre IP-Adressen von RAP weiterleiten kann. Andernfalls verwenden Sie eine statische IP für den MAP.
- 4. Lassen Sie entweder den Bridge-Gruppennamen auf Standardwerte zurück, oder stellen Sie sicher, dass die Bridge-Gruppennamen auf MAPs und dem zugehörigen RAPs genau gleich konfiguriert sind.

Diese Probleme sind spezifisch für Mesh Access Points. Informationen zu Verbindungsproblemen, die zwischen dem WLC und einem Access Point häufig auftreten, finden Sie unter <u>Fehlerbehebung bei einem Lightweight Access Point Not Joining a Wireless LAN Controller (Kein WLAN-Controller)</u>.

#### Befehle zur Fehlerbehebung

**Hinweis:** Beachten Sie <u>vor der</u> Verwendung von **Debug-**Befehlen die <u>Informationen</u> zu <u>Debug-</u><u>Befehlen</u>.

Sie können die folgenden Debugbefehle verwenden, um eine Fehlerbehebung für den WLC durchzuführen:

- <u>debug pem state enable</u> Wird zum Konfigurieren der Debugoptionen f
  ür den Zugriffsrichtlinien-Manager verwendet.
- <u>debug pem events enable</u> Wird zum Konfigurieren der Debugoptionen f
  ür den Zugriffsrichtlinien-Manager verwendet.
- <u>debug dhcp message enable</u> (DHCP-<u>Fehlermeldung aktivieren</u>) Zeigt das Debuggen von DHCP-Meldungen an, die an den DHCP-Server und von diesem gesendet werden.
- <u>debug dhcp packet enable</u> (DHCP-Paketaktivierung): Zeigt das Debuggen von DHCP-Paketdetails, die an den und vom DHCP-Server gesendet werden.

Einige zusätzliche Debugbefehle, die Sie zur Fehlerbehebung verwenden können, sind:

- debug lwapp errors enable: Zeigt das Debuggen von LWAPP-Fehlern.
- debug pm pki enable: Zeigt das Debuggen von Zertifikatsmeldungen an, die zwischen dem Access Point und dem WLC übergeben werden.

Diese **Debug-Lwapp-Ereignisse aktivieren die** Ausgabe des WLC-Befehls, zeigt, dass die LAP beim WLC registriert wird:

#### (Cisco Controller) >debug lwapp events enable

Mon Jun 12 09:04:57 2006: 00:0b:85:5e:40:00 Received LWAPP JOIN REQUEST from AP 00:0b:85:5e:40:00 to 06:0a:10:10:00:00 on port '1'

Mon Jun 12 09:04:57 2006: 00:0b:85:5e:40:00 AP lab120br1510ip150: txNonce 00:0B:85:40:CF:A0 rxNonce 00:0B:85:5E:40:00

Mon Jun 12 09:04:57 2006: 00:0b:85:5e:40:00 LWAPP Join-Request MTU path from AP 00:0b:85:5e:40:00 is 1500, remote debug mode is 0

Mon Jun 12 09:04:58 2006: 00:0b:85:5e:40:00 Successfully added NPU Entry for AP 00:0b:85:5e:40:00 (index 1) Switch IP: 192.168.120.101, Switch Port: 12223, intIfNum 1, vlanId 0 AP IP: 192.168.120.150, AP Port: 58368, next hop MAC: 00:0b:85:5e:40:00

Mon Jun 12 09:04:58 2006: 00:0b:85:5e:40:00 Successfully transmission of LWAPP Join-Reply to AP 00:0b:85:5e:40:00

Mon Jun 12 09:04:58 2006: 00:0b:85:5e:40:00 Register LWAPP event for AP 00:0b:85:5e:40:00 slot 0

Mon Jun 12 09:04:58 2006: 00:0b:85:5e:40:00 Register LWAPP event for AP 00:0b:85:5e:40:00 slot 1

Mon Jun 12 09:04:59 2006: 00:0b:85:5e:40:00 Received LWAPP CONFIGURE REQUEST from AP 00:0b:85:5e:40:00 to 00:0b:85:40:cf:a3

Mon Jun 12 09:04:59 2006: 00:0b:85:5e:40:00 Updating IP info for AP 00:0b:85:5e:40:00 -- static 1, 192.168.120.150/255.255.255.0, gtw 192.168.120.1

Mon Jun 12 09:04:59 2006: spamVerifyRegDomain RegDomain set for slot 0 code 0 regstring -A regDfromCb -A

Mon Jun 12 09:04:59 2006: spamVerifyRegDomain RegDomain set for slot 1 code 0 regstring -A regDfromCb -A

Mon Jun 12 09:04:59 2006: spamEncodeDomainSecretPayload:Send domain secret airespacerf<65,4d,c3,6f,88,35,cd,4d,3b,2b,bd,95,5b,42,6d,ac,b6,ab,f7,3d> to AP 00:0b:85:5e:40:00

Mon Jun 12 09:04:59 2006: 00:0b:85:5e:40:00 Successfully transmission of LWAPP Config-Message to AP 00:0b:85:5e:40:00

Mon Jun 12 09:04:59 2006: Running spamEncodeCreateVapPayload for SSID 'lab120wlc4402ip100'

Mon Jun 12 09:04:59 2006: Running spamEncodeCreateVapPayload for SSID 'lab120wlc4402ip100'

Mon Jun 12 09:04:59 2006: 00:0b:85:5e:40:00 AP 00:0b:85:5e:40:00 associated. Last AP failure was due to Link Failure, reason: STATISTICS\_INFO\_RES

Mon Jun 12 09:04:59 2006: 00:0b:85:5e:40:00 Received LWAPP CHANGE\_STATE\_EVENT from AP 00:0b:85:5e:40:00

Mon Jun 12 09:04:59 2006: 00:0b:85:5e:40:00 Successfully transmission of LWAPP Change-State-Event Response to AP 00:0b:85:5e:40:00

Mon Jun 12 09:04:59 2006: 00:0b:85:5e:40:00 apfSpamProcessStateChangeInSpamContext: Down LWAPP event for AP 00:0b:85:5e:40:00 slot 0

Mon Jun 12 09:04:59 2006: 00:0b:85:5e:40:00 Received LWAPP Down event for AP 00:0b:85:5e:40:00 slot 0!

Mon Jun 12 09:04:59 2006: 00:0b:85:5e:40:00 Received LWAPP CONFIGURE COMMAND RES from AP 00:0b:85:5e:40:00

Mon Jun 12 09:04:59 2006: 00:0b:85:5e:40:00 Received LWAPP CHANGE\_STATE\_EVENT from AP 00:0b:85:5e:40:00

Mon Jun 12 09:04:59 2006: 00:0b:85:5e:40:00 Successfully transmission of LWAPP Change-State-Event Response to AP 00:0b:85:5e:40:00

Mon Jun 12 09:04:59 2006: 00:0b:85:5e:40:00 apfSpamProcessStateChangeInSpamContext: Down LWAPP event for AP 00:0b:85:5e:40:00 slot 1

Mon Jun 12 09:04:59 2006: 00:0b:85:5e:40:00 Received LWAPP Down event for AP 00:0b:85:5e:40:00 slot 1!

Mon Jun 12 09:04:59 2006: 00:0b:85:5e:40:00 Received LWAPP CONFIGURE COMMAND RES from AP 00:0b:85:5e:40:00

Mon Jun 12 09:04:59 2006: 00:0b:85:5e:40:00 Received LWAPP CONFIGURE COMMAND RES from AP 00:0b:85:5e:40:00

#### Zugehörige Informationen

- Implementierungsleitfaden f
  ür die Cisco Mesh Networking-L
  ösung
- <u>Schnellstartanleitung: Cisco Aironet 1500 Lightweight Outdoor Mesh Access Points</u>
- Konfigurationsleitfaden für Cisco Wireless LAN Controller, Version 4.0
- <u>Wireless-Support-Seite</u>

<u>Technischer Support und Dokumentation - Cisco Systems</u>