AP802-Image-Wiederherstellung

Inhalt

Einführung Beispiel für ein CLI-Protokoll des Routers Router-Flash-Inhalte AP-Flash neu formatieren Herstellen einer Verbindung mit AP802 Kopieren von AP IOS auf Router Flash AP-IOS extrahieren Konfigurieren des Access Points zum Starten des neuen IOS-Images Router-Flash löschen und autonom konfigurieren Ermitteln, ob ein ISR über AP801 oder AP802 verfügt Ähnliche Diskussionen in der Cisco Support Community

Einführung

Dieses Dokument zeigt, wie die Image-Wiederherstellung eines Access Points auf einem ISR (Integrated Services Router) mit integriertem AP802 durchgeführt wird. Die hier beschriebene Methode beruht darauf, dass der direkte Zugriff auf die Flash-Partition des AP802 vom Host-Router aus möglich ist. Dieses Verfahren kann von einem Router mit integriertem AP801 nicht verwendet werden. auf solchen Plattformen müssen Sie die Image-Wiederherstellung des Access Points über die AP801-Konsole (Bootloader) durchführen (Ermitteln, ob Sie einen AP801 oder AP802 haben).

Beispiel für ein CLI-Protokoll des Routers

Das nachfolgende Beispiel wurde mit einem 819HWD mit IOS (Internetwork Operating System) 15.2(4)M5 ausgeführt.

Router-Flash-Inhalte

```
819HWD#dir all-filesystems
[ ... ]
Directory of flash:1:/
2 -rw- 100041 Aug 1 2014 19:37:46 +00:00 event.log
25 -rw- 215 Sep 15 2014 17:17:38 +00:00 env_vars
4 -rw- 125729 Aug 1 2014 12:29:16 +00:00 event.capwap
5 -rw- 281 Jun 9 2014 23:28:12 +00:00 info
6 -rw- 8216 Sep 15 2014 17:17:50 +00:00 private-multiple-fs
7 drw- 0 Dec 26 2013 19:52:46 +00:00 ap802-rcvk9w8-mx
17 -rw- 3072 Dec 26 2013 20:02:30 +00:00 cpconfig-ap802.cfg
3 -rw- 0 Sep 15 2014 17:18:02 +00:00 private-config
19 -rw- 64 Jun 24 2014 23:12:10 +00:00 sensord_CSPRNG1
```

20 -rw- 64 Jun 24 2014 23:21:44 +00:00 sensord_CSPRNG0 21 drw- 0 Jul 31 2014 18:29:32 +00:00 configs

AP-Flash neu formatieren

Flash:1: Dateisystem ist die vom AP802 verwendete Partition. In unserem Test formatieren wir dieses Dateisystem so, dass es sauber ist, und starten dann den AP802 neu, damit es im AP-Bootloader bootet. (Hinweis: formatieren Sie AP-Flash nur, wenn es erforderlich ist. Dies geschieht hier zu Illustrationszwecken.)

```
819HWD#format flash:1:/
Format operation may take a while. Continue? [confirm]y
Format operation will destroy all data in "flash:1:". Continue? [confirm]y
Format: All system sectors written. OK...
Format: Total sectors in formatted partition: 80801
Format: Total bytes in formatted partition: 41370112
Format: Operation completed successfully.
Format of flash:1: complete
819HWD#service-module wlan-ap 0 r eset
Use reset only to recover from shutdown or failed state
AP config will not be saved
Do you want to reset?[confirm]y
Trying to reload Service Module wlan-ap0.
Pause - wait for open files to finish...
819HWD#
*Sep 15 17:28:30.232: %SECONDCORE-5-BOOTSTAGE: ROMMON on 2nd core UP
*Sep 15 17:28:30.248: %SECONDCORE-5-BOOTSTAGE: AP-BOOTLOADER on 2nd core UP
```

Herstellen einer Verbindung mit AP802

Stellen Sie eine Verbindung zur Konsole des AP802 her, um zu überprüfen, ob der Flash-Speicher nun leer ist.

819HWD# service-module wlan-ap 0 session Trying 192.168.148.8, 2002 ... Open Connecting to AP console, enter Ctrl-^ followed by x, then "disconnect" to return to router prompt ap: dir flash: Directory of flash:/ 41168896 bytes available (139264 bytes used) ap: Ctrl-^x 819HWD#disco Closing connection to 192.168.148.8 [confirm]y

Kopieren von AP IOS auf Router Flash

Kopieren Sie den gewünschten AP-IOS-Tarball von einem TFTP-Server (Trivial File Transfer Protocol) auf die Haupt-Flash-Partition des Routers. In diesem Fall verwenden wir ap802-k9w7-tar.152-4.JB5.tar, das autonome IOS 15.2(4)JB5 ist. (Siehe den Artikel <u>Understanding Access</u> <u>Point IOS Images</u>.)

13834240 bytes copied in 46.368 secs (298357 bytes/sec)

AP-IOS extrahieren

Entbündeln Sie den Tarball mithilfe des Befehls archiv tar /xtract im AP-Flash (flash:1:).

```
819HWD#archive tar /xtract ap802-k9w7-tar.152-4.JB5.tar flash:1:
extracting info (282 bytes)
ap802-k9w7-mx.152-4.JB5/ (directory)
ap802-k9w7-mx.152-4.JB5/html/ (directory)
[ ... ]
extracting info.ver (282 bytes)
819HWD#dir flash:1:
Directory of flash:1:/
4 -rw- 282 Sep 15 2014 17:31:40 +00:00 info
5 drw- 0 Sep 15 2014 17:31:42 +00:00 ap802-k9w7-mx.152-4.JB5
199 -rw- 282 Sep 15 2014 17:33:38 +00:00 info.ver
41308160 bytes total (26963968 bytes free)
```

Konfigurieren des Access Points zum Starten des neuen IOS-Images

Konsolen zum Bootloader des AP802 und Konfigurieren zum Starten des IOS-Images Beachten Sie, dass das IOS-Image von AP normalerweise als **flash**:/*platform-featureset*mx.version/platform-featureset-mx-version bezeichnet wird. Starten Sie dann AP IOS.

```
819HWD#service-module wlan-ap 0 session
Trying 192.168.148.8, 2002 ... Open
```

ap: dir flash: Directory of flash:/

4 -rw- 282 ap802-k9w7-mx.152-4.JB5

```
set BOOT flash:/ap802-k9w7-mx.152-4.JB5/ap802-k9w7-mx.152-4.JB5
```

```
*Sep 15 17:37:37.435: %WLAN_AP_SM-6-UNIFIED_IMAGE: Embedded AP will change boot image to mini-
IOS also called LWAPP recovery
Please check router config to ensure connectivity between WLC and AP
Use service-module wlan-ap 0 reload to boot up mini-IOS image on AP
Save the autonomous configuration file with a file name other than
flash:[config.txt] as it will be erased upon AP reload
```

Ctrl-^x 819HWD#disco Closing connection to 192.168.148.8 [confirm]y 819HWD#

Router-Flash löschen und autonom konfigurieren

Löschen Sie jetzt den Tarball aus dem Router-Flash, da er nicht mehr benötigt wird. Weisen Sie auch auf die Meldung "WLAN_AP_SM-6-UNIFIED_IMAGE" hin, die besagt, dass der Router meint, der Access Point sollte ein IOS mit geringem Gewicht ausführen. Daher müssen wir den Befehl **service-module-wlan** *n bootimage* verwenden, um dem Router mitzuteilen, dass der Access Point autonom (oder leicht) ausgeführt wird.

819HWD#del flash:/ap802-k9w7-tar.152-4.JB5.tar Delete filename [ap802-k9w7-tar.152-4.JB5.tar]? Delete flash:/ap802-k9w7-tar.152-4.JB5.tar? [confirm] 819HWD#conf t Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. 819HWD(config)#service-module wlan-ap 0 bootimage autonomous 819HWD(config)#end 819HWD#wri Building configuration...[OK]

Ermitteln, ob ein ISR über AP801 oder AP802 verfügt

Frage: Wie erkennen Sie, ob ein ISR über einen AP801 oder einen AP802 verfügt?

Antwort 1. Führen Sie eine Show-Version auf dem Access Point aus.

Antwort 2. <u>http://www.cisco.com/c/en/us/products/routers/800-series-routers/brochure-listing.html</u> > <u>Cisco ISR der Serie 800 im Vergleich</u>