



Neue und geänderte Informationen

- Neu und geändert in Firmware-Version 11.3(7), auf Seite 1
- Neu und geändert in Firmware-Version 11.3(6), auf Seite 4
- Neu und geändert in Firmware-Version 11.3(5), auf Seite 6
- Neue und geänderte Funktionen für 11.3(4), auf Seite 7
- Neu und geändert in Version 11.3(3), auf Seite 7
- Neu und geändert in Firmware-Version 11.3(2), auf Seite 11
- Neu und geändert in Firmware-Version 11.3(1), auf Seite 14
- Neue und geänderte Informationen für Firmware-Version 11.2(3)SR1, auf Seite 16
- Neu und geändert in Firmware-Version 11.2(3), auf Seite 16
- Neu und geändert in Firmware-Version 11.2(1), auf Seite 18
- Neu und geändert in Firmware-Version 11.1(2), auf Seite 20
- Neu und geändert in Firmware-Version 11.1(1), auf Seite 21
- Neue und geänderte Funktionen in Firmware-Version 11.0(1), auf Seite 22

Neu und geändert in Firmware-Version 11.3(7)

Überarbeitung	Neu und geändert
Thema wurde um die neue Funktion <code>Inert</code> ergänzt	Konfigurierbare Funktionen auf Leitungstasten
Aufgabe für die neue Funktion <code>Inert-Modus</code> für <code>PLK-Konfiguration</code> hinzugefügt	Leitungstaste abschalten Leitungstaste in einem Tastenerweiterungsmodul abschalten

Überarbeitung	Neu und geändert
Themen wurden um eine Voraussetzung für die neue Funktion <code>Inert-Modus</code> für <code>PLK-Konfiguration</code> ergänzt	<p>Benutzer ermöglichen, Funktionen für Leitungstasten zu konfigurieren</p> <p>Benutzern ermöglichen, Funktionen für Leitungstasten von Tastenerweiterungsmodulen zu konfigurieren</p> <p>Wählen Sie Verhalten der LED-Leitungstaste</p> <p>Konfigurieren des Telefons zur Überwachung der Leitungen mehrerer Benutzer</p> <p>Konfigurieren einer Leitungstaste auf dem Telefon zur Überwachung der Leitung eines einzelnen Benutzers</p>
Aufgabe zur Unterstützung der Spam-Anzeige für eingehende Anrufe hinzugefügt	Spam-Anzeige für eingehende Webex-Anrufe
Thema wurde um einen Verweis auf das Thema „Spam-Anzeige für eingehende Webex-Anrufe“ ergänzt	Spam-Anzeige für eingehende Anrufe
Thema für die neue Funktion <code>VPN-Verbindungsunterstützung</code> hinzugefügt	<p>VPN-Verbindung über das Telefon einrichten</p> <p>Anzeigen des VPN-Status</p> <p>VPN-Verbindung über die Telefon-Webseite einrichten</p> <p>Parameter für VPN-Einstellungen</p> <p>Telefon über die Webseite des Telefons neu starten</p>
Thema wurde um die Funktion <code>VPN-Verbindungsunterstützung</code> ergänzt	Telefoniefunktionen
Thema wurde um die Verknüpfungszeichenfolgen der Telefonmenüs VPN-Einstellungen und VPN-Status ergänzt	Zuordnung von Menüverknüpfungen zu <code>PLK</code> und <code>PSK</code>
Thema wurde um die neuen Felder der Funktion <code>VPN-Verbindungsunterstützung</code> ergänzt	Felder bei der Netzwerkkonfiguration
Thema wurde um die Aufgabe zur Aktivierung der Unterstützung für <code>LDAP Unified Search</code> ergänzt	<code>LDAP Unified Search</code> aktivieren
Thema wurde um die Aufgabe zur Aktivierung der Funktion <code>Direkte PLK-Konfiguration</code> ergänzt	Direkte <code>PLK-Konfiguration</code> aktivieren

Überarbeitung	Neu und geändert
Themen für die Funktion <code>Direkte PLK-Konfiguration</code> aktualisiert	<p>Benutzer ermöglichen, Funktionen für Leitungstasten zu konfigurieren</p> <p>Parameter für die Funktionen auf Leitungstasten</p> <p>Kurzwahl über eine Leitungstaste konfigurieren</p> <p>Parameter zum Mithören einer einzelnen Leitung</p> <p>Add Call Park to a Line Key (Parken von Anrufen einer Leitungstaste hinzufügen)</p> <p>Leitungstaste für den Zugriff auf die Menüs „Führungskraft“ und „Assistent“ konfigurieren</p> <p>Menüverknüpfung zu einer Leitungstaste hinzufügen</p> <p>Erweiterte Funktionen zu einer Leitungstaste hinzufügen</p> <p>Durchwahl einer Leitungstaste aktivieren</p> <p>XML-Dienst einer Leitungstaste hinzufügen</p> <p>Webex-Kontakte auf einer Leitungstaste konfigurieren</p> <p>Voicemail-PLK auf einer Leitungstaste konfigurieren</p> <p>Voicemail-PLK auf dem Telefon konfigurieren</p> <p>Benutzern ermöglichen, Funktionen für Leitungstasten von Tastenerweiterungsmodulen zu konfigurieren</p>
Aufgabe zum Deaktivieren eines USB-Ports hinzugefügt	USB-Port deaktivieren
Im Thema werden nun die allgemeinen Anrufaufzeichnungen erwähnt, die von Benutzern angezeigt werden können	Anrufstatistik anzeigen Bildschirm
Tabelle des Themas wurde aktualisiert	Anrufstatistikfelder
Thema wurden weitere Schritte hinzugefügt	Benutzerkennwort festlegen
Aufgabe zum Einrichten eines Proxyserver auf der Webseite des Telefons hinzugefügt	Proxyserver einrichten
Thema für die neue Funktion <code>HTTP-Proxyunterstützung</code> hinzugefügt	Parameter für HTTP-Proxyeinstellungen
Thema wurde um die Funktion <code>HTTP-Proxy</code> ergänzt	Telefoniefunktionen
Thema wurde um die Verknüpfungszeichenfolge des Telefonmenüs HTTP-Proxyeinstellungen ergänzt	Zuordnung von Menüverknüpfungen zu PLK und PSK
Thema wurde um die neuen Felder der Funktion <code>HTTP-Proxy</code> ergänzt	Felder bei der Netzwerkkonfiguration

Überarbeitung	Neu und geändert
Im Thema werden nun die HTTP-Proxyeinstellungen erwähnt	Auf Ihrem Telefon mit dem Aktivierungscode DNS SRV für HTTP-Bereitstellung verwenden Automatische Bereitstellung mit kurzem Aktivierungscode aktivieren Ihre Telefone für die Onboard-Aktivierung des Aktivierungscode einrichten
Aufgabe für Webex-Kontakte-Unterstützung hinzugefügt	Webex-Kontakte auf dem Telefon aktivieren
Aufgabe zur Webex-Kontakte-Unterstützung auf einer Leitungstaste hinzugefügt	Webex-Kontakte auf einer Leitungstaste konfigurieren
Aufgabe zur Webex-Kontakte-Unterstützung auf einem Softkey hinzugefügt	Einen Softkey für Webex-Kontakte hinzufügen
Thema für Webex-Kontakte auf PSK und PLK aktualisiert	Zuordnung von Menüverknüpfungen zu PLK und PSK
Thema zur Webex-Anrufprotokoll-Unterstützung hinzugefügt	Webex-Anrufprotokolle auf dem Telefon aktivieren
Neues Thema über Unterstützung von „One Button to Join“ (OBTJ) hinzugefügt	Webex „One Button to Join“ (OBTJ) auf dem Telefon
Neues Thema über das Unterstützen von „One Button to Join“ (OBTJ) und dem Hinzufügen des Softkey für Meetings hinzugefügt	Softkey zum Hinzufügen von Meetings auf dem Telefon
Thema zur Behebung eines Problems in Bezug auf den Integrationsprozess des Telefons bei Webex hinzugefügt	Fehler bei der Integration des Telefons in Webex

Neu und geändert in Firmware-Version 11.3(6)

Überarbeitung	Neu und geändert
Aufgabe wurde aktualisiert, um die Situationen hinzuzufügen, in denen sich der Fokus auf den eingehenden Anruf verschiebt	Aktiven Anruf im Fokus behalten
Beschreibung der Rufumleitung aktualisiert	Telefoniefunktionen
Thema wurde aktualisiert, um den neuen Parameter Forward Softkey (Umleitungs-Softkey) hinzuzufügen	Parameter für das Aktivieren der Rufumleitung auf der Registerkarte „Benutzer“
Softkey im Thema für die neue Funktion wurde aktualisiert	Funktionsaktivierungscode-Synchronisierung für „Alle Anrufe weiterleiten“ aktivieren

Überarbeitung	Neu und geändert
Thema wurde aktualisiert, um die Sprachunterstützung für Französisch (Kanada) hinzuzufügen	Einrichtung für Sprachen mit lateinischen und kyrillischen Buchstaben
	Für das Telefondisplay unterstützte Sprachen
	Wörterbücher und Schriftarten einrichten
Beschreibung des Parameters <code>Display Attrs</code> (Anzeigeattribute) aktualisiert	Parameter für das LDAP-Verzeichnis
Das Aufgabenthema zur Einschränkung des Benutzerzugriffs auf die Klingeltonlautstärkeregelung wurde hinzugefügt	Benutzerzugriff auf die Steuerung der Klingeltonlautstärke einschränken
Neues Thema für Webex Cloud Onboarding hinzugefügt	Telefon-Onboarding für Webex Cloud
	Ein Telefon für das Onboarding für Webex Cloud aktivieren
Neues Thema für die PRT-Generierung in Cisco Webex Control Hub hinzugefügt	Telefonprobleme über Webex Control Hub melden
Neues Thema zum Neustart über Cisco Webex Control Hub hinzugefügt	Das Telefon über Webex Control Hub neu starten
Neues Thema zur Webex-Kontakte-Unterstützung hinzugefügt	Webex-Kontakte auf dem Telefon aktivieren
Neues Thema zur Webex-Kontakte-Unterstützung auf einer Leitungstaste hinzugefügt	Webex-Kontakte auf einer Leitungstaste konfigurieren
Neues Thema zur Webex-Kontakte-Unterstützung auf einem Softkey hinzugefügt	Einen Softkey für Webex-Kontakte hinzufügen
Thema für Webex-Kontakte auf PSK und PLK aktualisiert	Zuordnung von Menüverknüpfungen zu PLK und PSK
Neues Thema zur Webex-Anrufprotokoll-Unterstützung hinzugefügt	Webex-Anrufprotokolle auf dem Telefon aktivieren
Thema wurde um die neue Funktion <code>Noise Removal</code> ergänzt	Telefoniefunktionen
Thema wurde um die neue Funktion <code>Noise Removal</code> ergänzt	Akustische Einstellungen konfigurieren
Thema wurde um den neuen Parameter <code>Noise Removal</code> ergänzt	Parameter für akustische Einstellungen
Neues Thema zum Beheben eines Downgrade-Problems hinzugefügt	Gespeicherte Kennwörter werden nach dem Downgrade ungültig

Neu und geändert in Firmware-Version 11.3(5)

Überarbeitung	Neu und geändert
Thema wurde aktualisiert und ein doppelter Satz entfernt	Voicemail konfigurieren
Thema wurde umgeschrieben.	Voicemail für eine Durchwahl konfigurieren
Thema wurde aktualisiert, um einen Referenzlink hinzuzufügen.	Die Nachrichtenanzeige konfigurieren
Thema wurde aktualisiert und neue Parameter hinzugefügt	Parameter für Sprachspeicher-Server und wartende Nachrichten
Aufgabe zum Aktivieren der Funktion wurde hinzugefügt	Aktiven Anruf im Fokus behalten
Thema wurde aktualisiert und Aktualisierungsstatus der MIC-Zertifizierung hinzugefügt	Download-Status anzeigen
Aufgabe zur Veröängerung des MIC-Zertifikats wurde hinzugefügt	Verlängern des MIC-Zertifikats
Thema für die Funktion MIC-Zertifikatsverlängerung durch SUDI-Service wurde hinzugefügt	Parameter für die MIC-Zertifikatsverlängerung durch SUDI-Service
Thema zur Unterstützung von STIR/SHAKEN wurde hinzugefügt	Spam-Anzeige für eingehende Anrufe
Aufgabe für dialogbasierte gemeinsam genutzte Leitungen wurde hinzugefügt	Hinzufügen der Darstellung dialogbasierter gemeinsam genutzter Leitungen
Thema zum Festlegen der Upgrade-Regel für Cisco-Headsets wurde hinzugefügt	Upgrade-Regel für die Cisco Headset festlegen
Thema für die Cisco Headset 700-Serie wurde aktualisiert	Headset-Bestand berichten
Neue Aufgabe zur Unterstützung der Einzelschritt-Migration von MPP-Telefonen zu Unternehmenstelefonen wurde hinzugefügt	Direktes Migrieren des Telefons zu einem Unternehmenstelefon

Neue und geänderte Funktionen für 11.3(4)

Überarbeitung	Neu und geändert
Thema mit Anweisungen hinzufügt, wie ein Telefon konfiguriert werden muss, um Informationen über verbundene oder getrennte Peripheriegeräte an den Server zu melden.	Headset-Bestand berichten
Neues Thema für die RTL-Sprachunterstützung hinzugefügt	Einrichtung für RTL-Sprachen (Links-nach-Rechts)
Vorhandenes Thema für RTL-Spracheinträge aktualisiert	Für das Telefondisplay unterstützte Sprachen
Vorhandenes Thema für RTL-Spracheinträge aktualisiert	Wörterbücher und Schriftarten einrichten
Aufgabe zum Aktivieren des SSRC-Resets hinzugefügt, um einen Anrufübertragungsfehler zu vermeiden	SSRC-Reset für neue RTP- und SRTP-Sitzungen aktivieren
Das Thema wurde aktualisiert, um den neuen Parameter <code>SSRC Reset on RE-INVITE</code> hinzuzufügen	RTP-Parameter
Nummer der DNS SRV-Einträge wurde aktualisiert	SIP-Proxy-Redundanz
Aufgabe zum Deaktivieren oder Aktivieren der Funktion „DF-Bit“ (Don't Fragment Bit) wurde hinzugefügt	DF-Bit deaktivieren oder aktivieren
Aufgabe zum Hinzufügen der XMPP-Benutzer-ID auf dem Telefon wurde hinzugefügt	XMPP-Benutzer-ID auf dem Telefonbildschirm anzeigen
Thema wurde aktualisiert, um den neuen Parameter <code>XMPP-Benutzer-ID mit der höchsten Priorität anzeigen</code> hinzuzufügen Aufgabe wurde aktualisiert, um einen neuen Schritt hinzuzufügen	Parameter für die Einrichtungspräsenz Namen des Telefons konfigurieren

Neu und geändert in Version 11.3(3)

Überarbeitung	Neu und geändert
Das Thema wurde aktualisiert, und der neue Parameter <code>Kontakte zum persönlichen Verzeichnis hinzufügen</code> wurde hinzugefügt.	Parameter für den XSI-Telefondienst

Überarbeitung	Neu und geändert
Relevante Themen für Führungskräfte und Assistenten hinzugefügt	Alphanumerisches Wählen für Führungskräfte aktivieren Voreinstellungen für die Führungskraft-Assistenten-Rolle festlegen Auswahllogik der Rolle Führungskraft-Assistenten-Rolle

Überarbeitung	Neu und geändert
<p>Themen für Führungskräfte und Assistenten aktualisiert</p>	<p>Führungskräfte und Assistenten</p> <p>Synchronisierung der Einstellung Führungskraft/Assistent</p> <p>Rufnummernplan für Führungskräfte und Assistenten</p> <p>Leitungstaste für den Zugriff auf die Menüs „Führungskraft“ und „Assistent“ konfigurieren</p> <p>Serviceaktivierungs-codes für Führungskräfte und Assistenten</p> <p>Programmierbare Softkeys für Führungskräfte und Assistenten</p> <p>Menüelement auf dem Telefonbildschirm ausblenden</p> <p>Parameter für die Menü-sichtbarkeit</p> <p>Das Menü Führungskraft oder Assistent wird nicht angezeigt</p> <p>Telefoniefunktionen</p> <p>Funktionstasten und Softkeys</p> <p>Funktionstasten-Synchronisierung aktivieren</p> <p>Statussynchronisierung von Ruhefunktion und Rufumleitung</p> <p>Verhaltensanpassung Leitungstasten-LED</p> <p>Menüelement auf dem Telefonbildschirm ausblenden</p> <p>Parameter für die Menü-sichtbarkeit</p> <p>Zuordnung von Menüverknüpfungen zu PLK und PSK</p> <p>Konfigurierbare Funktionen auf Leitungstasten</p> <p>Synchronisierung von Einstellungen zwischen dem Telefon und dem Server aktivieren</p> <p>Programmierbare Leitungstasten</p> <p>Programmierbare Softkeys</p> <p>Beispiele für Ziffernfolgen</p> <p>Vertikale Serviceaktivierungs-codes</p>

Überarbeitung	Neu und geändert
Die Themen zur Funktion <i>Synchronisierung</i> von Anklopfen und Ablehnen anonymer Anrufe wurden hinzugefügt	<p>Synchronisierung von Ablehnen anonymer Anrufe über den XSI-Dienst aktivieren</p> <p>Funktionsaktivierungscode für das Ablehnen anonymer Anrufe einrichten</p> <p>Synchronisierung von wartenden Anrufen über den XSI-Dienst aktivieren</p> <p>Festlegen des Funktionsaktivierungscode für Wartende Anrufe</p>
Das Aufgabenthema, wie das Textfeld des Menüs Nichtverfügbarkeit des Agentenstatus am Telefon ein- bzw. ausgeblendet werden kann, wurde hinzugefügt	Textfeld des Menüs „Nicht verfügbar“ des Agentenstatus auf dem Telefon ein- bzw. ausblenden
Das Aufgabenthema zum Konfigurieren von Softkeys für unterschiedliche Typen von Anrufverlaufslisten wurde hinzugefügt	Aktivieren von Softkeys für das Menü „Anrufverlaufsliste“
Das Thema wurde aktualisiert, um die neuen Parameter <i>PRT HTTP Header</i> und <i>PRT HTTP Header-Wert</i> hinzuzufügen	Parameter für das Tool „Fehlerbericht konfigurieren“
Das Thema wurde aktualisiert, um den Parameter <i>Precondition Support</i> (Unterstützung von Vorbedingungen) hinzuzufügen und den Parameter <i>SIP 100REL Enable</i> (SIP 100rel aktivieren) zu aktualisieren	Parameter für SIP-Einstellungen für Durchwahlen
Das Thema für den Bildschirm Produktinformationen auf dem Telefon wurde aktualisiert	Fenster „Telefoninformationen anzeigen“
Das Thema zum Anpassen der Konfigurationsversion des Produkts wurde hinzugefügt	Konfigurationsversion des Produkts anpassen
Parameter- <i>Port</i> und <i>Benutzer-ID</i> im Thema aktualisiert	Parameter für die Einrichtungspräsenz
Thema bezüglich der Verwendung der DNS SRV-Datensätze für das BroadSoft XMPP hinzugefügt	Verwendung von DNS SRV für XMPP

Neu und geändert in Firmware-Version 11.3(2)

Überarbeitung	Neu und geändert
Aufgaben zu den Menüverknüpfungen der Funktionen auf PLK und PSK hinzugefügt	<p>Menüverknüpfung zu einer Leitungstaste hinzufügen</p> <p>Zuordnung von Menüverknüpfungen zu PLK und PSK</p> <p>Erweiterte Funktionen zu einer Leitungstaste hinzufügen</p> <p>Konfigurierbare Funktionen auf Leitungstasten</p> <p>Menüverknüpfung zu einem programmierbaren Softkey hinzufügen</p>
Themen für die Funktion „Kontrolle der Benutzerauthentifizierung“ hinzugefügt	<p>Authentifizierungsanforderungen für den Zugriff auf die Telefonmenüs steuern</p> <p>Parameter für die Kontrolle der Benutzerauthentifizierung</p>
Aufgaben zum Hinzufügen von Menüverknüpfungen oder Funktionen zu den Tasten eines Tastenerweiterungsmoduls hinzugefügt	<p>Benutzern ermöglichen, Funktionen für Leitungstasten von Tastenerweiterungsmodulen zu konfigurieren</p> <p>Menüverknüpfung zu Leitungstasten von Tastenerweiterungsmodulen hinzufügen</p> <p>Erweiterte Funktionen zu Leitungstasten von Tastenerweiterungsmodulen hinzufügen</p>
Themen zu Funktionen auf PLK und PSK wurden mit Menüverknüpfungen aktualisiert	<p>Benutzer ermöglichen, Funktionen für Leitungstasten zu konfigurieren</p> <p>Parameter für die programmierbaren Softkeys</p>
Themen für die Funktion „Funktionsaktivierungscode-Synchronisierung“ hinzugefügt	<p>Funktionsaktivierungscode-Synchronisierung für „Alle Anrufe weiterleiten“ aktivieren</p> <p>Funktionsaktivierungscode für den Service „Rufumleitung alle Anrufe“ einrichten</p>
Themen zur Einführung der Erweiterungen für die SIP-Proxy-Redundanz hinzugefügt	<p>SIP-Proxy-Redundanz</p> <p>SIP-Proxy-Failover</p> <p>SIP-Proxy-Fallback</p>
Aufgabenkontext wurde aktualisiert, um die Verbesserung der SIP-Proxy-Redundanz zu unterstützen	SIP-Transport konfigurieren
Beschreibung aktualisiert für die Funktionen „Name des Anrufers“ und „Nummer des Anrufers anzeigen“	Telefoniefunktionen

Überarbeitung	Neu und geändert
Aufgabe zum Konfigurieren der Anzeige von Name und Nummer des Anrufers in Benachrichtigungen für eingehende Anrufe hinzugefügt	Nummer des Anrufers anstelle von „Nicht aufgelöster Anrufername“ anzeigen
Aufgabe zum Deaktivieren der Kontaktsuche in allen Verzeichnissen hinzugefügt	Kontaktsuche in allen Verzeichnissen deaktivieren
Aufgabe zum Deaktivieren des persönlichen Adressbuchs hinzugefügt	Persönliches Adressbuch deaktivieren
Aufgabe zum Ausblenden von Menüelementen auf dem Telefonbildschirm hinzugefügt	Menüelement auf dem Telefonbildschirm ausblenden
Referenzthema zur Funktion „Menüsichtbarkeit“ hinzugefügt	Parameter für die Menüsichtbarkeit
Aufgabe zum Konfigurieren der Verzeichnisdienste auf der Telefon-Webseite hinzugefügt	Verzeichnisdienste konfigurieren
Referenzthema zu den Verzeichnisdiensten hinzugefügt	Parameter für Verzeichnisdienste
Referenzthema wurde aktualisiert, um die neuen Parameter für die Verzeichniserweiterungsfunktion hinzuzufügen	Parameter für den XSI-Telefondienst
Referenzthema für die Verzeichniserweiterungsfunktion aktualisiert	Funktionstasten und Softkeys
Referenzthema zu einem Anwendungsfall der Fehlerbehebung für die Verzeichniserweiterungsfunktion hinzugefügt	Das Telefon zeigt keine Kontakte an
Aufgabe wurde aktualisiert, um weitere Informationen zur Einstellung „Rufumleitung aktivieren“ auf der Registerkarte „Benutzer“ hinzuzufügen	Aktivieren der Rufumleitung auf der Registerkarte „Benutzer“
Referenzthema zu den Parametern für die Rufumleitungseinstellungen auf der Registerkarte „Benutzer“ hinzugefügt	Parameter für das Aktivieren der Rufumleitung auf der Registerkarte „Benutzer“
Referenzthema wurde aktualisiert, um neue Funktionen hinzuzufügen	Funktionstasten und Softkeys
Aktualisierung der Beschreibung der Briefkastenlampe	Telefoniefunktionen
Thema wurde aktualisiert, um Voicemail hinzuzufügen	Programmierbare Leitungstasten
Thema zum Konfigurieren der Voicemail-PLK auf einer Leitungstaste hinzugefügt	Voicemail-PLK auf einer Leitungstaste konfigurieren

Überarbeitung	Neu und geändert
Thema zur Voicemail-PLK auf einer Erweiterungsmodul-Taste hinzugefügt	Voicemail-PLK auf einer Tastenerweiterungsmodul-Schaltfläche konfigurieren
Thema zur Voicemail-PLK auf dem Telefon hinzugefügt	Voicemail-PLK auf dem Telefon konfigurieren
Referenzthema für die in der Voicemail-PLK-Funktion verwendete Zeichenfolgensyntax hinzugefügt	Zeichenfolgensyntax für Voicemail-PLK
Thema wurde aktualisiert, um die Voicemail-PLK-Funktion hinzuzufügen	Benutzer ermöglichen, Funktionen für Leitungstasten zu konfigurieren
Thema wurde aktualisiert, um neue Funktionen hinzuzufügen	Konfigurierbare Funktionen auf Leitungstasten
Thema wurde aktualisiert, um den neuen Schritt für MWI hinzuzufügen	Wählen Sie Verhalten der LED-Leitungstaste
Thema wurde aktualisiert, um eine Tabelle hinzuzufügen	Verhaltensanpassung Leitungstasten-LED
Themen zur Behebung von für Voicemail-PLK relevanten Problemen hinzugefügt	Fehlermeldung zu SIP-Abonnement Anzahl der Sprachnachrichten wird nicht angezeigt Über Kurzwahl für Sprachnachrichten kann kein Anruf getätigt werden Anmeldung bei einem Sprachboxkonto fehlgeschlagen Voicemail-PLK-Optionen werden auf dem Telefon nicht angezeigt
Thema wurde aktualisiert, um die automatische RTP (Echtzeit-Transport-Protokoll)-Transportauswahl zu unterstützen	Eine sichere Durchwahl einrichten
Client-Verzeichnisnummer, Benutzername, Kennwort und Authentifizierungsmethodenparameter für das LDAP-Verzeichnis aktualisiert	Parameter für das LDAP-Verzeichnis
Thema wurde hinzugefügt, um die Logik des LDAP-Verzeichniszugriffs anzuzeigen	Übersicht über den LDAP-Verzeichniszugriff
Format der Firmware-Version (SWVER) aktualisiert	Makroerweiterungsvariablen Makro-Variablen Bedingungsausdrücke
Thema zur Verbesserung der Funktion „Parken von Anrufen“ aktualisiert	Parken von Anrufen mit einer Taste konfigurieren

Überarbeitung	Neu und geändert
Thema wurde aktualisiert, um Voraussetzungen hinzuzufügen, und Kurzbeschreibung wurde aktualisiert	Aktivieren von Hotelling auf einem Telefon
Thema wurde hinzugefügt, um die Funktion „Flexible Plätze“ von BroadWorks und die Vorgehensweise für ihre Aktivierung zu beschreiben	Flexible Plätze auf einem Telefon aktivieren
Thema zum Aktivieren von EM für den Benutzer hinzugefügt	Extension Mobility auf einem Telefon aktivieren
Thema wurde aktualisiert, um die Namensauflösung gegen lokale Kontakte für Anrufprotokolle des BroadWorks-Servers zu unterstützen	Anzeige der BroadWorks XSI-Anrufprotokolle für eine Leitung aktivieren
Aufgabe zur Konfiguration von StartTLS hinzugefügt	StartTLS konfigurieren
Thema wurde aktualisiert, um „StartTLS“ hinzuzufügen	Verifizierung des Host-Namens für SIP über TLS aktivieren
Thema wurde aktualisiert, um den neuen Parameter der Funktion hinzuzufügen	Verschlüsselungsliste konfigurieren
Thema für „StartTLS“ aktualisiert	Parameter für das LDAP-Verzeichnis
Thema für „StartTLS“ aktualisiert	Vergleich XML- und TR-069-Parameter
Thema wurde aktualisiert, um die Namensauflösung zu unterstützen	Namensauflösung aktivieren und deaktivieren
Thema wurde aktualisiert, um den neuen Parameter der Funktion hinzuzufügen	Parameter für die Einrichtung des Call Center-Agenten
Beschreibung der Agenten-Anmeldung und -Abmeldung für die Funktion aktualisiert	Konfigurierbare Funktionen auf Leitungstasten
Aufgabe für die Synchronisierung der ACD-Funktion hinzugefügt	ACD-Status wiederherstellen

Neu und geändert in Firmware-Version 11.3(1)

Überarbeitung	Neu und geändert
Eine neue Aufgabe zur Unterstützung der Funktion „Automatische Bereitstellung“ mit kurzem Aktivierungs-Code wurde hinzugefügt.	Automatische Bereitstellung mit kurzem Aktivierungscode aktivieren
Themen zur Unterstützung der HTTP-Bereitstellung mit DNS-Servern hinzugefügt	DNS SRV für HTTP-Bereitstellung

Überarbeitung	Neu und geändert
Aufgaben zur Unterstützung der MPP OS-Härtung hinzufügen	Firewall aktivieren Konfigurieren Sie Ihre Firewall mit zusätzlichen Optionen
Neue Aufgabe zum Konfigurieren einer Cipher-Liste hinzugefügt	Verschlüsselungsliste konfigurieren
Eine Aufgabe und die entsprechenden Parameter zur Unterstützung des vom Client initiierten Modus für Medienebene-Sicherheitsverhandlungen hinzugefügt	Vom Client initiierten Modus für Medienebene-Sicherheitsverhandlungen aktivieren
Es wurde eine Aufgabe hinzugefügt, um die Überprüfung des Host-Namens für eine Verbindung mit SIP über TLS zu aktivieren.	Verifizierung des Host-Namens für SIP über TLS aktivieren
Es wurde eine Aufgabe hinzugefügt, um das Parken von Anrufen auf Knopfdruck zu unterstützen.	Parken von Anrufen mit einer Taste konfigurieren
Task und Parameter zu Multicast-Paging hinzugefügt	Konfigurieren der Paging-Gruppe (Multicast-Paging) Parameter für die Paging-Gruppe
Eine Aufgabe und die entsprechenden Parameter zur Unterstützung der Remote-SDK-Funktion hinzugefügt	Telefon für Remote-SDK einrichten WebSocket API-Parameter
Aufgabe zum Konfigurieren eines programmierbaren Softkeys (PSK) mit DTMF-Unterstützung hinzufügen.	Konfigurieren eines PSK mit DTMF-Unterstützung
Es wurde eine Aufgabe zum Aktivieren des Anrufstatistik-Berichts in SIP-BYE-Nachrichten hinzugefügt	Berichte zur End-of-Call-Anrufstatistik in SIP-Nachrichten aktivieren
Hinzugefügte Aufgabe zur Unterstützung der neuen Funktion VQM SIP Publish Message Neue Felder	Konfigurieren von Sprachqualitätsberichten
Neue Themen zur Unterstützung der SIP-Sitzungs-ID hinzugefügt	SIP-Sitzungs-ID SIP-Sitzungs-ID aktivieren Parameter Sitzungs-ID
Themen zur Unterstützung der Anpassung des Leitungstasten-LED-Verhaltens hinzugefügt.	Wählen Sie Verhalten der LED-Leitungstaste
Neue Aufgabe zum Anzeigen des Wi-Fi-Status auf dem Telefon hinzugefügt	Anzeigen der Wi-Fi-Statusmeldungen auf dem Telefon
Beschreibung für das neue Feld <i>RTP vor ACK</i> hinzugefügt	RTP-Parameter
Aktualisieren der Aufgabe für die Konfiguration der SDP-Nutzlasttypen	SDP-Nutzlasttypen konfigurieren

Überarbeitung	Neu und geändert
Es wurde eine Aufgabe zur Unterstützung von Opus Codec Narrowband hinzugefügt.	Telefon zur Verwendung von OPUS-Schmalband-Codec einrichten

Neue und geänderte Informationen für Firmware-Version 11.2(3)SR1

Überarbeitung	Neu und geändert
Neue Aufgabe zur Unterstützung des Aktivierungscode-Onboardings hinzugefügt	Ihre Telefone für die Onboard-Aktivierung des Aktivierungs-codes einrichten

Neu und geändert in Firmware-Version 11.2(3)

Revisionen	Neue und geänderte Abschnitte
Katalanisch zur Liste der unterstützten Sprachen hinzugefügt	Für das Telefondisplay unterstützte Sprachen
Details zum Keyword --key aktualisiert und einen Hinweis zur RFC 8188-basierten Verschlüsselung hinzugefügt.	Teilt dem Bereitstellungsserver die aktuelle Telefonkonfiguration mit
Neue Aufgabe zum Aktivieren der Early-Media-Unterstützung hinzugefügt.	Enble_Early-Medienunterstützung
Themen hinzugefügt, die das Thema „Profilkonto einrichten“ ersetzen, um die Erweiterungen bei der Profilauthentifizierung zu unterstützen	Profilaauthentifizierung Profilaauthentifizierungstyp angeben
Neue Felder und Themen hinzugefügt, um die Funktion zur Statussynchronisierung der Ruhefunktion und der Rufumleitung zu unterstützen	Statussynchronisierung von Ruhefunktion und Rufumleitung Funktionstasten-Synchronisierung aktivieren Statussynchronisierung für Rufumleitung über XSI-Dienst aktivieren, Statussynchronisierung für Ruhefunktion über XSI-Service aktivieren XSI-Leitungsdienst
Neues Thema hinzugefügt, welches das vorhandene Thema <i>Konfiguration des Besetztlampenfelds bei einem mithörenden Telefon</i> ersetzt.	Telefonkonfiguration zum Mithören anderer Telefone

Revisionen	Neue und geänderte Abschnitte
Eine neue Aufgabe hinzugefügt, die definiert, wie Telefonbenutzer eine Kurzwahl konfigurieren und die Leitung eines Kollegen mithören.	Benutzern ermöglichen, Funktionen für Leitungstasten zu konfigurieren
Ein neues Thema zum Einbinden einer Geräte-ID in hochgeladenen Syslog-Nachrichten hinzugefügt.	Geräte-ID in hochgeladenen Syslog-Nachrichten einbeziehen
Neue Felder und eine neue Aufgabe hinzugefügt, die beschreibt, wie Telefonprobleme Remote gemeldet werden können.	Ein Telefonproblem remote melden PRT-Status
Das Feld <i>Syslog-ID</i> hinzugefügt.	Optionale Netzwerkkonfiguration
Der Parameter <i>Profile Account Enable</i> (Profilkonto aktivieren) wurde durch das Feld <i>Profil-Authentifizierungstyp</i> ersetzt Beschreibung des Parameters <i>Profile Rule</i> (Profilregel) hochgeladen.	Konfigurationsprofil
<i>Berichtsregel</i> aktualisiert und neue Parameter hinzugefügt: <i>Report to Server</i> (An Server melden), <i>periodic Upload to Server</i> (Regelmäßiger Upload auf Server) und <i>Upload Delay on Local Change</i> (Upload-Verzögerung bei lokaler Änderung).	Laden Sie Konfigurierungsoptionen hoch
Beschreibung für das Feld <i>Durchwahl</i> aktualisiert.	Leitungstaste
Die Beschreibung der Felder <i>Vornamenfilter</i> und <i>Nachnamenfilter</i> aktualisiert.	Parameter LDAP-Verzeichnis
Beispiel für XML-Parameterkonfiguration wird für den Parameter <i>Line enable</i> (Leitung aktivieren) hinzugefügt.	Stimme > Durchwahl > Allgemein
Eine neue Aufgabe zum Zuweisen der neuen MPP-Erweiterungsmodule hinzugefügt: Cisco IP-Telefon 8851/8861 Tastenerweiterungsmodul und Cisco IP-Telefon 8865 Tastenerweiterungsmodul	Einen Typ für das Erweiterungsmodul zuweisen Einen Typ für das Tastenerweiterungsmodul über das Telefonmenü zuweisen
Neues Feld in der Tabelle Allgemein zur Unterstützung des neuen Parameters „Erweiterungsmodul-Typ“ hinzugefügt, der der Telefon-Webseite hinzugefügt wird	Allgemein
Szenario zur Fehlerbehebung für neue MPP-Tastenerweiterungsmodule hinzugefügt: Cisco IP-Telefon 8851/8861 Tastenerweiterungsmodul und Cisco IP-Telefon 8865 Tastenerweiterungsmodul	Erweiterungsmodul durchläuft nicht den normalen Startvorgang

Revisionen	Neue und geänderte Abschnitte
Neue Aufgabe zur Unterstützung der Wi-Fi-Verwaltung und des Wi-Fi-Profiles hinzugefügt	Schalten Sie das Wi-Fi auf der Weboberfläche des Telefons EIN oder AUS Ein Wi-Fi-Profil über die Telefon-Webseite und den XML-Bereitstellungsserver einrichten
Neue Tabelle zur Unterstützung des neuen Parameters „Wi-Fi-Einstellungen“ hinzugefügt, der der Telefon-Webseite hinzugefügt wurde	Wi-Fi-Einstellungen
Neue Tabelle zur Unterstützung des neuen Parameters „Wi-Fi-Profil“ hinzugefügt, der der Telefon-Webseite hinzugefügt wurde	Wi-Fi-Profil (n)
Thema zur Anpassung der Cisco-Headset 500-Serie hinzugefügt	Anpassung der Cisco-Headset 500-Serie ,
Themen zur Unterstützung der Cisco-Headsets 521, 522, 561 und 562 hinzugefügt	Übersicht über das Zubehör für die Cisco IP-Telefon 8800-Serie mit Multiplattform-Firmware Cisco-Headset Cisco-Headset
Thema zum Upgrade der Cisco-Headset 500-Serie hinzugefügt	Upgrade-Regel für die Cisco-Headset 500-Serie festlegen

Neu und geändert in Firmware-Version 11.2(1)

Revisionen	Neue oder geänderte Abschnitte
Themen zum LCD-Bildschirm aktualisiert, um anzugeben, dass dieser die Attribute „ro“ und „na“ nicht unterstützt	Benutzerzugriff auf die Telefonschnittstellenmenüs aktivieren Systemkonfiguration
Neues Thema zur Unterstützung von NAPTR hinzugefügt	SIP-Transport konfigurieren
Themen zur Unterstützung von NAPTR aktualisiert	Telefonie-Funktionen für das Cisco IP-Telefon SIP Settings (SIP-Einstellungen)
Neues Thema zur Unterstützung des SIP-Privatfunktion-Headers hinzugefügt	Privatfunktion-Header konfigurieren
Thema zur Unterstützung des SIP-Privatfunktion-Headers aktualisiert	SIP Settings (SIP-Einstellungen)

Revisionen	Neue oder geänderte Abschnitte
Neues Thema zum Blockieren von SIP-Nachrichten von einem Nicht-Proxy-Gerät hinzugefügt	Nicht-Proxy SIP-Nachrichten auf einem Telefon blockieren
Thema zum Blockieren von SIP-Nachrichten von einem Nicht-Proxy-Gerät aktualisiert	Systemkonfiguration
Neues Thema zur Unterstützung der Peer-Firmware-Freigabe hinzugefügt	Peer-Firmware-Freigabe Peer-Firmware-Freigabe aktivieren
Thema zur Unterstützung der Peer-Firmware-Freigabe aktualisiert	Telefonfunktionen für das Cisco IP-Telefon Firmware-Upgrade
Neues Thema zur Unterstützung des Profilkontos hinzugefügt	Profilkonto aktivieren
Thema zur Unterstützung des Profilkontos aktualisiert	Konfigurationsprofil
Thema zur Anzeige der Ruhefunktion und Anrufweiterleitung für nicht ausgewählte Leitung mit Unterstützung der Funktionstasten-Synchronisierung aktualisiert	Synchronisierung von Einstellungen zwischen dem Telefon und dem Server aktivieren
Neues Thema zur Unterstützung des Stummschaltens von Anrufen hinzugefügt	Eingehende Anrufe mit dem Ignorieren-Softkey stummschalten
Themen zur Unterstützung der Stummschaltung von Anrufen aktualisiert	Programmierbare Softkeys Telefonfunktionen für das Cisco IP-Telefon
Neue Themen zur Unterstützung von XSI BroadWorks Anywhere hinzugefügt	Aktiven Anruf von einem Telefon an andere Telefone (Standorte) weiterleiten XSI-Leitungsdienst
Neue Themen zur Unterstützung der Blockierung der XSI-Anrufer-ID hinzugefügt	Die Funktion „Anrufer-ID blockieren“ mit dem Telefon und dem BroadWorks XSI-Server synchronisieren XSI-Leitungsdienst
Neue Themen zur Unterstützung der XSI-Anrufprotokolle hinzugefügt	Anzeige der BroadWorks XSI-Anrufprotokolle für eine Leitung aktivieren
Themen zur Unterstützung der XSI -Anrufprotokolle aktualisiert	XSI-Telefondienst Telefonie-Funktionen für das Cisco IP-Telefon
Das Thema wurde aktualisiert und unterstützt jetzt die Entfernung der „Sperrung“ für den Bildschirmschoner-Typ.	Konfigurieren des Bildschirmschoners über die Telefon-Webseite

Revisionen	Neue oder geänderte Abschnitte
Neuen Abschnitt zur Unterstützung von Führungskräften und Assistenten hinzugefügt	Führungskräfte und Assistenten Das Menü Führungskraft oder Assistent wird nicht angezeigt
Themen zur Unterstützung von Führungskräften und Assistenten aktualisiert	Beispiele für Ziffernfolgen Bearbeiten des Rufnummernplans auf dem IP-Telefon Synchronisierung von Einstellungen zwischen dem Telefon und dem Server aktivieren Programmierbare Softkeys Telefonie-Funktionen für das Cisco IP-Telefon Programmierbare Softkeys Leitungstaste Vertikale Serviceaktivierungs-codes Funktionstasten und Softkeys Anruffunktionseinstellungen
Thema zur Unterstützung der Videopaketerisierung aktualisiert	Video-Codec konfigurieren
Neues Thema zur Unterstützung von Video RTP ToS (Sprach-/Videodatenprioritäten) hinzugefügt	Prioritäten für Sprach- und Videodaten konfigurieren
Themen zur Unterstützung von Video RTP ToS (Sprach-/Videodatenprioritäten) hinzugefügt	Telefonie-Funktionen für das Cisco IP-Telefon Netzwerkeinstellungen
Neues Thema zur Unterstützung von Audio-Einstellungen (Akustik) hinzugefügt	Akustische Einstellungen Akustische Einstellungen konfigurieren
Themen zur Unterstützung von Audio-Einstellungen (Akustik) aktualisiert	Telefonfunktionen für das Cisco IP-Telefon

Neu und geändert in Firmware-Version 11.1(2)

Funktion	Neue oder geänderte Abschnitte
Die Suche nach Anrufernamen für eingehende und ausgehende Anrufe	Umgekehrte Namenssuche für eingehende und ausgehende Anrufe Die umgekehrte Namenssuche aktivieren und deaktivieren

Funktion	Neue oder geänderte Abschnitte
Cisco Headset 531 und Cisco Headset 532	Wichtige Sicherheitsinformationen für Headsets Drittanbieter-Headsets Headset-Konfiguration auf Ihrem Telefon
Notrufe tätigen	Hintergrund zur Notrufunterstützung Ein Telefon zum Tätigen von Notrufen konfigurieren 217 Konfiguration E911-Geolokation Ein Notruf wird nicht mit den Notfalldiensten verbunden
LDAP über TLS (LDAPS).	LDAP über TLS konfigurieren
DHCP-VLAN-Optionen.	Die DHCP-VLAN-Option über die Telefon-Webseite einrichten VLAN-Einstellungen Felder bei der Netzwerkkonfiguration
HTTPS-Unterstützung für XSI-Services.	XSI-Telefondienst Telefon kann nicht auf das BroadSoft Directory für XSI zugreifen

Neu und geändert in Firmware-Version 11.1(1)

Funktion	Neue oder geänderte Abschnitte
Unterstützung für asiatische Sprachen	Sprache des Telefondisplays Probleme mit dem Telefondisplay Die Schriftart ist zu klein oder weist ungewöhnliche Zeichen auf Seite 356 Telefonbildschirm zeigt Felder anstelle asiatischer Zeichen an Telefon-Sprachpaket wird nicht angezeigt Die Softkey-Beschriftungen sind abgeschnitten

Funktion	Neue oder geänderte Abschnitte
Callcenter-Unterstützung	Ein Callcenter-Telefon eines Agenten konfigurieren Fehlende ACD-Anrufinformationen ACD-Einstellungen Telefon zeigt keine ACD-Softkeys an
Anrufaufzeichnung	Remote-Anrufaufzeichnung mit SIP REC aktivieren Remote-Anrufaufzeichnung mit SIP INFO aktivieren Anruf wird nicht aufgezeichnet
Cisco IP-Telefon 8845- und 8865-Unterstützung	Video-Codec konfigurieren Videokonfiguration Auflösung für Videotransmission einrichten Videobandbreite steuern Videokonfiguration Videodienste deaktivieren Videokonfiguration
Taste zum Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen auf der Telefon-Webseite	Telefon über die Taste der Webbenutzeroberfläche auf die Werkseinstellungen zurücksetzen Auf Werkseinstellungen zurücksetzen
IPv6-Unterstützung	Felder bei der Netzwerkkonfiguration IPv6-Informationen Netzwerkeinstellungen IPv6-Einstellungen
Präsenzstatus	Telefon für Präsenz einrichten Broadsoft-XMPP Telefon-Präsenznachricht: Verbindung zum Server getrennt Präsenzstatus funktioniert nicht

Neue und geänderte Funktionen in Firmware-Version 11.0(1)

Alle neuen Funktionen wurden zu [Telefoniefunktionen](#) hinzugefügt.

Überarbeitung	Aktualisierter Abschnitt
MOS-Erweiterung hinzugefügt.	Siehe MOS-LQ- und MOS-CQ-Werte im Status der Anrufverbindung

Überarbeitung	Aktualisierter Abschnitt
Anweisungen zur Konfiguration der Anzeige von verpassten Anrufen auf der Seite „Configuration Utility“ hinzugefügt.	Erweiterte Dienste Konfigurieren der Anzeige von verpassten Anrufen mit dem Configuration Utility
Möglichkeit zum Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen und Anpingen über die Telefon-Webseite mit einer bestimmten URL wurden hinzugefügt.	Zurücksetzen des Telefons auf die Werkseinstellungen über die Telefon-Webseite Ermitteln von Telefonproblemen mit einer URL auf der Telefon-Webseite
Informationen zu einem Sternkürzel wurden zum Konferenz-Hardkey auf der Telefon-Webseite hinzugefügt.	Aktivieren der Konferenztaste mit einem Sternkürzel
Das Logo kann als Boot-Anzeige hinzugefügt werden.	Hinzufügen eines Logos als Boot-Anzeige
Tastenerweiterungsmodul wird beim Anschließen automatisch erkannt	Automatische Erkennung der Tastenerweiterungsmodule

