

# Annnonce d'arrêt de commercialisation et de fin de vie de Cisco Prime Infrastructure HW Gen3 Appliance and 3.10 Software, Licenses

---

# Contents

Vue d'ensemble	3
Fin-de-La vie Les jalons	3
Produit partie nombres	4
Options de migration du produit	23
Pour en savoir plus	24

## Vue d'ensemble

### EOL14964 - Modifié

Cisco annonce la date d'arrêt de commercialisation et de fin de vie de Cisco Prime Infrastructure HW Gen3 Appliance and 3.10 Software, Licenses. Les clients ont jusqu'au 29 septembre 2023 pour commander les produits concernés. Le centre d'assistance technique de Cisco (TAC) continuera de prendre en charge les clients dont les contrats de service sont en cours, comme illustré dans le tableau 1 du bulletin de fin de vie des produits. Le tableau 1 décrit les étapes et donne les définitions et les dates relatives aux produits concernés. Le tableau 2 répertorie les numéros de référence des pièces du produit qui est l'objet du présent avis. Pour les clients dont les contrats de service et d'assistance sont en cours et qui ont été payés, la prise en charge se fera selon les modalités desdits contrats.

## Fin-de-La vie Les jalons

**Tableau 1.** Étapes et dates relatives à la fin de vie de Cisco Prime Infrastructure HW Gen3 Appliance and 3.10 Software, Licenses

Étape	Définition	Date
<b>Date d'annonce de fin de vie</b>	Date à laquelle le document annonçant la fin de commercialisation et la fin de vie d'un produit est diffusé au grand public.	31 mars 2023
<b>Date de fin de commercialisation : HW,OS SW,Licence</b>	Date limite de commande du produit auprès des points de vente Cisco. Passée cette date, le produit ne sera plus en vente.	29 septembre 2023
<b>Dernière date de livraison : HW,OS SW,Licence</b>	Date limite jusqu'à laquelle une livraison pourra être demandée à Cisco et/ou ses sous-traitants. La date de livraison réelle dépend du délai d'exécution.	28 décembre 2023
<b>Date de la dernière version de maintenance : HW,OS SW</b>	Dernière date à laquelle les équipes techniques de Cisco peuvent proposer une version de maintenance finale ou un correctif. Après cette date, les équipes techniques de Cisco ne seront plus chargées de développer, réparer, gérer ou tester les logiciels du produit.	28 septembre 2024
<b>Arrêt de l'assistance relative à la sécurité/aux vulnérabilités : HW</b>	Dernière date à laquelle les équipes techniques peuvent proposer une version de maintenance prévue ou une solution logicielle planifiée pour remédier à un problème de sécurité lié à la vulnérabilité.	28 septembre 2025

Étape	Définition	Date
<b>Date d'arrêt de l'analyse régulière des défaillances : HW</b>	Dernière date à laquelle une analyse de défaillance de routine peut être effectuée afin de déterminer la cause d'une défaillance ou d'un défaut du matériel.	28 septembre 2024
<b>Date de dernière modification des contrats de service : HW,OS SW</b>	Pour les équipements et les logiciels non couverts par un contrat de service et d'assistance, dernière date à laquelle il est possible de commander un nouveau contrat de service et d'assistance, ou d'ajouter un équipement et/ou un logiciel à un contrat de service et d'assistance existant.	28 septembre 2024
<b>Date de l'arrêt des renouvellements de contrats de service : HW,OS SW</b>	Date limite pour prolonger ou reconduire un contrat de service pour le produit.	25 décembre 2027
<b>Date de fin d'assistance: HW,OS SW</b>	La date jusqu'à laquelle le client peut bénéficier d'une assistance et de réparations du produit selon les modalités du contrat de service ou les conditions générales de la garantie. Après cette date, le produit ne fait plus l'objet de services d'assistance et est considéré comme obsolète.	30 septembre 2028

HW = Matériel      OS SW = Système d'exploitation      App. SW = Logiciel d'application

**Note:** For customers entitled to prime licenses as part of DNA subscription and/or Renewed DNA subscription (with PIDs: DNA-AIR-RENEW, DNA-CAT-RENEW), are entitled for support until Sep 30, 2028.

## Produit partie nombres

**Tableau 2.** Numéros de référence des pièces du produit affecté par le présent avis

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
<b>PI-CPU-I6248</b>	Intel 6248 2,5 GHz/150 W 20C, 27,5 Mo DCP DDR4 2 933 MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>PI-HD12TB10K12N</b>	Disque dur 1,2 To 12 G SAS 10 000 tr/min SFF	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>PI-MR-X16G1RT-H</b>	16 Go DDR4- 2933 MHz RDIMM/1Rx4/1.2v	Aucun produit de remplacement n'est	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
		actuellement offert pour ce produit.		
<b>PI-MR-X16G1RW</b>	16 Go de RDIMM SRx4 3200 (8 Go)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>PI-MR-X16G1RW=</b>	^16GB RDIMM SRx4 3200 (8Gb)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>PI-MSTOR-SD</b>	Support de mini-stockage pour SD (contenant jusqu'à 2 cartes)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>PI-RAID-M5</b>	Contrôleur modulaire RAID Cisco 12G avec cache de 2 Go	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>PI-SD-32G-S</b>	Carte SD de 32 Go pour les serveurs UCS	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>PI-SD960GM1X-EV</b>	Disque SSD SATA 6G 960 Go de 2,5 po pour grande entreprise	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>PI-UCSC-PSU1-770W</b>	Bloc d'alimentation CA à connexion à chaud de 770 W pour serveur sur bâti série C de 1U	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>PI-UCSC-PSU1-770W=</b>	770W AC Hot-Plug Power Supply for 1U C-Series Rack Server	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>PI-UCSM5-APL-K9</b>	Appareil matériel physique Cisco Prime Infrastructure UCS (troisième gén)	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	Cisco DNA Center Appliance	-
<b>PI-UCSM5-APL-K9=</b>	Lecteurs FRU HW Appl de Cisco Prime Infrastructure UCS HW facultatifs	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
<b>PI-UCSM5-APL-U-K9</b>	Mise à niveau appareil physique Infrastructure Cisco Prime UCS (troisième génération)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>C1-PI-LFAS-2K3K-K9</b>	Licence de périphérique Cisco ONE Prime Infrastructure pour LF et AS pour CAT 2k et 3k	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>C1-PI-LFAS-4K6K-K9</b>	Licence de périphérique Cisco ONE Prime Infrastructure pour LF et AS pour CAT 4k et 6k	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>L-MGMT3X-1K-K9</b>	Cisco Enterprise Management : PI 3.x LF, AS, 1 Cat 1K	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>L-MGMT3X-1K-K9=</b>	Cisco Ent MGMT: PI 3.x LF,AS, 1 Cat 1K	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>L-MGMT3X-2K-K9</b>	Cisco Enterprise Management : PI 3.x LF, AS, 1 Cat 2K	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>L-MGMT3X-2K-K9=</b>	Cisco Enterprise Management : licence PI 3.x LF, AS et APIC-EM, 1 Cat 2K	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>L-MGMT3X-2K3K-K9</b>	Cisco Ent MGMT: PI 3.x LF,AS, 1 Cat 2K/3K	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>L-MGMT3X-3K-K9</b>	Cisco Enterprise Management : PI 3.x LF, AS, 1 Cat 3K	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>L-MGMT3X-3K-K9=</b>	Cisco Enterprise Management : PI 3.x LF, AS, 1 Cat 3K	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
<b>L-MGMT3X-4K-K9</b>	Cisco Enterprise Management : PI 3.x LF, AS, 1 Cat 4K	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>L-MGMT3X-4K-K9=</b>	Cisco Ent MGMT: PI 3.x LF,AS, 1 Cat 4K	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>L-MGMT3X-4K6K-K9</b>	Cisco Ent MGMT: PI 3.x LF,AS, 1 Cat 4K/6K	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>L-MGMT3X-6K-K9</b>	Cisco Ent MGMT: PI 3.x LF,AS, 1 Cat 6K	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>L-MGMT3X-6K-K9=</b>	Cisco Ent MGMT: PI 3.x LF,AS, 1 Cat 6K	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>L-MGMT3X-800SR-K9</b>	Cisco Enterprise Management : licence PI 3.x LF, AS et APIC-EM, 1 routeur de série 800	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>L-MGMT3X-800SR-K9=</b>	Cisco Ent MGMT: PI 3.x LF, AS, 1 800Ser RTR	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>L-MGMT3X-92XX-K9</b>	Gestion Cisco Entreprise : PI LF 3.x, AS, 1 commutateur Cat 9200	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>L-MGMT3X-92XX-K9=</b>	Gestion Cisco Entreprise : PI LF 3.x, AS, 1 commutateur Cat 9200	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>L-MGMT3X-93XX-K9</b>	Cisco Enterprise Management : PI 3.x LF, AS, 1 Cat 93xx	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>L-MGMT3X-93XX-K9=</b>	Cisco Enterprise Management : PI 3.x LF, AS, 1 Cat 93xx	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
<b>L-MGMT3X-94XX-K9</b>	Cisco Enterprise Management : PI 3.x LF, AS, 1 Cat 94xx	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>L-MGMT3X-94XX-K9=</b>	Cisco Ent MGMT: PI 3.x LF,AS,1 Cat 94xx	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>L-MGMT3X-95XX-K9</b>	Cisco Enterprise Management : PI 3.x LF, AS, 1 Cat 95xx	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>L-MGMT3X-95XX-K9=</b>	Cisco Enterprise Management : PI 3.x LF, AS, 1 Cat 95xx	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>L-MGMT3X-96XX-K9</b>	Cisco Ent MGMT : PI 3.x LF, AS, 1 commutateur Cat 9600	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>L-MGMT3X-96XX-K9=</b>	Cisco Ent MGMT: PI 3.x LF,AS, 1 Cat 9600 Switch	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>L-MGMT3X-AP-HV-K9</b>	Cisco Enterprise Management : PI 3.x LF, AS, 1 AP, Min. 2,5 K	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>L-MGMT3X-AP-HV-K9=</b>	Cisco Ent MGMT: PI 3.x LF, AS, 1AP, Min 2.5K	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>L-MGMT3X-AP-K9</b>	Cisco Enterprise Management : PI 3.x LF, AS, 1 AP	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>L-MGMT3X-AP-K9=</b>	Cisco Enterprise Management : PI 3.x LF, AS, 1 AP	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>L-MGMT3X-ASR1K9</b>	Cisco Enterprise Management - PI 3.x LF, AS, 1 ASR1K	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
<b>L-MGMT3X-ASR1K9=</b>	Cisco Ent MGMT: PI 3.x LF, AS, 1 ASR1K	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>L-MGMT3X-ASR9H</b>	Cisco Ent MGMT: PI 3.x LF, AS, 1 ASR9xx	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>L-MGMT3X-ASR9K</b>	Cisco Ent MGMT: PI 3.x LF, AS, 1 ASR9K	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>L-MGMT3X-CM-1</b>	Cisco Ent MGMT: PI 3.x Compliance Lic, 1 Device	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>L-MGMT3X-CSR1-K9</b>	Cisco Ent MGMT: PI 3.x LF, AS, 1 CSR1K	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>L-MGMT3X-CSR1-K9=</b>	Cisco Ent MGMT: PI 3.x LF, AS, 1 CSR1K	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>L-MGMT3X-HA</b>	Cisco Enterprise Management : PI 3.x, APIC-EM (s il y a lieu), licence H/A	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>L-MGMT3X-HA=</b>	Cisco Enterprise Management : PI 3.x, APIC-EM (s il y a lieu), licence H/A	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>L-MGMT3X-ISR1-K9</b>	Cisco Enterprise Management - PI 3.x LF, AS, 1 ISR1K	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>L-MGMT3X-ISR1-K9=</b>	Cisco Enterprise Management - PI 3.x LF, AS, 1 ISR1K	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>L-MGMT3X-ISR2-K9</b>	Cisco Enterprise Management - PI 3.x LF, AS, 1 ISR3K	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
<b>L-MGMT3X-ISR2-K9=</b>	Cisco Ent MGMT: PI 3.x LF, AS, 1 ISR2K	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>L-MGMT3X-ISR3-K9</b>	Cisco Enterprise Management - PI 3.x LF, AS, 1 ISR3K	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>L-MGMT3X-ISR3-K9=</b>	Cisco Ent MGMT: PI 3.x LF, AS, 1 ISR3K	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>L-MGMT3X-ISR4-K9</b>	Cisco Enterprise Management - PI 3.x LF, AS, 1 ISR4K	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>L-MGMT3X-ISR4-K9=</b>	Cisco Enterprise Management - PI 3.x LF, AS, 1 ISR4K	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>L-MGMT3X-MSP-1</b>	Cisco Ent MGMT: PI 3.x Multicustomer - 1 Customer RTU	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>L-MGMT3X-MSP-1=</b>	Cisco Ent MGMT: PI 3.x Multicustomer - 1 Customer RTU	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>L-MGMT3X-N-CL</b>	Cisco Ent MGMT: PI 3.x Collector Lic, 1 Server	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>L-MGMT3X-N-CL=</b>	Cisco Ent MGMT: PI 3.x Collector Lic, 1 Server	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>L-MGMT3X-N7K-K9</b>	Cisco Ent MGMT: Licence PI 3.x LF, AS, 1 Nexus 7K	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>L-MGMT3X-N7K-K9=</b>	Cisco Ent MGMT: PI 3.x LF, AS Lic, 1 Nexus 7K	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
<b>L-MGMT3X-OPRCTR-1</b>	Cisco Enterprise Management : Licence pour 1 serveur, centre des opérations PI 3.x	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>L-MGMT3X-OPRCTR-1=</b>	Cisco Ent MGMT: PI 3.x Oper Cntr, 1 Srv Lic	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>L-MGMT3X-OPRCTR-B</b>	Cisco Enterprise Management : Licence de base, centre des opérations PI 3.x	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>L-MGMT3X-OPRCTR-B=</b>	Cisco Ent MGMT: PI 3.x Oper Cntr, BASE Lic	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>L-MGMT3X-PI-BASE</b>	Cisco Enterprise Management : Licence de base pour plateforme PI 3.x	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>L-MGMT3X-PI-BASE=</b>	Cisco Enterprise Management : Licence de base pour plateforme PI 3.x	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>L-MGMT3X-TKN-K9</b>	Cisco Ent MGMT: PI 3.x LF, AS, 1 Token	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>L-MGMT3X-TKN-K9=</b>	Cisco Enterprise Management, PI 3.x LF, AS, jeton 1	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>L-P-PI3-AS-2.5K-U</b>	Prime Infra 2.x Assurance to PI 3.0 Assurance Upg 2.5K Dev	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>L-P-PI3-LF-2.5K-U</b>	Mise à niveau Prime Infra 1.x, 2.x LF à PI 3.0 LF pour 2 500 appareils	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>L-P-PI3X-AS-100-U</b>	Mise à niveau assurance Prime Infra 2.x à assurance PI 3.0 pour 100 appareils	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
<b>L-P-PI3X-AS-10K-U</b>	Prime Infra 2.x Assurance to PI 3.0 Assurance Upg 10K Dev	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>L-P-PI3X-AS-15K-U</b>	Prime Infra 2.x Assurance to PI 3.0 Assurance Upg 15K Dev	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>L-P-PI3X-AS-1K-U</b>	Prime Infra 2.x Assurance to PI 3.0 Assurance Upg 1K Dev	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>L-P-PI3X-AS-25-U</b>	Mise à niveau assurance Prime Infra 2.x à assurance PI 3.0 pour 25 appareils	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>L-P-PI3X-AS-50-U</b>	Prime Infra 2.x Assurance to PI 3.0 Assurance Upg 50 Dev	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>L-P-PI3X-AS-500-U</b>	Mise à niveau assurance Prime Infra 2.x à assurance PI 3.0 pour 500 appareils	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>L-P-PI3X-AS-5K-U</b>	Prime Infra 2.x Assurance to PI 3.0 Assurance Upg 5K Dev	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>L-P-PI3X-LF-100-U</b>	Mise à niveau Prime Infra 1.x, 2.x LF à PI 3.0 LF pour 100 appareils	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>L-P-PI3X-LF-10K-U</b>	Prime Infra 1.x / 2.x LF to PI 3.0 LF Upg 10K Dev	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>L-P-PI3X-LF-15K-U</b>	Prime Infra 1.x / 2.x LF to PI 3.0 LF Upg 15K Dev	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>L-P-PI3X-LF-1K-U</b>	Mise à niveau Prime Infra 1.x, 2.x LF à PI 3.0 LF pour 1 000 appareils	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
<b>L-P-PI3X-LF-25-U</b>	Mise à niveau Prime Infra 1.x, 2.x LF à PI 3.0 LF pour 25 appareils	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>L-P-PI3X-LF-50-U</b>	Mise à niveau Prime Infra 1.x, 2.x LF à PI 3.0 LF pour 50 appareils	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>L-P-PI3X-LF-500-U</b>	Mise à niveau Prime Infra 1.x, 2.x LF à PI 3.0 LF pour 500 appareils	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>L-P-PI3X-LF-5K-U</b>	Prime Infra 1.x / 2.x LF to PI 3.0 LF Upg 5K Dev	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>L-PI3X-AS-100-U</b>	Prime Infra 2.x Assurance to PI 3.0 Assurance Upg 100 Dev	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>L-PI3X-AS-10K-U</b>	Prime Infra 2.x Assurance to PI 3.0 Assurance Upg 10K Dev	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>L-PI3X-AS-15K-U</b>	Prime Infra 2.x Assurance to PI 3.0 Assurance Upg 15K Dev	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>L-PI3X-AS-1K-U</b>	Prime Infra 2.x Assurance to PI 3.0 Assurance Upg 1K Dev	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>L-PI3X-AS-2.5K-U</b>	Prime Infra 2.x Assurance to PI 3.0 Assurance Upg 2.5K Dev	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>L-PI3X-AS-25-U</b>	Prime Infra 2.x Assurance to PI 3.0 Assurance Upg 25 Dev	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>L-PI3X-AS-50-U</b>	Prime Infra 2.x Assurance to PI 3.0 Assurance Upg 50 Dev	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
<b>L-PI3X-AS-500-U</b>	Prime Infra 2.x Assurance to PI 3.0 Assurance Upg 500 Dev	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>L-PI3X-AS-5K-U</b>	Prime Infra 2.x Assurance to PI 3.0 Assurance Upg 5K Dev	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>L-PI3X-LF-100-U</b>	Prime Infra 1.x / 2.x LF to PI 3.0 LF Upg 100 Dev	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>L-PI3X-LF-1000-U</b>	Prime Infra 1.x / 2.x LF to PI 3.0 LF Upg 1000 Device	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>L-PI3X-LF-10K-U</b>	Prime Infra 1.x / 2.x LF to PI 3.0 LF Upg 10K Dev	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>L-PI3X-LF-15K-U</b>	Prime Infra 1.x / 2.x LF to PI 3.0 LF Upg 15K Dev	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>L-PI3X-LF-2.5K-U</b>	Prime Infra 1.x / 2.x LF to PI 3.0 LF Upg 2.5K Dev	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>L-PI3X-LF-25-U</b>	Prime Infra 1.x / 2.x LF to PI 3.0 LF Upg 25 Dev	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>L-PI3X-LF-50-U</b>	Prime Infra 1.x / 2.x LF to PI 3.0 LF Upg 50 Dev	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>L-PI3X-LF-500-U</b>	Prime Infra 1.x / 2.x LF to PI 3.0 LF Upg 500 Dev	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>L-PI3X-LF-5K-U</b>	Prime Infra 1.x / 2.x LF to PI 3.0 LF Upg 5K Dev	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
<b>R-MGMT3X-N-K9</b>	Cisco Enterprise Management - Licence pour Prime Infrastructure 3.x	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>R-P-MGMT3X-U-K9</b>	Infrastructure Cisco Prime 1.x/2.x vers Cisco Enterprise Management 3.x, mise à niveau	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>S-MGMT3X-1K</b>	Cisco Ent MGMT: PI 3.x LF,AS, 1 Cat 1K	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>S-MGMT3X-1K=</b>	Cisco Ent MGMT: PI 3.x LF,AS, 1 Cat 1K	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>S-MGMT3X-2K</b>	Cisco Ent MGMT: PI 3.x LF,AS, 1 Cat 2K	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>S-MGMT3X-2K3K</b>	Cisco Ent MGMT: PI 3.x LF,AS, 1 Cat 2K/3	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>S-MGMT3X-3K</b>	Cisco Enterprise Management : PI 3.x LF, AS, 1 Cat 3000	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>S-MGMT3X-4K</b>	Cisco Ent MGMT: PI 3.x LF,AS, 1 Cat 4K/6	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>S-MGMT3X-4K6K</b>	Cisco Ent MGMT: PI 3.x LF,AS, 1 Cat 4K/6	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>S-MGMT3X-6K</b>	Cisco Enterprise Management : PI 3.x LF, AS, 1 Cat 6000	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>S-MGMT3X-800SR</b>	Cisco Enterprise Management : licence Smart PI 3.x LF, AS,	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

---

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
	APIC-EM, 1 routeur de série 800			

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
<b>S-MGMT3X-92XX-K9</b>	Gestion Cisco Entreprise : PI LF 3.x, AS, 1 commutateur Cat 9200	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>S-MGMT3X-92XX-K9=</b>	Gestion Cisco Entreprise : PI LF 3.x, AS, 1 commutateur Cat 9200	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>S-MGMT3X-93XX-K9</b>	Cisco Ent MGMT : PI 3.x LF, AS, 1 commutateur Cat 9300	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>S-MGMT3X-93XX-K9=</b>	Cisco Ent MGMT : PI 3.x LF, AS, 1 commutateur Cat 9300	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>S-MGMT3X-94XX-K9</b>	Cisco Ent MGMT : PI 3.x LF, AS, 1 commutateur Cat 9400	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>S-MGMT3X-94XX-K9=</b>	Gestion Cisco Entreprise: PI LF 3.x, AS, 1 commutateur Cat 9400	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>S-MGMT3X-95XX-K9</b>	Gestion Cisco Entreprise: PI LF 3.x, AS, 1 commutateur Cat 9500	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>S-MGMT3X-95XX-K9=</b>	Gestion Cisco Entreprise: PI LF 3.x, AS, 1 commutateur Cat 9500	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>S-MGMT3X-96XX-K9</b>	Cisco Ent MGMT: PI 3.x LF, AS, 1 commutateur Cat 9600	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>S-MGMT3X-96XX-K9=</b>	Cisco Ent MGMT: PI 3.x LF,AS, 1 Cat 9600 Switch	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>S-MGMT3X-AP</b>	Cisco Enterprise Management: licence Smart PI 3.x LF, AS et APIC-EM, 1 AP	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
<b>S-MGMT3X-AP-HV</b>	Cisco Ent MGMT: PI 3.x LF,AS& APIC-EM SmLic, 1 AP -min 2.5K	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>S-MGMT3X-ASR1K</b>	Cisco Enterprise Management: licence Smart PI 3.x LF, AS et APIC-EM, 1 ASR1K	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>S-MGMT3X-ASR1K9</b>	Cisco Ent MGMT: PI 3.x LF, AS, APIC-EM Sm Lic, 1 ASR1K	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>S-MGMT3X-ASR9H</b>	Cisco Ent MGMT: PI 3.x LF, AS & APIC-EM Smart Lic, 1 ASR9xx	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>S-MGMT3X-ASR9K</b>	Cisco Ent MGMT: PI 3.x LF, AS, APIC-EM Sm Lic, 1 ASR9K	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>S-MGMT3X-CL</b>	Cisco Ent MGMT: PI 3.x Collector Smart Lic, 1 Server	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>S-MGMT3X-CM-1</b>	Cisco Ent MGMT: PI 3.x Compliance Smart Lic, 1 Device	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>S-MGMT3X-CSR1</b>	Cisco Ent MGMT: PI 3.x LF, AS, APIC-EM Sm Lic, 1 CSR1K	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>S-MGMT3X-GW</b>	Cisco Ent MGMT: PI 3.x PnP Gateway RTU Smart Lic	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>S-MGMT3X-HA</b>	Cisco Ent MGMT: PI 3.x, APIC-EM (si app), Licence Smart H/A	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>S-MGMT3X-ISR1</b>	Cisco Ent MGMT: PI 3.x LF, AS, APIC-EM Sm Lic, 1 ISR1K	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
<b>S-MGMT3X-ISR2</b>	Cisco Ent MGMT: PI 3.x LF, AS, APIC-EM Sm Lic, 1 ISR2K	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>S-MGMT3X-ISR3</b>	Cisco Ent MGMT: PI 3.x LF, AS, APIC-EM Sm Lic, 1 ISR3K	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>S-MGMT3X-ISR4</b>	Cisco Enterprise Management: licence PI 3.x LF, AS, APIC-EM SM, 1 ISR4K	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>S-MGMT3X-MSP-1</b>	Cisco Ent MGMT: PI 3.x Multicustomer Sm Lic, 1 Cust RTU	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>S-MGMT3X-N-K9</b>	Cisco Enterprise Management: licence Smart pour applications PI 3.x et APIC EM Foundation	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>S-MGMT3X-N3K</b>	Cisco Ent MGMT: PI 3.x LF, AS Smart Lic, 1 Nexus 3K	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>S-MGMT3X-N6K</b>	Cisco Ent MGMT: PI 3.x 3.x LF, AS Smart Lic, 1 Nexus 6K	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>S-MGMT3X-N7K</b>	Cisco Enterprise Management: licence Smart PI 3.x LF, AS et APIC-EM, 1 Nexus 7K	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>S-MGMT3X-N9K</b>	Cisco Ent MGMT: PI 3.x LF, AS Smart Lic, 1 Nexus 9K	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>S-MGMT3X-OPRCTR-1</b>	Cisco Ent MGMT: PI 3.x Oper Cntr Smart Lic, 1 Srv	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>S-MGMT3X-OPRCTR-B</b>	Cisco Ent MGMT: PI 3.x Oper Cntr, Licence Smart de BASE	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
<b>S-MGMT3X-PI-BASE</b>	Cisco Enterprise Management: Licence Smart de base pour plateforme PI 3.x	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>S-MGMT3X-UV</b>	Cisco Ent MGMT: PI 3.x UCS VM MGMT Smart Lic, 1 Srv	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>S-PI3X-AS-AP-HV</b>	Cisco MGMT: Prime Infra 3.x AS Lic, N > = 5K AP Lic.	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>S-PI3X-LF-AP-HV</b>	Cisco MGMT: Prime Infra 3.x LF Lic, N > = 5K AP Lic.	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>PI-UCS-APL-IMG-310</b>	Logiciel pour appareil infrastructure Cisco Prime 3.10 UCS	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
<b>R-PI310-SW-K9</b>	Logiciel infrastructure Prime 3.10	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
<b>R-PI310-SW-K9=</b>	Prime Infrastructure 3.10 Software	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
<b>PI-CPU-6148</b>	2,4 GHz 6148/150W 20C/Cache 27,50 Mo/DDR4 2666MHz	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>PI-MR-X16G1RS-H</b>	16 Go DDR4-2666-MHz RDIMM/PC4-21300/simple rang/x4/1,2v	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
<b>PI-LFAS-AP-LIC</b>	Prime AP Licenses	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>PI-LFAS-AP-R</b>	Licence à durée déterminée Prime AP - Renouvellement Cisco DNAC1 seulement	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>PI-LFAS-AP-T</b>	Licences Prime AP à durée déterminée	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>PI-LFAS-AP-T=</b>	Prime AP Term Licenses	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>PI-LFAS-AP-T-3Y</b>	Licence dév PI pour le cycle de vie et la durée de l'assurance, 3 ans	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>PI-LFAS-AP-T-5Y</b>	Licence dév PI pour le cycle de vie et la durée de l'assurance, 5 ans	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>PI-LFAS-AP-T-7Y</b>	Licence de développement PI pour Lifecycle & Assurance, 7 ans	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>PI-LFAS-T</b>	Modalités de la solution Cycle de vie et assurance de Prime Infrastructure - Licence Smart	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>L-PILMS42-KIT</b>	Prime Infrastructure, kit de licence LMS	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>C1-PI-LFAS-ISR-K9</b>	Licence de périphérique Cisco ONE PI pour application LF, AS et IWAN pour ISR	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
<b>C1-PI-LFAS-AP-T</b>	Cisco ONE, licence dév. PI pour le cycle de vie et la durée de l'assurance	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>C1-R-PI-LF-AP-K9</b>	Cisco ONE Prime Infrastructure LF Lic for WLAN (Ref, No Lic)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>C1-PI-AS-AP-K9</b>	Cisco ONE PI Dev Lic for Assurance for WLAN	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>C1-PI-LF-AP-K9</b>	Cisco ONE PI Dev Lic for Lifecycle for WLAN	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>C1-PI-LFAS-ASR1K9</b>	Licence de périphérique Cisco ONE Infrastructure Prime pour LF et AS pour ASR 1000	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>C1-PI-LFAS-4K6K-D</b>	PI Lifecycle & Assurance C4K Support only (No Lic)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>C1-PI-LFAS-2K3K-D</b>	Cycle de vie de PI et assurance pour le soutien C2K/3K uniquement (sans licence)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

---

## Options de migration du produit

Customers are encouraged to migrate to the latest version of Cisco DNA Center HW Appliance or Virtual Appliance. Information about this product can be found at:

<https://www.cisco.com/site/us/en/products/networking/catalyst-center/index.html>.

Customers may also migrate to Cloud monitoring for Catalyst depending on their deployment-

[https://www.cisco.com/c/m/en\\_us/solutions/enterprise-networks/nb-06-cloud-managed-catalyst-infograph.html](https://www.cisco.com/c/m/en_us/solutions/enterprise-networks/nb-06-cloud-managed-catalyst-infograph.html)

En fonction de leur zone géographique, les clients peuvent profiter du programme TMP (Technology Migration Program) pour échanger certains produits et bénéficier d'une remise sur l'achat de nouveaux équipements Cisco. Pour en savoir plus sur le programme TMP Cisco, les clients peuvent contacter leur partenaire Cisco ou l'équipe Cisco responsable de leur compte. Nos partenaires peuvent obtenir des informations complémentaires sur le programme TMP sur Partner Central à l'adresse

[https://www.cisco.com/web/partners/incentives\\_and\\_promotions/tmp.html](https://www.cisco.com/web/partners/incentives_and_promotions/tmp.html).

Les clients peuvent continuer à acheter des Cisco Prime Infrastructure HW Gen3 Appliance and 3.10 Software, Licenses en passant par notre programme de vente d'équipements remis en état et certifiés. Les produits remis en état sont parfois mis en vente en quantité limitée dans certains pays, et ce, jusqu'à la date de fin d'assistance. Les commandes sont traitées dans l'ordre d'arrivée. Pour en savoir plus sur notre programme de vente d'équipements remis en état et certifiés, rendez-vous sur la page: <https://www.cisco.com/go/eos>.

Nous encourageons nos clients à adopter [nom du produit de migration]. Pour obtenir plus d'informations sur ce produit, rendez-vous sur la page: [URL de la page du produit de migration/remplacement sur cisco.com].

Le programme Reprise et recyclage de Cisco permet aux entreprises de se débarrasser proprement des produits en surplus ayant atteint leur fin de vie utile. Ce programme est accessible à tous les utilisateurs professionnels des produits de marque Cisco et des sociétés affiliées. Pour en savoir plus, consultez :

[https://www.cisco.com/web/about/ac227/ac228/ac231/about\\_cisco\\_takeback\\_recycling.html](https://www.cisco.com/web/about/ac227/ac228/ac231/about_cisco_takeback_recycling.html).

---

## Pour en savoir plus

Pour en savoir plus sur la politique de Cisco en matière de produits en fin de vie, rendez-vous sur la page: [https://www.cisco.com/web/CA/products/products\\_end\\_of\\_life\\_policy\\_fr.html](https://www.cisco.com/web/CA/products/products_end_of_life_policy_fr.html).

Pour en savoir plus sur les garanties des produits Cisco, rendez-vous sur la page: [https://www.cisco.com/web/CA/products/prod\\_warranties\\_listing\\_fr.html](https://www.cisco.com/web/CA/products/prod_warranties_listing_fr.html).

Pour vous abonner et recevoir des informations sur l'arrêt de la commercialisation et la fin de vie des produits, rendez-vous sur la page: <https://www.cisco.com/cisco/support/notifications.html>.

Toute traduction autorisée de ce bulletin publiée par Cisco et ses sociétés affiliées a pour but d'aider les clients à comprendre le contenu décrit dans la version anglaise. Cette traduction est le fruit d'un effort économique raisonnable. Cependant, en cas de différences entre la version anglaise et le document traduit, consultez la version anglaise, considérée comme la version officielle.

**Americas Headquarters**  
Cisco Systems, Inc.  
San Jose, CA

**Asia Pacific Headquarters**  
Cisco Systems (USA) Pte. Ltd.  
Singapore

**Europe Headquarters**  
Cisco Systems International BV Amsterdam,  
The Netherlands

Cisco has more than 200 offices worldwide. Addresses, phone numbers, and fax numbers are listed on the Cisco Website at <https://www.cisco.com/go/offices>.

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: <https://www.cisco.com/go/trademarks>. Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1110R)