

## Annnonce d'arrêt de commercialisation et de fin de vie de Cisco IP Conference Phone 8831 for on-premise and accessories

EOL12402

Cisco annonce la date d'arrêt de commercialisation et de fin de vie de Cisco IP Conference Phone 8831 for on-premise and accessories. Les clients ont jusqu'au 7 octobre 2019 pour commander les produits concernés. Le centre d'assistance technique de Cisco (TAC) continuera de prendre en charge les clients dont les contrats de service sont en cours, comme illustré dans le tableau 1 du bulletin de fin de vie des produits. Le tableau 1 décrit les étapes et donne les définitions et les dates relatives aux produits concernés. Le tableau 2 répertorie les numéros de référence des pièces du produit qui est l'objet du présent avis. Pour les clients dont les contrats de service et d'assistance sont en cours et qui ont été payés, la prise en charge se fera selon les modalités desdits contrats.

**Tableau 1.** Étapes et dates relatives à la fin de vie de Cisco IP Conference Phone 8831 for on-premise and accessories

Étape	Définition	Date
<b>Date d'annonce de fin de vie</b>	Date à laquelle le document annonçant la fin de commercialisation et la fin de vie d'un produit est diffusé au grand public.	8 avril 2019
<b>Date de fin de commercialisation: HW</b>	Date limite de commande du produit auprès des points de vente Cisco. Passée cette date, le produit ne sera plus en vente.	7 octobre 2019
<b>Dernière date de livraison: HW</b>	Date limite jusqu'à laquelle une livraison pourra être demandée à Cisco et/ou ses sous-traitants. La date de livraison réelle dépend du délai d'exécution.	5 janvier 2020
<b>Date de la dernière version de maintenance: HW</b>	Dernière date à laquelle les équipes techniques de Cisco peuvent proposer une version de maintenance finale ou un correctif. Après cette date, les équipes techniques de Cisco ne seront plus chargées de développer, réparer, gérer ou tester les logiciels du produit.	6 octobre 2020
<b>Date d'arrêt de l'analyse régulière des défaillances: HW</b>	Dernière date à laquelle une analyse de défaillance de routine peut être effectuée afin de déterminer la cause d'une défaillance ou d'un défaut du matériel.	6 octobre 2020
<b>Date de dernière modification des contrats de service: HW</b>	Pour les équipements et les logiciels non couverts par un contrat de service et d'assistance, dernière date à laquelle il est possible de commander un nouveau contrat de service et d'assistance, ou d'ajouter un équipement et/ou un logiciel à un contrat de service et d'assistance existant.	6 octobre 2020
<b>Date de l'arrêt des renouvellements de contrats de service: HW</b>	Date limite pour prolonger ou reconduire un contrat de service pour le produit.	2 janvier 2024
<b>Date de fin d'assistance: HW</b>	La date jusqu'à laquelle le client peut bénéficier d'une assistance et de réparations du produit selon les modalités du contrat de service ou les conditions générales de la garantie. Après cette date, le produit ne fait plus l'objet de services d'assistance et est considéré comme obsolète.	31 octobre 2024

HW = Matériel    OS SW = Système d'exploitation    App. SW = Logiciel d'application

**Tableau 2.** Numéros de référence des pièces du produit affecté par le présent avis

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
CP-8831-BASE-S	Spare Cisco 8831 Base for North America	CP-8832-K9	Cisco 8832 in Charcoal with accessories for North America	-
CP-8831-BASE-S-BR	Spare Cisco 8831 Base for Brazil	CP-8832-NR-K9	Cisco IP Conference Phone 8832 No Radio version	-
CP-8831-BASE-S-BR=	Spare Cisco 8831 Base for Brazil	CP-8832-NR-K9	Cisco IP Conference Phone 8832 No Radio version	-
CP-8831-BASE-S-EU	Spare Cisco 8831 base for APAC, EMEA, and Australia	CP-8832-EU-K9	8832 base in charcoal color for APAC, EMEA, and Australia	-
CP-8831-BASE-S-EU=	Spare Cisco 8831 Base for APAC, EMEA, and Australia	CP-8832-EU-K9	8832 base in charcoal color for APAC, EMEA, and Australia	-
CP-8831-BASE-S-LA	Spare Cisco 8831 Base for Latin America	CP-8832-LA-K9	8832 base in charcoal color for Latin America	-
CP-8831-BASE-S-LA=	Spare Cisco 8831 Base for Latin America	CP-8832-LA-K9	8832 base in charcoal color for Latin America	-
CP-8831-BASE-S=	Spare Cisco IP Phone 8831 Base for North America	CP-8832-K9	Cisco 8832 in Charcoal with accessories for North America	-
CP-8831-BR-K9=	Cisco 8831 Base/Control Panel for Brazil	CP-8832-NR-K9	Cisco IP Conference Phone 8832 No Radio version	-
CP-8831-DC-BR-K9=	Cisco 8831 Daisy Chain Kit for Brazil	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
CP-8831-DC-CBL	Spare Cisco 8831 Daisy Chain Cable	CP-8832-DC=	8832 Daisy Chain Kit for North America	-
CP-8831-DC-CBL=	Câble de chaînage Cisco 8831	CP-8832-DC=	8832 Daisy Chain Kit for North America	-
CP-8831-DC-EU-K9=	Cisco 8831 Daisy Chain Kit for APAC, EMEA, and Australia	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
CP-8831-DC-J-K9=	Cisco 8831 Daisy Chain Kit for Japan	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
CP-8831-DC-K9=	Téléphone de conférence IP Cisco 8831, unité en guirlande	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
CP-8831-DC-LA-K9=	Cisco 8831 Daisy Chain Kit for Latin America	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
CP-8831-DC-NR-K9=	Cisco 8831 Daisy Chain Kit No Radio	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
CP-8831-DCU-S	Spare Cisco 8831 Display Control Unit (DCU)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
CP-8831-DCU-S=	Spare Cisco 8831 Display Control Unit (DCU)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
CP-8831-EU-K9=	Cisco 8831 Base/Control Panel for APAC, EMEA, & Australia	CP-8832-EU-K9	8832 base in charcoal color for APAC, EMEA, and Australia	-
CP-8831-K9++=	Cisco 8831 Base/Control Panel for North America	CP-8832-K9++	8832 base TAA in charcoal color for North America	-
CP-8831-K9++=	Cisco 8831 Base/Control Panel for North America	CP-8832-NR-K9++	No Radio 8832 base TAA in charcoal color for North America	-
CP-8831-K9=	Téléphone de conférence IP Cisco Unified 8831, base et contrôleur	CP-8832-K9	Cisco 8832 in Charcoal with accessories for North America	-
CP-8831-LA-K9=	Cisco 8831 Base/Control Panel for Latin America	CP-8832-LA-K9	8832 base in charcoal color for Latin America	-
CP-8831-MIC-BATT=	Spare Batteries for Wireless Satellite Microphones	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
CP-8831-MIC-WLS-A=	Cisco 8831 Wireless Microphone Kit	CP-8832-MIC-WLS-E=	Optional Cisco 8832 Wireless Microphone Kit for EMEA, APAC	-
CP-8831-MIC-WLS-E=	Cisco 8831 Wireless Microphone Kit	CP-8832-MIC-WLS-E=	Optional Cisco 8832 Wireless Microphone Kit for EMEA, APAC	-
CP-8831-MIC-WLS-J=	Cisco 8831 Wireless Microphone Kit	CP-8832-MIC-WLS-J=	Optional Cisco 8832 Wireless Microphone Kit for Japan	-
CP-8831-MIC-WLS=	Trousse de microphone sans fil 8831 de Cisco	CP-8832-MIC-WLS=	Cisco 8832 Wireless Microphones Kit for North America	-
CP-8831-MIC-WRLS=	Kit microphone sans fils pour téléphone de conférence IP Cisco 8831	CP-8832-MIC-WLS=	Cisco 8832 Wireless Microphones Kit for North America	-
CP-8831-NR-K9=	Cisco 8831 Base/Control Panel With No DECT Radio	CP-8832-NR-K9	Cisco IP Conference Phone 8832 No Radio version	-

## Options de migration du produit

En fonction de leur zone géographique, les clients peuvent profiter du programme TMP (Technology Migration Program) pour échanger certains produits et bénéficier d'une remise sur l'achat de nouveaux équipements Cisco. Pour en savoir plus sur le programme TMP Cisco, les clients peuvent contacter leur partenaire Cisco ou l'équipe Cisco responsable de leur compte. Nos partenaires peuvent obtenir des informations complémentaires sur le programme TMP sur Partner Central à l'adresse:

[https://www.cisco.com/web/partners/incentives\\_and\\_promotions/tmp.html](https://www.cisco.com/web/partners/incentives_and_promotions/tmp.html).

Les clients peuvent continuer à acheter des Cisco IP Conference Phone 8831 for on-premise and accessories en passant par notre programme de vente d'équipements remis en état et certifiés. Les produits remis en état sont parfois mis en vente en quantité limitée dans certains pays, et ce, jusqu'à la date de fin d'assistance. Les commandes sont traitées dans l'ordre d'arrivée. Pour en savoir plus sur notre programme de vente d'équipements remis en état et certifiés, rendez-vous sur la page: <https://www.cisco.com/go/eos>.

---

Nous encourageons nos clients à adopter [nom du produit de migration]. Pour obtenir plus d'informations sur ce produit, rendez-vous sur la page: [URL de la page du produit de migration/remplacement sur cisco.com].

Le programme Reprise et recyclage de Cisco permet aux entreprises de se débarrasser proprement des produits en surplus ayant atteint leur fin de vie utile. Ce programme est accessible à tous les utilisateurs professionnels des produits de marque Cisco et des sociétés affiliées. Pour en savoir plus, consultez:

[https://www.cisco.com/web/about/ac227/ac228/ac231/about\\_cisco\\_takeback\\_recycling.html](https://www.cisco.com/web/about/ac227/ac228/ac231/about_cisco_takeback_recycling.html).

### Pour en savoir plus

Pour en savoir plus sur la politique de Cisco en matière de produits en fin de vie, rendez-vous sur la page:

[https://www.cisco.com/web/CA/products/products\\_end\\_of\\_life\\_policy\\_fr.html](https://www.cisco.com/web/CA/products/products_end_of_life_policy_fr.html).

Pour en savoir plus sur les garanties des produits Cisco, rendez-vous sur la page:

[https://www.cisco.com/web/CA/products/prod\\_warranties\\_listing\\_fr.html](https://www.cisco.com/web/CA/products/prod_warranties_listing_fr.html).

Pour vous abonner et recevoir des informations sur l'arrêt de la commercialisation et la fin de vie des produits, rendez-vous sur la page: <https://www.cisco.com/cisco/support/notifications.html>.

Toute traduction autorisée de ce bulletin publiée par Cisco et ses sociétés affiliées a pour but d'aider les clients à comprendre le contenu décrit dans la version anglaise. Cette traduction est le fruit d'un effort économique raisonnable. Cependant, en cas de différences entre la version anglaise et le document traduit, consultez la version anglaise, considérée comme la version officielle.



---

**Americas Headquarters**  
Cisco Systems, Inc.  
San Jose, CA

**Asia Pacific Headquarters**  
Cisco Systems (USA) Pte. Ltd.  
Singapore

**Europe Headquarters**  
Cisco Systems International BV Amsterdam,  
The Netherlands

Cisco has more than 200 offices worldwide. Addresses, phone numbers, and fax numbers are listed on the Cisco Website at <https://www.cisco.com/go/offices>.

 Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: <https://www.cisco.com/go/trademarks>. Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1110R)