

Annnonce d'arrêt de commercialisation et de fin de vie de Cisco AMP for Networks 8150 and 8050

EOL11780

Cisco annonce la date d'arrêt de commercialisation et de fin de vie de Cisco AMP for Networks 8150 and 8050. Les clients ont jusqu'au 15 décembre 2017 pour commander les produits concernés. Le centre d'assistance technique de Cisco (TAC) continuera de prendre en charge les clients dont les contrats de service sont en cours, comme illustré dans le tableau 1 du bulletin de fin de vie des produits. Le tableau 1 décrit les étapes et donne les définitions et les dates relatives aux produits concernés. Le tableau 2 répertorie les numéros de référence des pièces du produit qui est l'objet du présent avis. Pour les clients dont les contrats de service et d'assistance sont en cours et qui ont été payés, la prise en charge se fera selon les modalités desdits contrats.

Tableau 1. Étapes et dates relatives à la fin de vie de Cisco AMP for Networks 8150 and 8050

| Étape | Définition | Date |
|---|--|------------------|
| Date d'annonce de fin de vie | Date à laquelle le document annonçant la fin de commercialisation et la fin de vie d'un produit est diffusé au grand public. | 16 juin 2017 |
| Date de fin de commercialisation: HW, Licence | Date limite de commande du produit auprès des points de vente Cisco. Passée cette date, le produit ne sera plus en vente. | 15 décembre 2017 |
| Dernière date de livraison: HW, Licence | Date limite jusqu'à laquelle une livraison pourra être demandée à Cisco et/ou ses sous-traitants. La date de livraison réelle dépend du délai d'exécution. | 15 mars 2018 |
| Date de la dernière version de maintenance: HW | Dernière date à laquelle les équipes techniques de Cisco peuvent proposer une version de maintenance finale ou un correctif. Après cette date, les équipes techniques de Cisco ne seront plus chargées de développer, réparer, gérer ou tester les logiciels du produit. | 15 décembre 2018 |
| Date d'arrêt de l'analyse régulière des défaillances: HW | Dernière date à laquelle une analyse de défaillance de routine peut être effectuée afin de déterminer la cause d'une défaillance ou d'un défaut du matériel. | 15 décembre 2018 |
| Date de dernière modification des contrats de service: HW | Pour les équipements et les logiciels non couverts par un contrat de service et d'assistance, dernière date à laquelle il est possible de commander un nouveau contrat de service et d'assistance, ou d'ajouter un équipement et/ou un logiciel à un contrat de service et d'assistance existant. | 15 décembre 2018 |
| Date de l'arrêt des renouvellements de contrats de service: HW | Date limite pour prolonger ou reconduire un contrat de service pour le produit. | 12 mars 2022 |
| Date de fin de la signature: licence | La date après laquelle il n'y aura plus de version de mise à jour de signature pour Cisco AMP pour les produits 8150 et 8050 de Cisco en cours de fin de vie. | 31 décembre 2022 |
| Date de fin d'assistance: HW | La date jusqu'à laquelle le client peut bénéficier d'une assistance et de réparations du produit selon les modalités du contrat de service ou les conditions générales de la garantie. Après cette date, le produit ne fait plus l'objet de services d'assistance et est considéré comme obsolète. | 31 décembre 2022 |

HW = Matériel OS SW = Système d'exploitation App. SW = Logiciel d'application

Customers are encouraged to migrate to the Cisco Firepower 4100 AMP Series Appliances. Information about this product can be found at: <http://www.cisco.com/c/en/us/products/security/firepower-4100-series/index.html>.

Tableau 2. Numéros de référence des pièces du produit affecté par le présent avis

| Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation | Description du produit | Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit | Description du produit de remplacement | Informations complémentaires |
|--|--|---|--|------------------------------|
| AMP8050-K9 | Cisco FirePOWER AMP8050 Chassis, 1U, 3 Slots | Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit. | FPR 4100 AMP Series Appliance | - |
| AMP8150-CTRL-LIC | Cisco FirePOWER 8150 Control License | Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit. | - | - |
| AMP8150-K9 | Cisco FirePOWER AMP8150 Chassis, 1U, 3 Slots | Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit. | FPR 4100 AMP Series Appliance | - |
| AMP8150-TAM-5Y | Cisco FirePOWER 8150 IPS, Apps and AMP 5YR Service Subs | Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit. | - | - |
| AMP8150-TAMC-5Y | Cisco FirePOWER 8150 IPS, Apps, AMP and URL 5YR Service Subs | Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit. | - | - |
| AMP8150-URL-5Y | Cisco FirePOWER 8150 URL Filtering 5YR Service Subscription | Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit. | - | - |
| AMP8150-VPN-K9 | Cisco FirePOWER 8150 VPN License | Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit. | - | - |
| AMP8150-VPN-K9= | Cisco FirePOWER 8150 VPN License | Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit. | - | - |
| FP8100-SSD480 | Cisco FirePOWER Malware Storage, 1U 8100 Series, SSD 480GB | Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit. | - | - |
| FP8100-SSD480= | Cisco FirePOWER Malware Storage, 1U 8100 Series, SSD 480GB | Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit. | - | - |
| L-AMP8050-AMP-5Y | Cisco AMP8050 Advanced Malware Protection 5YR Subscription | Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit. | - | - |
| L-AMP8050-TAM-5Y | Cisco AMP8050 IPS and Apps 5YR Service Subscription | Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit. | - | - |

| Número de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation | Description du produit | Número de référence de la pièce de remplacement pour le produit | Description du produit de remplacement | Informations complémentaires |
|--|--|---|--|------------------------------|
| L-AMP8050-TAMC-5Y | Cisco AMP8050 IPS, Apps and URL 5YR Service Subscription | Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit. | - | - |
| L-AMP8050-URL-5Y | Cisco AMP8050 URL Filtering 5YR Service Subscription | Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit. | - | - |
| L-S-AMP8050-TAM-5Y | SVP Cisco AMP8050 IPS and Apps 5YR Service Subscription | Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit. | - | - |
| L-S-AMP8050-TAMC5Y | SVP Cisco AMP8050 IPS, Apps and URL 5YR Service Subscription | Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit. | - | - |

Options de migration du produit

Customers are encouraged to migrate to the Cisco Firepower 4100 Series AMP Appliances and appropriate subscriptions for new purchases. One-year (1YR) and three-year (3YR) subscriptions will remain available for renewals for existing 8100 Series deployments beyond the appliance end-of-sale period. Renewal of subscriptions will be allowed through the Last Date of Support, December 31, 2022.

En fonction de leur zone géographique, les clients peuvent profiter du programme TMP (Technology Migration Program) pour échanger certains produits et bénéficier d'une remise sur l'achat de nouveaux équipements Cisco. Pour en savoir plus sur le programme TMP Cisco, les clients peuvent contacter leur partenaire Cisco ou l'équipe Cisco responsable de leur compte. Nos partenaires peuvent obtenir des informations complémentaires sur le programme TMP sur Partner Central à l'adresse:

http://www.cisco.com/web/partners/incentives_and_promotions/tmp.html.

Les clients peuvent continuer à acheter des Cisco AMP for Networks 8150 and 8050 en passant par notre programme de vente d'équipements remis en état et certifiés. Les produits remis en état sont parfois mis en vente en quantité limitée dans certains pays, et ce, jusqu'à la date de fin d'assistance. Les commandes sont traitées dans l'ordre d'arrivée. Pour en savoir plus sur notre programme de vente d'équipements remis en état et certifiés, rendez-vous sur la page: <http://www.cisco.com/go/eos>.

Les tarifs de services relatifs aux produits Cisco peuvent être modifiés après la date de fin de commercialisation du produit.

Le programme Reprise et recyclage de Cisco permet aux entreprises de se débarrasser proprement des produits en surplus ayant atteint leur fin de vie utile. Ce programme est accessible à tous les utilisateurs professionnels des produits de marque Cisco et des sociétés affiliées. Pour en savoir plus, consultez:

http://www.cisco.com/web/about/ac227/ac228/ac231/about_cisco_takeback_recycling.html.

Pour en savoir plus

Pour en savoir plus sur la politique de Cisco en matière de produits en fin de vie, rendez-vous sur la page: http://www.cisco.com/web/CA/products/products_end_of_life_policy_fr.html.

Pour en savoir plus sur les garanties des produits Cisco, rendez-vous sur la page: http://www.cisco.com/web/CA/products/prod_warranties_listing_fr.html.

Pour vous abonner et recevoir des informations sur l'arrêt de la commercialisation et la fin de vie des produits, rendez-vous sur la page: <http://www.cisco.com/cisco/support/notifications.html>.

Abonnez-vous au flux RSS des avis de fin de vie et de fin de commercialisation des produits

Pour vous abonner au flux RSS des avis de fin de vie et de fin de commercialisation des produits, enregistrez l'URL suivante dans votre application RSS: http://www.cisco.com/web/feeds/products/end_of_life_rss.xml.

Toute traduction autorisée de ce bulletin publiée par Cisco et ses sociétés affiliées a pour but d'aider les clients à comprendre le contenu décrit dans la version anglaise. Cette traduction est le fruit d'un effort économique raisonnable. Cependant, en cas de différences entre la version anglaise et le document traduit, consultez la version anglaise, considérée comme la version officielle.




Americas Headquarters
Cisco Systems, Inc.
San Jose, CA

Asia Pacific Headquarters
Cisco Systems (USA) Pte. Ltd.
Singapore

Europe Headquarters
Cisco Systems International BV Amsterdam,
The Netherlands

Cisco has more than 200 offices worldwide. Addresses, phone numbers, and fax numbers are listed on the Cisco Website at www.cisco.com/go/offices.

 Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: www.cisco.com/go/trademarks. Third party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1110R)