

Annnonce d'arrêt de commercialisation et de fin de vie des châssis de serveur à lames N20-C6508 pour Cisco UCS 5108

EOL11134 - Modifié

Cisco annonce la date d'arrêt de commercialisation et de fin de vie des châssis de serveur à lames N20-C6508 pour Cisco UCS 5108. Les clients ont jusqu'au 1 décembre 2016 pour commander les produits concernés. Le centre d'assistance technique de Cisco (TAC) continuera de prendre en charge les clients dont les contrats de service sont en cours, comme illustré dans le tableau 1 du bulletin de fin de vie des produits. Le tableau 1 décrit les étapes et donne les définitions et les dates relatives aux produits concernés. Le tableau 2 répertorie les numéros de référence des pièces du produit qui est l'objet du présent avis. Pour les clients dont les contrats de service et d'assistance sont en cours et qui ont été payés, la prise en charge se fera selon les modalités desdits contrats

Tableau 1. Étapes et dates relatives à la fin de vie des châssis de serveur à lames N20-C6508 pour Cisco UCS 5108

Étape	Définition	Date
Date d'annonce de fin de vie	Date à laquelle le document annonçant la fin de commercialisation et la fin de vie d'un produit est diffusé au grand public.	1 septembre 2016
Date de fin de commercialisation	Date limite de commande du produit auprès des points de vente Cisco. Passée cette date, le produit ne sera plus en vente.	1 décembre 2016
Dernière date de livraison: Mat.	Date limite jusqu'à laquelle une livraison pourra être demandée à Cisco et/ou ses sous-traitants. La date de livraison réelle dépend du délai d'exécution.	1 mars 2017
Date d'arrêt de l'analyse régulière des défaillances: Mat.	Dernière date à laquelle une analyse de défaillance de routine peut être effectuée afin de déterminer la cause d'une défaillance ou d'un défaut du matériel.	1 décembre 2017
Date de dernière modification des contrats de service: Mat.	Pour les équipements et les logiciels non couverts par un contrat de service et d'assistance, dernière date à laquelle il est possible de commander un nouveau contrat de service et d'assistance, ou d'ajouter un équipement et/ou un logiciel à un contrat de service et d'assistance existant.	1 décembre 2017
Date de l'arrêt des renouvellements de contrats de service: Mat.	Date limite pour prolonger ou reconduire un contrat de service pour le produit.	26 février 2021
Date de fin d'assistance: Mat.	La date jusqu'à laquelle le client peut bénéficier d'une assistance et de réparations du produit selon les modalités du contrat de service ou les conditions générales de la garantie. Après cette date, le produit ne fait plus l'objet de services d'assistance et est considéré comme obsolète.	30 novembre 2021

Mat. = Matériel Log. d'expl. = Log. d'exploitation Log. d'appl. = Logiciel d'application

Tableau 2. Numéros de référence des pièces du produit affecté par le présent avis

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
N20-C6508	UCS 5108 - châssis CA de serv. lame/0 PSU/8 ventil./0 fabric extender	UCSB-5108-AC2	UCS 5108 Blade Server AC2 Chassis, 0 PSU/8 fans/0 FEX	For EOL information of this PID(s) please see EOL12987
N20-C6508-CH2	DISTI:UCS 5108 Blade Svr AC Chassis/0 PSU/8 fan/0 fabric extdr	UCSB-5108-AC2-CH	DISTI: UCS 5108 Blade Server AC2 Chassis, 0 PSU/8 fans/0 FEX	For EOL information of this PID(s) please see EOL12987
N20-C6508-UPG	UCS 5108 - châssis CA de serv. lame/0 PSU/8 ventil./0 fabric extender	UCSB-5108-AC2-UPG	UCS 5108 Blade Server AC2 Chassis/0 PSU/8 fans/0 FEX	For EOL information of this PID(s) please see EOL12987
N20-C6508=	UCS 5108 Blade Svr AC Chassis/0 PSU/8 fans/0 fabric extender	UCSB-5108-AC2=	Châssis AC2 pour serveur lame UCS 5108/0 module d'alimentation/8 ventilateurs/0 FEX	For EOL information of this PID(s) please see EOL12987
UCS-EZ-INFRA-CHSS	Serveur lame UCS EZ BUN 5108 AC Châssis, 4Bloc d'alim, 2 IOM	UCSB-5108-AC2-UPG	UCS 5108 Blade Server AC2 Chassis/0 PSU/8 fans/0 FEX	For EOL information of this PID(s) please see EOL12987
UCS-EZ-VXI-ICA	INVALID SKU - NOT TO BE USED	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	This PID was moved from EOL11422 to match the support timelines of base PID.
UCS-EZ-VXI-PCOIP	INVALID SKU - NOT TO BE USED	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	This PID was moved from EOL11422 to match the support timelines of base PID.
UCS-SP-INFRA-CHSS	Châssis CA de svr lame UCS SP BASE 5108	UCS-SP-5108-AC	UCS SP Select 5108 AC2 Chassis w/2208 IO, 4x SFP cable 3m	For EOL information of this PID(s) please see EOL12987
UCS-SPM-CHSS-T	UCS SPM BASE 5108 Blade Svr AC Chassis with Blades	Consultez la section Options de migration du produit ci-dessous pour obtenir des informations détaillées sur le remplacement de ce produit.	-	-
UCSB-5108-DC	UCS 5108 Blade DC Chassis/0 PSU/8 fans/0 fabric extender	UCSB-5108-DC2	UCS 5108 Blade Server DC2 Chassis/0 PSU/8 fans/0 FEX	For EOL information of this PID(s) please see EOL12987
UCSB-5108-DC-UPG	Serveur lame UCS 5108 avec châssis CC/0 PSU/8 ventilateurs/0 extenseur de fabric	UCSB-5108-DC2-UPG	UCS 5108 Blade Server DC2 Chassis/0 PSU/8 fans/0 FEX	For EOL information of this PID(s) please see EOL12987
UCSB-5108-DC-UPG	Serveur lame UCS 5108 avec châssis CC/0 PSU/8 ventilateurs/0 extenseur de fabric	UCSB-5108-DC2=	UCS 5108 Blade Server DC2 Chassis/0 PSU/8 fans/0 FEX	For EOL information of this PID(s) please see EOL12987

Options de migration du produit

Les clients sont invités à effectuer la migration vers les châssis de serveur à lames pour Cisco UCS 5108. De plus amples renseignements sur ce produit peuvent être consultés sur le site:

<http://www.cisco.com/c/en/us/products/servers-unified-computing/ucs-5100-series-blade-server-chassis/index.html>.

Les tarifs de services relatifs aux produits Cisco peuvent être modifiés après la date de fin de commercialisation du produit.

Le programme Reprise et recyclage de Cisco permet aux entreprises de se débarrasser proprement des produits en surplus ayant atteint leur fin de vie utile. Ce programme est accessible à tous les utilisateurs professionnels des produits de marque Cisco et des sociétés affiliées. Pour en savoir plus, consultez:

http://www.cisco.com/web/about/ac227/ac228/ac231/about_cisco_takeback_recycling.html.

Pour en savoir plus

Pour en savoir plus sur les châssis de serveur à lames pour Cisco UCS 5108, rendez-vous sur la page <http://www.cisco.com/c/en/us/products/servers-unified-computing/ucs-5100-series-blade-server-chassis/index.html>, ou contactez votre conseiller Cisco.

Pour en savoir plus sur la politique de Cisco en matière de produits en fin de vie, rendez-vous sur la page http://www.cisco.com/web/CA/products/products_end_of_life_policy_fr.html.

Pour en savoir plus sur les garanties des produits Cisco, rendez-vous sur la page: http://www.cisco.com/web/CA/products/prod_warranties_listing_fr.html.

Pour vous abonner et recevoir des informations sur l'arrêt de la commercialisation et la fin de vie des produits, rendez-vous sur la page: <http://www.cisco.com/cisco/support/notifications.html>.

Abonnez-vous au flux RSS des avis de fin de vie et de fin de commercialisation des produits

Pour vous abonner au flux RSS des avis de fin de vie et de fin de commercialisation des produits, enregistrez l'URL suivante dans votre application RSS: http://www.cisco.com/web/feeds/products/end_of_life_rss.xml.

Toute traduction autorisée de ce bulletin publiée par Cisco et ses sociétés affiliées a pour but d'aider les clients à comprendre le contenu décrit dans la version anglaise. Cette traduction est le fruit d'un effort économique raisonnable. Cependant, en cas de différences entre la version anglaise et le document traduit, consultez la version anglaise, considérée comme la version officielle.




Americas Headquarters
Cisco Systems, Inc.
San Jose, CA

Asia Pacific Headquarters
Cisco Systems (USA) Pte. Ltd.
Singapore

Europe Headquarters
Cisco Systems International BV Amsterdam,
The Netherlands

Cisco has more than 200 offices worldwide. Addresses, phone numbers, and fax numbers are listed on the Cisco Website at <https://www.cisco.com/go/offices>.

 Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: <https://www.cisco.com/go/trademarks>. Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1110R)