

# Annonce d'arrêt de commercialisation et de fin de vie de Cisco Select UCS accessories



# Contents

Vue d'ensemble	3
Fin-de-La vie Les jalons	3
Produit Partie Nombres	4
Options de migration du produit	12
Pour en savoir plus	12

## Vue d'ensemble

### EOL15875

Cisco annonce la date d'arrêt de commercialisation et de fin de vie de Cisco Select UCS accessories. Les clients ont jusqu'au 15 juillet 2026 pour commander les produits concernés. Le centre d'assistance technique de Cisco (TAC) continuera de prendre en charge les clients dont les contrats de service sont en cours, comme illustré dans le tableau 1 du bulletin de fin de vie des produits. Le tableau 1 décrit les étapes et donne les définitions et les dates relatives aux produits concernés. Le tableau 2 répertorie les numéros de référence des pièces du produit qui est l'objet du présent avis. Pour les clients dont les contrats de service et d'assistance sont en cours et qui ont été payés, la prise en charge se fera selon les modalités desdits contrats.

## Fin-de-La vie Les jalons

**Tableau 1.** Étapes et dates relatives à la fin de vie de Cisco Select UCS accessories

Étape	Définition	Date
<b>Date d'annonce de fin de vie</b>	Date à laquelle le document annonçant la fin de commercialisation et la fin de vie d'un produit est diffusé au grand public.	9 avril 2026
<b>Date de fin de commercialisation Accessoire</b>	Date limite de commande du produit auprès des points de vente Cisco. Passée cette date, le produit ne sera plus en vente.	15 juillet 2026
<b>Dernière date de livraison Accessoire</b>	Date limite jusqu'à laquelle une livraison pourra être demandée à Cisco et/ou ses sous-traitants. La date de livraison réelle dépend du délai d'exécution.	15 octobre 2026

## Produit Partie Nombres

**Tableau 2.** Numéros de référence des pièces du produit affecté par le présent avis

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
<b>CBL-R3D-C245M8</b>	C245M8 2U CABLE, R3D TO BACK PLANE RDRIVE X4 FNVME X2	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>CBL-R3D-C245M8=</b>	C245M8 2U CABLE, R3D TO BACK PLANE RDRIVE X4 FNVME X2	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>UCSC-RDBKT-245M8</b>	UCS C-Series M8 2U RAID/HBA Controller Bracket	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>UCSC-RDBKT-245M8=</b>	UCS C-Series M8 2U RAID/HBA Controller Bracket	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>UCSC-RVBFE-240M8=</b>	C240 M8 RV Baffle	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>UCSC-AD-C220M8=</b>	PCIE AIR DUCT FOR C220M8	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>UCSC-RVBFE-220M8=</b>	C220 M8 RV Baffle	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>UCSC-AD-C245M8=</b>	PCIE AIR DUCT FOR C245M8	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>UCSC-AD-C245M8</b>	PCIE AIR DUCT FOR C245M8	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>CAI-P-N7D200GF</b>	VOID - not in use	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
<b>CAI-P-N7D200GF=</b>	VOID - not in use	UCS- NVB960M2VM6	960GB 2.5in U.3 15mm Micron 7500 Hg Perf Med End 1X NVMe	-
<b>UCSC-PCIE-C100-04</b>	Cisco UCS VIC 1495 double ports 100G QSFP28 CNA PCIe	UCS- NVB960M2VM6=	960GB 2.5in U.3 15mm Micron 7500 Hg Perf Med End 1X NVMe	-
<b>UCSC-PCIE-C100-04=</b>	Cisco UCS VIC 1495, double ports 100G, QSFP28 CNA PCIe, rechange	UCS- NVB1T9M2VM6=	1.9TB 2.5in U.3 15mm Micron 7500 Hg Perf Med End 1X NVMe	-
<b>UCS-NVMEG4-M960</b>	960GB 2.5in U.3 15mm P7450 Hg Perf Med End NVMe	UCS- NVB3T8M2VM6=	3.8TB 2.5in U.3 15mm Micron 7500 Hg Perf Med End 1X NVMe	-
<b>UCS-NVMEG4-M960=</b>	960GB 2.5in U.3 15mm P7450 Hg Perf Med End NVMe	UCS-NVMEG4- M7680=	7.6TB 2.5in U.3 15mm P7450 Hg Perf Med End NVMe	-
<b>UCS-NVMEG4-M1920=</b>	1.9TB 2.5in U.3 15mm P7450 Hg Perf Med End NVMe	UCSX- NVB7T6M2V=	7.6TB 2.5in U.3 15mm Micron 7500 Hg Perf Med End 1X NVMe	-
<b>UCS-NVMEG4-M1920</b>	1.9TB 2.5in U.3 15mm P7450 Hg Perf Med End NVMe	UCSX-NVB7T6M2V	7.6TB 2.5in U.3 15mm Micron 7500 Hg Perf Med End 1X NVMe	-
<b>UCS-NVMEG4-M3840</b>	3.8TB 2.5in U.3 15mm P7450 Hg Perf Med End NVMe	UCSX- NVB7T6M2V=	7.6TB 2.5in U.3 15mm Micron 7500 Hg Perf Med End 1X NVMe	-
<b>UCS-NVMEG4-M3840=</b>	3.8TB 2.5in U.3 15mm P7450 Hg Perf Med End NVMe	UCS-NVB7T6M2V	7.6TB 2.5in U.3 15mm Micron 7500 Hg Perf Med End 1X NVMe	-
<b>UCS-NVMEG4-M7680=</b>	7.6TB 2.5in U.3 15mm P7450 Hg Perf Med End NVMe	UCS-NVB7T6M2V	7.6TB 2.5in U.3 15mm Micron 7500 Hg Perf Med End 1X NVMe	-
<b>UCSX- NVMEG4M7680D=</b>	7,6 To 2,5 po U.3 15 mm P7450 Hg, performance élevée, endurance moyenne NVMe	UCS- NVB1T6M2PM6	1.6TB 2.5in U.3 15mm Micron 7500 Hg Perf Hg End 3X NVMe	-
<b>UCSX-NVMEG4M7680D</b>	7.6TB 2.5in U.3 15mm P7450 Hg Perf Med End NVMe	UCS- NVB1T6M2PM6=	1.6TB 2.5in U.3 15mm Micron 7500 Hg Perf Hg End 3X NVMe	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
<b>UCS-NVMEG4-M7680D=</b>	7,6 To 2,5 po U.3 15 mm P7450 Hg, performance élevée, endurance moyenne NVMe	UCS-NVB3T2M2PM6	3.2TB 2.5in U.3 15mm Micron 7500 Hg Perf Hg End 3X NVMe	-
<b>UCS-NVMEG4-M7680</b>	7.6TB 2.5in U.3 15mm P7450 Hg Perf Med End NVMe	UCS-NVB3T2M2PM6=	3.2TB 2.5in U.3 15mm Micron 7500 Hg Perf Hg End 3X NVMe	-
<b>UCS-NVMEG4-M7680D</b>	7.6TB 2.5in U.3 15mm P7450 Hg Perf Med End NVMe	UCS-NVB15T3M2VM6	15.3TB 2.5in U.3 15mm Micron 7500 Hg Perf Med End 1X NVMe	-
<b>UCS-NVMEG4-M1600</b>	1,6 To 2,5 po U.3 15 mm P7450, performance élevée, endurance élevée, NVMe (3X)	UCS-NVB15T3M2VM6=	15.3TB 2.5in U.3 15mm Micron 7500 Hg Perf Med End 1X NVMe	-
<b>UCS-NVMEG4-M1600=</b>	1.6TB 2.5in U.3 15mm P7450 Hg Perf Hg End NVMe (3X)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>UCS-NVMEG4-M3200</b>	3,2 To 2,5 po U.3 15 mm P7450, performance élevée, endurance élevée, NVMe (3X)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>UCS-NVMEG4-M3200=</b>	3.2TB 2.5in U.3 15mm P7450 Hg Perf Hg End NVMe (3X)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>UCS-NVMEG4-M1536</b>	15.3TB 2.5in U.3 15mm P7450 Hg Perf Med End NVMe	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>UCS-NVMEG4-M1536=</b>	15.3TB 2.5in U.3 15mm P7450 Hg Perf Med End NVMe	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>UCS-HD600G15K12G</b>	Disque dur 600 Go 12 G SAS 15 000 tr/min SFF	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
<b>UCS-HD600G15K12G=</b>	Disque dur 600 Go 12 G SAS 15 000 tr/min SFF	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>UCS-HD600G15K12N</b>	600GB 12G SAS 15K RPM SFF HDD	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>UCS-HD600G15K12N=</b>	Disque dur 600 Go 12 G SAS 15 000 tr/min SFF	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>UCS-HD300G15K12G=</b>	300GB 12G SAS 15K RPM SFF HDD	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>UCS-HD300G15K12G</b>	Lecteur disque dur SFF 300 Go 12G SAS 15 000 tr/min	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>UCS-HD300G15K12N=</b>	Lecteur disque dur SFF 300 Go 12G SAS 15 000 tr/min	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>UCS-HD300G15K12N</b>	300GB 12G SAS 15K RPM SFF HDD	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>UCS-HD1T7K6GAN</b>	1 TB 6G SATA 7.2K RPM SFF HDD	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>UCS-HD1T7K6GAN=</b>	DISQUE HDD SATA SFF 6G 1 TO 7200 TR/MIN	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>UCS-HD12T10NK9</b>	1.2TB 12G SAS 10K RPM SFF HDD (SED- FIPS)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>UCS-HD12T10NK9=</b>	Disque dur SFF, 1,2 To, SAS 12G, 10 000 TR/MIN (SED)	UCS- HD12T7KL4KN=	Unité de disque dur SAS LFF 12G 12 To, 7200 tr/min (4K)	-
<b>UCS-HD900G15K12N=</b>	DISQUE HDD SFF	UCS-	12TB 12G SAS 7.2K	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
	900 Go 12 G SAS 15 000 TR/MIN	HD12T7KL4KN	RPM LFF HDD (4K)	
<b>UCS-HD900G15K12N</b>	900GB 12G SAS 15K RPM SFF HDD	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>UCS-HD900G15K12G</b>	DISQUE HDD SFF 900 Go 12 G SAS 15 000 TR/MIN	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>UCS-HD900G15K12G=</b>	DISQUE HDD SFF 900 Go 12 G SAS 15 000 TR/MIN	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>UCS-HD12T7KL6GN</b>	12TB 6G SATA 7.2K RPM LFF HDD (512E)	UCS- HD12T7KL4KN	12TB 12G SAS 7.2K RPM LFF HDD (4K)	-
<b>UCS-HDB2T4C1S04K9=</b>	2.4TB 2.5in 12G SAS 10K RPM 4K Seagate HDD (SED-FIPS)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>UCS-HDB2T4C1S04K9</b>	2.4TB 2.5in 12G SAS 10K RPM 4K Seagate HDD (SED-FIPS)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>UCS-HD24T10NK9=</b>	2.4 TB 12G SAS 10K RPM SFF HDD (4K) SED	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>UCS-HD24T10NK9</b>	Lecteur de disque dur 2,4 To 12G SAS 10 000 TR/MIN SFF (4K) SED	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>UCS-HD24T10BNK9=</b>	Lecteur de disque dur 2,4 To 12G SAS 10 000 TR/MIN SFF (4K) SED	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>UCS-HD24T10BNK9</b>	Lecteur HDD 2,4 To 12G SAS 10 000 TR/MIN SFF (4K) SED	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
<b>UCS-HD8T7K4KAG</b>	UNITÉ DE DISQUE DUR (4K) SAS 12G 8 To, 7200 TR/MIN	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>UCS-HD8T7K4KAG=</b>	8 TB 12G SAS 7.2K RPM LFF HDD (4K)	UCS-HDL16TT2S74K6	16TB 3.5in 12G SAS 7.2K RPM 4K Front Load Toshiba HDD	-
<b>UCS-HDB1T8C1S04K9</b>	1.8TB 2.5in 12G SAS 10K RPM 4K Seagate HDD (SED-FIPS)	UCS-HDM16TT2S74K6	16TB 3.5in 12G SAS 7.2K RPM 4K Mid Plane Toshiba HDD	-
<b>UCS-HD18T10NK9</b>	Disque SFF 1,8 To 12G SAS 10K RPM (format 4K, SED)	UCS-HDL16TT2S74K	16TB 3.5in 12G SAS 7.2K RPM 4K Front Load Toshiba HDD	-
<b>UCS-HD18T10NK9=</b>	1.8TB 12G SAS 10K RPM SFF HDD (4K format, SED)	UCS-HDM16TT2S74K	16TB 3.5in 12G SAS 7.2K RPM 4K Mid Plane Toshiba HDD	-
<b>UCS-HDB1T8C1S04K9=</b>	1.8TB 2.5in 12G SAS 10K RPM 4K Seagate HDD (SED-FIPS)	UCS-HDL16TT2S74K6=	16TB 3.5in 12G SAS 7.2K RPM 4K Front Load Toshiba HDD	-
<b>UCS-HD16T7KL4KN</b>	Unité de disque dur SAS LFF 12G 16 To, 7200 tr/min (4K)	UCS-HDM16TT2S74K6=	16TB 3.5in 12G SAS 7.2K RPM 4K Mid Plane Toshiba HDD	-
<b>UCS-HD16T7KL4KM</b>	Unité de disque dur SAS LFF 12G 16 To, 7200 tr/min (4K)	UCS-HDL16TT2S74K=	16TB 3.5in 12G SAS 7.2K RPM 4K Front Load Toshiba HDD	-
<b>UCS-HD16T7KL4KN=</b>	Unité de disque dur SAS LFF 12G 16 To, 7200 tr/min (4K)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>UCS-HD16T7KL4KM=</b>	Unité de disque dur SAS LFF 12G 16 To, 7200 tr/min (4K)	UCS-HDL14TT2S74K6	14TB 3.5in 12G SAS 7.2K RPM 4K Front Load Toshiba HDD	-
<b>UCS-HD10T7K6GAN</b>	Unité de disque dur SATA LFF 6G 10 To, 7200 tr/min (512e)	UCS-HDM14TT2S74K6=	14TB 3.5in 12G SAS 7.2K RPM 4K Mid Plane Toshiba HDD	-
<b>UCS-HD10T7K6GAN=</b>	10TB 6G SATA 7.2K RPM LFF HDD (512e)	UCS-HDL20TW2S74K6	20TB 3.5in 12G SAS 7.2K RPM 4K Front Load WD HDD	-
<b>UCS-HD14TT7KL4KN</b>	14TB 12G SAS 7.2K RPM LFF HDD(4K)	UCS-HDM20TW2S74K6	20TB 3.5in 12G SAS 7.2K RPM 4K Mid Plane WD HDD	-
<b>UCS-HD14TT7KL4KM</b>	14TB 12G SAS 7.2K RPM LFF HDD(4K)	UCS-HDM20TW2S74K6=	20TB 3.5in 12G SAS 7.2K RPM 4K Mid Plane	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
			WD HDD	
<b>UCS-HD14TT7KL4KN=</b>	14TB 12G SAS 7.2K RPM LFF HDD(4K)	UCS-HDL20TW2S74K6=	20TB 3.5in 12G SAS 7.2K RPM 4K Front Load WD HDD	-
<b>UCS-HD14TT7KL4KM=</b>	14TB 12G SAS 7.2K RPM LFF HDD(4K)	UCS-HDL20TT2S74K6	20TB 3.5in 12G SAS 7.2K RPM 4K Front Load Toshiba HDD	-
<b>UCS-HD20TW7KL4KN</b>	UNITÉ DE DISQUE DUR (4K) SAS LFF 12G 20 TO, 7200 TR/MIN	UCS-HDM20TT2S74K6	20TB 3.5in 12G SAS 7.2K RPM 4K Mid Plane Toshiba HDD	-
<b>UCS-HD20TW7KL4KM</b>	20TB 12G SAS 7.2K RPM LFF HDD(4K)	UCS-HDL20TT2S74K	20TB 3.5in 12G SAS 7.2K RPM 4K Front Load Toshiba HDD	-
<b>UCS-HD20TW7KL4KM=</b>	20TB 12G SAS 7.2K RPM LFF HDD(4K)	UCS-HDM20TT2S74K	20TB 3.5in 12G SAS 7.2K RPM 4K Mid Plane Toshiba HDD	-
<b>UCS-HD20TW7KL4KN=</b>	20TB 12G SAS 7.2K RPM LFF HDD(4K)	UCS-HDL20TT2S74K6=	20TB 3.5in 12G SAS 7.2K RPM 4K Front Load Toshiba HDD	-
<b>UCS-HD20TT7KL4KN</b>	UNITÉ DE DISQUE DUR (4K) SAS LFF 12G 20 TO, 7200 TR/MIN	UCS-HDM20TT2S74K6=	20TB 3.5in 12G SAS 7.2K RPM 4K Mid Plane Toshiba HDD	-
<b>UCS-HD20TT7KL4KM</b>	20TB 12G SAS 7.2K RPM LFF HDD(4K)	UCS-HDL20TT2S74K=	20TB 3.5in 12G SAS 7.2K RPM 4K Front Load Toshiba HDD	-
<b>UCS-HD20TT7KL4KN=</b>	20TB 12G SAS 7.2K RPM LFF HDD(4K)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>UCS-HD20TT7KL4KM=</b>	20TB 12G SAS 7.2K RPM LFF HDD(4K)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>UCS-HDB1T2C1S05K9</b>	1.2TB 2.5in 12G SAS 10K RPM 512n Seagate-HS HDD (SED-FIPS)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>UCS6HDB1T2C1S05K9</b>	1.2TB 2.5in 12G SAS 10K RPM 512n Seagate-HS HDD (SED-FIPS)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>UCS-HDB1T2C1S05K9=</b>	1.2TB 2.5in 12G SAS 10K RPM 512n	Aucun produit de remplacement n'est	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
	Seagate-HS HDD (SED-FIPS)	actuellement offert pour ce produit.		
<b>UCS6HDB1T2C1S05K9=</b>	1.2TB 2.5in 12G SAS 10K RPM 512n Seagate-HS HDD (SED-FIPS)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>UCSC-M-V25-04</b>	Cisco UCS VIC 1457, 4 ports 10/25G SFP28 CNA mLOM	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>UCSC-M-V25-04=</b>	Cisco UCS VIC 1457, 4 ports 10/25G SFP28 CNA mLOM	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>UCSC-M-V100-04</b>	Cisco UCS VIC 1477 dual port 40/100G QSFP28 mLOM	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>UCSC-M-V100-04=</b>	Cisco UCS VIC 1477 dual port 40/100G QSFP28 mLOM	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>UCSC-PSU1-1050W</b>	Alimentation CA 1050 W Cisco UCS pour serveur sur bâti	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>UCS-HD12T7KL6GN=</b>	Unité de disque dur SATA LFF 6G 12 To, 7200 tr/min (512E)	UCS-HD12T7KL4KN=	Unité de disque dur SAS LFF 12G 12 To, 7200 tr/min (4K)	-
<b>HCI-NVMEG4-M7680</b>	P7450 Hg Perf de 7,6 TB y 2,5 pulgadas U.3 de 15 mm con extremo NVMe	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>HCI-NVMEG4-M7680=</b>	P7450 Hg Perf de 7,6 TB y 2,5 pulgadas U.3 de 15 mm con extremo NVMe	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
<b>HCIX-NVMEG4-M7680</b>	7.6TB 2.5in U.3 15mm P7450 Hg Perf Med End NVMe	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
<b>HCIX-NVMEG4-M7680=</b>	7,6 TB, 2,5 pulgadas, U.3, 15 mm, P7450 Hg Perf Med End NVMe	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

## Options de migration du produit

Le programme Reprise et recyclage de Cisco permet aux entreprises de se débarrasser proprement des produits en surplus ayant atteint leur fin de vie utile. Ce programme est accessible à tous les utilisateurs professionnels des produits de marque Cisco et des sociétés affiliées. Pour en savoir plus, consultez: <https://www.cisco.com/c/en/us/about/takeback-and-reuse/product-recycling.html>.

## Pour en savoir plus

Pour en savoir plus sur la politique de Cisco en matière de produits en fin de vie, rendez-vous sur la page: [https://www.cisco.com/c/fr\\_ca/products/eos-eol-policy.html](https://www.cisco.com/c/fr_ca/products/eos-eol-policy.html).

Pour en savoir plus sur les garanties des produits Cisco, rendez-vous sur la page: [https://www.cisco.com/c/fr\\_ca/products/warranty-listing.html](https://www.cisco.com/c/fr_ca/products/warranty-listing.html).

Pour vous abonner et recevoir des informations sur l'arrêt de la commercialisation et la fin de vie des produits, rendez-vous sur la page: <https://www.cisco.com/cisco/support/notifications.html>.

Toute traduction autorisée de ce bulletin publiée par Cisco et ses sociétés affiliées a pour but d'aider les clients à comprendre le contenu décrit dans la version anglaise. Cette traduction est le fruit d'un effort économique raisonnable. Cependant, en cas de différences entre la version anglaise et le document traduit, consultez la version anglaise, considérée comme la version officielle.

Americas Headquarters  
Cisco Systems, Inc.  
San Jose, CA

Asia Pacific Headquarters  
Cisco Systems (USA) Pte. Ltd.  
Singapore

Europe Headquarters  
Cisco Systems International BV Amsterdam,  
The Netherlands

Cisco has more than 200 offices worldwide. Addresses, phone numbers, and fax numbers are listed on the Cisco Website at <https://www.cisco.com/go/offices>.

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: <https://www.cisco.com/go/trademarks>. Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1110R)