

Annonce d'arrêt de commercialisation et de fin de vie de Cisco Select UCS, UCSX and HCI accessories

Contents

Vue d'ensemble	3
Fin-de-La vie Les jalons	3
Produit Partie Nombres	3
Options de migration du produit	34
Pour en savoir plus	34

Vue d'ensemble

EOL15938

Cisco annonce la date d'arrêt de commercialisation et de fin de vie de Cisco Select UCS, UCSX and HCI accessories. Les clients ont jusqu'au 30 décembre 2026 pour commander les produits concernés. Le centre d'assistance technique de Cisco (TAC) continuera de prendre en charge les clients dont les contrats de service sont en cours, comme illustré dans le tableau 1 du bulletin de fin de vie des produits. Le tableau 1 décrit les étapes et donne les définitions et les dates relatives aux produits concernés. Le tableau 2 répertorie les numéros de référence des pièces du produit qui est l'objet du présent avis. Pour les clients dont les contrats de service et d'assistance sont en cours et qui ont été payés, la prise en charge se fera selon les modalités desdits contrats.

Fin-de-La vie Les jalons

Tableau 1. Étapes et dates relatives à la fin de vie de Cisco Select UCS, UCSX and HCI accessories

Étape	Définition	Date
Date d'annonce de fin de vie	Date à laquelle le document annonçant la fin de commercialisation et la fin de vie d'un produit est diffusé au grand public.	7 juillet 2026
Date de fin de commercialisation Accessoire	Date limite de commande du produit auprès des points de vente Cisco. Passée cette date, le produit ne sera plus en vente.	30 décembre 2026
Dernière date de livraison Accessoire	Date limite jusqu'à laquelle une livraison pourra être demandée à Cisco et/ou ses sous-traitants. La date de livraison réelle dépend du délai d'exécution.	30 mars 2027

Produit Partie Nombres

Tableau 2. Numéros de référence des pièces du produit affecté par le présent avis

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCS-CPU-I3408U	Intel I3408U 1,8 GHz/125 W 8C/22,5 Mo DDR5 4 000 MT/s	UCS-CPU-I3508U	Intel I3508U 2,1 GHz/125 W 8C/22,5 Mo DDR5 4 400 MT/s	-
UCS-CPU-I4410T	Intel I4410Y 2,7 GHz/150 W 10C/26,25 Mo DDR5 4 000 MT/s	UCS-CPU-I4510T	Intel I4510T 2,0 GHz/115 W 12C/30 Mo DDR5 4 400 MT/s	-
UCS-CPU-I4410Y	Intel I4410Y 2 GHz/150 W 12C/30 Mo DDR5 4 000 MT/s	UCS-CPU-I4510	Intel I4510 2.4GHz/150W 12C/30MB DDR5 4400MT/s	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCS-CPU-I4416+	Intel I4416+ 2 GHz/165 W 20C/37,5 Mo DDR5 4 000 MT/s	UCS-CPU-I4516Y+	Intel I4516Y+ 2,2 GHz/185 W 24C/45 Mo DDR5 4 400 MT/s	-
UCS-CPU-I5411N	Intel I5411N 1,9 GHz/165 W 24C/45 Mo DDR5 4 400 MT/s	UCS-CPU-I5520+	Intel I5520+ 2,2 GHz/205 W 28C/52,5 Mo DDR5 4 800 MT/s	-
UCS-CPU-I5415+	Intel I5415+ 2.9GHz/150W 8C/22.5MB DDR5 4400MT/s	UCS-CPU-I5515+	Intel I5515+ 3.2GHz/165W, 8C/22,5 Mo DDR5 4800 MT/s	-
UCS-CPU-I5416S	Intel I5416S 2GHz/150W 16C/30MB DDR5 4400MT/s	UCS-CPU-I4516Y+	Intel I4516Y+ 2,2 GHz/185 W 24C/45 Mo DDR5 4 400 MT/s	-
UCS-CPU-I5418N	Intel I5418N 1,8 GHz/165 W 24C/45 Mo DDR5 4 000 MT/s	UCS-CPU-I5520+	Intel I5520+ 2,2 GHz/205 W 28C/52,5 Mo DDR5 4 800 MT/s	-
UCS-CPU-I5418Y	Intel I5418Y 2 GHz/185 W 24C/45 Mo DDR5 4 400 MT/s	UCS-CPU-I5520+	Intel I5520+ 2,2 GHz/205 W 28C/52,5 Mo DDR5 4 800 MT/s	-
UCS-CPU-I5420+	Intel I5420+ 2GHz/205W 28C/52.5MB DDR5 4400MT/s	UCS-CPU-I5520+	Intel I5520+ 2,2 GHz/205 W 28C/52,5 Mo DDR5 4 800 MT/s	-
UCS-CPU-I6416H	Intel I6416H 2,2 GHz/165 W 18C/45 Mo DDR5 4 800 MT/s	UCS-CPU-I4516Y+	Intel I4516Y+ 2,2 GHz/185 W 24C/45 Mo DDR5 4 400 MT/s	-
UCS-CPU-I6418H	Intel I6418H 2.1GHz/185W 24C/60MB DDR5 4800MT/s	UCS-CPU-I6542Y	Intel I6542Y, 2,9 GHz/250 W, 24C/60 Mo, DDR5 5200 MT/s	-
UCS-CPU-I6421N	Intel I6421N 1,8 GHz/185 W 32C/60 Mo DDR5 4400MT/s	UCS-CPU-I6538N	Intel I6538N 2,1 GHz/205 W, 32C/60 Mo DDR5, 5200 MT/s	-
UCS-CPU-I6426Y	Intel I6426Y 2,5 GHz/185 W 16C/37,5 Mo DDR5 4 800 MT/s	UCS-CPU-I6526Y	Intel I6526Y 2.8GHz/195W 16C/37.5MB DDR5 5200MT/s	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCS-CPU-I6428N	Intel I6428N 1.8GHz/185W 32C/60MB DDR5 4000MT/s	UCS-CPU-I6538N	Intel I6538N 2,1 GHz/205 W, 32C/60 Mo DDR5, 5200 MT/s	-
UCS-CPU-I6430	Intel I6430 2.1GHz/270W 32C/60MB DDR5 4400MT/s	UCS-CPU-I6530	Intel I6530 2.1GHz/270W 32C/160MB DDR5 4800MT/s	-
UCS-CPU-I6434H	Intel I6434H 3.7GHz/195W 8C/22.5MB DDR5 4800MT/s	UCS-CPU-I6534	Intel I6534 3,9 GHz/195 W 8C/22,5 MB DDR5 4800 MT/s	-
UCS-CPU-I6438N	Intel I6438N, 2 GHz/205 W, 32C/60 Mo DDR5, 4 800 MT/s	UCS-CPU-I6538N	Intel I6538N 2,1 GHz/205 W, 32C/60 Mo DDR5, 5200 MT/s	-
UCS-CPU-I6442Y	Intel I6442Y, 2,6 GHz/225 W, 24C/60 Mo, DDR5 4 800 MT/s	UCS-CPU-I6542Y	Intel I6542Y, 2,9 GHz/250 W, 24C/60 Mo, DDR5 5200 MT/s	-
UCS-CPU-I6444Y	Intel I6444Y 3.6GHz/270W 16C/45MB DDR5 4800MT/s	UCS-CPU-I6544Y	Intel I6544Y, 3,6 GHz/270 W, 16C/45 Mo DDR5 5200 MT/s	-
UCS-CPU-I6448H	Intel I6448H 2.4GHz/250W 32C/60MB DDR5 4800MT/s	UCS-CPU- I6548Y+	Intel I6548Y+ 2.5GHz/250W 32C/60MB DDR5 5200MT/s	-
UCS-CPU-I6448Y	Intel I6448Y, 2,1 GHz/250 W, 32C/60 Mo DDR5, 4 800 MT/s	UCS-CPU- I6548Y+	Intel I6548Y+ 2.5GHz/250W 32C/60MB DDR5 5200MT/s	-
UCS-CPU-I8444H	Intel I8444H 2,,9GHz/270 W 16C/45 Mo DDR5 4800 MT/s	UCS-CPU- I6548Y+	Intel I6548Y+ 2.5GHz/250W 32C/60MB DDR5 5200MT/s	-
UCS-CPU-I8450H	Intel I8450H, 2 GHz/250 W, 28C/75 Mo, DDR5, 4 800 MT/s	UCS-CPU-I6530	Intel I6530 2.1GHz/270W 32C/160MB DDR5 4800MT/s	-
UCS-CPU-I8452Y	Intel I8452Y, 2 GHz/330 W, 36C/67,5 Mo, DDR5 4 800 MT/s	UCS-CPU-I8558	Intel I8558 2.1GHz/330W 48C/260MB DDR5 5200MT/s	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCS-CPU-I8454H	Intel I8454H 2,,1 GHz/270 W 32C/82,5 Mo DDR5 4800 MT/s	UCS-CPU-I8562Y+	Intel I8562Y+ 2,9 GHz/300 W 32C/60 MB DDR5 5600 MT/s	-
UCS-CPU-I8458P	Intel I8458P 2,7 GHz/350 W 44C/82,5 Mo DDR5 4 800 MT/s	UCS-CPU-I8558P	Intel I8558P 2,7 GHz/350 W 48 C/260 MB DDR5 5600 MT/s	-
UCS-CPU-I8460H	Intel I8460H 2.2GHz/330W 40C/105MB DDR5 4800MT/s	UCS-CPU-I8568Y+	Intel I8568Y+ 2,3 GHz/350 W 48C/300 Mo DDR5 5600MT/s	-
UCS-CPU-I8462Y+	Intel I8462Y+ 2.8GHz/300W 32C/60MB DDR5 4800MT/s	UCS-CPU-I8562Y+	Intel I8562Y+ 2,9 GHz/300 W 32C/60 MB DDR5 5600 MT/s	-
UCS-CPU-I8468H	Intel I8468H 2.1GHz/330W 48C/105MB DDR5 4800MT/s	UCS-CPU-I8568Y+	Intel I8568Y+ 2,3 GHz/350 W 48C/300 Mo DDR5 5600MT/s	-
UCS-CPU-I8468V	Intel I8468V, 2,4 GHz/330 W, 48C/97,5 Mo, DDR5 4 800 MT/s	UCS-CPU-I8592V	Intel I8592V 2GHz/330W 64C/320MB DDR5 4800MT/s	-
UCS-CPU-I8470	Intel I8470 2GHz/350W 52C/105MB DDR5 4800MT/s	UCS-CPU-I8570	Intel I8570 2,1 GHz/350 W 56C/300 MB DDR5 5 600 MT/s	-
UCS-CPU-I8470N	Intel I8470N 1.7GHz/300W 52C/97.5MB DDR5 4800MT/s	UCS-CPU-I8570	Intel I8570 2,1 GHz/350 W 56C/300 MB DDR5 5 600 MT/s	-
UCS-CPU-I8471N	Intel I8471N 1.8GHz/300W 52C/97.5MB DDR5 4800MT/s	UCS-CPU-I8571N	Intel I8571N DDR5 de 2,4 GHz/300 W, 52 C/300 MB, 4800 MT/s	-
UCS-CPU-I8480+	Intel I8480+ 2 GHz/350 W 56C/105 Mo DDR5 4 800 MT/s	UCS-CPU-I8580	Intel I8580 2.0GHz/350W 60C/300MB DDR5 5600MT/s	-
UCS-CPU-I8490H	Intel I8490H, 1,9 GHz/350 W, 60C/112,5 Mo DDR5 4 800 MT/s	UCS-CPU-I8592+	Intel I8592+ 1,9 GHz/350 W 64C/320 MB DDR5 5600 MT/s	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCSX-CPU-I3408U	Intel I3408U 1,8 GHz/125 W 8C/22,5 Mo DDR5 4 000 MT/s	UCSX-CPU-I3508U	Intel I3508U DDR5 de 2,1 GHz/125 W 8C/22,5 MB DDR5 4400 MT/s	-
UCSX-CPU-I4410T	Intel I4410Y 2,7 GHz/150 W 10C/26,25 Mo DDR5 4 000 MT/s	UCSX-CPU-I4510T	Intel I4510T DDR5 de 2 GHz/115 W, 12 x 30 MB, 4400 MT/s	-
UCSX-CPU-I4410Y	Intel I4410Y 2GHz/150W 12C/30MB DDR5 4000MT/s	UCSX-CPU-I4510	Intel I4510 2,4 GHz/150 W 12C/30 Mo DDR5 4 400 MT/s	-
UCSX-CPU-I4416+	Intel I4416+ 2 GHz/165 W 20C/37,5 Mo DDR5 4 000 MT/s	UCSX-CPU-I4516Y+	Intel I4516Y+ 2,2 GHz/185 W 24C/45 Mo DDR5 4 400 MT/s	-
UCSX-CPU-I5411N	Intel I5411N 1.9GHz/165W 24C/45MB DDR5 4400MT/s	UCSX-CPU-I5520+	Intel I5520+ 2.2GHz/205W 28C/52.5MB DDR5 4800MT/s	-
UCSX-CPU-I5415+	Intel I5415+ 2.9GHz/150W 8C/22.5MB DDR5 4400MT/s	UCSX-CPU-I5515+	Intel I5515+ DDR5 de 3,2 GHz/165 W 8C/22,5 MB DDR5 de 4800 MT/s	-
UCSX-CPU-I5416S	Intel I5416S 2GHz/150W 16C/30MB DDR5 4400MT/s	UCSX-CPU-I4516Y+	Intel I4516Y+ 2,2 GHz/185 W 24C/45 Mo DDR5 4 400 MT/s	-
UCSX-CPU-I5418N	Intel I5418N 1.8GHz/165W 24C/45MB DDR5 4000MT/s	UCSX-CPU-I5520+	Intel I5520+ 2.2GHz/205W 28C/52.5MB DDR5 4800MT/s	-
UCSX-CPU-I5418Y	Intel I5418Y 2 GHz/185 W 24C/45 Mo DDR5 4 400 MT/s	UCSX-CPU-I5520+	Intel I5520+ 2.2GHz/205W 28C/52.5MB DDR5 4800MT/s	-
UCSX-CPU-I5420+	Intel I5420+ 2 GHz/205 W 28C/52,5 Mo DDR5 4 400 MT/s	UCSX-CPU-I5520+	Intel I5520+ 2.2GHz/205W 28C/52.5MB DDR5 4800MT/s	-
UCSX-CPU-I6416H	Intel I6416H 2,2 GHz/165 W 18C/45 Mo DDR5 4 800 MT/s	UCSX-CPU-I4516Y+	Intel I4516Y+ 2,2 GHz/185 W 24C/45 Mo DDR5 4 400 MT/s	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCSX-CPU-I6418H	Intel I6418H 2,1 GHz/185 W 24C/60 Mo DDR5 4 800 MT/s	UCSX-CPU-I6542Y	Intel I6542Y, 2,9 GHz/250 W, 24C/60 Mo, DDR5 5200 MT/s	-
UCSX-CPU-I6421N	Intel I6421N 1.8GHz/185W 32C/60MB DDR5 4400MT/s	UCSX-CPU-I6538N	Intel I6538N 2.1GHz/205W 32C/60MB DDR5 5200MT/s	-
UCSX-CPU-I6426Y	Intel I6426Y 2.5GHz/185W 16C/37.5MB DDR5 4800MT/s	UCSX-CPU-I6526Y	Intel I6526Y 2.9GHz/195 W 16C/37,5 Mo DDR5 5200 MT/s	-
UCSX-CPU-I6428N	Intel I6428N 1.8GHz/185W 32C/60MB DDR5 4000MT/s	UCSX-CPU-I6538N	Intel I6538N 2.1GHz/205W 32C/60MB DDR5 5200MT/s	-
UCSX-CPU-I6430	Intel I6430 2,1 GHz/270 W 32C/60 Mo DDR5 4400MT/s	UCSX-CPU-I6530	Intel I6530 2,1 GHz/270 W 32C/160 Mo DDR5 4800 MT/s	-
UCSX-CPU-I6434H	Intel I6434H 3,7 GHz/195 W 8C/22,5 Mo DDR5 4 800 MT/s	UCSX-CPU-I6534	Intel I6534 3.9GHz/195W 8C/22.5MB DDR5 4800MT/s	-
UCSX-CPU-I6438N	Intel I6438N, 2 GHz/205 W, 32C/60 Mo DDR5, 4 800 MT/s	UCSX-CPU-I6538N	Intel I6538N 2.1GHz/205W 32C/60MB DDR5 5200MT/s	-
UCSX-CPU-I6442Y	Intel I6442Y, 2,6 GHz/225 W, 24C/60 Mo, DDR5 4 800 MT/s	UCSX-CPU-I6542Y	Intel I6542Y, 2,9 GHz/250 W, 24C/60 Mo, DDR5 5200 MT/s	-
UCSX-CPU-I6444Y	Intel I6444Y 3.6GHz/270W 16C/45MB DDR5 4800MT/s	UCSX-CPU-I6544Y	Intel I6544Y 3.6GHz/270W 16C/45MB DDR5 5200MT/s	-
UCSX-CPU-I6448H	Intel I6448H 2.4GHz/250W 32C/60MB DDR5 4800MT/s	UCSX-CPU-I6548Y+	Intel I6548N, 2,5 GHz/250 W, 32C/60 Mo, DDR5 5200 MT/s	-
UCSX-CPU-I6448Y	Intel I6448Y, 2,1 GHz/250 W, 32C/60 Mo DDR5, 4 800 MT/s	UCSX-CPU-I6548Y+	Intel I6548N, 2,5 GHz/250 W, 32C/60 Mo, DDR5 5200 MT/s	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCSX-CPU-I8444H	Intel I8444H 2,,9GHz/270 W 16C/45 Mo DDR5 4800 MT/s	UCSX-CPU-I6548Y+	Intel I6548N, 2,5 GHz/250 W, 32C/60 Mo, DDR5 5200 MT/s	-
UCSX-CPU-I8450H	Intel I8450H, 2 GHz/250 W, 28C/75 Mo, DDR5, 4 800 MT/s	UCSX-CPU-I6530	Intel I6530 2,1 GHz/270 W 32C/160 Mo DDR5 4800 MT/s	-
UCSX-CPU-I8452Y	Intel I8452Y, 2 GHz/330 W, 36C/67,5 Mo, DDR5 4 800 MT/s	UCSX-CPU-I8558	Intel I8558 2,1 GHz/330 W 48C/260 Mo DDR5 5 200 MT/s	-
UCSX-CPU-I8454H	Intel I8454H 2,,1 GHz/270 W 32C/82,5 Mo DDR5 4800 MT/s	UCSX-CPU-I8562Y+	Intel I8562Y+ 2.8GHz/300W 32C/60MB DDR5 5600MT/s	-
UCSX-CPU-I8458P	Intel I8458P 2,7 GHz/350 W 44C/82,5 Mo DDR5 4 800 MT/s	UCSX-CPU-I8558P	Intel I8558P 2.7GHz/350W 48C/260MB DDR5 5600MT/s	-
UCSX-CPU-I8460H	Intel I8460H, 2,2 GHz/330 W, 40C/105 Mo, DDR5 4 800 MT/s	UCSX-CPU-I8568Y+	Intel I8568Y+ 2.3GHz/350W 48C/300MB DDR5 5600MT/s	-
UCSX-CPU-I8462Y+	Intel I8462Y, 2,8 GHz/300 W, 32C/60 Mo DDR5 4 800 MT/s	UCSX-CPU-I8562Y+	Intel I8562Y+ 2.8GHz/300W 32C/60MB DDR5 5600MT/s	-
UCSX-CPU-I8468H	Intel I8468H, 2,1 GHz/330 W, 48C/105 Mo, DDR5 4 800 MT/s	UCSX-CPU-I8568Y+	Intel I8568Y+ 2.3GHz/350W 48C/300MB DDR5 5600MT/s	-
UCSX-CPU-I8468V	Intel I8468V, 2,4 GHz/330 W, 48C/97,5 Mo, DDR5 4 800 MT/s	UCSX-CPU-I8592V	Intel I8592V 2 GHz/330 W 64C/320 Mo DDR5 4 800 MT/s	-
UCSX-CPU-I8470	Intel I8470 2GHz/350W 52C/105MB DDR5 4800MT/s	UCSX-CPU-I8570	Intel I8570 2.1GHz/350W 56C/300MB DDR5 5600MT/s	-
UCSX-CPU-I8470N	Intel I8470N 1.7GHz/300W 52C/97.5MB DDR5 4800MT/s	UCSX-CPU-I8570	Intel I8570 2.1GHz/350W 56C/300MB DDR5 5600MT/s	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCSX-CPU-I8471N	Intel I8471N 1.8GHz/300W 52C/97.5MB DDR5 4800MT/s	UCSX-CPU-I8571N	Intel I8571N 2.4GHz/300W 52C/300MB DDR5 4800MT/s	-
UCSX-CPU-I8480+	Intel I8480+ 2GHz/350W 56C/105MB DDR5 4800MT/s	UCSX-CPU-I8580	Intel I8580 2,0 GHz/350 W 60C/300 Mo DDR5 5600 MT/s	-
UCSX-CPU-I8490H	Intel I8490H, 1,9 GHz/350 W, 60C/112,5 Mo DDR5 4 800 MT/s	UCSX-CPU-I8592+	Intel I8592+ 1,9 GHz/350 W 64C/320 MB DDR5 5600 MT/s	-
HCI-CPU-I3408U	Intel I3408U 1.8GHz/125W 8C/22.5MB DDR5 4000MT/s	HCI-CPU-I3508U	Intel I3508U 2 GHz/125 W 8C/22,5 MB DDR5 4400 MT/s	-
HCI-CPU-I4410T	Intel I4410T DDR5 de 2,7 GHz/150 W, 10 C/26,25 MB, 4000 MT/s	HCI-CPU-I4510T	Intel I4510T 2.0GHz/115W 12C/30MB DDR5 4400MT/s	-
HCI-CPU-I4410Y	Intel I4410Y DDR5 de 2 GHz/150 W, 12 C/30 MB, 4000 MT/s	HCI-CPU-I4510	Intel I4510 2,4 GHz/150 W 12C/30 Mo DDR5 4 400 MT/s	-
HCI-CPU-I4416+	Intel I4416+ 2 GHz/165 W 20C/37,5 Mo DDR5 4 000 MT/s	HCI-CPU-I4516Y+	Intel I4516Y+ 2,2 GHz/185 W 24C/45 Mo DDR5 4 400 MT/s	-
HCI-CPU-I5411N	Intel I5411N DDR5 4400 MT/s, 1,9 GHz/165 W, 24 C/45 MB	HCI-CPU-I5520+	Intel I5520+ 2.2GHz/205W 28C/52.5MB DDR5 4800MT/s	-
HCI-CPU-I5415+	Intel I5415+ 2,9 GHz/150 W 8C/22,5 Mo DDR5 4 400 MT/s	HCI-CPU-I5515+	Intel I5515+ 3.2GHz/165W, 8C/22,5 Mo DDR5 4800 MT/s	-
HCI-CPU-I5416S	Intel I5416S 2 GHz/150 W 16 C/30 MB DDR5 4400 MT/s	HCI-CPU-I4516Y+	Intel I4516Y+ 2,2 GHz/185 W 24C/45 Mo DDR5 4 400 MT/s	-
HCI-CPU-I5418N	Intel I5418N DDR5 de 1,8 GHz/165 W, 24 C/45 MB, 4000 MT/s	HCI-CPU-I5520+	Intel I5520+ 2.2GHz/205W 28C/52.5MB DDR5 4800MT/s	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
HCI-CPU-I5418Y	Intel I5418Y DDR5 4400 MT/s de 2 GHz/185 W, 24 C/45 MB	HCI-CPU-I5520+	Intel I5520+ 2.2GHz/205W 28C/52.5MB DDR5 4800MT/s	-
HCI-CPU-I5420+	Intel I5420+ 2 GHz/205 W 28 C/52,5 MB DDR5 4400 MT/s	HCI-CPU-I5520+	Intel I5520+ 2.2GHz/205W 28C/52.5MB DDR5 4800MT/s	-
HCI-CPU-I6416H	Intel I6416H DDR5 de 2,2 GHz/165 W, 18 C/45 MB, 4800 MT/s	HCI-CPU-I4516Y+	Intel I4516Y+ 2,2 GHz/185 W 24C/45 Mo DDR5 4 400 MT/s	-
HCI-CPU-I6418H	Intel I6418H DDR5 de 2,1 GHz/185 W, 24 C/60 MB, 4800 MT/s	HCI-CPU-I6542Y	Intel I6542Y, 2,9 GHz/250 W, 24C/60 Mo, DDR5 5200 MT/s	-
HCI-CPU-I6421N	Intel I6421N DDR5 4400 MT/s, 1,8 GHz/185 W, 32 C/60 MB	HCI-CPU-I6538N	Intel I6538N 2.1GHz/205W 32C/60MB DDR5 5200MT/s	-
HCI-CPU-I6426Y	Intel I6426Y DDR5 4800 MT/s, 2,5 GHz/185 W, 16 C/37,5 MB	HCI-CPU-I6526Y	Intel I6526Y 2,8GHz/195 W 16C/37,5 Mo DDR5 5200 MT/s	-
HCI-CPU-I6428N	Intel I6428N DDR5 de 1,8 GHz/185 W, 32 C/60 MB, 4000 MT/s	HCI-CPU-I6538N	Intel I6538N 2.1GHz/205W 32C/60MB DDR5 5200MT/s	-
HCI-CPU-I6430	Intel I6430 2,1 GHz/270 W 32C/60 Mo DDR5 4400MT/s	HCI-CPU-I6530	Intel I6530 2,1 GHz/270 W 32 x 160 MB DDR5 4800 MT/s	-
HCI-CPU-I6434H	Intel I6434H 3,7 GHz/195 W 8 C/22,5 MB DDR5 4800 MT/s	HCI-CPU-I6534	Intel I6534 3,9 GHz/195 W 8C/22,5 MB DDR5 4800 MT/s	-
HCI-CPU-I6438N	Intel I6438N 2 GHz/205 W 32 C/60 MB DDR5 4800 MT/s	HCI-CPU-I6538N	Intel I6538N 2.1GHz/205W 32C/60MB DDR5 5200MT/s	-
HCI-CPU-I6442Y	Intel I6442Y DDR5 de 2,6 GHz/225 W, 24 C/60 MB, 4800 MT/s	HCI-CPU-I6542Y	Intel I6542Y, 2,9 GHz/250 W, 24C/60 Mo, DDR5 5200 MT/s	-
HCI-CPU-I6444Y	Intel I6444Y, 3,6 GHz/270 W, 16C/45 Mo DDR5 4 800 MT/s	HCI-CPU-I6544Y	Intel I6544Y, 3,6 GHz/270 W, 16C/45 Mo DDR5 5200 MT/s	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
HCI-CPU-I6448H	Intel I6448H, 2,4 GHz/250 W, 32C/60 Mo DDR5, 4 800 MT/s	HCI-CPU-I6548Y+	Intel I6548Y+ 2.5GHz/250W 32C/60MB DDR5 5200MT/s	-
HCI-CPU-I6448Y	Intel I6448Y DDR5 de 2,1 GHz/225 W, 32 C/60 MB, 4800 MT/s	HCI-CPU-I6548Y+	Intel I6548Y+ 2.5GHz/250W 32C/60MB DDR5 5200MT/s	-
HCI-CPU-I8444H	Intel I8444H 2.9GHz/270W 16C/45MB DDR5 4800MT/s	HCI-CPU-I6548Y+	Intel I6548Y+ 2.5GHz/250W 32C/60MB DDR5 5200MT/s	-
HCI-CPU-I8450H	Intel I8450H 2GHz/250W 28C/75MB DDR5 4800MT/s	HCI-CPU-I6530	Intel I6530 2,1 GHz/270 W 32 x 160 MB DDR5 4800 MT/s	-
HCI-CPU-I8452Y	Intel I8452Y 2GHz/300W 36C/67.5MB DDR5 4800MT/s	HCI-CPU-I8558	Intel I8558 2.1GHz/330W 48C/260MB DDR5 5200MT/s	-
HCI-CPU-I8454H	Intel I8454H DDR5 de 2,1 GHz/270 W 32 C/82,5 MB, 4800 MT/s	HCI-CPU-I8562Y+	Intel I8562Y+ 2,8 GHz/300 W 32C/60 MB DDR5 5600 MT/s	-
HCI-CPU-I8458P	Intel I8458P DDR5 4800 MT/s de 2,7 GHz/350 W 44 C/82,5 MB	HCI-CPU-I8558P	Intel I8558P 2,7 GHz/350 W 48 C/260 MB DDR5 5600 MT/s	-
HCI-CPU-I8460H	Intel I8460H 2.2GHz/330W 40C/105MB DDR5 4800MT/s	HCI-CPU-I8568Y+	Intel I8568Y+ 2.3GHz/350W 48C/300MB DDR5 5600MT/s	-
HCI-CPU-I8462Y+	Intel I8462Y, 2,8 GHz/300 W, 32C/60 Mo DDR5 4 800 MT/s	HCI-CPU-I8562Y+	Intel I8562Y+ 2,8 GHz/300 W 32C/60 MB DDR5 5600 MT/s	-
HCI-CPU-I8468H	Intel I8468H DDR5 de 2,1 GHz/330 W 48 C/105 MB de 4800 MT/s	HCI-CPU-I8568Y+	Intel I8568Y+ 2.3GHz/350W 48C/300MB DDR5 5600MT/s	-
HCI-CPU-I8468V	Intel I8468V 2.4GHz/330W 48C/97.5MB DDR5 4800MT/s	HCI-CPU-I8592V	Intel I8592V 2GHz/330W 64C/320MB DDR5 4800MT/s	-
HCI-CPU-I8470	Intel I8470 2GHz/350W 52C/105MB DDR5 4800MT/s	HCI-CPU-I8570	Intel I8570 2.1GHz/350W 56C/300MB DDR5 5600MT/s	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
HCI-CPU-I8470N	Intel I8470N de 1,7 GHz/300 W 52C/97,5 MB DDR5 4800 MT/s	HCI-CPU-I8570	Intel I8570 2.1GHz/350W 56C/300MB DDR5 5600MT/s	-
HCI-CPU-I8471N	Intel I8471N 1.8GHz/300W 52C/97.5MB DDR5 4800MT/s	HCI-CPU-I8571N	Intel I8571N DDR5 de 2,4 GHz/300 W, 52 C/300 MB, 4800 MT/s	-
HCI-CPU-I8480+	Intel I8480+ 2GHz/350W 56C/105MB DDR5 4800MT/s	HCI-CPU-I8580	Intel I8580 2.0GHz/350W 60C/300MB DDR5 5600MT/s	-
HCI-CPU-I8490H	Intel I8490H 1.9GHz/350W 60C/112.5MB DDR5 4800MT/s	HCI-CPU-I8592+	Intel I8592+ 1.9GHz/350W 64C/320MB DDR5 5600MT/s	-
HCIX-CPU-I3408U	Intel I3408U 1.8GHz/125W 8C/22.5MB DDR5 4000MT/s	HCIX-CPU-I3508U	Intel I3508U 2GHz/125W 8C/22.5MB DDR5 4400MT/s	-
HCIX-CPU-I4410T	Intel I4410T 2.7GHz/150W 10C/26.25MB DDR5 4000MT/s	HCIX-CPU-I4510T	Intel I4510T 1.9GHz/115W 12C/30MB DDR5 4400MT/s	-
HCIX-CPU-I4410Y	Intel I4410Y DDR5 de 2 GHz/150 W, 12 x 30 MB, 4000 MT/s	HCIX-CPU-I4510	Intel I4510 2,4 GHz/150 W 12C/30 Mo DDR5 4 400 MT/s	-
HCIX-CPU-I4416+	Intel I4416+ 2GHz/165W 20C/37.5MB DDR5 4000MT/s	HCIX-CPU-I4516Y+	Intel I4516Y+ 2.2GHz/185W 24C/45MB DDR5 4400MT/s	-
HCIX-CPU-I5411N	Intel I5411N 1.9GHz/165W 24C/45MB DDR5 4400MT/s	HCIX-CPU-I5520+	Intel I5520+ 2.2GHz/205W 28C/52.5MB DDR5 4800MT/s	-
HCIX-CPU-I5415+	Intel I5415+ 2.9GHz/150W 8C/22.5MB DDR5 4400MT/s	HCIX-CPU-I5515+	Intel I5515+ DDR5 de 3,2 GHz/165 W 8C/22,5 MB DDR5 de 4800 MT/s	-
HCIX-CPU-I5416S	Intel I5416S 2GHz/150W 16C/30MB DDR5 4400MT/s	HCIX-CPU-I4516Y+	Intel I4516Y+ 2.2GHz/185W 24C/45MB DDR5 4400MT/s	-
HCIX-CPU-I5418N	Intel I5418N 1.8GHz/165W 24C/45MB DDR5 4000MT/s	HCIX-CPU-I5520+	Intel I5520+ 2.2GHz/205W 28C/52.5MB DDR5 4800MT/s	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
HCIX-CPU-I5418Y	Intel I5418Y 2GHz/185W 24C/45MB DDR5 4400MT/s	HCIX-CPU-I5520+	Intel I5520+ 2.2GHz/205W 28C/52.5MB DDR5 4800MT/s	-
HCIX-CPU-I5420+	Intel I5420+ 2GHz/205W 28C/52.5MB DDR5 4400MT/s	HCIX-CPU-I5520+	Intel I5520+ 2.2GHz/205W 28C/52.5MB DDR5 4800MT/s	-
HCIX-CPU-I6416H	Intel I6416H DDR5 de 2,2 GHz/165 W, 18 C/45 MB, 4800 MT/s	HCIX-CPU-I4516Y+	Intel I4516Y+ 2.2GHz/185W 24C/45MB DDR5 4400MT/s	-
HCIX-CPU-I6418H	Intel I6418H DDR5 de 2,1 GHz/185 W, 24 C/60 MB, 4800 MT/s	HCIX-CPU-I6542Y	Intel I6542Y 2.9GHz/250W 24C/60MB DDR5 5200MT/s	-
HCIX-CPU-I6421N	Intel I6421N DDR5 de 1,8 GHz/185 W, 32 x 60 MB, 4400 MT/s	HCIX-CPU-I6538N	Intel I6538N 2.2GHz/205W 32C/60MB DDR5 5200MT/s	-
HCIX-CPU-I6426Y	Intel I6426Y 2.5GHz/185W 16C/37.5MB DDR5 4800MT/s	HCIX-CPU-I6526Y	Intel I6526Y 2.8GHz/195W 16C/37.5MB DDR5 5200MT/s	-
HCIX-CPU-I6428N	Intel I6428N 1.8GHz/185W 32C/60MB DDR5 4000MT/s	HCIX-CPU-I6538N	Intel I6538N 2.2GHz/205W 32C/60MB DDR5 5200MT/s	-
HCIX-CPU-I6430	Intel I6430 2.1GHz/270W 32C/60MB DDR5 4400MT/s	HCIX-CPU-I6530	Intel I6530 2.1GHz/270W 32C/160MB DDR5 4800MT/s	-
HCIX-CPU-I6434H	Intel I6434H 3.7GHz/195W 8C/22.5MB DDR5 4800MT/s	HCIX-CPU-I6534	Intel I6434 4 GHz/195 W 8C/22,5 Mo DDR5 4 800 MT/s	-
HCIX-CPU-I6438N	Intel I6438N 2GHz/205W 32C/60MB DDR5 4800MT/s	HCIX-CPU-I6538N	Intel I6538N 2.2GHz/205W 32C/60MB DDR5 5200MT/s	-
HCIX-CPU-I6442Y	Intel I6442Y, 2,6 GHz/225 W, 24C/60 Mo, DDR5 4 800 MT/s	HCIX-CPU-I6542Y	Intel I6542Y 2.9GHz/250W 24C/60MB DDR5 5200MT/s	-
HCIX-CPU-I6444Y	Intel I6444Y 3.6GHz/270W 16C/45MB DDR5 4800MT/s	HCIX-CPU-I6544Y	Intel I6544Y DDR5 de 3,7 GHz/270 W, 16 x 45 MB, 5200 MT/s	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
HCIX-CPU-I6448H	Intel I6448H 2.4GHz/250W 32C/60MB DDR5 4800MT/s	HCIX-CPU- I6548Y+	Intel I6548N, 2,5 GHz/250 W, 32C/60 Mo, DDR5 5200 MT/s	-
HCIX-CPU-I6448Y	Intel I6448Y 2.1GHz/225W 32C/60MB DDR5 4800MT/s	HCIX-CPU- I6548Y+	Intel I6548N, 2,5 GHz/250 W, 32C/60 Mo, DDR5 5200 MT/s	-
HCIX-CPU-I8444H	Intel I8444H 2.9GHz/270W 16C/45MB DDR5 4800MT/s	HCIX-CPU- I6548Y+	Intel I6548N, 2,5 GHz/250 W, 32C/60 Mo, DDR5 5200 MT/s	-
HCIX-CPU-I8450H	Intel I8450H 2GHz/250W 28C/75MB DDR5 4800MT/s	HCIX-CPU-I6530	Intel I6530 2.1GHz/270W 32C/160MB DDR5 4800MT/s	-
HCIX-CPU-I8452Y	Intel I8452Y 2GHz/300W 36C/67.5MB DDR5 4800MT/s	HCIX-CPU-I8558	Intel I8558 DDR5 de 2 GHz/330 W, 48 C/260 MB, 5200 MT/s	-
HCIX-CPU-I8454H	Intel I8454H 2.1GHz/270W 32C/82.5MB DDR5 4800MT/s	HCIX-CPU- I8562Y+	Intel I8562Y+ 2,9 GHz/300 W 32C/60 MB DDR5 5600 MT/s	-
HCIX-CPU-I8458P	Intel I8458P 2,7 GHz/350 W 44 C/82,5 MB DDR5 4800 MT/s	HCIX-CPU-I8558P	Intel I8558P 2.7GHz/350W 48C/260MB DDR5 5600MT/s	-
HCIX-CPU-I8460H	Intel I8460H 2.2GHz/330W 40C/105MB DDR5 4800MT/s	HCIX-CPU- I8568Y+	Intel I8568Y+ 2.3GHz/350W 48C/300MB DDR5 5600MT/s	-
HCIX-CPU-I8462Y+	Intel I8462Y+ 2.8GHz/300W 32C/60MB DDR5 4800MT/s	HCIX-CPU- I8562Y+	Intel I8562Y+ 2,9 GHz/300 W 32C/60 MB DDR5 5600 MT/s	-
HCIX-CPU-I8468H	Intel I8468H 2.1GHz/330W 48C/105MB DDR5 4800MT/s	HCIX-CPU- I8568Y+	Intel I8568Y+ 2.3GHz/350W 48C/300MB DDR5 5600MT/s	-
HCIX-CPU-I8468V	Intel I8468V 2.4GHz/330W 48C/97.5MB DDR5 4800MT/s	HCIX-CPU-I8592V	Intel I8592V 2GHz/330W 64C/320MB DDR5 4800MT/s	-
HCIX-CPU-I8470	Intel I8470 DDR5 de 2 GHz/350 W, 52 C/105 MB, 4800 MT/s	HCIX-CPU-I8570	Intel I8570 2GHz/350W 56C/300MB DDR5 5600MT/s	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
HCIX-CPU-I8470N	Intel I8470N 1.7GHz/300W 52C/97.5MB DDR5 4800MT/s	HCIX-CPU-I8570	Intel I8570 2GHz/350W 56C/300MB DDR5 5600MT/s	-
HCIX-CPU-I8471N	Intel I8471N 1.8GHz/300W 52C/97.5MB DDR5 4800MT/s	HCIX-CPU-I8571N	Intel I8571N 2.4GHz/300W 52C/300MB DDR5 4800MT/s	-
HCIX-CPU-I8480+	Intel I8480+ 2GHz/350W 56C/105MB DDR5 4800MT/s	HCIX-CPU-I8580	Intel I8580 2GHz/350W 60C/300MB DDR5 5600MT/s	-
HCIX-CPU-I8490H	Intel I8490H 1,9 GHz/350 W 60 C/112,5 MB DDR5 4800 MT/s	HCIX-CPU-I8592+	Intel I8592+ 1.9GHz/350W 64C/320MB DDR5 5600MT/s	-
UCS-CPU-I3408U=	Intel I3408U 1.8GHz/125W 8C/22.5MB DDR5 4000MT/s	UCS-CPU-I3508U=	Intel I3508U 2.1GHz/125W 8C/22.5MB DDR5 4400MT/s	-
UCS-CPU-I4410T=	Intel I4410T 2.7GHz/150W 10C/26.25MB DDR5 4000MT/s	UCS-CPU-I4510T=	Intel I4510T 2.0GHz/115W 12C/30MB DDR5 4400MT/s	-
UCS-CPU-I4410Y=	Intel I4410Y 2GHz/150W 12C/30MB DDR5 4000MT/s	UCS-CPU-I4510=	Intel I4510 DDR5 de 2,4 GHz/150 W, 12 x 30 MB, 4400 MT/s	-
UCS-CPU-I4416+=	Intel I4416+ 2GHz/165W 20C/37.5MB DDR5 4000MT/s	UCS-CPU-I4516Y+=	Intel I4516Y+ 2.2GHz/185W 24C/45MB DDR5 4400MT/s	-
UCS-CPU-I5411N=	Intel I5411N 1.9GHz/165W 24C/45MB DDR5 4400MT/s	UCS-CPU-I5520+=	Intel I5520+ 2.2GHz/205W 28C/52.5MB DDR5 4800MT/s	-
UCS-CPU-I5415+=	Intel I5415+ 2.9GHz/150W 8C/22.5MB DDR5 4400MT/s	UCS-CPU-I5515+=	Intel I5515+ 3.2GHz/165W 8C/22.5MB DDR5 4800MT/s	-
UCS-CPU-I5416S=	Intel I5416S 2GHz/150W 16C/30MB DDR5 4400MT/s	UCS-CPU-I4516Y+=	Intel I4516Y+ 2.2GHz/185W 24C/45MB DDR5 4400MT/s	-
UCS-CPU-I5418N=	Intel I5418N 1.8GHz/165W 24C/45MB DDR5 4000MT/s	UCS-CPU-I5520+=	Intel I5520+ 2.2GHz/205W 28C/52.5MB DDR5 4800MT/s	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCS-CPU-I5418Y=	Intel I5418Y 2GHz/185W 24C/45MB DDR5 4400MT/s	UCS-CPU-I5520+=	Intel I5520+ 2.2GHz/205W 28C/52.5MB DDR5 4800MT/s	-
UCS-CPU-I5420+=	Intel I5420+ 2GHz/205W 28C/52.5MB DDR5 4400MT/s	UCS-CPU-I5520+=	Intel I5520+ 2.2GHz/205W 28C/52.5MB DDR5 4800MT/s	-
UCS-CPU-I6416H=	Intel I6416H 2.2GHz/165W 18C/45MB DDR5 4800MT/s	UCS-CPU-I4516Y+=	Intel I4516Y+ 2.2GHz/185W 24C/45MB DDR5 4400MT/s	-
UCS-CPU-I6418H=	Intel I6418H 2.1GHz/185W 24C/60MB DDR5 4800MT/s	UCS-CPU-I6542Y=	Intel I6542Y 2.9GHz/250W 24C/60MB DDR5 5200MT/s	-
UCS-CPU-I6421N=	Intel I6421N 1.8GHz/185W 32C/60MB DDR5 4400MT/s	UCS-CPU-I6538N=	Intel I6538N 2.1GHz/205W 32C/60MB DDR5 5200MT/s	-
UCS-CPU-I6426Y=	Intel I6426Y 2.5GHz/185W 16C/37.5MB DDR5 4800MT/s	UCS-CPU-I6526Y=	Intel I6526Y DDR5 de 2,8 GHz/195 W, 16 x 37,5 MB, 5200 MT/s	-
UCS-CPU-I6428N=	Intel I6428N 1.8GHz/185W 32C/60MB DDR5 4000MT/s	UCS-CPU-I6538N=	Intel I6538N 2.1GHz/205W 32C/60MB DDR5 5200MT/s	-
UCS-CPU-I6430=	Intel I6430 2.1GHz/270W 32C/60MB DDR5 4400MT/s	UCS-CPU-I6530=	Intel I6530 2.1GHz/270W 32C/160MB DDR5 4800MT/s	-
UCS-CPU-I6434H=	Intel I6434H 3.7GHz/195W 8C/22.5MB DDR5 4800MT/s	UCS-CPU-I6534=	Intel I6534 3,9 GHz/195 W 8C/22,5 MB DDR5 4800 MT/s	-
UCS-CPU-I6438N=	Intel I6438N 2GHz/205W 32C/60MB DDR5 4800MT/s	UCS-CPU-I6538N=	Intel I6538N 2.1GHz/205W 32C/60MB DDR5 5200MT/s	-
UCS-CPU-I6442Y=	Intel I6442Y 2.6GHz/225W 24C/60MB DDR5 4800MT/s	UCS-CPU-I6542Y=	Intel I6542Y 2.9GHz/250W 24C/60MB DDR5 5200MT/s	-
UCS-CPU-I6444Y=	Intel I6444Y 3.6GHz/270W 16C/45MB DDR5 4800MT/s	UCS-CPU-I6544Y=	Intel I6544Y DDR5 de 3,6 GHz/270 W, 16 x 45 MB, 5200 MT/s	-
UCS-CPU-I6448H=	Intel I6448H 2.4GHz/250W 32C/60MB DDR5 4800MT/s	UCS-CPU-I6548Y+=	Intel I6548Y+ 2.5GHz/250W 32C/60MB DDR5 5200MT/s	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCS-CPU-I6448Y=	Intel I6448Y 2.1GHz/225W 32C/60MB DDR5 4800MT/s	UCS-CPU-I6548Y+=	Intel I6548Y+ 2.5GHz/250W 32C/60MB DDR5 5200MT/s	-
UCS-CPU-I8444H=	Intel I8444H 2.9GHz/270W 16C/45MB DDR5 4800MT/s	UCS-CPU-I6548Y+=	Intel I6548Y+ 2.5GHz/250W 32C/60MB DDR5 5200MT/s	-
UCS-CPU-I8450H=	Intel I8450H 2GHz/250W 28C/75MB DDR5 4800MT/s	UCS-CPU-I6530=	Intel I6530 2.1GHz/270W 32C/160MB DDR5 4800MT/s	-
UCS-CPU-I8452Y=	Intel I8452Y 2GHz/300W 36C/67.5MB DDR5 4800MT/s	UCS-CPU-I8558=	Intel I8558 DDR5 de 2,1 GHz/330 W, 48 C/260 MB, 5200 MT/s	-
UCS-CPU-I8454H=	Intel I8454H 2.1GHz/270W 32C/82.5MB DDR5 4800MT/s	UCS-CPU-I8562Y+=	Intel I8562Y+ 2,8 GHz/300 W 32C/60 MB DDR5 5600 MT/s	-
UCS-CPU-I8458P=	Intel I8458P 2.7GHz/350W 44C/82.5MB DDR5 4800MT/s	UCS-CPU-I8558P=	Intel I8558P 2.7GHz/350W 48C/260MB DDR5 5600MT/s	-
UCS-CPU-I8460H=	Intel I8460H 2.2GHz/330W 40C/105MB DDR5 4800MT/s	UCS-CPU-I8568Y+=	Intel I8568Y+ DDR5 de 2.3GHz/350 W 48C/300 MB DDR5 5600 MT/s	-
UCS-CPU-I8462Y+=	Intel I8462Y+ 2.8GHz/300W 32C/60MB DDR5 4800MT/s	UCS-CPU-I8562Y+=	Intel I8562Y+ 2,8 GHz/300 W 32C/60 MB DDR5 5600 MT/s	-
UCS-CPU-I8468H=	Intel I8468H 2.1GHz/330W 48C/105MB DDR5 4800MT/s	UCS-CPU-I8568Y+=	Intel I8568Y+ DDR5 de 2.3GHz/350 W 48C/300 MB DDR5 5600 MT/s	-
UCS-CPU-I8468V=	Intel I8468V 2.4GHz/330W 48C/97.5MB DDR5 4800MT/s	UCS-CPU-I8592V=	Intel I8592V DDR5 de 2 GHz/330 W, 64 C/320 MB, 4800 MT/s	-
UCS-CPU-I8470=	Intel I8470 2GHz/350W 52C/105MB DDR5 4800MT/s	UCS-CPU-I8570=	Intel I8570 2.1GHz/350W 56C/300MB DDR5 5600MT/s	-
UCS-CPU-I8470N=	Intel I8470N 1.7GHz/300W 52C/97.5MB DDR5 4800MT/s	UCS-CPU-I8570=	Intel I8570 2.1GHz/350W 56C/300MB DDR5 5600MT/s	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCS-CPU-I8471N=	Intel I8471N 1.8GHz/300W 52C/97.5MB DDR5 4800MT/s	UCS-CPU-I8571N=	Intel I8571N DDR5 de 2,4 GHz/300 W, 52 C/300 MB, 4800 MT/s	-
UCS-CPU-I8480+=	Intel I8480+ 2GHz/350W 56C/105MB DDR5 4800MT/s	HCI-CPU-I8592+=	Intel I8592+ 1.9GHz/350W 64C/320MB DDR5 5600MT/s	-
UCS-CPU-I8480+=	Intel I8480+ 2GHz/350W 56C/105MB DDR5 4800MT/s	UCS-CPU-I8580=	Intel I8580 2.0GHz/350W 60C/300MB DDR5 5600MT/s	-
UCS-CPU-I8480+=	Intel I8480+ 2GHz/350W 56C/105MB DDR5 4800MT/s	UCS-CPU-I8592+=	Intel I8592+ 1.9GHz/350W 64C/320MB DDR5 5600MT/s	-
UCS-CPU-I8480+=	Intel I8480+ 2GHz/350W 56C/105MB DDR5 4800MT/s	UCSX-CPU-I8592+=	Intel I8592+ 1.9GHz/350W 64C/320MB DDR5 5600MT/s	-
UCSX-CPU-I3408U=	Intel I3408U 1.8GHz/125W 8C/22.5MB DDR5 4000MT/s	UCSX-CPU-I3508U=	Intel I3508U 2 GHz/125 W 8C/22,5 MB DDR5 4400 MT/s	-
UCSX-CPU-I4410T=	Intel I4410T 2.7GHz/150W 10C/26.25MB DDR5 4000MT/s	UCSX-CPU-I4510T=	Intel I4510T 1,9 GHz/115 W 12 x 30 MB DDR5 4400 MT/s	-
UCSX-CPU-I4410Y=	Intel I4410Y 2GHz/150W 12C/30MB DDR5 4000MT/s	UCSX-CPU-I4510=	Intel I4510 2.4GHz/150W 12C/30MB DDR5 4400MT/s	-
UCSX-CPU-I4416+=	Intel I4416+ 2GHz/165W 20C/37.5MB DDR5 4000MT/s	UCSX-CPU-I4516Y+=	Intel I4516Y+ 2.2GHz/185W 24C/45MB DDR5 4400MT/s	-
UCSX-CPU-I5411N=	Intel I5411N 1.9GHz/165W 24C/45MB DDR5 4400MT/s	UCSX-CPU-I5520+=	Intel I5520+ 2.2GHz/205W 28C/52.5MB DDR5 4800MT/s	-
UCSX-CPU-I5415+=	Intel I5415+ 2.9GHz/150W 8C/22.5MB DDR5 4400MT/s	UCSX-CPU-I5515+=	Intel I5515+ DDR5 de 3,2 GHz/165 W 8C/22,5 MB DDR5 de 4800 MT/s	-
UCSX-CPU-I5416S=	Intel I5416S 2GHz/150W 16C/30MB DDR5 4400MT/s	UCSX-CPU-I4516Y+=	Intel I4516Y+ 2.2GHz/185W 24C/45MB DDR5 4400MT/s	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCSX-CPU-I5418N=	Intel I5418N 1.8GHz/165W 24C/45MB DDR5 4000MT/s	UCSX-CPU-I5520+=	Intel I5520+ 2.2GHz/205W 28C/52.5MB DDR5 4800MT/s	-
UCSX-CPU-I5418Y=	Intel I5418Y 2GHz/185W 24C/45MB DDR5 4400MT/s	UCSX-CPU-I5520+=	Intel I5520+ 2.2GHz/205W 28C/52.5MB DDR5 4800MT/s	-
UCSX-CPU-I5420+=	Intel I5420+ 2GHz/205W 28C/52.5MB DDR5 4400MT/s	UCSX-CPU-I5520+=	Intel I5520+ 2.2GHz/205W 28C/52.5MB DDR5 4800MT/s	-
UCSX-CPU-I6416H=	Intel I6416H 2.2GHz/165W 18C/45MB DDR5 4800MT/s	UCSX-CPU-I4516Y+=	Intel I4516Y+ 2.2GHz/185W 24C/45MB DDR5 4400MT/s	-
UCSX-CPU-I6418H=	Intel I6418H 2.1GHz/185W 24C/60MB DDR5 4800MT/s	UCSX-CPU-I6542Y=	Intel I6542Y 2.9GHz/250W 24C/60MB DDR5 5200MT/s	-
UCSX-CPU-I6421N=	Intel I6421N 1.8GHz/185W 32C/60MB DDR5 4400MT/s	UCSX-CPU-I6538N=	Intel I6538N 2.1GHz/205W 32C/60MB DDR5 5200MT/s	-
UCSX-CPU-I6426Y=	Intel I6426Y 2.5GHz/185W 16C/37.5MB DDR5 4800MT/s	UCSX-CPU-I6526Y=	Intel I6526Y 2,8GHz/195 W 16C/37,5 Mo DDR5 5200 MT/s	-
UCSX-CPU-I6428N=	Intel I6428N 1.8GHz/185W 32C/60MB DDR5 4000MT/s	UCSX-CPU-I6538N=	Intel I6538N 2.1GHz/205W 32C/60MB DDR5 5200MT/s	-
UCSX-CPU-I6430=	Intel I6430 2.1GHz/270W 32C/60MB DDR5 4400MT/s	UCSX-CPU-I6530=	Intel I6530 2,1 GHz/270 W 32 x 160 MB DDR5 4800 MT/s	-
UCSX-CPU-I6434H=	Intel I6434H 3.7GHz/195W 8C/22.5MB DDR5 4800MT/s	UCSX-CPU-I6534=	Intel I6534 4 GHz/195 W 8C/22,5 MB DDR5 4800 MT/s	-
UCSX-CPU-I6438N=	Intel I6438N 2GHz/205W 32C/60MB DDR5 4800MT/s	UCSX-CPU-I6538N=	Intel I6538N 2.1GHz/205W 32C/60MB DDR5 5200MT/s	-
UCSX-CPU-I6442Y=	Intel I6442Y 2.6GHz/225W 24C/60MB DDR5 4800MT/s	UCSX-CPU-I6542Y=	Intel I6542Y 2.9GHz/250W 24C/60MB DDR5 5200MT/s	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCSX-CPU-I6444Y=	Intel I6444Y 3.6GHz/270W 16C/45MB DDR5 4800MT/s	UCSX-CPU-I6544Y=	Intel I6544Y DDR5 de 3,7 GHz/270 W, 16 x 45 MB, 5200 MT/s	-
UCSX-CPU-I6448H=	Intel I6448H, 2,4 GHz/250 W, 32C/60 Mo DDR5, 4 800 MT/s	UCSX-CPU-I6548Y+=	Intel I6548Y+ 2.5GHz/250W 32C/60MB DDR5 5200MT/s	-
UCSX-CPU-I6448Y=	Intel I6448Y 2.1GHz/225W 32C/60MB DDR5 4800MT/s	UCSX-CPU-I6548Y+=	Intel I6548Y+ 2.5GHz/250W 32C/60MB DDR5 5200MT/s	-
UCSX-CPU-I8444H=	Intel I8444H 2.9GHz/270W 16C/45MB DDR5 4800MT/s	UCSX-CPU-I6548Y+=	Intel I6548Y+ 2.5GHz/250W 32C/60MB DDR5 5200MT/s	-
UCSX-CPU-I8450H=	Intel I8450H 2GHz/250W 28C/75MB DDR5 4800MT/s	UCSX-CPU-I6530=	Intel I6530 2,1 GHz/270 W 32 x 160 MB DDR5 4800 MT/s	-
UCSX-CPU-I8452Y=	Intel I8452Y 2GHz/300W 36C/67.5MB DDR5 4800MT/s	UCSX-CPU-I8558=	Intel I8558 DDR5 de 2 GHz/330 W, 48 C/260 MB, 5200 MT/s	-
UCSX-CPU-I8454H=	Intel I8454H 2.1GHz/270W 32C/82.5MB DDR5 4800MT/s	UCSX-CPU-I8562Y+=	Intel I8562Y+ 2.8GHz/300W 32C/60MB DDR5 5600MT/s	-
UCSX-CPU-I8458P=	Intel I8458P 2.7GHz/350W 44C/82.5MB DDR5 4800MT/s	UCSX-CPU-I8558P=	Intel I8558P 2,7 GHz/350 W 48C/260 Mo DDR5 5 600 MT/s	-
UCSX-CPU-I8460H=	Intel I8460H 2.2GHz/330W 40C/105MB DDR5 4800MT/s	UCSX-CPU-I8568Y+=	Intel I8568Y+ 2.3GHz/350W 48C/300MB DDR5 5600MT/s	-
UCSX-CPU-I8462Y+=	Intel I8462Y+ 2.8GHz/300W 32C/60MB DDR5 4800MT/s	UCSX-CPU-I8562Y+=	Intel I8562Y+ 2.8GHz/300W 32C/60MB DDR5 5600MT/s	-
UCSX-CPU-I8468H=	Intel I8468H 2.1GHz/330W 48C/105MB DDR5 4800MT/s	UCSX-CPU-I8568Y+=	Intel I8568Y+ 2.3GHz/350W 48C/300MB DDR5 5600MT/s	-
UCSX-CPU-I8468V=	Intel I8468V 2.4GHz/330W 48C/97.5MB DDR5 4800MT/s	UCSX-CPU-I8592V=	Intel I8592V 2 GHz/330 W 64C/320 Mo DDR5 4 800 MT/s	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCSX-CPU-I8470=	Intel I8470 2GHz/350W 52C/105MB DDR5 4800MT/s	UCSX-CPU-I8570=	Intel I8570 2.1GHz/350W 56C/300MB DDR5 5600MT/s	-
UCSX-CPU-I8470N=	Intel I8470N 1.7GHz/300W 52C/97.5MB DDR5 4800MT/s	UCSX-CPU-I8570=	Intel I8570 2.1GHz/350W 56C/300MB DDR5 5600MT/s	-
UCSX-CPU-I8471N=	Intel I8471N 1.8GHz/300W 52C/97.5MB DDR5 4800MT/s	UCSX-CPU-I8571N=	Intel I8571N 2.4GHz/300W 52C/300MB DDR5 4800MT/s	-
UCSX-CPU-I8480+=	Intel I8480+ 2GHz/350W 56C/105MB DDR5 4800MT/s	UCSX-CPU-I8580=	Intel I8580 DDR5 de 2 GHz/350 W, 60 C/300 MB, 5600 MT/s	-
HCI-CPU-I3408U=	Intel I3408U DDR5 de 1,8 GHz/125 W, 8 C/22,5 MB, 4000 MT/s	HCI-CPU-I3508U=	Intel I3508U 2 GHz/125 W 8C/22,5 MB DDR5 4400 MT/s	-
HCI-CPU-I4410T=	Intel I4410T 2.7GHz/150W 10C/26.25MB DDR5 4000MT/s	HCI-CPU-I4510T=	Intel I4510T 2.0GHz/115W 12C/30MB DDR5 4400MT/s	-
HCI-CPU-I4410Y=	Intel I4410Y 2GHz/150W 12C/30MB DDR5 4000MT/s	HCI-CPU-I4510=	Intel I4510 2.4GHz/150W 12C/30MB DDR5 4400MT/s	-
HCI-CPU-I4416+=	Intel I4416+ DDR5 de 2 GHz/165 W, 20 C/37,5 MB, 4000 MT/s	HCI-CPU-I4516Y+=	Intel I4516Y+ 2.2GHz/185W 24C/45MB DDR5 4400MT/s	-
HCI-CPU-I5411N=	Intel I5411N 1.9GHz/165W 24C/45MB DDR5 4400MT/s	HCI-CPU-I5520+=	Intel I5520+ DDR5 de 2,2 GHz/205 W 28C/52,5 MB DDR5 de 4800 MT/s	-
HCI-CPU-I5415+=	Intel I5415+ 2.9GHz/150W 8C/22.5MB DDR5 4400MT/s	HCI-CPU-I5515+=	Intel I5515+ 3.2GHz/165W 8C/22.5MB DDR5 4800MT/s	-
HCI-CPU-I5416S=	Intel I5416S 2 GHz/150 W 16 C/30 MB DDR5 4400 MT/s	HCI-CPU-I4516Y+=	Intel I4516Y+ 2.2GHz/185W 24C/45MB DDR5 4400MT/s	-
HCI-CPU-I5418N=	Intel I5418N 1.8GHz/165W 24C/45MB DDR5 4000MT/s	HCI-CPU-I5520+=	Intel I5520+ DDR5 de 2,2 GHz/205 W 28C/52,5 MB DDR5 de 4800 MT/s	-
HCI-CPU-I5418Y=	Intel I5418Y DDR5 4400 MT/s de 2 GHz/185 W, 24 C/45 MB	HCI-CPU-I5520+=	Intel I5520+ DDR5 de 2,2 GHz/205 W 28C/52,5 MB DDR5 de 4800 MT/s	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
HCI-CPU-I5420+=	Intel I5420+ 2GHz/205W 28C/52.5MB DDR5 4400MT/s	HCI-CPU-I5520+=	Intel I5520+ DDR5 de 2,2 GHz/205 W 28C/52,5 MB DDR5 de 4800 MT/s	-
HCI-CPU-I6416H=	Intel I6416H DDR5 de 2,2 GHz/165 W, 18 C/45 MB, 4800 MT/s	HCI-CPU-I4516Y+=	Intel I4516Y+ 2.2GHz/185W 24C/45MB DDR5 4400MT/s	-
HCI-CPU-I6418H=	Intel I6418H 2.1GHz/185W 24C/60MB DDR5 4800MT/s	HCI-CPU-I6542Y=	Intel I6542Y 2,9 GHz/250 W 24 C/60 MB DDR5 5200 MT/s	-
HCI-CPU-I6421N=	Intel I6421N 1.8GHz/185W 32C/60MB DDR5 4400MT/s	HCI-CPU-I6538N=	Intel I6538N 2.1GHz/205W 32C/60MB DDR5 5200MT/s	-
HCI-CPU-I6426Y=	Intel I6426Y 2.5GHz/185W 16C/37.5MB DDR5 4800MT/s	HCI-CPU-I6526Y=	Intel I6526Y DDR5 de 2,8 GHz/195 W, 16 x 37,5 MB, 5200 MT/s	-
HCI-CPU-I6428N=	Intel I6428N DDR5 de 1,8 GHz/185 W, 32 C/60 MB, 4000 MT/s	HCI-CPU-I6538N=	Intel I6538N 2.1GHz/205W 32C/60MB DDR5 5200MT/s	-
HCI-CPU-I6430=	Intel I6430 DDR5 de 2,1 GHz/270 W, 32 C/60 MB, 4400 MT/s	HCI-CPU-I6530=	Intel I6530 2,1 GHz/270 W 32 x 160 MB DDR5 4800 MT/s	-
HCI-CPU-I6434H=	Intel I6434H 3,7 GHz/195 W 8 C/22,5 MB DDR5 4800 MT/s	HCI-CPU-I6534=	Intel I6534 3.9GHz/195W 8C/22.5MB DDR5 4800MT/s	-
HCI-CPU-I6438N=	Intel I6438N 2 GHz/205 W 32 C/60 MB DDR5 4800 MT/s	HCI-CPU-I6538N=	Intel I6538N 2.1GHz/205W 32C/60MB DDR5 5200MT/s	-
HCI-CPU-I6442Y=	Intel I6442Y DDR5 de 2,6 GHz/225 W, 24 C/60 MB, 4800 MT/s	HCI-CPU-I6542Y=	Intel I6542Y 2,9 GHz/250 W 24 C/60 MB DDR5 5200 MT/s	-
HCI-CPU-I6444Y=	Intel I6444Y 3.6GHz/270W 16C/45MB DDR5 4800MT/s	HCI-CPU-I6544Y=	Intel I6544Y 3.6GHz/270W 16C/45MB DDR5 5200MT/s	-
HCI-CPU-I6448H=	Intel I6448H DDR5 de 2,4 GHz/250 W, 32 C/60 MB, 4800 MT/s	HCI-CPU-I6548Y+=	Intel I6548Y+ 2.5GHz/250W 32C/60MB DDR5 5200MT/s	-
HCI-CPU-I6448Y=	Intel I6448Y DDR5 de 2,1 GHz/225 W, 32 C/60 MB, 4800 MT/s	HCI-CPU-I6548Y+=	Intel I6548Y+ 2.5GHz/250W 32C/60MB DDR5 5200MT/s	-
HCI-CPU-I8444H=	Intel I8444H 2.9GHz/270W 16C/45MB DDR5 4800MT/s	HCI-CPU-I6548Y+=	Intel I6548Y+ 2.5GHz/250W 32C/60MB DDR5 5200MT/s	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
HCI-CPU-I8450H=	Intel I8450H 2GHz/250W 28C/75MB DDR5 4800MT/s	HCI-CPU-I6530=	Intel I6530 2,1 GHz/270 W 32 x 160 MB DDR5 4800 MT/s	-
HCI-CPU-I8452Y=	Intel I8452Y 2 GHz/300 W 36 C/67,5 MB DDR5 4800 MT/s	HCI-CPU-I8558=	Intel I8558 DDR5 de 2,1 GHz/330 W, 48 C/260 MB, 5200 MT/s	-
HCI-CPU-I8454H=	Intel I8454H DDR5 de 2,1 GHz/270 W 32 C/82,5 MB, 4800 MT/s	HCI-CPU-I8562Y+=	Intel I8562Y+ 2,9 GHz/300 W 32C/60 MB DDR5 5600 MT/s	-
HCI-CPU-I8458P=	Intel I8458P 2.7GHz/350W 44C/82.5MB DDR5 4800MT/s	HCI-CPU-I8558P=	Intel I8558P 2,7 GHz/350 W 48 C/260 MB DDR5 5600 MT/s	-
HCI-CPU-I8460H=	Intel I8460H DDR5 de 2,2 GHz/330 W, 40 C/105 MB, 4800 MT/s	HCI-CPU-I8568Y+=	Intel I8568Y+ DDR5 de 2.3GHz/350 W 48C/300 MB DDR5 5600 MT/s	-
HCI-CPU-I8462Y+=	Intel I8462Y+ de 2,8 GHz/300 W 32 C/60 MB DDR5 4800 MT/s	HCI-CPU-I8562Y+=	Intel I8562Y+ 2,9 GHz/300 W 32C/60 MB DDR5 5600 MT/s	-
HCI-CPU-I8468H=	Intel I8468H DDR5 de 2,1 GHz/330 W 48 C/105 MB de 4800 MT/s	HCI-CPU-I8568Y+=	Intel I8568Y+ DDR5 de 2.3GHz/350 W 48C/300 MB DDR5 5600 MT/s	-
HCI-CPU-I8468V=	Intel I8468V DDR5 de 2,4 GHz/330 W, 48 C/97,5 MB, 4800 MT/s	HCI-CPU-I8592V=	Intel I8592V DDR5 de 2 GHz/330 W, 64 C/320 MB, 4800 MT/s	-
HCI-CPU-I8470=	Intel I8470 DDR5 de 2 GHz/350 W, 52 C/105 MB, 4800 MT/s	HCI-CPU-I8570=	Intel I8570 2.1GHz/350W 56C/300MB DDR5 5600MT/s	-
HCI-CPU-I8470N=	Intel I8470N de 1,7 GHz/300 W 52C/97,5 MB DDR5 4800 MT/s	HCI-CPU-I8570=	Intel I8570 2.1GHz/350W 56C/300MB DDR5 5600MT/s	-
HCI-CPU-I8471N=	Intel I8471N 1.8GHz/300W 52C/97.5MB DDR5 4800MT/s	HCI-CPU-I8571N=	Intel I8571N 2.4GHz/300W 52C/300MB DDR5 4800MT/s	-
HCI-CPU-I8480+=	Intel I8480+ DDR5 4800 MT/s de 2 GHz/350 W 56 C/105 MB	HCI-CPU-I8580=	Intel I8580 2.0GHz/350W 60C/300MB DDR5 5600MT/s	-
HCIX-CPU-I3408U=	Intel I3408U 1,8 GHz/125 W 8C/22,5 MB DDR5 4000 MT/s	HCIX-CPU-I3508U=	Intel I3508U 2GHz/125W 8C/22.5MB DDR5 4400MT/s	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
HCIX-CPU-I4410T=	Intel I4410T DDR5 de 2,7 GHz/150 W, 10 x 26,25 MB, 4000 MT/s	HCIX-CPU-I4510T=	Intel I4510T 1.9GHz/115W 12C/30MB DDR5 4400MT/s	-
HCIX-CPU-I4410Y=	Intel I4410Y 2GHz/150W 12C/30MB DDR5 4000MT/s	HCIX-CPU-I4510=	Intel I4510 DDR5 de 2,4 GHz/150 W, 12 x 30 MB, 4400 MT/s	-
HCIX-CPU-I4416+=	Intel I4416+ DDR5 de 2 GHz/165 W, 20 x 37,5 MB, 4000 MT/s	HCIX-CPU-I4516Y+=	Intel I4516Y+ DDR5 de 2,2 GHz/185 W, 24 x 45 MB, 4400 MT/s	-
HCIX-CPU-I5411N=	Intel I5411N 1.9GHz/165W 24C/45MB DDR5 4400MT/s	HCIX-CPU-I5520+=	Intel I5520+ DDR5 de 2,2 GHz/205 W 28C/52,5 MB DDR5 de 4800 MT/s	-
HCIX-CPU-I5415+=	Intel I5415+ 2.9GHz/150W 8C/22.5MB DDR5 4400MT/s	HCIX-CPU-I5515+=	Intel I5515+ DDR5 de 3,2 GHz/165 W 8C/22,5 MB DDR5 de 4800 MT/s	-
HCIX-CPU-I5416S=	Intel I5416S DDR5 de 2 GHz/150 W, 16 x 30 MB, 4400 MT/s	HCIX-CPU-I4516Y+=	Intel I4516Y+ DDR5 de 2,2 GHz/185 W, 24 x 45 MB, 4400 MT/s	-
HCIX-CPU-I5418N=	Intel I5418N 1.8GHz/165W 24C/45MB DDR5 4000MT/s	HCIX-CPU-I5520+=	Intel I5520+ DDR5 de 2,2 GHz/205 W 28C/52,5 MB DDR5 de 4800 MT/s	-
HCIX-CPU-I5418Y=	Intel I5418Y DDR5 de 2 GHz/185 W, 24 C/45 MB, 4400 MT/s	HCIX-CPU-I5520+=	Intel I5520+ DDR5 de 2,2 GHz/205 W 28C/52,5 MB DDR5 de 4800 MT/s	-
HCIX-CPU-I5420+=	Intel I5420+ DDR5 de 2 GHz/205 W, 28 x 52,5 MB, 4400 MT/s	HCIX-CPU-I5520+=	Intel I5520+ DDR5 de 2,2 GHz/205 W 28C/52,5 MB DDR5 de 4800 MT/s	-
HCIX-CPU-I6416H=	Intel I6416H DDR5 de 2,2 GHz/165 W, 18 C/45 MB, 4800 MT/s	HCIX-CPU-I4516Y+=	Intel I4516Y+ DDR5 de 2,2 GHz/185 W, 24 x 45 MB, 4400 MT/s	-
HCIX-CPU-I6418H=	Intel I6418H DDR5 de 2,1 GHz/185 W, 24 C/60 MB, 4800 MT/s	HCIX-CPU-I6542Y=	Intel I6542Y 2.9GHz/250W 24C/60MB DDR5 5200MT/s	-
HCIX-CPU-I6421N=	Intel I6421N DDR5 de 1,8 GHz/185 W, 32 x 60 MB, 4400 MT/s	HCIX-CPU-I6538N=	Intel I6538N 2.2GHz/205W 32C/60MB DDR5 5200MT/s	-
HCIX-CPU-I6426Y=	Intel I6426Y 2.5GHz/185W 16C/37.5MB DDR5 4800MT/s	HCIX-CPU-I6526Y=	Intel I6526Y 2.8GHz/195W 16C/37.5MB DDR5 5200MT/s	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
HCIX-CPU-16428N=	Intel I6428N DDR5 de 1,8 GHz/185 W, 32 x 60 MB, 4000 MT/s	HCIX-CPU-16538N=	Intel I6538N 2.2GHz/205W 32C/60MB DDR5 5200MT/s	-
HCIX-CPU-16430=	Intel I6430 2.1GHz/270W 32C/60MB DDR5 4400MT/s	HCIX-CPU-16530=	Intel I6530 2,1 GHz/270 W 32 x 160 MB DDR5 4800 MT/s	-
HCIX-CPU-16434H=	Intel I6434H 3,7 GHz/195 W 8C/22,5 MB DDR5 4800 MT/s	HCIX-CPU-16534=	Intel I6534 4 GHz/195 W 8C/22,5 MB DDR5 4800 MT/s	-
HCIX-CPU-16438N=	Intel I6438N 2GHz/205W 32C/60MB DDR5 4800MT/s	HCIX-CPU-16538N=	Intel I6538N 2.2GHz/205W 32C/60MB DDR5 5200MT/s	-
HCIX-CPU-16442Y=	Intel I6442Y DDR5 de 2,6 GHz/225 W, 24 x 60 MB, 4800 MT/s	HCIX-CPU-16542Y=	Intel I6542Y 2.9GHz/250W 24C/60MB DDR5 5200MT/s	-
HCIX-CPU-16444Y=	Intel I6444Y 3.6GHz/270W 16C/45MB DDR5 4800MT/s	HCIX-CPU-16544Y=	Intel I6544Y 3.7GHz/270W 16C/45MB DDR5 5200MT/s	-
HCIX-CPU-16448H=	Intel I6448H 2.4GHz/250W 32C/60MB DDR5 4800MT/s	HCIX-CPU-16548Y+=	Intel I6548Y+ 2,5 GHz/250 W 32 x 60 MB DDR5 5200 MT/s	-
HCIX-CPU-16448Y=	Intel I6448Y 2.1GHz/225W 32C/60MB DDR5 4800MT/s	HCIX-CPU-16548Y+=	Intel I6548Y+ 2,5 GHz/250 W 32 x 60 MB DDR5 5200 MT/s	-
HCIX-CPU-18444H=	Intel I8444H 2.9GHz/270W 16C/45MB DDR5 4800MT/s	HCIX-CPU-16548Y+=	Intel I6548Y+ 2,5 GHz/250 W 32 x 60 MB DDR5 5200 MT/s	-
HCIX-CPU-18450H=	Intel I8450H DDR5 de 2 GHz/250 W, 28 C/75 MB, 4800 MT/s	HCIX-CPU-16530=	Intel I6530 2,1 GHz/270 W 32 x 160 MB DDR5 4800 MT/s	-
HCIX-CPU-18452Y=	Intel I8452Y DDR5 de 2 GHz/300 W, 36 x 67,5 MB, 4800 MT/s	HCIX-CPU-18558=	Intel I8558 DDR5 de 2 GHz/330 W, 48 C/260 MB, 5200 MT/s	-
HCIX-CPU-18454H=	Intel I8454H 2.1GHz/270W 32C/82.5MB DDR5 4800MT/s	HCIX-CPU-18562Y+=	Intel I8562Y+ 2,9 GHz/300 W 32C/60 MB DDR5 5600 MT/s	-
HCIX-CPU-18458P=	Intel I8458P 2,7 GHz/350 W 44 C/82,5 MB DDR5 4800 MT/s	HCIX-CPU-18558P=	Intel I8558P 2.7GHz/350W 48C/260MB DDR5 5600MT/s	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
HCIX-CPU-I8460H=	Intel I8460H DDR5 de 2,2 GHz/330 W, 40 C/105 MB, 4800 MT/s	HCIX-CPU-I8568Y+=	Intel I8568Y+ DDR5 de 2.3GHz/350 W 48C/300 MB DDR5 5600 MT/s	-
HCIX-CPU-I8462Y+=	Intel I8462Y+ 2,8 GHz/300 W 32C/60 MB DDR5 4800 MT/s	HCIX-CPU-I8562Y+=	Intel I8562Y+ 2,9 GHz/300 W 32C/60 MB DDR5 5600 MT/s	-
HCIX-CPU-I8468H=	Intel I8468H 2.1GHz/330W 48C/105MB DDR5 4800MT/s	HCIX-CPU-I8568Y+=	Intel I8568Y+ DDR5 de 2.3GHz/350 W 48C/300 MB DDR5 5600 MT/s	-
HCIX-CPU-I8468V=	Intel I8468V 2.4GHz/330W 48C/97.5MB DDR5 4800MT/s	HCIX-CPU-I8592V=	Intel I8592V DDR5 de 2 GHz/330 W, 64 C/320 MB, 4800 MT/s	-
HCIX-CPU-I8470=	Intel I8470 2GHz/350W 52C/105MB DDR5 4800MT/s	HCIX-CPU-I8570=	Intel I8570 DDR5 de 2 GHz/350 W, 56 x 300 MB, 5600 MT/s	-
HCIX-CPU-I8470N=	Intel I8470N 1,7 GHz/300 W 52C/97,5 MB DDR5 4800 MT/s	HCIX-CPU-I8570=	Intel I8570 DDR5 de 2 GHz/350 W, 56 x 300 MB, 5600 MT/s	-
HCIX-CPU-I8471N=	Intel I8471N 1.8GHz/300W 52C/97.5MB DDR5 4800MT/s	HCIX-CPU-I8571N=	Intel I8571N DDR5 de 2,4 GHz/300 W, 52 C/300 MB, 4800 MT/s	-
HCIX-CPU-I8480+=	Intel I8480+ DDR5 de 2 GHz/350 W, 56 x 105 MB, 4800 MT/s	HCIX-CPU-I8580=	Intel I8580 DDR5 de 2 GHz/350 W, 60 C/300 MB, 5600 MT/s	-
HCIX-CPU-I8490H=	Intel I8490H 1.9GHz/350W 60C/112.5MB DDR5 4800MT/s	HCIX-CPU-I8592+=	Intel I8592+ 1.9GHz/350W 64C/320MB DDR5 5600MT/s	-
HCI-CPU-I8490H=	Intel I8490H 1.9GHz/350W 60C/112.5MB DDR5 4800MT/s	HCI-CPU-I8592+=	Intel I8592+ 1.9GHz/350W 64C/320MB DDR5 5600MT/s	-
UCS-CPU-I8490HC=	DISTI: Intel I8490H 1.9GHz/350W 60C/112.5MB DDR5 4800MT/s	UCS-CPU-I8592+C=	DISTI: Intel I8592+ 1.9GHz/350W 64C/320MB DDR5 5600MT/s	-
UCSX-CPU-I8490H=	Intel I8490H 1.9GHz/350W 60C/112.5MB DDR5 4800MT/s	UCSX-CPU-I8592+=	Intel I8592+ 1.9GHz/350W 64C/320MB DDR5 5600MT/s	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCSX-CPU-I8490HC=	DISTI: Intel I8490H 1.9GHz/350W 60C/112.5MB DDR5 4800MT/s	UCSX-CPU-I8592+C=	DISTI: Intel I8592+ 1.9GHz/350W 64C/320MB DDR5 5600MT/s	-
UCS-CPU-I3408UC=	DISTI: Intel I3408U 1.8GHz/125W 8C/22.5MB DDR5 4000MT/s	UCS-CPU-I3508U=	Intel I3508U 2.1GHz/125W 8C/22.5MB DDR5 4400MT/s	-
UCS-CPU-I4410TC=	DISTI: Intel I4410T 2.7GHz/150W 10C/26.25MB DDR5 4000MT/s	UCS-CPU-I4510T=	Intel I4510T 2.0GHz/115W 12C/30MB DDR5 4400MT/s	-
UCS-CPU-I4410YC=	DISTI: Intel I4410Y 2GHz/150W 12C/30MB DDR5 4000MT/s	UCS-CPU-I4510=	Intel I4510 DDR5 de 2,4 GHz/150 W, 12 x 30 MB, 4400 MT/s	-
UCS-CPU-I4416+C=	DISTI: Intel I4416+ 2GHz/165W 20C/37.5MB DDR5 4000MT/s	UCS-CPU-I4516Y+=	Intel I4516Y+ 2.2GHz/185W 24C/45MB DDR5 4400MT/s	-
UCS-CPU-I5411NC=	DISTI: Intel I5411N 1.9GHz/165W 24C/45MB DDR5 4400MT/s	UCS-CPU-I5520+=	Intel I5520+ 2.2GHz/205W 28C/52.5MB DDR5 4800MT/s	-
UCS-CPU-I5415+C=	DISTI: Intel I5415+ 2.9GHz/150W 8C/22.5MB DDR5 4400MT/s	UCS-CPU-I5515+=	Intel I5515+ 3.2GHz/165W 8C/22.5MB DDR5 4800MT/s	-
UCS-CPU-I5416SC=	DISTI: Intel I5416S 2GHz/150W 16C/30MB DDR5 4400MT/s	UCS-CPU-I4516Y+=	Intel I4516Y+ 2.2GHz/185W 24C/45MB DDR5 4400MT/s	-
UCS-CPU-I5418NC=	DISTI: Intel I5418N 1.8GHz/165W 24C/45MB DDR5 4000MT/s	UCS-CPU-I5520+=	Intel I5520+ 2.2GHz/205W 28C/52.5MB DDR5 4800MT/s	-
UCS-CPU-I5418YC=	DISTI: Intel I5418Y 2GHz/185W 24C/45MB DDR5 4400MT/s	UCS-CPU-I5520+=	Intel I5520+ 2.2GHz/205W 28C/52.5MB DDR5 4800MT/s	-
UCS-CPU-I5420+C=	DISTI: Intel I5420+ 2GHz/205W 28C/52.5MB DDR5 4400MT/s	UCS-CPU-I5520+=	Intel I5520+ 2.2GHz/205W 28C/52.5MB DDR5 4800MT/s	-
UCS-CPU-I6416HC=	DISTI: Intel I6416H 2.2GHz/165W 18C/45MB DDR5 4800MT/s	UCS-CPU-I4516Y+=	Intel I4516Y+ 2.2GHz/185W 24C/45MB DDR5 4400MT/s	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCS-CPU-I6418HC=	DISTI: Intel I6418H 2.1GHz/185W 24C/60MB DDR5 4800MT/s	UCS-CPU-I6542Y=	Intel I6542Y 2.9GHz/250W 24C/60MB DDR5 5200MT/s	-
UCS-CPU-I6421NC=	DISTI: Intel I6421N 1.8GHz/185W 32C/60MB DDR5 4400MT/s	UCS-CPU-I6538N=	Intel I6538N 2.1GHz/205W 32C/60MB DDR5 5200MT/s	-
UCS-CPU-I6426YC=	DISTI: Intel I6426Y 2.5GHz/185W 16C/37.5MB DDR5 4800MT/s	UCS-CPU-I6526Y=	Intel I6526Y DDR5 de 2,8 GHz/195 W, 16 x 37,5 MB, 5200 MT/s	-
UCS-CPU-I6428NC=	DISTI: Intel I6428N 1.8GHz/185W 32C/60MB DDR5 4000MT/s	UCS-CPU-I6538N=	Intel I6538N 2.1GHz/205W 32C/60MB DDR5 5200MT/s	-
UCS-CPU-I6430C=	DISTI: Intel I6430 2.1GHz/270W 32C/60MB DDR5 4400MT/s	UCS-CPU-I6530=	Intel I6530 2.1GHz/270W 32C/160MB DDR5 4800MT/s	-
UCS-CPU-I6434HC=	DISTI: Intel I6434H 3.7GHz/195W 8C/22.5MB DDR5 4800MT/s	UCS-CPU-I6534=	Intel I6534 3,9 GHz/195 W 8C/22,5 MB DDR5 4800 MT/s	-
UCS-CPU-I6438NC=	DISTI: Intel I6438N 2GHz/205W 32C/60MB DDR5 4800MT/s	UCS-CPU-I6538N=	Intel I6538N 2.1GHz/205W 32C/60MB DDR5 5200MT/s	-
UCS-CPU-I6442YC=	DISTI: Intel I6442Y 2.6GHz/225W 24C/60MB DDR5 4800MT/s	UCS-CPU-I6542Y=	Intel I6542Y 2.9GHz/250W 24C/60MB DDR5 5200MT/s	-
UCS-CPU-I6444YC=	DISTI: Intel I6444Y 3.6GHz/270W 16C/45MB DDR5 4800MT/s	UCS-CPU-I6544Y=	Intel I6544Y DDR5 de 3,6 GHz/270 W, 16 x 45 MB, 5200 MT/s	-
UCS-CPU-I6448HC=	DISTI: Intel I6448H 2.4GHz/250W 32C/60MB DDR5 4800MT/s	UCS-CPU-I6548Y+=	Intel I6548Y+ 2.5GHz/250W 32C/60MB DDR5 5200MT/s	-
UCS-CPU-I6448YC=	DISTI: Intel I6448Y 2.1GHz/225W 32C/60MB DDR5 4800MT/s	UCS-CPU-I6548Y+=	Intel I6548Y+ 2.5GHz/250W 32C/60MB DDR5 5200MT/s	-
UCS-CPU-I8444HC=	DISTI: Intel I8444H 2.9GHz/270W 16C/45MB DDR5 4800MT/s	UCS-CPU-I6548Y+=	Intel I6548Y+ 2.5GHz/250W 32C/60MB DDR5 5200MT/s	-
UCS-CPU-I8450HC=	DISTI: Intel I8450H 2GHz/250W 28C/75MB DDR5 4800MT/s	UCS-CPU-I6530=	Intel I6530 2.1GHz/270W 32C/160MB DDR5 4800MT/s	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCS-CPU-I8452YC=	DISTI: Intel I8452Y 2GHz/300W 36C/67.5MB DDR5 4800MT/s	UCS-CPU-I8558=	Intel I8558 DDR5 de 2,1 GHz/330 W, 48 C/260 MB, 5200 MT/s	-
UCS-CPU-I8454HC=	DISTI: Intel I8454H 2.1GHz/270W 32C/82.5MB DDR5 4800MT/s	UCS-CPU-I8562Y+=	Intel I8562Y+ 2,8 GHz/300 W 32C/60 MB DDR5 5600 MT/s	-
UCS-CPU-I8458PC=	DISTI: Intel I8458P 2.7GHz/350W 44C/82.5MB DDR5 4800MT/s	UCS-CPU-I8558P=	Intel I8558P 2.7GHz/350W 48C/260MB DDR5 5600MT/s	-
UCS-CPU-I8460HC=	DISTI: Intel I8460H 2.2GHz/330W 40C/105MB DDR5 4800MT/s	UCS-CPU-I8568Y+=	Intel I8568Y+ DDR5 de 2.3GHz/350 W 48C/300 MB DDR5 5600 MT/s	-
UCS-CPU-I8462Y+C=	DISTI: Intel I8462Y+ 2.8GHz/300W 32C/60MB DDR5 4800MT/s	UCS-CPU-I8562Y+=	Intel I8562Y+ 2,8 GHz/300 W 32C/60 MB DDR5 5600 MT/s	-
UCS-CPU-I8468HC=	DISTI: Intel I8468H 2.1GHz/330W 48C/105MB DDR5 4800MT/s	UCS-CPU-I8568Y+=	Intel I8568Y+ DDR5 de 2.3GHz/350 W 48C/300 MB DDR5 5600 MT/s	-
UCS-CPU-I8468VC=	DISTI: Intel I8468V 2.4GHz/330W 48C/97.5MB DDR5 4800MT/s	UCS-CPU-I8592V=	Intel I8592V DDR5 de 2 GHz/330 W, 64 C/320 MB, 4800 MT/s	-
UCS-CPU-I8470C=	DISTI: Intel I8470 2GHz/350W 52C/105MB DDR5 4800MT/s	UCS-CPU-I8570=	Intel I8570 2.1GHz/350W 56C/300MB DDR5 5600MT/s	-
UCS-CPU-I8470NC=	DISTI: Intel I8470N 1.7GHz/300W 52C/97.5MB DDR5 4800MT/s	UCS-CPU-I8570=	Intel I8570 2.1GHz/350W 56C/300MB DDR5 5600MT/s	-
UCS-CPU-I8471NC=	DISTI: Intel I8471N 1.8GHz/300W 52C/97.5MB DDR5 4800MT/s	UCS-CPU-I8571N=	Intel I8571N DDR5 de 2,4 GHz/300 W, 52 C/300 MB, 4800 MT/s	-
UCS-CPU-I8480+C=	DISTI: Intel I8480+ 2GHz/350W 56C/105MB DDR5 4800MT/s	UCS-CPU-I8580=	Intel I8580 2.0GHz/350W 60C/300MB DDR5 5600MT/s	-
UCS-CPU-I8480+C=	DISTI: Intel I8480+ 2GHz/350W 56C/105MB DDR5 4800MT/s	UCSX-CPU-I8592+=	Intel I8592+ 1.9GHz/350W 64C/320MB DDR5 5600MT/s	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCSX-CPU-I3408UC=	DISTI: Intel I3408U 1.8GHz/125W 8C/22.5MB DDR5 4000MT/s	UCSX-CPU-I3508U=	Intel I3508U 2 GHz/125 W 8C/22,5 MB DDR5 4400 MT/s	-
UCSX-CPU-I4410TC=	DISTI: Intel I4410T 2.7GHz/150W 10C/26.25MB DDR5 4000MT/s	UCSX-CPU-I4510T=	Intel I4510T 1,9 GHz/115 W 12 x 30 MB DDR5 4400 MT/s	-
UCSX-CPU-I4410YC=	DISTI: Intel I4410Y 2GHz/150W 12C/30MB DDR5 4000MT/s	UCSX-CPU-I4510=	Intel I4510 2.4GHz/150W 12C/30MB DDR5 4400MT/s	-
UCSX-CPU-I4416+C=	DISTI: Intel I4416+ 2GHz/165W 20C/37.5MB DDR5 4000MT/s	UCSX-CPU-I4516Y+=	Intel I4516Y+ 2.2GHz/185W 24C/45MB DDR5 4400MT/s	-
UCSX-CPU-I5411NC=	DISTI: Intel I5411N 1.9GHz/165W 24C/45MB DDR5 4400MT/s	UCSX-CPU-I5520+=	Intel I5520+ 2.2GHz/205W 28C/52.5MB DDR5 4800MT/s	-
UCSX-CPU-I5415+C=	DISTI: Intel I5415+ 2.9GHz/150W 8C/22.5MB DDR5 4400MT/s	UCSX-CPU-I5515+=	Intel I5515+ DDR5 de 3,2 GHz/165 W 8C/22,5 MB DDR5 de 4800 MT/s	-
UCSX-CPU-I5416SC=	DISTI: Intel I5416S 2GHz/150W 16C/30MB DDR5 4400MT/s	UCSX-CPU-I4516Y+=	Intel I4516Y+ 2.2GHz/185W 24C/45MB DDR5 4400MT/s	-
UCSX-CPU-I5418NC=	DISTI: Intel I5418N 1.8GHz/165W 24C/45MB DDR5 4000MT/s	UCSX-CPU-I5520+=	Intel I5520+ 2.2GHz/205W 28C/52.5MB DDR5 4800MT/s	-
UCSX-CPU-I5418YC=	DISTR.: Intel I5418Y 2 GHz/185 W 24C/45 Mo DDR5 4 400 MT/s	UCSX-CPU-I5520+=	Intel I5520+ 2.2GHz/205W 28C/52.5MB DDR5 4800MT/s	-
UCSX-CPU-I5420+C=	DISTI: Intel I5420+ 2GHz/205W 28C/52.5MB DDR5 4400MT/s	UCSX-CPU-I5520+=	Intel I5520+ 2.2GHz/205W 28C/52.5MB DDR5 4800MT/s	-
UCSX-CPU-I6416HC=	DISTI: Intel I6416H 2.2GHz/165W 18C/45MB DDR5 4800MT/s	UCSX-CPU-I4516Y+=	Intel I4516Y+ 2.2GHz/185W 24C/45MB DDR5 4400MT/s	-
UCSX-CPU-I6418HC=	DISTI: Intel I6418H 2.1GHz/185W 24C/60MB DDR5 4800MT/s	UCSX-CPU-I6542Y=	Intel I6542Y 2.9GHz/250W 24C/60MB DDR5 5200MT/s	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCSX-CPU-I6421NC=	DISTI: Intel I6421N 1.8GHz/185W 32C/60MB DDR5 4400MT/s	UCSX-CPU-I6538N=	Intel I6538N 2.1GHz/205W 32C/60MB DDR5 5200MT/s	-
UCSX-CPU-I6426YC=	DISTI: Intel I6426Y 2,5 GHz/185 W 16C/37,5 Mo DDR5 4 800 MT/s	UCSX-CPU-I6526Y=	Intel I6526Y 2,8GHz/195 W 16C/37,5 Mo DDR5 5200 MT/s	-
UCSX-CPU-I6428NC=	DISTI: Intel I6428N 1.8GHz/185W 32C/60MB DDR5 4000MT/s	UCSX-CPU-I6538N=	Intel I6538N 2.1GHz/205W 32C/60MB DDR5 5200MT/s	-
UCSX-CPU-I6430C=	DISTI: Intel I6430 2.1GHz/270W 32C/60MB DDR5 4400MT/s	UCSX-CPU-I6530=	Intel I6530 2,1 GHz/270 W 32 x 160 MB DDR5 4800 MT/s	-
UCSX-CPU-I6434HC=	DISTI: Intel I6434H 3.7GHz/195W 8C/22.5MB DDR5 4800MT/s	UCSX-CPU-I6534=	Intel I6534 4 GHz/195 W 8C/22,5 MB DDR5 4800 MT/s	-
UCSX-CPU-I6438NC=	DISTI: Intel I6438N 2GHz/205W 32C/60MB DDR5 4800MT/s	UCSX-CPU-I6538N=	Intel I6538N 2.1GHz/205W 32C/60MB DDR5 5200MT/s	-
UCSX-CPU-I6442YC=	DISTI: Intel I6442Y 2.6GHz/225W 24C/60MB DDR5 4800MT/s	UCSX-CPU-I6542Y=	Intel I6542Y 2.9GHz/250W 24C/60MB DDR5 5200MT/s	-
UCSX-CPU-I6444YC=	DISTI: Intel I6444Y 3.6GHz/270W 16C/45MB DDR5 4800MT/s	UCSX-CPU-I6544Y=	Intel I6544Y DDR5 de 3,7 GHz/270 W, 16 x 45 MB, 5200 MT/s	-
UCSX-CPU-I6448HC=	DISTI: Intel I6448H 2.4GHz/250W 32C/60MB DDR5 4800MT/s	UCSX-CPU-I6548Y+=	Intel I6548Y+ 2.5GHz/250W 32C/60MB DDR5 5200MT/s	-
UCSX-CPU-I6448YC=	DISTI: Intel I6448Y 2.1GHz/225W 32C/60MB DDR5 4800MT/s	UCSX-CPU-I6548Y+=	Intel I6548Y+ 2.5GHz/250W 32C/60MB DDR5 5200MT/s	-
UCSX-CPU-I8444HC=	DISTI: Intel I8444H 2.9GHz/270W 16C/45MB DDR5 4800MT/s	UCSX-CPU-I6548Y+=	Intel I6548Y+ 2.5GHz/250W 32C/60MB DDR5 5200MT/s	-
UCSX-CPU-I8450HC=	DISTI: Intel I8450H 2GHz/250W 28C/75MB DDR5 4800MT/s	UCSX-CPU-I6530=	Intel I6530 2,1 GHz/270 W 32 x 160 MB DDR5 4800 MT/s	-
UCSX-CPU-I8452YC=	DISTI: Intel I8452Y 2GHz/300W 36C/67.5MB DDR5 4800MT/s	UCSX-CPU-I8558=	Intel I8558 DDR5 de 2 GHz/330 W, 48 C/260 MB, 5200 MT/s	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCSX-CPU-I8454HC=	DISTI: Intel I8454H 2.1GHz/270W 32C/82.5MB DDR5 4800MT/s	UCSX-CPU-I8562Y+=	Intel I8562Y+ 2.8GHz/300W 32C/60MB DDR5 5600MT/s	-
UCSX-CPU-I8458PC=	DISTI: Intel I8458P 2.7GHz/350W 44C/82.5MB DDR5 4800MT/s	UCSX-CPU-I8558P=	Intel I8558P 2,7 GHz/350 W 48C/260 Mo DDR5 5 600 MT/s	-
UCSX-CPU-I8460HC=	DISTI: Intel I8460H 2.2GHz/330W 40C/105MB DDR5 4800MT/s	UCSX-CPU-I8568Y+=	Intel I8568Y+ 2.3GHz/350W 48C/300MB DDR5 5600MT/s	-
UCSX-CPU-I8462Y+C=	DISTI: Intel I8462Y+ 2.8GHz/300W 32C/60MB DDR5 4800MT/s	UCSX-CPU-I8562Y+=	Intel I8562Y+ 2.8GHz/300W 32C/60MB DDR5 5600MT/s	-
UCSX-CPU-I8468HC=	DISTI: Intel I8468H 2.1GHz/330W 48C/105MB DDR5 4800MT/s	UCSX-CPU-I8568Y+=	Intel I8568Y+ 2.3GHz/350W 48C/300MB DDR5 5600MT/s	-
UCSX-CPU-I8468VC=	DISTI: Intel I8468V 2.4GHz/330W 48C/97.5MB DDR5 4800MT/s	UCSX-CPU-I8592V=	Intel I8592V 2 GHz/330 W 64C/320 Mo DDR5 4 800 MT/s	-
UCSX-CPU-I8470C=	DISTI: Intel I8470 2GHz/350W 52C/105MB DDR5 4800MT/s	UCSX-CPU-I8570=	Intel I8570 2.1GHz/350W 56C/300MB DDR5 5600MT/s	-
UCSX-CPU-I8470NC=	DISTI: Intel I8470N 1.7GHz/300W 52C/97.5MB DDR5 4800MT/s	UCSX-CPU-I8570=	Intel I8570 2.1GHz/350W 56C/300MB DDR5 5600MT/s	-
UCSX-CPU-I8471NC=	DISTI: Intel I8471N 1.8GHz/300W 52C/97.5MB DDR5 4800MT/s	UCSX-CPU-I8571N=	Intel I8571N 2.4GHz/300W 52C/300MB DDR5 4800MT/s	-
UCSX-CPU-I8480+C=	DISTI: Intel I8480+ 2GHz/350W 56C/105MB DDR5 4800MT/s	UCSX-CPU-I8580=	Intel I8580 DDR5 de 2 GHz/350 W, 60 C/300 MB, 5600 MT/s	-
UCS-CPU-I8490H=	Intel I8490H 1.9GHz/350W 60C/112.5MB DDR5 4800MT/s	UCS-CPU-I8592+=	Intel I8592+ 1.9GHz/350W 64C/320MB DDR5 5600MT/s	-

Options de migration du produit

Le programme Reprise et recyclage de Cisco permet aux entreprises de se débarrasser proprement des produits en surplus ayant atteint leur fin de vie utile. Ce programme est accessible à tous les utilisateurs professionnels des produits de marque Cisco et des sociétés affiliées. Pour en savoir plus, consultez:

<https://www.cisco.com/c/en/us/about/takeback-and-reuse/product-recycling.html>.

Pour en savoir plus

Pour en savoir plus sur la politique de Cisco en matière de produits en fin de vie, rendez-vous sur la page:

https://www.cisco.com/c/fr_ca/products/eos-eol-policy.html.

Pour en savoir plus sur les garanties des produits Cisco, rendez-vous sur la page:

https://www.cisco.com/c/fr_ca/products/warranty-listing.html.

Pour vous abonner et recevoir des informations sur l'arrêt de la commercialisation et la fin de vie des produits, rendez-vous sur la page: <https://www.cisco.com/cisco/support/notifications.html>.

Toute traduction autorisée de ce bulletin publiée par Cisco et ses sociétés affiliées a pour but d'aider les clients à comprendre le contenu décrit dans la version anglaise. Cette traduction est le fruit d'un effort économique raisonnable. Cependant, en cas de différences entre la version anglaise et le document traduit, consultez la version anglaise, considérée comme la version officielle.

Americas Headquarters
Cisco Systems, Inc.
San Jose, CA

Asia Pacific Headquarters
Cisco Systems (USA) Pte. Ltd.
Singapore

Europe Headquarters
Cisco Systems International BV Amsterdam,
The Netherlands

Cisco has more than 200 offices worldwide. Addresses, phone numbers, and fax numbers are listed on the Cisco Website at <https://www.cisco.com/go/offices>.

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: <https://www.cisco.com/go/trademarks>. Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1110R)