

Annnonce d'arrêt de commercialisation et de fin de vie de Cisco Select UCS, UCSX and HCI accessories

Contents

Vue d'ensemble	3
Fin-de-La vie Les jalons	3
Produit partie nombres	3
Options de migration du produit	24
Pour en savoir plus	24

Vue d'ensemble

EOL15973

Cisco annonce la date d'arrêt de commercialisation et de fin de vie de Cisco Select UCS, UCSX and HCI accessories. Les clients ont jusqu'au 1 décembre 2026 pour commander les produits concernés. Le centre d'assistance technique de Cisco (TAC) continuera de prendre en charge les clients dont les contrats de service sont en cours, comme illustré dans le tableau 1 du bulletin de fin de vie des produits. Le tableau 1 décrit les étapes et donne les définitions et les dates relatives aux produits concernés. Le tableau 2 répertorie les numéros de référence des pièces du produit qui est l'objet du présent avis. Pour les clients dont les contrats de service et d'assistance sont en cours et qui ont été payés, la prise en charge se fera selon les modalités desdits contrats.

Fin-de-La vie Les jalons

Tableau 1. Étapes et dates relatives à la fin de vie de Cisco Select UCS, UCSX and HCI accessories

Étape	Définition	Date
Date d'annonce de fin de vie	Date à laquelle le document annonçant la fin de commercialisation et la fin de vie d'un produit est diffusé au grand public.	25 août 2026
Date de fin de commercialisation Accessoire	Date limite de commande du produit auprès des points de vente Cisco. Passée cette date, le produit ne sera plus en vente.	1 décembre 2026
Dernière date de livraison Accessoire	Date limite jusqu'à laquelle une livraison pourra être demandée à Cisco et/ou ses sous-traitants. La date de livraison réelle dépend du délai d'exécution.	1 mars 2027

Produit partie nombres

Tableau 2. Numéros de 3resent3e des 3resen du produit affecté par le 3resent avis

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCS-CPU-A9754	AMD 9754 2,25 GHz 360 W 128C/256 Mo cache DDR5 4 800 MT/s	UCS-CPU-A9745	AMD 9745 2.4GHz 400W 128C/256MB Cache DDR5 6000MT/s	-
UCS-CPU-A9734	AMD 9734 2.2GHz 340W 112C/256MB Cache DDR5 4800MT/s	UCS-CPU-A9745	AMD 9745 2.4GHz 400W 128C/256MB Cache DDR5 6000MT/s	-
UCS-CPU-A9654	AMD 9654 2,4 GHz 360 W 96C/384 Mo Cache DDR5 4 800 MT/s	UCS-CPU-A9655	AMD 9655, 2,6 GHz, 400 W, 96 C/384 MB de caché, DDR5, 6000 MT/s	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCS-CPU-A9634	AMD 9634 2.25GHz 290W 84C/384MB Cache DDR5 4800MT/s	UCS-CPU-A9645	AMD 9645 2.3GHz 320W 96C/256MB Cache DDR5 6000MT/s	-
UCS-CPU-A9554	AMD 9554 3,1 GHz 360 W 64C/256 Mo cache DDR5 4800 MT/s	UCS-CPU-A9555	AMD 9555 3,2 GHz 360 W 64C/256 Mo cache DDR5 6000 MT/s	-
UCS-CPU-A9534	AMD 9534 2,45 GHz 280 W 64C/256 Mo cache DDR5 4800 MT/s	UCS-CPU-A9535	AMD 9535 2.4GHz 300W 64C/256MB Cache DDR5 6000MT/s	-
UCS-CPU-A9454	AMD 9454 2.75GHz 290W 48C/256MB Cache DDR5 4800MT/s	UCS-CPU-A9455	AMD 9455 3,15 GHz 300 W 48C/256 Mo cache DDR5 6000 MT/s	-
UCS-CPU-A9354	AMD 9354 3.25GHz 280W 32C/256MB Cache DDR5 4800MT/s	UCS-CPU-A9355	AMD 9355, 3,55 GHz, 280 W, 32 C/256 MB de caché, DDR5, 6000 MT/s	-
UCS-CPU-A9334	AMD 9334 2,7 GHz 210 W 32C/128 Mo cache DDR5 4 800 MT/s	UCS-CPU-A9335	AMD 9335 3.0GHz 210W 32C/128MB Cache DDR5 6000MT/s	-
UCS-CPU-A9254	AMD 9254 2,9 GHz 200 W 24C/128 Mo cache DDR5 4 800 MT/s	UCS-CPU-A9255	AMD 9255 3,2 GHz 200 W 24C/128 Mo cache DDR5 6 000 MT/s	-
UCS-CPU-A9224	AMD 9224 2,5 GHz 200 W 24C/64 Mo cache DDR5 4 800 MT/s	UCS-CPU-A9255	AMD 9255 3,2 GHz 200 W 24C/128 Mo cache DDR5 6 000 MT/s	-
UCS-CPU-A9124	AMD 9124 3,0 GHz 200 W 16C/64 Mo cache DDR5 4 800 MT/s	UCS-CPU-A9135	AMD 9135, 3,65 GHz, 200 W, 16 C/64 MB de caché, DDR5, 6000 MT/s	-
UCS-CPU-A9474F	AMD 9474F 3.6GHz 360W 48C/256MB Cache DDR5 4800MT/s	UCS-CPU-A9475F	AMD 9475F 3.6 GHz 360 W 48 C/256 MB de caché DDR5 6000 MT/s	-
UCS-CPU-A9374F	AMD 9374F 3.85GHz 320W 32C/256MB Cache DDR5 4800MT/s	UCS-CPU-A9375F	AMD 9375F 3.8GHz 320W 32C/256MB Cache DDR5 6000MT/s	-
UCS-CPU-A9274F	AMD 9274F 4,05 GHz 320 W 24C/256 Mo cache DDR5 4 800 MT/s	UCS-CPU-A9275F	AMD 9275F 3,9 GHz 320 W 24 C/256 MB de caché DDR5 6000 MT/s	-
UCS-CPU-A9174F	AMD 9174F 4,1 GHz 320 W 16C/256 Mo cache DDR5 4 800 MT/s	UCS-CPU-A9175F	AMD 9175F 4,2 GHz 320 W 16C/512 Mo cache DDR5 6 000 MT/s	-
UCS-CPU-A9654P	AMD 9654P 2.4GHz 360W 96C/384MB Cache DDR5 4800MT/s	UCS-CPU-A9655P	AMD 9655P, 2,6 GHz, 400 W, 96 C/384 MB de caché, DDR5, 6000 MT/s	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCS-CPU-A9554P	AMD 9554P 3,1 GHz 360 W 64C/256 Mo cache DDR5 4800 MT/s	UCS-CPU-A9555P	AMD 9555P 3.2GHz 360W 64C/256MB Cache DDR5 6000MT/s	-
UCS-CPU-A9454P	AMD 9454 2,75 GHz 290 W 48C/256 Mo cache DDR5 4800 MT/s	UCS-CPU-A9455P	AMD 9455P 3,15 GHz 300 W 48C/256 Mo cache DDR5 6000 MT/s	-
UCS-CPU-A9354P	AMD 9354P 3,25 GHz 280 W 32C/256 Mo cache DDR5 4 800 MT/s	UCS-CPU-A9355P	AMD 9355P, 3,55 GHz, 280 W, 32 x 256 MB de caché, DDR5, 6000 MT/s	-
UCS-CPU-A9684X	AMD 9684X 2.55GHz 400W 96C/1,152MB Cache DDR5 4800MT/s	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-A9384X	AMD 9384X 3.1GHz 320W 32C/768MB Cache DDR5 4800MT/s	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-A9184X	AMD 9184X 3.55GHz 320W 16C/768MB Cache DDR5 4800MT/s	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSX-CPU-A9754	AMD 9754 2.25GHz 360W 128C/256MB Cache DDR5 4800MT/s	UCSX-CPU-A9745	AMD 9745 2,4 GHz 400 W 128C/256 Mo cache DDR5 6 000 MT/s	-
UCSX-CPU-A9734	AMD 9734 2.2GHz 340W 112C/256MB Cache DDR5 4800MT/s	UCSX-CPU-A9745	AMD 9745 2,4 GHz 400 W 128C/256 Mo cache DDR5 6 000 MT/s	-
UCSX-CPU-A9654	AMD 9654 2,4 GHz 360 W 96C/384 Mo Cache DDR5 4 800 MT/s	UCSX-CPU-A9655	AMD 9655, 2,6 GHz, 400 W, 96 C/384 MB de caché, DDR5, 6000 MT/s	-
UCSX-CPU-A9634	AMD 9634 2.25GHz 290W 84C/384MB Cache DDR5 4800MT/s	UCSX-CPU-A9645	AMD 9645 2,3 GHz 320 W 96 C/256 Mo de cache DDR5 6000 MT/s	-
UCSX-CPU-A9554	AMD 9554, 3,1 GHz, 360 W, 64 C/256 MB de caché, DDR5, 4800 MT/s	UCSX-CPU-A9555	AMD 9555 3,2 GHz 360 W 64C/256 Mo cache DDR5 6000 MT/s	-
UCSX-CPU-A9534	AMD 9534 2.45GHz 280W 64C/256MB Cache DDR5 4800MT/s	UCSX-CPU-A9535	AMD 9535 DDR5 DDR5 de 2,4 GHz, 300 W, 64 C/256 MB, 6000 MT/s	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCSX-CPU-A9454	AMD 9454, 2,75 GHz, 290 W, 48 C/256 MB de caché, DDR5, 4800 MT/s	UCSX-CPU-A9455	AMD 9455 3.15GHz 300W 48C/256MB Cache DDR5 6000MT/s	-
UCSX-CPU-A9354	AMD 9354 3.25GHz 280W 32C/256MB Cache DDR5 4800MT/s	UCSX-CPU-A9355	AMD 9355, 3,55 GHz, 280 W, 32 C/256 MB de caché, DDR5, 6000 MT/s	-
UCSX-CPU-A9334	AMD 9334, 2,7 GHz, 210 W, 32 C/128 MB de caché, DDR5, 4800 MT/s	UCSX-CPU-A9335	AMD 9335, 3,2 GHz, 210 W, 32 C/128 MB de caché, DDR5, 6000 MT/s	-
UCSX-CPU-A9254	AMD 9254 2,9 GHz 200 W 24C/128 Mo cache DDR5 4 800 MT/s	UCSX-CPU-A9255	AMD 9255 3,2 GHz 200 W 24C/128 Mo cache DDR5 6 000 MT/s	-
UCSX-CPU-A9224	AMD 9224 2.5GHz 200W 24C/64MB Cache DDR5 4800MT/s	UCSX-CPU-A9255	AMD 9255 3,2 GHz 200 W 24C/128 Mo cache DDR5 6 000 MT/s	-
UCSX-CPU-A9124	AMD 9124 3,0 GHz 200 W 16C/64 Mo cache DDR5 4 800 MT/s	UCSX-CPU-A9135	AMD 9135, 3,65 GHz, 200 W, 16 C/64 MB de caché, DDR5, 6000 MT/s	-
UCSX-CPU-A9474F	AMD 9474F 3,6 GHz 360 W 48C/256 Mo cache DDR5 4 800 MT/s	UCSX-CPU-A9475F	AMD 9475F 3.65GHz 400W 48C/256MB Cache DDR5 6000MT/s	-
UCSX-CPU-A9374F	AMD 9374F 3.85GHz 320W 32C/256MB Cache DDR5 4800MT/s	UCSX-CPU-A9375F	AMD 9375F 3.8GHz 320W 32C/256MB Cache DDR5 6000MT/s	-
UCSX-CPU-A9274F	AMD 9274F 4.05GHz 320W 24C/256MB Cache DDR5 4800MT/s	UCSX-CPU-A9275F	AMD 9275F 3,9 GHz 320 W 24 C/256 MB de caché DDR5 6000 MT/s	-
UCSX-CPU-A9174F	AMD 9174F 4,1 GHz 320 W 16C/256 Mo cache DDR5 4 800 MT/s	UCSX-CPU-A9175F	AMD 9175F 4.2GHz 320W 16C/512MB Cache DDR5 6000MT/s	-
UCSX-CPU-A9654P	AMD 9654P, 2,4 GHz, 360 W, 96 C/384 MB de caché, DDR5, 4800 MT/s	UCSX-CPU-A9655P	AMD 9655P 2.6GHz 400W 96C/384MB Cache DDR5 6000MT/s	-
UCSX-CPU-A9554P	AMD 9554P 3,1 GHz 360 W 64C/256 Mo cache DDR5 4800 MT/s	UCSX-CPU-A9555P	AMD 9555P 3,2 GHz 360 W 64C/256 Mo cache DDR5 6000 MT/s	-
UCSX-CPU-A9454P	AMD 9454P 2.75GHz 290W 48C/256MB Cache DDR5 4800MT/s	UCSX-CPU-A9455P	AMD 9455P 2,9 GHz 300 W 48 C/256 MB de caché DDR5 6000 MT/s	-
UCSX-CPU-A9354P	AMD 9354P 3.25GHz 280W 32C/256MB Cache DDR5 4800MT/s	UCSX-CPU-A9355P	AMD 9355P 3.55GHz 280W 32C/256MB Cache DDR5 6000MT/s	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCSX-CPU-A9684X	AMD 9684X 2.55GHz 400W 96C/1,152MB Cache DDR5 4800MT/s	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSX-CPU-A9384X	AMD 9384X 3.1GHz 320W 32C/768MB Cache DDR5 4800MT/s	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSX-CPU-A9184X	AMD 9184X 3.55GHz 320W 16C/768MB Cache DDR5 4800MT/s	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HCI-CPU-A9754	AMD 9754 2.25GHz 360W 128C/256MB Cache DDR5 4800MT/s	HCI-CPU-A9745	AMD 9745 2.4GHz 400W 128C/256MB Cache DDR5 6000MT/s	-
HCI-CPU-A9734	AMD 9734 2.2GHz 340W 112C/256MB Cache DDR5 4800MT/s	HCI-CPU-A9745	AMD 9745 2.4GHz 400W 128C/256MB Cache DDR5 6000MT/s	-
HCI-CPU-A9654	AMD 9654 2.4GHz 360W 96C/384MB Cache DDR5 4800MT/s	HCI-CPU-A9655	AMD 9655, 2,6 GHz, 400 W, 96 C/384 MB de caché, DDR5, 6000 MT/s	-
HCI-CPU-A9634	AMD 9634 2.25GHz 290W 84C/384MB Cache DDR5 4800MT/s	HCI-CPU-A9645	AMD 9645 2.3GHz 320W 96C/256MB Cache DDR5 6000MT/s	-
HCI-CPU-A9554	AMD 9554 3.1GHz 360W 64C/256MB Cache DDR5 4800MT/s	HCI-CPU-A9555	AMD 9555, 3,2 GHz, 360 W, 64 C/256 MB de caché, DDR5, 6000 MT/s	-
HCI-CPU-A9534	AMD 9534 2.45GHz 280W 64C/256MB Cache DDR5 4800MT/s	HCI-CPU-A9535	AMD 9535 2,4 GHz 300 W 64C/256 Mo cache DDR5 6000 MT/s	-
HCI-CPU-A9454	AMD 9454 2.75GHz 290W 48C/256MB Cache DDR5 4800MT/s	HCI-CPU-A9455	AMD 9455, 3,15 GHz, 300 W, 48 C/256 MB de caché, DDR5, 6000 MT/s	-
HCI-CPU-A9354	AMD 9354 3.25GHz 280W 32C/256MB Cache DDR5 4800MT/s	HCI-CPU-A9355	AMD 9355, 3,55 GHz, 280 W, 32 C/256 MB de caché, DDR5, 6000 MT/s	-
HCI-CPU-A9334	AMD 9334 2.7GHz 210W 32C/128MB Cache DDR5 4800MT/s	HCI-CPU-A9335	AMD 9335 3.0GHz 210W 32C/128MB Cache DDR5 6000MT/s	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
HCI-CPU-A9254	AMD 9254 2.9GHz 200W 24C/128MB Cache DDR5 4800MT/s	HCI-CPU-A9255	AMD 9255, 3,25 GHz, 200 W, 24 C/128 MB de caché, DDR5, 6000 MT/s	-
HCI-CPU-A9224	AMD 9224 2.5GHz 200W 24C/64MB Cache DDR5 4800MT/s	HCI-CPU-A9255	AMD 9255, 3,25 GHz, 200 W, 24 C/128 MB de caché, DDR5, 6000 MT/s	-
HCI-CPU-A9124	AMD 9124 3.0GHz 200W 16C/64MB Cache DDR5 4800MT/s	HCI-CPU-A9135	AMD 9135 3.65GHz 200W 16C/64MB Cache DDR5 6000MT/s	-
HCI-CPU-A9474F	AMD 9474F 3.6GHz 360W 48C/256MB Cache DDR5 4800MT/s	HCI-CPU-A9475F	AMD 9475F, 3,65 GHz, 400 W, 48 C/256 MB de caché, DDR5, 6000 MT/s	-
HCI-CPU-A9374F	AMD 9374F 3.85GHz 320W 32C/256MB Cache DDR5 4800MT/s	HCI-CPU-A9375F	AMD 9375F, 3,85 GHz, 320 W, 32 C/256 MB de caché, DDR5, 6000 MT/s	-
HCI-CPU-A9274F	AMD 9274F 4.05GHz 320W 24C/256MB Cache DDR5 4800MT/s	HCI-CPU-A9275F	AMD 9275F 4.1GHz 320W 24C/256MB Cache DDR5 6000MT/s	-
HCI-CPU-A9174F	AMD 9174F 4.1GHz 320W 16C/256MB Cache DDR5 4800MT/s	HCI-CPU-A9175F	AMD 9175F, 4,2 GHz, 320 W, 16 C/512 MB de caché, DDR5, 6000 MT/s	-
HCI-CPU-A9654P	AMD 9654P 2.4GHz 360W 96C/384MB Cache DDR5 4800MT/s	HCI-CPU-A9655P	AMD 9655P, 2,6 GHz, 400 W, 96 C/384 MB de caché, DDR5, 6000 MT/s	-
HCI-CPU-A9554P	AMD 9554P 3.1GHz 360W 64C/256MB Cache DDR5 4800MT/s	HCI-CPU-A9555P	AMD 9555P 3.2GHz 360W 64C/256MB Cache DDR5 6000MT/s	-
HCI-CPU-A9454P	AMD 9454P 2.75GHz 290W 48C/256MB Cache DDR5 4800MT/s	HCI-CPU-A9455P	AMD 9455P, 3,15 GHz, 300 W, 48 C/256 MB de caché, DDR5, 6000 MT/s	-
HCI-CPU-A9354P	AMD 9354P 3.25GHz 280W 32C/256MB Cache DDR5 4800MT/s	HCI-CPU-A9355P	AMD 9355P 3.55GHz 280W 32C/256MB Cache DDR5 6000MT/s	-
HCI-CPU-A9684X	AMD 9684X 2.55GHz 400W 96C/1,152MB Cache DDR5 4800MT/s	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HCI-CPU-A9384X	AMD 9384X 3.1GHz 320W 32C/768MB Cache DDR5 4800MT/s	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
HCI-CPU-A9184X	AMD 9184X 3.55GHz 320W 16C/768MB Cache DDR5 4800MT/s	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HCIX-CPU-A9754	AMD 9754 2.25GHz 360W 128C/256MB Cache DDR5 4800MT/s	HCIX-CPU-A9745	AMD 9745 2.4GHz 400W 128C/256MB Cache DDR5 6000MT/s	-
HCIX-CPU-A9734	AMD 9734 2.2GHz 340W 112C/256MB Cache DDR5 4800MT/s	HCIX-CPU-A9745	AMD 9745 2.4GHz 400W 128C/256MB Cache DDR5 6000MT/s	-
HCIX-CPU-A9654	AMD 9654 2.4GHz 360W 96C/384MB Cache DDR5 4800MT/s	HCIX-CPU-A9655	AMD 9655 2.6GHz 400W 96C/384MB Cache DDR5 6000MT/s	-
HCIX-CPU-A9634	AMD 9634 2.25GHz 290W 84C/384MB Cache DDR5 4800MT/s	HCIX-CPU-A9645	AMD 9645 2.3GHz 320W 96C/256MB Cache DDR5 6000MT/s	-
HCIX-CPU-A9554	AMD 9554 3.1GHz 360W 64C/256MB Cache DDR5 4800MT/s	HCIX-CPU-A9555	AMD 9555 3.2GHz 360W 64C/256MB Cache DDR5 6000MT/s	-
HCIX-CPU-A9534	AMD 9534 2.45GHz 280W 64C/256MB Cache DDR5 4800MT/s	HCIX-CPU-A9535	AMD 9535 DDR5 DDR5 de 2,4 GHz, 300 W, 64 C/256 MB, 6000 MT/s	-
HCIX-CPU-A9454	AMD 9454 2.75GHz 290W 48C/256MB Cache DDR5 4800MT/s	HCIX-CPU-A9455	AMD 9455 3.15GHz 300W 48C/256MB Cache DDR5 6000MT/s	-
HCIX-CPU-A9354	AMD 9354 3.25GHz 280W 32C/256MB Cache DDR5 4800MT/s	HCIX-CPU-A9355	AMD 9355 3.55GHz 280W 32C/256MB Cache DDR5 6000MT/s	-
HCIX-CPU-A9334	AMD 9334 2.7GHz 210W 32C/128MB Cache DDR5 4800MT/s	HCIX-CPU-A9335	AMD 9335, 3 GHz, 210 W, 32 C/128 MB de caché, DDR5, 6000 MT/s	-
HCIX-CPU-A9254	AMD 9254 2.9GHz 200W 24C/128MB Cache DDR5 4800MT/s	HCIX-CPU-A9255	AMD 9255 3.25GHz 200W 24C/128MB Cache DDR5 6000MT/s	-
HCIX-CPU-A9224	AMD 9224 2.5GHz 200W 24C/64MB Cache DDR5 4800MT/s	HCIX-CPU-A9255	AMD 9255 3.25GHz 200W 24C/128MB Cache DDR5 6000MT/s	-
HCIX-CPU-A9124	AMD 9124 3.0GHz 200W 16C/64MB Cache DDR5 4800MT/s	HCIX-CPU-A9135	AMD 9135 3.65GHz 200W 16C/64MB Cache DDR5 6000MT/s	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
HCIX-CPU-A9474F	AMD 9474F 3.6GHz 360W 48C/256MB Cache DDR5 4800MT/s	HCIX-CPU-A9475F	AMD 9475F, 3,65 GHz, 400 W, 48 C/256 MB de caché, DDR5, 6000 MT/s	-
HCIX-CPU-A9374F	AMD 9374F 3.85GHz 320W 32C/256MB Cache DDR5 4800MT/s	HCIX-CPU-A9375F	AMD 9375F 3.85GHz 320W 32C/256MB Cache DDR5 6000MT/s	-
HCIX-CPU-A9274F	AMD 9274F 4.05GHz 320W 24C/256MB Cache DDR5 4800MT/s	HCIX-CPU-A9275F	AMD 9275F, 4,1 GHz, 320 W, 24 C/256 MB de caché, DDR5, 6000 MT/s	-
HCIX-CPU-A9174F	AMD 9174F 4.1GHz 320W 16C/256MB Cache DDR5 4800MT/s	HCIX-CPU-A9175F	AMD 9175F, 4,2 GHz, 320 W, 16 C/512 MB de caché, DDR5, 6000 MT/s	-
HCIX-CPU-A9654P	AMD 9654P 2.4GHz 360W 96C/384MB Cache DDR5 4800MT/s	HCIX-CPU-A9655P	AMD 9655P 2.6GHz 400W 96C/384MB Cache DDR5 6000MT/s	-
HCIX-CPU-A9554P	AMD 9554P 3.1GHz 360W 64C/256MB Cache DDR5 4800MT/s	HCIX-CPU-A9555P	AMD 9555P 3.2GHz 360W 64C/256MB Cache DDR5 6000MT/s	-
HCIX-CPU-A9454P	AMD 9454P 2.75GHz 290W 48C/256MB Cache DDR5 4800MT/s	HCIX-CPU-A9455P	AMD 9455P 3.15GHz 300W 48C/256MB Cache DDR5 6000MT/s	-
HCIX-CPU-A9354P	AMD 9354P 3.25GHz 280W 32C/256MB Cache DDR5 4800MT/s	HCIX-CPU-A9355P	AMD 9355P 3.55GHz 280W 32C/256MB Cache DDR5 6000MT/s	-
HCIX-CPU-A9684X	AMD 9684X 2.55GHz 400W 96C/1,152MB Cache DDR5 4800MT/s	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HCIX-CPU-A9384X	AMD 9384X 3.1GHz 320W 32C/768MB Cache DDR5 4800MT/s	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HCIX-CPU-A9184X	AMD 9184X 3.55GHz 320W 16C/768MB Cache DDR5 4800MT/s	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-A9754=	AMD 9754 2,25 GHz 360 W 128C/256 Mo cache DDR5 4 800 MT/s	UCS-CPU-A9745=	AMD 9745, 2,4 GHz, 400 W, 128 C/256 MB de caché, DDR5, 6000 MT/s	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCS-CPU-A9734=	AMD 9734 2.2GHz 340W 112C/256MB Cache DDR5 4800MT/s	UCS-CPU-A9745=	AMD 9745, 2,4 GHz, 400 W, 128 C/256 MB de caché, DDR5, 6000 MT/s	-
UCS-CPU-A9654=	AMD 9654 2.4GHz 360W 96C/384MB Cache DDR5 4800MT/s	UCS-CPU-A9655=	AMD 9655, 2,6 GHz, 400 W, 96 C/384 MB de caché, DDR5, 6000 MT/s	-
UCS-CPU-A9634=	AMD 9634 2.25GHz 290W 84C/384MB Cache DDR5 4800MT/s	UCS-CPU-A9645=	AMD 9645 2.3GHz 320W 96C/256MB Cache DDR5 6000MT/s	-
UCS-CPU-A9554=	AMD 9554 3.1GHz 360W 64C/256MB Cache DDR5 4800MT/s	UCS-CPU-A9555=	AMD 9555, 3,2 GHz, 360 W, 64 C/256 MB de caché, DDR5, 6000 MT/s	-
UCS-CPU-A9534=	AMD 9534 2.45GHz 280W 64C/256MB Cache DDR5 4800MT/s	UCS-CPU-A9535=	AMD 9535 2.4GHz 300W 64C/256MB Cache DDR5 6000MT/s	-
UCS-CPU-A9454=	AMD 9454 2.75GHz 290W 48C/256MB Cache DDR5 4800MT/s	UCS-CPU-A9455=	AMD 9455 3.15GHz 300W 48C/256MB Cache DDR5 6000MT/s	-
UCS-CPU-A9354=	AMD 9354 3.25GHz 280W 32C/256MB Cache DDR5 4800MT/s	UCS-CPU-A9355=	AMD 9355 3.55GHz 280W 32C/256MB Cache DDR5 6000MT/s	-
UCS-CPU-A9334=	AMD 9334 2.7GHz 210W 32C/128MB Cache DDR5 4800MT/s	UCS-CPU-A9335=	AMD 9335 3.0GHz 210W 32C/128MB Cache DDR5 6000MT/s	-
UCS-CPU-A9474F=	AMD 9474F 3.6GHz 360W 48C/256MB Cache DDR5 4800MT/s	UCS-CPU-A9475F=	AMD 9475F 3.65GHz 400W 48C/256MB Cache DDR5 6000MT/s	-
UCS-CPU-A9374F=	AMD 9374F 3.85GHz 320W 32C/256MB Cache DDR5 4800MT/s	UCS-CPU-A9375F=	AMD 9375F 3.8GHz 320W 32C/256MB Cache DDR5 6000MT/s	-
UCS-CPU-A9274F=	AMD 9274F 4.05GHz 320W 24C/256MB Cache DDR5 4800MT/s	UCS-CPU-A9275F=	AMD 9275F 3,9 GHz 320 W 24 C/256 MB de caché DDR5 6000 MT/s	-
UCS-CPU-A9174F=	AMD 9174F 4.1GHz 320W 16C/256MB Cache DDR5 4800MT/s	UCS-CPU-A9175F=	AMD 9175F 4.2GHz 320W 16C/512MB Cache DDR5 6000MT/s	-
UCS-CPU-A9654P=	AMD 9654P 2.4GHz 360W 96C/384MB Cache DDR5 4800MT/s	UCS-CPU-A9655P=	AMD 9655P, 2,6 GHz, 400 W, 96 C/384 MB de caché, DDR5, 6000 MT/s	-
UCS-CPU-A9554P=	AMD 9554P 3.1GHz 360W 64C/256MB Cache DDR5 4800MT/s	UCS-CPU-A9555P=	AMD 9555P 3.2GHz 360W 64C/256MB Cache DDR5 6000MT/s	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCS-CPU-A9384X=	AMD 9384X 3.1GHz 320W 32C/768MB Cache DDR5 4800MT/s	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-A9184X=	AMD 9184X 3.55GHz 320W 16C/768MB Cache DDR5 4800MT/s	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSX-CPU-A9754=	AMD 9754 2.25GHz 360W 128C/256MB Cache DDR5 4800MT/s	UCSX-CPU-A9745=	AMD 9745, 2,4 GHz, 400 W, 128 C/256 MB de caché, DDR5, 6000 MT/s	-
UCSX-CPU-A9734=	AMD 9734 2.2GHz 340W 112C/256MB Cache DDR5 4800MT/s	UCSX-CPU-A9745=	AMD 9745, 2,4 GHz, 400 W, 128 C/256 MB de caché, DDR5, 6000 MT/s	-
UCSX-CPU-A9654=	AMD 9654 2.4GHz 360W 96C/384MB Cache DDR5 4800MT/s	UCSX-CPU-A9655=	AMD 9655 2.6GHz 400W 96C/384MB Cache DDR5 6000MT/s	-
UCSX-CPU-A9634=	AMD 9634 2.25GHz 290W 84C/384MB Cache DDR5 4800MT/s	UCSX-CPU-A9645=	AMD 9645 2.0 GHz 320 W 96C/256 MB de caché DDR5 6000 MT/s	-
UCSX-CPU-A9554=	AMD 9554, 3,1 GHz, 360 W, 64 C/256 MB de caché, DDR5, 4800 MT/s	UCSX-CPU-A9555=	AMD 9555, 3,2 GHz, 360 W, 64 C/256 MB de caché, DDR5, 6000 MT/s	-
UCSX-CPU-A9534=	AMD 9534 2.45GHz 280W 64C/256MB Cache DDR5 4800MT/s	UCSX-CPU-A9535=	AMD 9535 2.4GHz 300W 64C/256MB Cache DDR5 6000MT/s	-
UCSX-CPU-A9454=	AMD 9454 2.75GHz 290W 48C/256MB Cache DDR5 4800MT/s	UCSX-CPU-A9455=	AMD 9455 3.15GHz 300W 48C/256MB Cache DDR5 6000MT/s	-
UCSX-CPU-A9354=	AMD 9354 3.25GHz 280W 32C/256MB Cache DDR5 4800MT/s	UCSX-CPU-A9355=	AMD 9355 3.55GHz 280W 32C/256MB Cache DDR5 6000MT/s	-
UCSX-CPU-A9334=	AMD 9334, 2,7 GHz, 210 W, 32 C/128 MB de caché, DDR5, 4800 MT/s	UCSX-CPU-A9335=	AMD 9335 3.0GHz 210W 32C/128MB Cache DDR5 6000MT/s	-
UCSX-CPU-A9254=	AMD 9254 2.9GHz 200W 24C/128MB Cache DDR5 4800MT/s	UCSX-CPU-A9255=	AMD 9255, 3,2 GHz, 200 W, 24 C/128 MB de caché, DDR5, 6000 MT/s	-
UCSX-CPU-A9224=	AMD 9224 2.5GHz 200W 24C/64MB Cache DDR5 4800MT/s	UCSX-CPU-A9255=	AMD 9255, 3,2 GHz, 200 W, 24 C/128 MB de caché, DDR5, 6000 MT/s	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCSX-CPU-A9124=	AMD 9124 3.0GHz 200W 16C/64MB Cache DDR5 4800MT/s	UCSX-CPU-A9135=	AMD 9135 3.65GHz 200W 16C/64MB Cache DDR5 6000MT/s	-
UCSX-CPU-A9474F=	AMD 9474F 3.6GHz 360W 48C/256MB Cache DDR5 4800MT/s	UCSX-CPU-A9475F=	AMD 9475F 3.6 GHz 360 W 48 C/256 MB de caché DDR5 6000 MT/s	-
UCSX-CPU-A9374F=	AMD 9374F, 3,85 GHz, 320 W, 32 C/256 MB de caché, DDR5, 4800 MT/s	UCSX-CPU-A9375F=	AMD 9375F 3.8GHz 320W 32C/256MB Cache DDR5 6000MT/s	-
UCSX-CPU-A9274F=	AMD 9274F 4,05 GHz 320 W 24 C/256 MB de caché DDR5 4800 MT/s	UCSX-CPU-A9275F=	AMD 9275F 4.1GHz 320W 24C/256MB Cache DDR5 6000MT/s	-
UCSX-CPU-A9174F=	AMD 9174F 4.1GHz 320W 16C/256MB Cache DDR5 4800MT/s	UCSX-CPU-A9175F=	AMD 9175F 3,9 GHz 320 W 16C/512 MB de caché DDR5 6000 MT/s	-
UCSX-CPU-A9654P=	AMD 9654P, 2,4 GHz, 360 W, 96 C/384 MB de caché, DDR5, 4800 MT/s	UCSX-CPU-A9655P=	AMD 9655P, 2,6 GHz, 400 W, 96 C/384 MB de caché, DDR5, 6000 MT/s	-
UCSX-CPU-A9554P=	AMD 9554P, 3,1 GHz, 360 W, 64 C/256 MB de caché, DDR5, 4800 MT/s	UCSX-CPU-A9555P=	AMD 9555P, 3,2 GHz, 360 W, 64 C/256 MB de caché, DDR5, 6000 MT/s	-
UCSX-CPU-A9454P=	AMD 9454P 2.75GHz 290W 48C/256MB Cache DDR5 4800MT/s	UCSX-CPU-A9455P=	AMD 9455P 3.15GHz 300W 48C/256MB Cache DDR5 6000MT/s	-
UCSX-CPU-A9354P=	AMD 9354P 3.25GHz 280W 32C/256MB Cache DDR5 4800MT/s	UCSX-CPU-A9355P=	AMD 9355P, 3,55 GHz, 280 W, 32 x 256 MB de caché, DDR5, 6000 MT/s	-
UCSX-CPU-A9684X=	AMD 9684X 2.55GHz 400W 96C/1,152MB Cache DDR5 4800MT/s	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSX-CPU-A9384X=	AMD 9384X 3.1GHz 320W 32C/768MB Cache DDR5 4800MT/s	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSX-CPU-A9184X=	AMD 9184X 3.55GHz 320W 16C/768MB Cache DDR5 4800MT/s	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
HCI-CPU-A9754=	AMD 9754 2.25GHz 360W 128C/256MB Cache DDR5 4800MT/s	HCI-CPU-A9745=	AMD 9745 2.4GHz 400W 128C/256MB Cache DDR5 6000MT/s	-
HCI-CPU-A9734=	AMD 9734 2.2GHz 340W 112C/256MB Cache DDR5 4800MT/s	HCI-CPU-A9745=	AMD 9745 2.4GHz 400W 128C/256MB Cache DDR5 6000MT/s	-
HCI-CPU-A9654=	AMD 9654 2.4GHz 360W 96C/384MB Cache DDR5 4800MT/s	HCI-CPU-A9655=	AMD 9655 2.6GHz 400W 96C/384MB Cache DDR5 6000MT/s	-
HCI-CPU-A9634=	AMD 9634 2.25GHz 290W 84C/384MB Cache DDR5 4800MT/s	HCI-CPU-A9645=	AMD 9645 2.3GHz 320W 96C/256MB Cache DDR5 6000MT/s	-
HCI-CPU-A9554=	AMD 9554 3.1GHz 360W 64C/256MB Cache DDR5 4800MT/s	HCI-CPU-A9555=	AMD 9555 3.2GHz 360W 64C/256MB Cache DDR5 6000MT/s	-
HCI-CPU-A9534=	AMD 9534 2.45GHz 280W 64C/256MB Cache DDR5 4800MT/s	HCI-CPU-A9535=	AMD 9535 2.4GHz 300W 64C/256MB Cache DDR5 6000MT/s	-
HCI-CPU-A9454=	AMD 9454 2.75GHz 290W 48C/256MB Cache DDR5 4800MT/s	HCI-CPU-A9455=	AMD 9455 3.15GHz 300W 48C/256MB Cache DDR5 6000MT/s	-
HCI-CPU-A9354=	AMD 9354 3.25GHz 280W 32C/256MB Cache DDR5 4800MT/s	HCI-CPU-A9355=	AMD 9355 3.55GHz 280W 32C/256MB Cache DDR5 6000MT/s	-
HCI-CPU-A9334=	AMD 9334 2.7GHz 210W 32C/128MB Cache DDR5 4800MT/s	HCI-CPU-A9335=	AMD 9335 3.0GHz 210W 32C/128MB Cache DDR5 6000MT/s	-
HCI-CPU-A9254=	AMD 9254 2.9GHz 200W 24C/128MB Cache DDR5 4800MT/s	HCI-CPU-A9255=	AMD 9255 3.25GHz 200W 24C/128MB Cache DDR5 6000MT/s	-
HCI-CPU-A9224=	AMD 9224 2.5GHz 200W 24C/64MB Cache DDR5 4800MT/s	HCI-CPU-A9255=	AMD 9255 3.25GHz 200W 24C/128MB Cache DDR5 6000MT/s	-
HCI-CPU-A9124=	AMD 9124 3.0GHz 200W 16C/64MB Cache DDR5 4800MT/s	HCI-CPU-A9135=	AMD 9135 3.65GHz 200W 16C/64MB Cache DDR5 6000MT/s	-
HCI-CPU-A9474F=	AMD 9474F 3.6GHz 360W 48C/256MB Cache DDR5 4800MT/s	HCI-CPU-A9475F=	AMD 9475F 3.65GHz 400W 48C/256MB Cache DDR5 6000MT/s	-
HCI-CPU-A9374F=	AMD 9374F 3.85GHz 320W 32C/256MB Cache DDR5 4800MT/s	HCI-CPU-A9375F=	AMD 9375F 3.85GHz 320W 32C/256MB Cache DDR5 6000MT/s	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
HCI-CPU-A9274F=	AMD 9274F 4.05GHz 320W 24C/256MB Cache DDR5 4800MT/s	HCI-CPU-A9275F=	AMD 9275F 4.1GHz 320W 24C/256MB Cache DDR5 6000MT/s	-
HCI-CPU-A9174F=	AMD 9174F 4.1GHz 320W 16C/256MB Cache DDR5 4800MT/s	HCI-CPU-A9175F=	AMD 9175F 4.2GHz 320W 16C/512MB Cache DDR5 6000MT/s	-
HCI-CPU-A9654P=	AMD 9654P 2.4GHz 360W 96C/384MB Cache DDR5 4800MT/s	HCI-CPU-A9655P=	AMD 9655P 2.6GHz 400W 96C/384MB Cache DDR5 6000MT/s	-
HCI-CPU-A9554P=	AMD 9554P 3.1GHz 360W 64C/256MB Cache DDR5 4800MT/s	HCI-CPU-A9555P=	AMD 9555P 3.2GHz 360W 64C/256MB Cache DDR5 6000MT/s	-
HCI-CPU-A9454P=	AMD 9454P 2.75GHz 290W 48C/256MB Cache DDR5 4800MT/s	HCI-CPU-A9455P=	AMD 9455P 3.15GHz 300W 48C/256MB Cache DDR5 6000MT/s	-
HCI-CPU-A9354P=	AMD 9354P 3.25GHz 280W 32C/256MB Cache DDR5 4800MT/s	HCI-CPU-A9355P=	AMD 9355P 3.55GHz 280W 32C/256MB Cache DDR5 6000MT/s	-
HCI-CPU-A9684X=	AMD 9684X 2.55GHz 400W 96C/1,152MB Cache DDR5 4800MT/s	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HCI-CPU-A9384X=	AMD 9384X 3.1GHz 320W 32C/768MB Cache DDR5 4800MT/s	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HCI-CPU-A9184X=	AMD 9184X 3.55GHz 320W 16C/768MB Cache DDR5 4800MT/s	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HCIX-CPU-A9754=	AMD 9754 2.25GHz 360W 128C/256MB Cache DDR5 4800MT/s	HCIX-CPU-A9745=	AMD 9745 2.4GHz 400W 128C/256MB Cache DDR5 6000MT/s	-
HCIX-CPU-A9734=	AMD 9734 2.2GHz 340W 112C/256MB Cache DDR5 4800MT/s	HCIX-CPU-A9745=	AMD 9745 2.4GHz 400W 128C/256MB Cache DDR5 6000MT/s	-
HCIX-CPU-A9654=	AMD 9654 2.4GHz 360W 96C/384MB Cache DDR5 4800MT/s	HCIX-CPU-A9655=	AMD 9655 2.6GHz 400W 96C/384MB Cache DDR5 6000MT/s	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
HCIX-CPU-A9634=	AMD 9634 2.25GHz 290W 84C/384MB Cache DDR5 4800MT/s	HCIX-CPU-A9645=	AMD 9645 2.3GHz 320W 96C/256MB Cache DDR5 6000MT/s	-
HCIX-CPU-A9554=	AMD 9554 3.1GHz 360W 64C/256MB Cache DDR5 4800MT/s	HCIX-CPU-A9555=	AMD 9555 3.2GHz 360W 64C/256MB Cache DDR5 6000MT/s	-
HCIX-CPU-A9534=	AMD 9534 2.45GHz 280W 64C/256MB Cache DDR5 4800MT/s	HCIX-CPU-A9535=	AMD 9535 2.4GHz 300W 64C/256MB Cache DDR5 6000MT/s	-
HCIX-CPU-A9454=	AMD 9454 2.75GHz 290W 48C/256MB Cache DDR5 4800MT/s	HCIX-CPU-A9455=	AMD 9455 3.15GHz 300W 48C/256MB Cache DDR5 6000MT/s	-
HCIX-CPU-A9354=	AMD 9354 3.25GHz 280W 32C/256MB Cache DDR5 4800MT/s	HCIX-CPU-A9355=	AMD 9355 3.55GHz 280W 32C/256MB Cache DDR5 6000MT/s	-
HCIX-CPU-A9334=	AMD 9334 2.7GHz 210W 32C/128MB Cache DDR5 4800MT/s	HCIX-CPU-A9335=	AMD 9335 3.0GHz 210W 32C/128MB Cache DDR5 6000MT/s	-
HCIX-CPU-A9254=	AMD 9254 2.9GHz 200W 24C/128MB Cache DDR5 4800MT/s	HCIX-CPU-A9255=	AMD 9255 3.25GHz 200W 24C/128MB Cache DDR5 6000MT/s	-
HCIX-CPU-A9224=	AMD 9224 2.5GHz 200W 24C/64MB Cache DDR5 4800MT/s	HCIX-CPU-A9255=	AMD 9255 3.25GHz 200W 24C/128MB Cache DDR5 6000MT/s	-
HCIX-CPU-A9124=	AMD 9124 3.0GHz 200W 16C/64MB Cache DDR5 4800MT/s	HCIX-CPU-A9135=	AMD 9135 3.65GHz 200W 16C/64MB Cache DDR5 6000MT/s	-
HCIX-CPU-A9474F=	AMD 9474F 3.6GHz 360W 48C/256MB Cache DDR5 4800MT/s	HCIX-CPU-A9475F=	AMD 9475F 3.65GHz 400W 48C/256MB Cache DDR5 6000MT/s	-
HCIX-CPU-A9374F=	AMD 9374F 3.85GHz 320W 32C/256MB Cache DDR5 4800MT/s	HCIX-CPU-A9375F=	AMD 9375F 3.85GHz 320W 32C/256MB Cache DDR5 6000MT/s	-
HCIX-CPU-A9274F=	AMD 9274F 4.05GHz 320W 24C/256MB Cache DDR5 4800MT/s	HCIX-CPU-A9275F=	AMD 9275F 4.1GHz 320W 24C/256MB Cache DDR5 6000MT/s	-
HCIX-CPU-A9174F=	AMD 9174F 4.1GHz 320W 16C/256MB Cache DDR5 4800MT/s	HCIX-CPU-A9175F=	AMD 9175F 4.2GHz 320W 16C/512MB Cache DDR5 6000MT/s	-
HCIX-CPU-A9654P=	AMD 9654P 2.4GHz 360W 96C/384MB Cache DDR5 4800MT/s	HCIX-CPU-A9655P=	AMD 9655P 2.6GHz 400W 96C/384MB Cache DDR5 6000MT/s	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
HCIX-CPU-A9554P=	AMD 9554P 3.1GHz 360W 64C/256MB Cache DDR5 4800MT/s	HCIX-CPU-A9555P=	AMD 9555P 3.2GHz 360W 64C/256MB Cache DDR5 6000MT/s	-
HCIX-CPU-A9454P=	AMD 9454P 2.75GHz 290W 48C/256MB Cache DDR5 4800MT/s	HCIX-CPU-A9455P=	AMD 9455P 3.15GHz 300W 48C/256MB Cache DDR5 6000MT/s	-
HCIX-CPU-A9354P=	AMD 9354P 3.25GHz 280W 32C/256MB Cache DDR5 4800MT/s	HCIX-CPU-A9355P=	AMD 9355P 3.55GHz 280W 32C/256MB Cache DDR5 6000MT/s	-
HCIX-CPU-A9684X=	AMD 9684X 2.55GHz 400W 96C/1,152MB Cache DDR5 4800MT/s	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HCIX-CPU-A9384X=	AMD 9384X 3.1GHz 320W 32C/768MB Cache DDR5 4800MT/s	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HCIX-CPU-A9184X=	AMD 9184X 3.55GHz 320W 16C/768MB Cache DDR5 4800MT/s	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-A9754C=	DISTi: AMD 9754 2.25GHz 360W 128C/256MB Cache DDR5 4800MT/s	UCS-CPU-A9745C=	DISTi: AMD 9745 2.4GHz 400W 128C/256MB Cache DDR5 6000MT/s	-
UCS-CPU-A9734C=	DISTi: AMD 9734 2.2GHz 340W 112C/256MB Cache DDR5 4800MT/s	UCS-CPU-A9745C=	DISTi: AMD 9745 2.4GHz 400W 128C/256MB Cache DDR5 6000MT/s	-
UCS-CPU-A9654C=	DISTi: AMD 9654 2.4GHz 360W 96C/384MB Cache DDR5 4800MT/s	UCS-CPU-A9655C=	DISTi: AMD 9655, 2,6 GHz, 400 W, 96 C/384 MB de caché, DDR5, 6000 MT/s	-
UCS-CPU-A9634C=	DISTi: AMD 9634 2.25GHz 290W 84C/384MB Cache DDR5 4800MT/s	UCS-CPU-A9645C=	DISTi: AMD 9645 2.0 GHz 320 W 96C/256 MB de caché DDR5 6000 MT/s	-
UCS-CPU-A9554C=	DISTi: AMD 9554 3.1GHz 360W 64C/256MB Cache DDR5 4800MT/s	UCS-CPU-A9555C=	DISTi: AMD 9555, 3,2 GHz, 360 W, 64 C/256 MB de caché, DDR5, 6000 MT/s	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCS-CPU-A9534C=	DISTi: AMD 9534 2.45GHz 280W 64C/256MB Cache DDR5 4800MT/s	UCS-CPU-A9535C=	DISTi: AMD 9535 2.4GHz 300W 64C/256MB Cache DDR5 6000MT/s	-
UCS-CPU-A9454C=	DISTi: AMD 9454 2.75GHz 290W 48C/256MB Cache DDR5 4800MT/s	UCS-CPU-A9455C=	DISTi: AMD 9455 3.15GHz 300W 48C/256MB Cache DDR5 6000MT/s	-
UCS-CPU-A9354C=	DISTi: AMD 9354 3.25GHz 280W 32C/256MB Cache DDR5 4800MT/s	UCS-CPU-A9355C=	DISTi: AMD 9355, 3,55 GHz, 280 W, 32 C/256 MB de caché, DDR5, 6000 MT/s	-
UCS-CPU-A9334C=	DISTi: AMD 9334 2.7GHz 210W 32C/128MB Cache DDR5 4800MT/s	UCS-CPU-A9335C=	DISTi: AMD 9335 3.0GHz 210W 32C/128MB Cache DDR5 6000MT/s	-
UCS-CPU-A9254C=	DISTi: AMD 9254 2.9GHz 200W 24C/128MB Cache DDR5 4800MT/s	UCS-CPU-A9255C=	DISTi: AMD 9255 3.25GHz 200W 24C/128MB Cache DDR5 6000MT/s	-
UCS-CPU-A9224C=	DISTi: AMD 9224 2.5GHz 200W 24C/64MB Cache DDR5 4800MT/s	UCS-CPU-A9255C=	DISTi: AMD 9255 3.25GHz 200W 24C/128MB Cache DDR5 6000MT/s	-
UCS-CPU-A9124C=	DISTi: AMD 9124 3.0GHz 200W 16C/64MB Cache DDR5 4800MT/s	UCS-CPU-A9135C=	DISTi: AMD 9135 3.65GHz 200W 16C/64MB Cache DDR5 6000MT/s	-
UCS-CPU-A9474FC=	DISTi: AMD 9474F 3.6GHz 360W 48C/256MB Cache DDR5 4800MT/s	UCS-CPU-A9475FC=	DISTi: AMD 9475F 3.6 GHz 360 W 48 C/256 MB de caché DDR5 6000 MT/s	-
UCS-CPU-A9374FC=	DISTi: AMD 9374F 3.85GHz 320W 32C/256MB Cache DDR5 4800MT/s	UCS-CPU-A9375FC=	DISTi: AMD 9375F, 3,85 GHz, 320 W, 32 C/256 MB de caché, DDR5, 6000 MT/s	-
UCS-CPU-A9274FC=	DISTi: AMD 9274F 4.05GHz 320W 24C/256MB Cache DDR5 4800MT/s	UCS-CPU-A9275FC=	DISTi: AMD 9275F 4.1GHz 320W 24C/256MB Cache DDR5 6000MT/s	-
UCS-CPU-A9174FC=	DISTi: AMD 9174F 4.1GHz 320W 16C/256MB Cache DDR5 4800MT/s	UCS-CPU-A9175FC=	DISTi: AMD 9175F 3,9 GHz, 320 W, 16 C/512 MB de caché, DDR5, 6000 MT/s	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCS-CPU-A9654PC=	DISTi: AMD 9654P 2.4GHz 360W 96C/384MB Cache DDR5 4800MT/s	UCS-CPU-A9655PC=	DISTi: AMD 9655P 2.6GHz 400W 96C/384MB Cache DDR5 6000MT/s	-
UCS-CPU-A9554PC=	DISTi: AMD 9554P 3.1GHz 360W 64C/256MB Cache DDR5 4800MT/s	UCS-CPU-A9555PC=	DISTi: AMD 9555P, 3,2 GHz, 360 W, 64 C/256 MB de caché, DDR5, 6000 MT/s	-
UCS-CPU-A9454PC=	DISTi: AMD 9454P 2.75GHz 290W 48C/256MB Cache DDR5 4800MT/s	UCS-CPU-A9455PC=	DISTi: AMD 9455P 2.9 GHz 300 W 48 C/256 MB de caché DDR5 6000 MT/s	-
UCS-CPU-A9354PC=	DISTi: AMD 9354P 3.25GHz 280W 32C/256MB Cache DDR5 4800MT/s	UCS-CPU-A9455PC=	DISTi: AMD 9455P 2.9 GHz 300 W 48 C/256 MB de caché DDR5 6000 MT/s	-
UCS-CPU-A9684XC=	DISTi:AMD 9684X 2.55GHz 400W 96C/1,152MB Cache DDR5 4800MT/s	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-A9384XC=	DISTi: AMD 9384X 3.1GHz 320W 32C/768MB Cache DDR5 4800MT/s	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-CPU-A9184XC=	DISTi: AMD 9184X 3.55GHz 320W 16C/768MB Cache DDR5 4800MT/s	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSX-CPU-A9754C=	DISTi: AMD 9754 2.25GHz 360W 128C/256MB Cache DDR5 4800MT/s	UCSX-CPU-A9745C=	DISTi: AMD 9745 2.4GHz 400W 128C/256MB Cache DDR5 6000MT/s	-
UCSX-CPU-A9734C=	DISTi: AMD 9734 2.2GHz 340W 112C/256MB Cache DDR5 4800MT/s	UCSX-CPU-A9745C=	DISTi: AMD 9745 2.4GHz 400W 128C/256MB Cache DDR5 6000MT/s	-
UCSX-CPU-A9654C=	DISTi: AMD 9654 2.4GHz 360W 96C/384MB Cache DDR5 4800MT/s	UCSX-CPU-A9655C=	DISTi: AMD 9655, 2,6 GHz, 400 W, 96 C/384 MB de caché, DDR5, 6000 MT/s	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCSX-CPU-A9634C=	DISTi: AMD 9634 2.25GHz 290W 84C/384MB Cache DDR5 4800MT/s	UCSX-CPU-A9645C=	DISTi: AMD 9645 2.3GHz 320W 96C/256MB Cache DDR5 6000MT/s	-
UCSX-CPU-A9554C=	DISTi: AMD 9554 3.1GHz 360W 64C/256MB Cache DDR5 4800MT/s	UCSX-CPU-A9555C=	DISTi: AMD 9555, 3,2 GHz, 360 W, 64 C/256 MB de caché, DDR5, 6000 MT/s	-
UCSX-CPU-A9534C=	DISTi: AMD 9534 2.45GHz 280W 64C/256MB Cache DDR5 4800MT/s	UCSX-CPU-A9535C=	DISTi: AMD 9535, 2,4 GHz, 300 W, 64 C/256 MB de caché, DDR5, 6000 MT/s	-
UCSX-CPU-A9454C=	DISTi: AMD 9454 2.75GHz 290W 48C/256MB Cache DDR5 4800MT/s	UCSX-CPU-A9455C=	DISTi: AMD 9455 2.9 GHz 300 W 48 C/256 MB de caché DDR5 6000 MT/s	-
UCSX-CPU-A9354C=	DISTi: AMD 9354 3.25GHz 280W 32C/256MB Cache DDR5 4800MT/s	UCSX-CPU-A9355C=	DISTi: AMD 9355 3.55GHz 280W 32C/256MB Cache DDR5 6000MT/s	-
UCSX-CPU-A9334C=	DISTi: AMD 9334 2.7GHz 210W 32C/128MB Cache DDR5 4800MT/s	UCSX-CPU-A9335C=	DISTi: AMD 9335 3.0GHz 210W 32C/128MB Cache DDR5 6000MT/s	-
UCSX-CPU-A9254C=	DISTi: AMD 9254 2.9GHz 200W 24C/128MB Cache DDR5 4800MT/s	UCSX-CPU-A9255C=	DISTi: AMD 9255, 3,2 GHz, 200 W, 24 C/128 MB de caché, DDR5, 6000 MT/s	-
UCSX-CPU-A9224C=	DISTi: AMD 9224 2.5GHz 200W 24C/64MB Cache DDR5 4800MT/s	UCSX-CPU-A9255C=	DISTi: AMD 9255, 3,2 GHz, 200 W, 24 C/128 MB de caché, DDR5, 6000 MT/s	-
UCSX-CPU-A9124C=	DISTi: AMD 9124 3.0GHz 200W 16C/64MB Cache DDR5 4800MT/s	UCSX-CPU-A9135C=	DISTi: AMD 9135, 3,65 GHz, 200 W, 16 C/64 MB de caché, DDR5, 6000 MT/s	-
UCSX-CPU-A9474FC=	DISTi: AMD 9474F 3.6GHz 360W 48C/256MB Cache DDR5 4800MT/s	UCSX-CPU-A9475FC=	DISTi: AMD 9475F 3.6 GHz 360 W 48 C/256 MB de caché DDR5 6000 MT/s	-
UCSX-CPU-A9374FC=	DISTi: AMD 9374F 3.85GHz 320W 32C/256MB Cache DDR5 4800MT/s	UCSX-CPU-A9375FC=	DISTi: AMD 9375F 3.85GHz 320W 32C/256MB Cache DDR5 6000MT/s	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCSX-CPU-A9274FC=	DISTi: AMD 9274F 4.05GHz 320W 24C/256MB Cache DDR5 4800MT/s	UCSX-CPU-A9275FC=	DISTi: AMD 9275F 3,9 GHz 320 W 24 C/256 MB de caché DDR5 6000 MT/s	-
UCSX-CPU-A9174FC=	DISTi: AMD 9174F 4.1GHz 320W 16C/256MB Cache DDR5 4800MT/s	UCSX-CPU-A9175FC=	DISTi: AMD 9175F 3,9 GHz, 320 W, 16 C/512 MB de caché, DDR5, 6000 MT/s	-
UCSX-CPU-A9654PC=	DISTi: AMD 9654P 2.4GHz 360W 96C/384MB Cache DDR5 4800MT/s	UCSX-CPU-A9655PC=	DISTi: AMD 9655P 2.6GHz 400W 96C/384MB Cache DDR5 6000MT/s	-
UCSX-CPU-A9554PC=	DISTi: AMD 9554P 3.1GHz 360W 64C/256MB Cache DDR5 4800MT/s	UCSX-CPU-A9555PC=	DISTi: AMD 9555P, 3,2 GHz, 360 W, 64 C/256 MB de caché, DDR5, 6000 MT/s	-
UCSX-CPU-A9454PC=	DISTi: AMD 9454P 2.75GHz 290W 48C/256MB Cache DDR5 4800MT/s	UCSX-CPU-A9455PC=	DISTi: AMD 9455P 2.9 GHz 300 W 48 C/256 MB de caché DDR5 6000 MT/s	-
UCSX-CPU-A9354PC=	DISTi: AMD 9354P 3.25GHz 280W 32C/256MB Cache DDR5 4800MT/s	UCSX-CPU-A9355PC=	DISTi: AMD 9355P, 3,55 GHz, 280 W, 32 C/256 MB de caché, DDR5, 6000 MT/s	-
UCSX-CPU-A9684XC=	DISTi:AMD 9684X 2.55GHz 400W 96C/1,152MB Cache DDR5 4800MT/s	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSX-CPU-A9384XC=	DISTi: AMD 9384X 3.1GHz 320W 32C/768MB Cache DDR5 4800MT/s	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSX-CPU-A9184XC=	DISTi: AMD 9184X 3.55GHz 320W 16C/768MB Cache DDR5 4800MT/s	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-GPU-A10-D	TESLA A10, PASSIVE, 150W, 24GB	UCSC-GPU-RTXP4500	Nvidia RTX Pro 4500 GPU 165W 32GB Gen5 FHFL 1-slot	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCSC-GPU-A10-D=	TESLA A10, PASSIVE, 150W, 24GB	UCSC-GPU-RTXP4500=	Nvidia RTX Pro 4500 GPU 165W 32GB Gen5 FHFL 1-slot	-
CAI-GPU-MI210	AMD Instinct MI210: 300 W, 64 Go, GPU FHFL à 2 logements	CAI-GPU-MI350P	AMD Instinct MI350P: 600W, 144GB, 2-slot FHFL GPU	-
CAI-GPU-MI210=	AMD Instinct MI210: 300W, 64GB, 2-slot FHFL GPU	CAI-GPU-MI350P=	AMD Instinct MI350P: 600W, 144GB, 2-slot FHFL GPU	-
HCIX-GPU-MI210	AMD Instinct MI210:300W, 64GB, 2-slot FHFL GPU	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HCIX-GPU-MI210=	AMD Instinct MI210:300W, 64GB, 2-slot FHFL GPU	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCSC-GPU-MI210	AMD Instinct MI210:300W, 64GB, 2-slot FHFL GPU	UCSC-GPU-MI350P	AMD Instinct MI350P: 600W, 144GB, 2-slot FHFL GPU	-
UCSC-GPU-MI210=	AMD Instinct MI 210: GPU FHFL de 300 W, 64 GB y 2 ranuras	UCSC-GPU-MI350P=	AMD Instinct MI350P: 600W, 144GB, 2-slot FHFL GPU	-
UCSX-GPU-MI210	AMD Instinct MI210:300W, 64GB, 2-slot FHFL GPU	UCSX-GPU-MI350P	AMD Instinct MI350P: 600W, 144GB, 2-slot FHFL GPU	-
UCSX-GPU-MI210=	AMD Instinct MI 210: GPU FHFL de 300 W, 64 GB y 2 ranuras	UCSX-GPU-MI350P=	AMD Instinct MI350P: 600W, 144GB, 2-slot FHFL GPU	-
N20-CDIVV=	Séparateur vertical pour UCS 5108	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
N20-CRMK2=	Kit de montage en rack de rechange pour UCS 5108	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
HCI-PSU-6600-AC=	HCI 6600 1.4KW AC Power Supply, Port-side Exhaust	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HCI-PSU-6600-AC	HCI 6600 1.4KW AC Power Supply, Port-side Exhaust	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-PSU-6600-AC	Alimentation électrique CA UCS 6600 1,4 kW, échappement côté port	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
UCS-PSU-6600-AC=	UCS 6600 1.4KW AC Power Supply, Port-side Exhaust	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
HCI-GPU-A16	NVIDIA A16 PCIE 250 W 4 X 16 GB	HCI-GPU-RTXP4500	Nvidia RTX Pro 4500 GPU 165W 32GB Gen5 FHFL 1-slot	-
HCI-GPU-A16=	NVIDIA A16 PCIE 250 W 4 X 16 GB	HCI-GPU-RTXP4500=	Nvidia RTX Pro 4500 GPU 165W 32GB Gen5 FHFL 1-slot	-
HCIX-GPU-A16	NVIDIA A16 PCIE 250W 4X16GB	HCIX-GPU-RTXP4500	Nvidia RTX Pro 4500 GPU 165W 32GB Gen5 FHFL 1-slot	-
HCIX-GPU-A16=	NVIDIA A16 PCIE 250W 4X16GB	HCIX-GPU-RTXP4500=	Nvidia RTX Pro 4500 GPU 165W 32GB Gen5 FHFL 1-slot	-
UCSC-GPU-A16	NVIDIA A16 PCIE 250W 4X16GB	UCSC-GPU-RTXP4500	Nvidia RTX Pro 4500 GPU 165W 32GB Gen5 FHFL 1-slot	-
UCSC-GPU-A16=	NVIDIA A16 PCIE 250W 4X16Go	UCSC-GPU-RTXP4500=	Nvidia RTX Pro 4500 GPU 165W 32GB Gen5 FHFL 1-slot	-
UCSC-GPU-A16-D	NVIDIA A16 PCIE 250W 4X16Go	UCSC-GPU-RTXP4500	Nvidia RTX Pro 4500 GPU 165W 32GB Gen5 FHFL 1-slot	-
UCSC-GPU-A16-D=	NVIDIA A16 PCIE 250W 4X16GB	UCSC-GPU-RTXP4500=	Nvidia RTX Pro 4500 GPU 165W 32GB Gen5 FHFL 1-slot	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
UCSX-GPU-A16-D	NVIDIA A16 PCIE 250W 4X16GB, wPWR CBL	UCSX-GPU-RTXP4500	Nvidia RTX Pro 4500 GPU 165W 32GB Gen5 FHFL 1-slot	-
UCSX-GPU-A16-D=	NVIDIA A16 PCIE 250W 4X16GB, wPWR CBL	UCSX-GPU-RTXP4500=	Nvidia RTX Pro 4500 GPU 165W 32GB Gen5 FHFL 1-slot	-

Options de migration du produit

Le programme Reprise et recyclage de Cisco permet aux entreprises de se débarrasser proprement des produits en surplus ayant atteint leur fin de vie utile. Ce programme est accessible à tous les utilisateurs professionnels des produits de marque Cisco et des sociétés affiliées. Pour en savoir plus, consultez: <https://www.cisco.com/c/en/us/about/takeback-and-reuse/product-recycling.html>.

Pour en savoir plus

Pour en savoir plus sur la politique de Cisco en matière de produits en fin de vie, rendez-vous sur la page: https://www.cisco.com/c/fr_ca/products/eos-eol-policy.html.

Pour en savoir plus sur les garanties des produits Cisco, rendez-vous sur la page: https://www.cisco.com/c/fr_ca/products/warranty-listing.html.

Pour vous abonner et recevoir des informations sur l'arrêt de la commercialisation et la fin de vie des produits, rendez-vous sur la page: <https://www.cisco.com/cisco/support/notifications.html>.

Toute traduction autorisée de ce bulletin publiée par Cisco et ses sociétés affiliées a pour but d'aider les clients à comprendre le contenu décrit dans la version anglaise. Cette traduction est le fruit d'un effort économique raisonnable. Cependant, en cas de différences entre la version anglaise et le document traduit, consultez la version anglaise, considérée comme la version officielle.

Americas Headquarters
Cisco Systems, Inc.
San Jose, CA

Asia Pacific Headquarters
Cisco Systems (USA) Pte. Ltd.
Singapore

Europe Headquarters
Cisco Systems International BV Amsterdam,
The Netherlands

Cisco has more than 200 offices worldwide. Addresses, phone numbers, and fax numbers are listed on the Cisco Website at <https://www.cisco.com/go/offices>.

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: <https://www.cisco.com/go/trademarks>. Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1110R)