

Annnonce d'arrêt de commercialisation et de fin de vie des commutateurs Cisco Catalyst 4900M

EOL10530

Cisco annonce la date d'arrêt de commercialisation et de fin de vie des commutateurs Cisco Catalyst 4900M. Les clients ont jusqu'au 30 octobre 2016 pour commander les produits concernés. Le centre d'assistance technique de Cisco (TAC) continuera de prendre en charge les clients dont les contrats de service sont en cours, comme illustré dans le tableau 1 du bulletin de fin de vie des produits. Le tableau 1 décrit les étapes et donne les définitions et les dates relatives aux produits concernés. Le tableau 2 répertorie les numéros de référence des pièces du produit qui est l'objet du présent avis. Pour les clients dont les contrats de service et d'assistance sont en cours et qui ont été payés, la prise en charge se fera selon les modalités desdits contrats.

Tableau 1. Étapes et dates relatives à la fin de vie des commutateurs Cisco Catalyst 4900M

Étape	Définition	Date
Date d'annonce de fin de vie	Date à laquelle le document annonçant la fin de commercialisation et la fin de vie d'un produit est diffusé au grand public.	31 octobre 2015
Date de fin de commercialisation	Date limite de commande du produit auprès des points de vente Cisco. Passée cette date, le produit ne sera plus en vente.	30 octobre 2016
Dernière date de livraison: Mat.	Date limite jusqu'à laquelle une livraison pourra être demandée à Cisco et/ou ses sous-traitants. La date de livraison réelle dépend du délai d'exécution.	28 janvier 2017
Date de la dernière version de maintenance: Mat.	Dernière date à laquelle les équipes techniques de Cisco peuvent proposer une version de maintenance finale ou un correctif. Après cette date, les équipes techniques de Cisco ne seront plus chargées de développer, réparer, gérer ou tester les logiciels du produit.	30 octobre 2017
Date d'arrêt de l'analyse régulière des défaillances: Mat.	Dernière date à laquelle une analyse de défaillance de routine peut être effectuée afin de déterminer la cause d'une défaillance ou d'un défaut du matériel.	30 octobre 2017
Date de dernière modification des contrats de service: Mat.	Pour les équipements et les logiciels non couverts par un contrat de service et d'assistance, dernière date à laquelle il est possible de commander un nouveau contrat de service et d'assistance, ou d'ajouter un équipement et/ou un logiciel à un contrat de service et d'assistance existant.	30 octobre 2017
Date de fin d'assistance en matière de vulnérabilité/sécurité: Mat.	Dernière date à laquelle le service d'ingénierie de Cisco peut sortir une version planifiée de maintenance ou un correctif logiciel pour un problème de sécurité ou de vulnérabilité.	20 octobre 2019
Date de l'arrêt des renouvellements de contrats de service: Mat.	Date limite pour prolonger ou reconduire un contrat de service pour le produit.	28 janvier 2021
Date de fin d'assistance: Mat.	La date jusqu'à laquelle le client peut bénéficier d'une assistance et de réparations du produit selon les modalités du contrat de service ou les conditions générales de la garantie. Après cette date, le produit ne fait plus l'objet de services d'assistance et est considéré comme obsolète.	31 octobre 2021

Mat. = Matériel Log. d'expl. = Log. d'exploitation Log. d'appl. = Logiciel d'application

Attendez-vous à une augmentation des prix courants des produits décrits dans cet avis dans les prochains 12 mois. Les jalons de fin de vie utile (EOL) s'appliquent également aux références de d'offres groupées et promotionnelle de produits. Le service en vertu de la garantie matérielle de Cisco sera abandonné à la date de fin de soutien (LDoS).

Tableau 2. Numéros de référence des pièces du produit affecté par le présent avis

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
4900M-BLK-CVR	Carte d'obturation pour emplacements de carte de port	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	Cisco Catalyst 4500X	-
4900M-BLK-CVR=	Carte d'obturation (réserve) pour emplacements de carte de port	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	Cisco Catalyst 4500X	-
4900M-PWR-CVR	Carte d'obturation Cat4900M pour logement d'alimentation	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	Cisco Catalyst 4500X	-
4900M-PWR-CVR=	Carte d'obturation Cat4900M pour logement d'alimentation	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	Cisco Catalyst 4500X	-
4900M-X2-CVR	Cache X2 sur 4900M	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	Cisco Catalyst 4500X	-
4900M-X2-CVR=	Couvercle X2 de rechange pour 4900M	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	Cisco Catalyst 4500X	-
C4900M-BKT-KIT=	C4900M rack mount kit	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	Cisco Catalyst 4500X	-
C4900M-BKTD-KIT=	Supports de montage avant et arrière 4900M	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	Cisco Catalyst 4500X	-
C4900M-BKTS-KIT=	Supports de montage avant pour 4900M	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	Cisco Catalyst 4500X	-
PWR-C49M-1000AC	Bloc d'alimentation CA du 4900M, 1000 Watts	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	Cisco Catalyst 4500X	-
PWR-C49M-1000AC/2	Bloc d'alimentation redondant CA pour 4900M	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	Cisco Catalyst 4500X	-
PWR-C49M-1000AC=	Bloc d'alimentation CA du 4900M, 1000 Watts	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	Cisco Catalyst 4500X	-
PWR-C49M-1000DC	Bloc d'alimentation CC du 4900M, 1000 Watts	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	Cisco Catalyst 4500X	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
PWR-C49M-1000DC/2	Bloc d'alimentation redondant CC pour 4900M	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	Cisco Catalyst 4500X	-
PWR-C49M-1000DC=	Bloc d'alimentation CC du 4900M, 1000 Watts	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	Cisco Catalyst 4500X	-
WS-C4900M	Système de base avec 8 X2 ports 2 emplacements demi-longueur	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	Cisco Catalyst 4500X	-
WS-X4900M-23CNTR	4900M Center Mount 23 Inch Rack Kit L/R	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	Cisco Catalyst 4500X	-
WS-X4900M-23CNTR=	4900M Center Mount 23 Inch Rack Kit L/R	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	Cisco Catalyst 4500X	-
WS-X4904-10GE	Carte à vitesse du câble 10 GE à 4 ports	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	Cisco Catalyst 4500X	-
WS-X4904-10GE=	Carte à vitesse du câble 10 GE à 4 ports	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	Cisco Catalyst 4500X	-
WS-X4908-10G-RJ45	2:1 carte de ligne 10GbaseT à 8 ports pour la gamme 4900M	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	Cisco Catalyst 3850	-
WS-X4908-10G-RJ45=	2:1 carte de ligne 10GbaseT à 8 ports pour la gamme 4900M	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	Cisco Catalyst 3850	-
WS-X4908-10GE	2:1 carte de ligne à 8 ports 10GbE (X2) pour la gamme 4900M	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	Cisco Catalyst 4500X	-
WS-X4908-10GE=	2:1 carte de ligne à 8 ports 10GbE (X2) pour la gamme 4900M	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	Cisco Catalyst 4500X	-
WS-X4920-GB-RJ45	20 ports 10/100/1000 RJ45	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	Cisco Catalyst 3850	-
WS-X4920-GB-RJ45=	20 ports 10/100/1000 RJ45	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	Cisco Catalyst 3850	-
WS-X4992	Catalyst 4900M Fan tray	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	Cisco Catalyst 4500X	-
WS-X4992=	Unité de ventilation de rechange du 4900M	Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la section Options de migration du produit.	Cisco Catalyst 4500X	-

Options de migration du produit

Cisco IOS 15.2(3)E est la dernière version du logiciel d'exploitation prenant en charge les commutateurs Cisco Catalyst 4900M (et les modèles remis à neuf).

Les clients sont invités à effectuer la migration vers Cisco Catalyst 4500X. De plus amples renseignements sur ce produit peuvent être consultés sur le site: http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/catalyst-4500-x-series-switches/data_sheet_c78-696791.html.

En fonction de leur zone géographique, les clients peuvent profiter du programme TMP (Technology Migration Program) pour échanger certains produits et bénéficier d'une remise sur l'achat de nouveaux équipements Cisco. Pour en savoir plus sur le programme TMP Cisco, les clients peuvent contacter leur partenaire Cisco ou l'équipe Cisco responsable de leur compte. Nos partenaires peuvent obtenir des informations complémentaires sur le programme TMP sur Partner Central à l'adresse http://www.cisco.com/web/partners/incentives_and_promotions/tmp.html.

Les clients peuvent continuer à acheter des commutateurs Cisco Catalyst 4900M en passant par notre programme de vente d'équipements remis en état et certifiés. Les produits remis en état sont parfois mis en vente en quantité limitée dans certains pays, et ce, jusqu'à la date de fin d'assistance. Les commandes sont traitées dans l'ordre d'arrivée. Pour en savoir plus sur notre programme de vente d'équipements remis en état et certifiés, rendez-vous sur la page <http://www.cisco.com/go/eos>.

Les tarifs de services relatifs aux produits Cisco peuvent être modifiés après la date de fin de commercialisation du produit.

Le programme Reprise et recyclage de Cisco permet aux entreprises de se débarrasser proprement des produits en surplus ayant atteint leur fin de vie utile. Ce programme est accessible à tous les utilisateurs professionnels des produits de marque Cisco et des sociétés affiliées. Pour en savoir plus, consultez: http://www.cisco.com/web/about/ac227/ac228/ac231/about_cisco_takeback_recycling.html.

Pour en savoir plus

Pour en savoir plus sur les commutateurs Cisco Catalyst 4500X, rendez-vous sur la page http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/catalyst-4500-x-series-switches/data_sheet_c78-696791.html, ou contactez votre conseiller Cisco.

Pour en savoir plus sur la politique de Cisco en matière de produits en fin de vie, rendez-vous sur la page http://www.cisco.com/web/CA/products/products_end_of_life_policy_fr.html.

Pour en savoir plus sur les garanties des produits Cisco, rendez-vous sur la page: http://www.cisco.com/web/CA/products/prod_warranties_listing_fr.html.

Pour vous abonner et recevoir des informations sur l'arrêt de la commercialisation et la fin de vie des produits, rendez-vous sur la page: <http://www.cisco.com/cisco/support/notifications.html>.

Abonnez-vous au flux RSS des avis de fin de vie et de fin de commercialisation des produits

Pour vous abonner au flux RSS des avis de fin de vie et de fin de commercialisation des produits, enregistrez l'URL suivante dans votre application RSS: http://www.cisco.com/web/feeds/products/end_of_life_rss.xml.

Toute traduction autorisée de ce bulletin publiée par Cisco et ses sociétés affiliées a pour but d'aider les clients à comprendre le contenu décrit dans la version anglaise. Cette traduction est le fruit d'un effort économique raisonnable. Cependant, en cas de différences entre la version anglaise et le document traduit, consultez la version anglaise, considérée comme la version officielle.



Americas Headquarters
Cisco Systems, Inc.
San Jose, CA

Asia Pacific Headquarters
Cisco Systems (USA) Pte. Ltd.
Singapore

Europe Headquarters
Cisco Systems International BV Amsterdam,
The Netherlands

Cisco has more than 200 offices worldwide. Addresses, phone numbers, and fax numbers are listed on the Cisco Website at www.cisco.com/go/offices.

 Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: www.cisco.com/go/trademarks. Third party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1110R)