

Annnonce d'arrêt de commercialisation et de fin de vie de Cisco N9500 Cloud-scale Fabric Modules, Fans, SUPs

Contents

Vue d'ensemble	3
Fin-de-La vie Les jalons	3
Produit partie nombres	4
Options de migration du produit	5
Pour en savoir plus	5

Vue d'ensemble

EOL15935

Cisco annonce la date d'arrêt de commercialisation et de fin de vie de Cisco N9500 Cloud-scale Fabric Modules, Fans, SUPs. Les clients ont jusqu'au 31 juillet 2027 pour commander les produits concernés. Le centre d'assistance technique de Cisco (TAC) continuera de prendre en charge les clients dont les contrats de service sont en cours, comme illustré dans le tableau 1 du bulletin de fin de vie des produits. Le tableau 1 décrit les étapes et donne les définitions et les dates relatives aux produits concernés. Le tableau 2 répertorie les numéros de référence des pièces du produit qui est l'objet du présent avis. Pour les clients dont les contrats de service et d'assistance sont en cours et qui ont été payés, la prise en charge se fera selon les modalités desdits contrats.

Fin-de-La vie Les jalons

Tableau 1. Étapes et dates relatives à la fin de vie de Cisco N9500 Cloud-scale Fabric Modules, Fans, SUPs

Étape	Définition	Date
Date d'annonce de fin de vie	Date à laquelle le document annonçant la fin de commercialisation et la fin de vie d'un produit est diffusé au grand public.	31 juillet 2026
Date de fin de commercialisation Accessoire	Date limite de commande du produit auprès des points de vente Cisco. Passée cette date, le produit ne sera plus en vente.	31 juillet 2027
Dernière date de livraison Accessoire	Date limite jusqu'à laquelle une livraison pourra être demandée à Cisco et/ou ses sous-traitants. La date de livraison réelle dépend du délai d'exécution.	30 octobre 2027
Date de la dernière version de maintenance Accessoire	Dernière date à laquelle les équipes techniques de Cisco peuvent proposer une version de maintenance finale ou un correctif. Après cette date, les équipes techniques de Cisco ne seront plus chargées de développer, réparer, gérer ou tester les logiciels du produit.	30 juillet 2028
Arrêt de l'assistance relative à la sécurité/aux vulnérabilités Accessoire	Dernière date à laquelle les équipes techniques peuvent proposer une version de maintenance prévue ou une solution logicielle planifiée pour remédier à un problème de sécurité lié à la vulnérabilité.	31 juillet 2032
Date d'arrêt de l'analyse régulière des défaillances Accessoire	Dernière date à laquelle une analyse de défaillance de routine peut être effectuée afin de déterminer la cause d'une défaillance ou d'un défaut du matériel.	30 juillet 2028
Date de dernière modification des contrats de service Accessoire	Pour les équipements et les logiciels non couverts par un contrat de service et d'assistance, dernière date à laquelle il est possible de commander un nouveau contrat de service et d'assistance, ou d'ajouter un équipement et/ou un logiciel à un contrat de service et d'assistance existant.	30 juillet 2028

Étape	Définition	Date
Date de l'arrêt des renouvellements de contrats de service Accessoire	Date limite pour prolonger ou reconduire un contrat de service pour le produit.	29 octobre 2031
Date de fin d'assistance Accessoire	La date jusqu'à laquelle le client peut bénéficier d'une assistance et de réparations du produit selon les modalités du contrat de service ou les conditions générales de la garantie. Après cette date, le produit ne fait plus l'objet de services d'assistance et est considéré comme obsolète.	31 juillet 2032

Produit partie nombres

Tableau 2. Numéros de référence des pièces du produit affecté par le présent avis

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
N9K-C9504-FAN=	Tiroir de ventilation pour châssis Nexus 9504, entrée du côté du port	N9K-C9504-FAN2=	Tiroir de ventilation V2 pour châssis Nexus 9504, entrée du côté du port	-
N9K-C9504-FM-E=	Fabric Module for N9504 with 100G support, ACI and NX-OS	N9K-C9504-FM-G=	Nexus 9500 4-slot chassis 400G cloud scale fabric module	-
N9K-C9508-FAN=	Unité de ventilation pour châssis Nexus 9508, entrée port latéral	N9K-C9504-FAN2=	Tiroir de ventilation V2 pour châssis Nexus 9504, entrée du côté du port	-
N9K-C9508-FM-E2=	Fabric Module for N9508 with 100G support, ACI and NX-OS	N9K-C9504-FM-G=	Nexus 9500 4-slot chassis 400G cloud scale fabric module	-
N9K-SUP-A+=	Supervisor for Nexus 9500	N9K-SUP-B+=	Supervisor B+ for Nexus 9500	-
N9K-C9504-FAN	Tiroir de ventilation pour châssis Nexus 9504, entrée du côté du port	N9K-C9504-FAN2	Tiroir de ventilation V2 pour châssis Nexus 9504, entrée du côté du port	-
N9K-C9504-FM-E	Module de trame pour Nexus 9504 avec prise en charge 100G, ACI et NX-OS	N9K-C9504-FM-G	Modules de trame Cisco Nexus 9500 à 4 logements avec technologie en nuage évolutif de 400 G	-
N9K-C9508-FAN	Fan Tray for Nexus 9508 chassis, Port-side Intake	N9K-C9504-FAN2	Tiroir de ventilation V2 pour châssis Nexus 9504, entrée du côté du port	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
N9K-C9508-FM-E2	Fabric Module for N9508 with 100G support, ACI and NX-OS	N9K-C9504-FM-G	Modules de trame Cisco Nexus 9500 à 4 logements avec technologie en nuage évolutif de 400 G	-
N9K-SUP-A+	Supervisor pour Nexus 9500	N9K-SUP-B+	Supervisor B+ pour Nexus 9500	-

Options de migration du produit

Le programme Reprise et recyclage de Cisco permet aux entreprises de se débarrasser proprement des produits en surplus ayant atteint leur fin de vie utile. Ce programme est accessible à tous les utilisateurs professionnels des produits de marque Cisco et des sociétés affiliées. Pour en savoir plus, consultez:

<https://www.cisco.com/c/en/us/about/takeback-and-reuse/product-recycling.html>.

Pour en savoir plus

Pour en savoir plus sur la politique de Cisco en matière de produits en fin de vie, rendez-vous sur la page:

https://www.cisco.com/c/fr_ca/products/eos-eol-policy.html.

Pour en savoir plus sur les garanties des produits Cisco, rendez-vous sur la page:

https://www.cisco.com/c/fr_ca/products/warranty-listing.html.

Pour vous abonner et recevoir des informations sur l'arrêt de la commercialisation et la fin de vie des produits, rendez-vous sur la page: <https://www.cisco.com/cisco/support/notifications.html>.

Toute traduction autorisée de ce bulletin publiée par Cisco et ses sociétés affiliées a pour but d'aider les clients à comprendre le contenu décrit dans la version anglaise. Cette traduction est le fruit d'un effort économique raisonnable. Cependant, en cas de différences entre la version anglaise et le document traduit, consultez la version anglaise, considérée comme la version officielle.

Americas Headquarters
Cisco Systems, Inc.
San Jose, CA

Asia Pacific Headquarters
Cisco Systems (USA) Pte. Ltd.
Singapore

Europe Headquarters
Cisco Systems International BV Amsterdam,
The Netherlands

Cisco has more than 200 offices worldwide. Addresses, phone numbers, and fax numbers are listed on the Cisco Website at <https://www.cisco.com/go/offices>.

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: <https://www.cisco.com/go/trademarks>. Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1110R)