

Contenido

[Introducción](#)

[El TANDBERG E20 no se registra al secretario después de cambiar mis configuraciones del SORBO. ¿Qué debo hacer?](#)

[Información Relacionada](#)

Introducción

Este artículo se relaciona con el teléfono con video E20 IP de Cisco.

Q. El TANDBERG E20 no se registra al secretario después de cambiar mis configuraciones del SORBO. ¿Qué debo hacer?

A. Este problema puede ser solucionado a menudo reiniciando el TANDBERG E20.

Abra el menú **casero** y las **configuraciones > los ajustes de sistema > las configuraciones > el reinicio selectos del administrador**. Si esto no ayuda, asegúrese de que usted esté utilizando las configuraciones correctas del SORBO o entre en contacto a su administrador de sistema.

Información Relacionada

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)