

Encuentro de los problemas el extraer de la lista de contactos usando el equipo sin cuerda de la telefonía por Internet

Contenido

[Introducción](#)

[Estoy encontrando las dificultades el extraer de la lista de contactos usando el CIT400.](#)

[Información Relacionada](#)

[Introducción](#)

Este artículo forma parte de una serie para ayudar a la configuración, Troubleshooting y mantenimiento de los productos Cisco Small Business (anteriormente Linksys Business Series).

Q. [Estoy encontrando las dificultades el extraer de la lista de contactos usando el CIT400.](#)


R.

El conseguir inasequible cuando marcar la lista de los contactos puede ser porque la estación base es disconnected de la **línea** o la **conexión de Ethernet** u otro usuario puede utilizar la lista de contactos o el menú de Skype.

Para resolver esto, siga las instrucciones abajo.

Paso 1:

Marque la conexión entre la estación base y la línea telefónica o el cable Ethernet de la red.





Paso 2:

Asegúrese el microteléfono y la estación base está conectada. Presione el botón de la **PÁGINA** en la estación base para marcar si está conectada con el microteléfono. El microteléfono sonará para reconocer la página.

Paso 3:

La lista de los contactos será inaccesible si otro usuario está utilizando la lista de contactos o el menú de Skype. Intento que accede la lista de contactos más adelante.

[Información Relacionada](#)

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)