

Encuentro de la mala calidad del audio al usar el equipo sin cuerda de la telefonía por Internet

Contenido

[Introducción](#)

[¿Qué puedo hacer si encuentro la mala calidad del audio cuando utilizo el CIT200?](#)

[Información Relacionada](#)

[Introducción](#)

Este artículo forma parte de una serie para ayudar a la configuración, Troubleshooting y mantenimiento de los productos Cisco Small Business (anteriormente Linksys Business Series).

Q. [¿Qué puedo hacer si encuentro la mala calidad del audio cuando utilizo el CIT200?](#)

R.

La mala calidad del audio del CIT200 se puede atribuir para señalar interferencia causada por los aparatos eléctricos próximos tales como hornos de microondas y los teléfonos inalámbricos o la estación base está instalados en un cuarto con las paredes gruesas. Si éste es el caso, mueva el ordenador a una ubicación diferente. Puede también ser que el microteléfono puede estar demasiado lejos de la unidad base. Si es así mueva el microteléfono más cercano a la estación base.

[Información Relacionada](#)

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)