

Contenido

[Introducción](#)

[¿Cuándo usando la entrada analógica VGA \(640*480\) en el codificador-decodificador TANDBERG veo las imágenes video y dobles torcidas, por qué?](#)

[Información Relacionada](#)

Introducción

Este artículo se relaciona con el codificador-decodificador C90 del sistema del Cisco TelePresence y los Productos del codificador-decodificador C60 del sistema del Cisco TelePresence.

Q. ¿Cuándo usando la entrada analógica VGA (640*480) en el codificador-decodificador TANDBERG veo las imágenes video y dobles torcidas, por qué?

A. Esta respuesta es válida para los Productos siguientes:

Codificador-decodificador TANDBERG C20

Codificador-decodificador C60 TANDBERG

Codificador-decodificador C90 TANDBERG

Este IS-IS actualmente un problema conocido en la primera versión del software TC. Una solución alternativa es aumentar la resolución o utilizar la Entrada digital (DVI-D o HDMI).

Para aumentar la resolución, abra el menú **casero** en la pantalla y vaya a: **Las configuraciones > las configuraciones > la configuración avanzada > el vídeo del administrador > hicieron salir** y fijaron la resolución para el salida de video relevante.

Información Relacionada

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)