

Contenido

[Introducción](#)

[Instalé un cámara de video a la entrada de video número 2 de mi codificador-decodificador TANDBERG usando el vídeo componente, yo no puedo ahora conseguir cualquier vídeo al activar esta fuente. ¿por qué?](#)

[Información Relacionada](#)

Introducción

Este artículo se relaciona con el codificador-decodificador C90 del sistema del Cisco TelePresence.

Q. Instalé un cámara de video a la entrada de video número 2 de mi codificador-decodificador TANDBERG usando el vídeo componente, yo no puedo ahora conseguir cualquier vídeo al activar esta fuente. ¿por qué?

A. Esta respuesta es válida para los Productos siguientes:

Codificador-decodificador C90 TANDBERG

El producto del TelePresence puede conectar hasta 12 fuentes de la entrada de video HD, pero solamente cinco pueden ser activos simultáneamente. Como el valor por defecto la fuente número 2 de la entrada de video se fija para ser HDMI.

Para cambiar esto, abra el menú **casero** en el producto del TelePresence y vaya a: **Las configuraciones > las configuraciones > la configuración avanzada > el vídeo del administrador > entraron > la fuente 2** y fijaron el conector a YPbPr.

Información Relacionada

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)