

Contenido

[Introducción](#)

[¿Han probado a qué porteros para el IP VCR TANDBERG Codian?](#)

[Información Relacionada](#)

Introducción

Este artículo se relaciona con el IP VCR 2210 del Cisco TelePresence y los Productos del Cisco TelePresence VCR MSE 8220.

Q. ¿Han probado a qué porteros para el IP VCR TANDBERG Codian?

A. La tabla abajo muestra los porteros (y las versiones) que se han probado con el IP VCR de Codian para las llamadas. Los últimos verisons de cada soporte del gatekeeper vecino con el portero incorporado IP el VCR.

Recomendamos que usted utiliza la configuración de la terminal/del gateway a menos que usted esté utilizando un prefijo del servicio o el prefijo del Punto a punto (en este caso, utilice el gateway). Utilice solamente una diversa opción si usted es:

- usando el gatekeeper de Cisco (con o sin un prefijo del servicio), en este caso gateway del uso (Cisco GK compatible)
- usando el portero VCON MXM (con o sin un prefijo del servicio), en este caso gateway del uso

Gatekeeper	Versión	Modo ruteado	Tipo recomendado del registro:
TANDBERG VCS	X3.xX4.x	H.245-routed	Terminal/gateway - si usted no utiliza un servicio prefixGateway - si usted utiliza un prefijo del servicio o el prefijo del Punto a punto
Portero TANDBERG	N4.0 N5.x N6.x	Directo	Terminal/gateway - si usted no utiliza un servicio prefixGateway - si usted utiliza un prefijo del servicio o el prefijo del Punto
		H.245-routed (ruteado indirecto)	

			a punto
TANDBERG Codian	2.0(x) y posterior	Directo	Terminal/gateway - si usted no utiliza un servicio prefixGateway - si usted utiliza un prefijo del servicio o el prefijo del Punto a punto
GNUGK	2.2.3-2	Directo	Terminal/gateway - si usted no utiliza un servicio prefixGateway - si usted utiliza un prefijo del servicio o el prefijo del Punto a punto
Polycom PathNavigator	7.00.00	Directo	Terminal/gateway - si usted no utiliza un servicio prefixGateway - si usted utiliza un prefijo del servicio o el prefijo del Punto a punto
		H.245- routed (ruteado indirecto)	
Polycom V2IU	6.1.2	Directo	Terminal/gateway - si usted no utiliza un servicio prefixGateway - si usted utiliza un prefijo del servicio o el prefijo del Punto a punto
Radvision ECS	4.0.x	Directo	Terminal/gateway - si usted no utiliza un servicio prefixGateway - si usted utiliza un prefijo del servicio o el prefijo del Punto a punto
		H.225- routed (Radvision refiere a este modo como Q.931- routed)	

		H.225-routed ()/H.245-routed Q931-routed (también conocido como ruteado indirecto)	
Portero Emblaze- VCON MXM	4.14	Ruteado	Gateway
Gatekeeper de Cisco	12.3(19)	Directo	Gateway (Cisco GK compatible)

Información Relacionada

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)