

# Contenido

## [Introducción](#)

[¿Por qué haciendo clic en el icono telnet para un sistema me da que un “Web page no puede ser” error visualizado al usar al Internet Explorer?](#)

## [Información Relacionada](#)

## Introducción

Este artículo se relaciona con el conjunto de administración del Cisco TelePresence.

**Q. ¿Por qué haciendo clic en el icono telnet para un sistema me da que un “Web page no puede ser” error visualizado al usar al Internet Explorer?**

A. Microsoft ha inhabilitado la capacidad de abrir Telnet URL en el Internet Explorer, haciendo estas funciones inasequibles al usar al Internet Explorer como buscador Web para TMS.

## Información Relacionada

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)