

# Cómo actualizar NCS1001 de SW 7.10.1 a 25.4.1

## Contenido

---

[Introducción](#)

[Instalación obligatoria de SMU de puente en NCS1001 para actualizar de 7.10.1 a 25.4.1](#)

---

## Introducción

Este documento describe el procedimiento para actualizar NCS1001 de SW 7.10.1 a 25.4.1.

## Instalación obligatoria de SMU de puente en NCS1001 para actualizar de 7.10.1 a 25.4.1

Si los clientes actualizan el nodo de 7.10.1 a 25.4.1, pueden ver el problema del espacio en DISCO no disponible si estas SMU no están instaladas en 7.10.1.

ERROR! No enough space to proceed with ADD operation.

Este problema no se debe al espacio y debe confirmarse desde CLI mediante el comando show media location all si muestra suficiente espacio libre. Pero, aún así, el error fue visto.

```
RP/0/RP0/CPU0:Node1#show media location all
```

```
Mon Feb 16 19:15:25.546 CET
```

```
Media Info for Location: node0_RP0_CPU0
```

Partition	Size	Used	Percent	Avail
-----				
rootfs:	3.9G	1.5G	39%	2.3G
apphost:	3.7G	7.7M	1%	3.5G
harddisk:	2.9G	18M	1%	2.8G
log:	992M	100M	11%	826M
config:	459M	1.9M	1%	423M
disk0:	992M	3.1M	1%	922M

Existe un puente SMU para actualizar NCS1001 de 7.10.1 a 25.4.1 que debe instalarse en la

versión 7.10.1 antes de actualizar a Cisco IOS®.

La matriz de actualización se proporciona aquí como 'referencia o referencia' para la referencia y la tabla 'Matriz de actualización de software' menciona el defecto para el que necesita agregar SMU.

<https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/optical/ncs1001/ncs1001-system-setup-guide/perform-system-upgrade-and-install-feature-packages.html>

Si desea obtener más información sobre el defecto, haga clic en los enlaces:

<https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCwq24232>

<https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCwq24218>

SMU se puede descargar desde este portal:

SMU Portal 7.10.1

<https://software.cisco.com/download/home/286315098/type/280867577/release/7.10.1>

You need to install the SMU before upgrading to 25.4.1

ncs1001-7.10.1..tar

ncs1001-7.10.1..tar

ncs1001-sysadmin-7.10.1..tar

ncs1001-sysadmin-7.10.1..tar

Una vez confirmadas ambas SMU de puente, puede continuar con la instalación de la versión de software de destino 25.4.1 del IOS de Cisco en la caja.

## Acerca de esta traducción

Cisco ha traducido este documento combinando la traducción automática y los recursos humanos a fin de ofrecer a nuestros usuarios en todo el mundo contenido en su propio idioma.

Tenga en cuenta que incluso la mejor traducción automática podría no ser tan precisa como la proporcionada por un traductor profesional.

Cisco Systems, Inc. no asume ninguna responsabilidad por la precisión de estas traducciones y recomienda remitirse siempre al documento original escrito en inglés (insertar vínculo URL).