

SG350XG: El tamaño de paquetes se calcula sobre la base del tamaño de paquete de ingreso

Fecha identificada

Mayo 23, 2017

Fecha resuelta

De junio el 12 de 2017

Producto afectado

SG350XG	2.2.0.x	2.2.0.66

Descripción de problemas

Los contadores de las estadísticas de la cola no se ponen al día correctamente. El tamaño de paquetes se calcula sobre la base del tamaño de paquetes en el ingreso aunque las estadísticas sean estadísticas de la salida.

Resolución

Se repara este problema cuando usted actualiza a la versión de firmware 2.2.0.66. Para actualizar, haga clic [aquí](#) para las instrucciones.