

SG350X, Sx550X: Pérdida del paquete duplicada RSPAN al remitir

Fecha identificada

De febrero el 12 de 2017

Fecha resuelta

N/A

Productos afectados

Modelo	Versión de firmware
SG350X, Sx550X	2.2.0.x

Descripción de problemas

Al usar la función remota del Switched Port Analyzer (RSPAN), si el tráfico se remite simultáneamente a un puerto destino debido a una operación del espejo y a otra operación (tal como reenvío común), no todo el tráfico se duplica al puerto de destino RSPAN.

Solución Alternativa

No hay soluciones alternativas.