

Contenido

[Introducción](#)

[Problema](#)

[Solución](#)

Introducción

Este documento describe un problema encontrado cuando usted intenta instalar una licencia en un 7000 Series Switch del nexa de Cisco, y proporciona una solución al problema.

Problema

Cuando usted intenta instalar una licencia en un 7000 Series Switch del nexa vía el **comando license del instalar**, el Switch vuelve el este error:

```
Nexus7k# install license bootflash:MDS:xxxxxxxx.lic
Installing license failed:
SERVER line in license should have "this_host ANY"
```

Solución

Este error indica que hay un problema del formato con el archivo de licencia, generalmente con los caracteres que falta del retorno de carro. Para reparar este problema, edite el archivo de licencia con este procedimiento:

1. Abra el archivo del **.lic** con un editor de textos.
2. La copia y pega los contenidos del archivo en un nuevo archivo de texto.
3. Asegúrese que el texto sea similar formatado a esto: **SERVER this_host ANY**

```
VENDOR cisco
INCREMENT FM_SERVER_PKG cisco 1.0 permanent uncounted \
  VENDOR_STRING=<LIC_SOURCE>MDS_SWIFT</LIC_SOURCE><SKU>M9200FMS1K9-INTRL</SKU> \
HOSTID=VDH=xxxxxxxxxxxx \
NOTICE="<LicFileID>xxxxxxxxxxxx</LicFileID><LicLineID>1</LicLineID> \
  <PAK>xxxxxxxx</PAK>" SIGN=xxxxxxxx
```

Nota: En el software de la autorización, los retornos de carro se deben utilizar después de “NINGUNOS” y de “Cisco” antes de que el “INCREMENTO” comience.

4. Salve el archivo como tipo **todos los archivos** (ANSI de codificación).
5. Copie el nuevo archivo al bootflash del Switch, e intente instalarlo otra vez con el **comando license del instalar**. Nota: Con los Software Release 6.2 y Posterior del sistema operativo del nexa (NX-OS), el Switch corregirá automáticamente el formato de archivo de licencia antes de que proceda con la instalación de la licencia cuando ejecutan al **comando license del instalar** con la palabra clave opcional del **formato**. Para más detalles, el Id. de bug Cisco [CSCtg89835 de la](#) referencia - archivo de licencia debe trabajar incluso si está procesado con un MAC.