

Software para el soporte de - Puntos de acceso del dominio B

Contenido

[Introducción](#)

[Cuadro 1 - Versiones de software con - Soporte del dominio AP B](#)

[Nota especial con respecto al AP802](#)

Introducción

Comenzando el 1 de mayo, 2016, el Federal Communications Commission (FCC) restringieron la distribución de nuevo - los Puntos de acceso de un dominio en los Estados Unidos. Un nuevo - El dominio B se ha introducido para cumplir con las nuevas regulaciones FCC. Cisco ha liberado nuevo AP SKUs para - dominio B - las demostraciones de la tabla siguiente en las cuales las versiones de software - se introduce el soporte del dominio B.

Para más información sobre el cambio FCC, vea el [nuevo - boletín de productos del dominio B](#).

Cuadro 1 - Versiones de software con - Soporte del dominio AP B

Serie AP	7.4.150 .0 (15.2(2)JB6)	8.0.13 2.0 (15.3(3)JA7)	8.2.11 0.0 (15.3(3)JC1)	8.3.10 2.0 (15.3(3)JD)	IOS-XE 3.6.5	IOS- XE 3.7.4	IOS-XE 3.8.2	IOS-XE 3.9.0	Estrella polar 16.1.3	Estrella polar 16.2.2	Estre polar 16.3
AP-3700i/e		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AP-2700i/e		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AP-1700i		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AP-3700p		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AP-3600i/e	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AP-2600i/e	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AP-1600i/e	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AP-700i/w		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AP-1532i/e		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AP-1572		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AP-1552 (IoT)	✓	✓	✓	✓							
IW-3702		✓	✓	✓							
AP803 (en IR829)			✓	✓							
ASA55xx (AP702 integrado)			✓	✓							

Nota especial con respecto al AP802

El AP802 (integrado en las diversas 800 Series el ISR modela) no está disponible en a - B SKU. 800 Series ISR con - SKU AP802s vendido después del 1 de mayo, 2016, es obediente con las regulaciones FCC (y soporte solamente UNII-1 y las bandas UNII-3.)