

# Fin de soporte para descarga de imágenes de CCO con controlador inalámbrico incorporado en puntos de acceso Catalyst

## Contenido

---

A partir del 31 de marzo de 2026, la función de descarga de imágenes de CCO ya no se admite, y dejará de funcionar, con el controlador inalámbrico integrado en el sistema de puntos de acceso Catalyst (EWC-AP).

Esto incluye:

- Modo CCO para actualización de software (GUI), p. ej. "Mode CCO" en Administration > Software Management > Software Upgrade
- Descarga de imágenes de CCO (CLI), es decir, cco en modo de descarga de imágenes configurado en wireless profile image-download default

Como alternativa, descargue las imágenes de software deseadas de [software.cisco.com](https://software.cisco.com) y, a continuación, instálelas mediante los métodos TFTP, SFTP o HTTP Image Download. Consulte el capítulo [Image Download](#) en la [Guía de Configuración de Cisco Embedded Wireless Controller en Puntos de Acceso Catalyst, IOS XE 17.15.x](#).



#### Acerca de esta traducción

Cisco ha traducido este documento combinando la traducción automática y los recursos humanos a fin de ofrecer a nuestros usuarios en todo el mundo contenido en su propio idioma.

Tenga en cuenta que incluso la mejor traducción automática podría no ser tan precisa como la proporcionada por un traductor profesional.

Cisco Systems, Inc. no asume ninguna responsabilidad por la precisión de estas traducciones y recomienda remitirse siempre al documento original escrito en inglés (insertar vínculo URL).