

Problème LCD sur téléphone SPA9XX

Contenu

[Introduction](#)

[J'ai un écran vide sur mon SPA9XX LCD, ce qui est le problème ?](#)

[Informations connexes](#)

[Introduction](#)

Cet article est un parmi une série d'articles pour aider à l'installation, au dépannage et à la maintenance des produits Cisco Small Business (autrefois Linksys Business Series).

Q. [J'ai un écran vide sur mon SPA9XX LCD, ce qui est le problème ?](#)

R.

Étape 1 :

Vérifiez que l'unité évaluation (5Volts, 1Ampere) utilise adaptateur électrique correct.

Étape 2 :

Vérifiez si le téléphone IP est branché à une prise secteur fonctionnante connue.

Étape 3 :

Si l'écran LCD SPA9XX n'affiche toujours aucun affichage, alors l'unité est considérée défectueuse. Soutien de contact du remplacement du produit.

[Informations connexes](#)

- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)