

# Existe-t-il des plans pour la mise en oeuvre du contrôle d'interface Web pour le codec TANDBERG ?

## Contenu

[Introduction](#)

[Existe-t-il des plans pour la mise en oeuvre du contrôle d'interface Web pour le codec TANDBERG ?](#)

[Informations connexes](#)

## Introduction

Cet article concerne les produits Cisco TelePresence System Codec C90 et Cisco TelePresence System Codec C60.

**Q. Existe-t-il des plans pour la mise en oeuvre du contrôle d'interface Web pour le codec TANDBERG ?**

**A.** Cette réponse est valable pour les produits suivants :

Codec TANDBERG C20

Codec TANDBERG C60

Codec TANDBERG C90

Le contrôle d'interface Web a été mis en oeuvre dans TC2.0.0.

## Informations connexes

- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)