

# Contenu

## [Introduction](#)

[Je ne peux pas ajouter un nom de domaine complet \(FQDN\) comme adresse de garde-porte pour mes codecs TANDBERG. Pourquoi ?](#)

## [Informations connexes](#)

## Introduction

Cet article associe aux codecs C90 de système de TelePresence Cisco et aux Produits des codecs C60 de système de TelePresence Cisco.

**Q. Je ne peux pas ajouter un nom de domaine complet (FQDN) comme adresse de garde-porte pour mes codecs TANDBERG. Pourquoi ?**

A. Les informations ci-dessous sont seulement valides pour des versions de logiciel inférieures à TC2.0.0.

Cette réponse est valide pour les Produits suivants :

Codecs C60 TANDBERG

Codecs C90 TANDBERG

Actuellement seulement une adresse IP peut être utilisée comme adresse de garde-porte.

## [Informations connexes](#)

- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)