

Contenu

[Introduction](#)

[Comment est-ce que j'améliore le logiciel des codecs TANDBERG ?](#)

[Informations connexes](#)

Introduction

Cet article associe aux codecs C90 de système de TelePresence Cisco, aux codecs C60 de système de TelePresence Cisco, aux codecs C40 de système de TelePresence Cisco et aux Produits du système EX90 de TelePresence Cisco.

Q. Comment est-ce que j'améliore le logiciel des codecs TANDBERG ?

A. Cette réponse est valide pour les Produits suivants :

TANDBERG EX90

Codecs C20 TANDBERG

Codecs C40 TANDBERG

Codecs C60 TANDBERG

Codecs C90 TANDBERG

Vous pouvez améliorer les codecs TANDBERG de son interface web.

Pour faire cela, suivez les étapes ci-dessous :

1. Ouvrez un navigateur Web et écrivez l'adresse IP pour se connecter au produit de TelePresence par HTTP.
2. Sélectionnez l'onglet de **mise à jour**, le clic **parcourent...** et localisent le fichier de mise à niveau (.PACKAGE).
3. Cliquez sur le **bouton de type logiciel d'installer** pour mettre sur pied l'installation.
4. Laissez le système pendant quelques minutes pour permettre au processus d'installation pour se terminer. Les prises de processus de mise à niveau environ 4-5 minutes.

[Informations connexes](#)

- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)