

Contenu

[Introduction](#)

[Quels garde-portes ont été examinés pour le magnétoscope IP TANDBERG Codian ?](#)

[Informations connexes](#)

Introduction

Cet article associe aux Produits de TelePresence Cisco IP magnétoscope 2210 et magnétoscope MSE 8220 de TelePresence Cisco.

Q. Quels garde-portes ont été examinés pour le magnétoscope IP TANDBERG Codian ?

A. La table ci-dessous affiche les garde-portes (et des versions) qui ont été testés avec le magnétoscope IP de Codian pour des appels. Les derniers verisons de chaque garde-porte prennent en charge voisin avec le garde-porte intégré du magnétoscope IP.

Nous recommandons que vous utilisiez le terminal/paramètre de passerelle à moins que vous utilisiez un préfixe de service ou le préfixe de Point à point (dans ce cas, passerelle d'utilisation). Utilisez seulement une option différente si vous êtes :

- utilisant Cisco Gatekeeper (avec ou sans un préfixe de service), dans ce cas passerelle d'utilisation (Cisco GK compatible)
- utilisant le garde-porte VCON MXM (avec ou sans un préfixe de service), dans ce cas passerelle d'utilisation

Garde-porte	Versio n	Mode conduit	Type recommandé d'enregistrem ent :
TANDBERG VCS	X3.xX 4.x	H.245- routed	Terminal/pass erelle - si vous n'utilisez pas un service prefixGateway - si vous utilisez un préfixe de service ou le préfixe de Point à point
Garde-porte TANDBERG	N4.0 N5.x N6.x	Direct	Terminal/pass erelle - si vous n'utilisez pas un service prefixGateway
		H.245- routed (indirect conduit)	

			- si vous utilisez un préfixe de service ou le préfixe de Point à point
TANDBERG Codian	2.0(x) et plus tard	Direct	Terminal/pass erelle - si vous n'utilisez pas un service prefixGateway - si vous utilisez un préfixe de service ou le préfixe de Point à point
GNUGK	2.2.3-2	Direct	Terminal/pass erelle - si vous n'utilisez pas un service prefixGateway - si vous utilisez un préfixe de service ou le préfixe de Point à point
Polycom PathNavigator	7.00.00	Direct	Terminal/pass erelle - si vous n'utilisez pas un service prefixGateway - si vous utilisez un préfixe de service ou le préfixe de Point à point
		H.245-routed (indirect conduit)	
Polycom V2IU	6.1.2	Direct	Terminal/pass erelle - si vous n'utilisez pas un service prefixGateway - si vous utilisez un préfixe de service ou le préfixe de Point à point
Radvision ECS	4.0.x	Direct	Terminal/pass

		H.225-routed (Radvision se réfèrent à ce mode comme Q.931-routed)	Passerelle - si vous n'utilisez pas un service prefixGateway - si vous utilisez un préfixe de service ou le préfixe de Point à point
		H.225-routed) (Q931-routed/H.245-routed (également connu sous le nom d'indirect conduit)	
Garde-porte d'Emblaze-Vcon MXM	4.14	Conduit	Passerelle
Cisco Gatekeeper	12.3(19)	Direct	Passerelle (Cisco GK compatible)

[Informations connexes](#)

- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)