

Comment puis-je m'adapter aux changements d'heure d'été sur mes produits Codian ?

Contenu

[Introduction](#)

[Comment puis-je m'adapter aux changements d'heure d'été sur mes produits Codian ?](#)

[Informations connexes](#)

Introduction

Cet article concerne les modèles Cisco TelePresence MCU 4203, Cisco TelePresence MCU MSE 8420, Cisco TelePresence IP VCR 2210, Cisco TelePresence VCR MSE 8220, Cisco TelePresence ISDN GW 3241, Cisco TelePresence ISDN GW MSE 8321, Cisco TelePresence IP GW 3510, Cisco TelePresence MCU 4505, Cisco TelePresence Supervisor MSE 8050, Cisco TelePresence MCU MSE 8510 et Cisco TelePresence Advanced Media Gateway 3610.

Q. Comment puis-je m'adapter aux changements d'heure d'été sur mes produits Codian ?

A. Actuellement, l'équipement Codian ne s'adapte pas automatiquement à l'heure d'été. Vous devez régler manuellement l'heure (ou le décalage UTC, si vous utilisez NTP) sur votre équipement Codian lorsque des changements d'heure surviennent. Accédez à **Paramètres > Heure** pour effectuer cette opération.

Informations connexes

- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)