

Échec de l'initialisation de CTC en raison de problèmes de compatibilité JRE et d'instructions manquantes dans le fichier de stratégie Java