

Comment rétablir l'image logicielle sur le concentrateur Cisco VPN 3000

ID de document : 40601

Mis à jour : Janv. 14, 2008



[PDF de téléchargement](#)



[Copie](#)

[Commentaires](#)

[Produits connexes](#)

- [Concentrateurs VPN de la gamme Cisco 3000](#)

Contenu

[Introduction](#)

[Conditions préalables](#)

[Conditions requises](#)

[Composants utilisés](#)

[Conventions](#)

[Tâche principale](#)

[Tâche](#)

[Instructions pas à pas](#)

[Vérifiez](#)

[Dépannez](#)

[Informations connexes](#)

[Cisco relatif prennent en charge des discussions de la Communauté](#)

[Introduction](#)

Ce document fournit des instructions sur la façon dont retourner l'image logicielle sur le concentrateur de Cisco VPN 3000. Ces instructions peuvent être utilisées pour basculer l'image logicielle de nouveau à une autre version de code sur le concentrateur.

Le concentrateur VPN a deux emplacements pour enregistrer des fichiers d'image : l'emplacement actif, qui enregistre l'image s'exécutant actuellement sur le système ; et l'emplacement de sauvegarde. Mettant à jour l'image remplace le fichier d'image enregistrée dans l'emplacement de sauvegarde et lui fait l'emplacement actif pour la prochaine réinitialisation.

[Conditions préalables](#)

Conditions requises

Aucune condition préalable spécifique n'est requise pour ce document.

Composants utilisés

Les informations dans ce document sont basées sur les versions de logiciel et de matériel ci-dessous.

- Version 4.1 et ultérieures de concentrateur de Cisco VPN 3000

Les informations présentées dans ce document ont été créées à partir de périphériques dans un environnement de laboratoire spécifique. Tous les périphériques utilisés dans ce document ont démarré avec une configuration effacée (par défaut). Si vous travaillez dans un réseau opérationnel, assurez-vous de bien comprendre l'impact potentiel de toute commande avant de l'utiliser.

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions de documents, reportez-vous à [Conventions relatives aux conseils techniques Cisco](#).

Tâche principale

Tâche

Cette section vous fournit des informations pour configurer les fonctionnalités décrites dans ce document.

Instructions pas à pas

Au-dessous de vous trouvera la procédure pas à pas afin de retourner l'image logicielle.

1. Reliez une console au concentrateur VPN.
2. Réinitialisation ou arrêt et redémarrage le concentrateur.
3. Après que le « démarrage ait configuré XXXMb le message de RAM », recherchez trois points et puis appuyez sur **CTRL-g (^G)**.
4. Option choisie **5 - Image active à bascule des options de menu de démarrage**.
5. Option choisie **1 - Continuez à charger le code principal**.

```
Resetting System...
```

```
Boot-ROM Initializing...
```

```
Boot configured 64 MB of RAM.
```

```
...      !--- Press Ctrl-G here.
```

```
Cisco Systems, Inc./VPN 3000 Concentrator Series Version 4.0.int_3 Nov 18 2002 1  
5:07:22
```

```
Boot Menu Options
```

- 1 - Continue to load main code
- 2 - Complete boot without loading main code
- 3 - Load code without execution
- 4 - Execute code without loading
- 5 - Toggle active image
- 6 - Force main code to ignore config file
- 7 - Dump the MPC106/107 registers

Select choice 5

The active code image has been changed.

Cisco Systems, Inc./VPN 3000 Concentrator Series Version 4.0.int_3 Nov 18 2002 1
5:07:22

Boot Menu Options

- 1 - Continue to load main code
- 2 - Complete boot without loading main code
- 3 - Load code without execution
- 4 - Execute code without loading
- 5 - Toggle active image
- 6 - Force main code to ignore config file
- 7 - Dump the MPC106/107 registers

Select choice 1

Loading image

Verifying image checksum

Active image loaded and verified...

Starting loaded image...

Starting power-up diagnostics...

Vérifiez

Aucune procédure de vérification n'est disponible pour cette configuration.

Dépannez

Il n'existe actuellement aucune information de dépannage spécifique pour cette configuration.

Informations connexes

- [Avis sur le champ : Le problème d'adresse MAC CVPN 3000 se pose quand 2.5 > logiciel déclassifié à 2.2.1](#)
- [Page d'assistance des concentrateurs VPN Cisco 3000](#)
- [Page d'assistance du Client VPN 3000 Series Cisco](#)
- [Page d'assistance IPsec](#)
- [Support technique - Cisco Systems](#)

Ce document était-il utile ? [Oui aucun](#)

Merci de votre feedback.

[Ouvrez une valise de support](#) (exige un [contrat de service Cisco.](#))

Cisco relatif prennent en charge des discussions de la Communauté

[Cisco prennent en charge la Communauté](#) est un forum pour que vous posiez et pour répondez à des questions, des suggestions de partage, et collabore avec vos pairs.

Référez-vous au [Conventions relatives aux conseils techniques Cisco](#) pour les informations sur des conventions utilisées dans ce document.

Mis à jour : Janv. 14, 2008

ID de document : 40601