

# CSCva43065 RV32x-Access au serveur Web interne cassé avec le filtrage de Web activé

## Résumé

Access au web server interne ne fonctionne pas quand la caractéristique de filtrage de Web est activée mais fonctionne bien quand il est désactivé.

## Date identifiée

Juillet 11, 2016

## Date résolue

Janv. 13, 2017

## Produits affectés

RV320, RV325	1.2.1.14, 1.3.1.10

## Description de question

Access au web server interne ne fonctionne pas quand la caractéristique de filtrage de Web est activée mais fonctionne bien quand il est désactivé. Les paquets de réponse qui accèdent au web server interne ne sont pas passés par le chemin de Traduction d'adresses de réseau (NAT) correctement. La prise de contact initiale de Protocole TCP (Transmission Control Protocol) se termine, mais la demande GET est filtrée.

## Résolution

Ajustez le chemin du paquet de réponse.