

SG350XG : Les ports connectés à un palladium affichent à tension inférieure que l'effectif

Date identifiée

Mai 23, 2017

Date résolue

Juin 12, 2017

Produit affecté

SG350XG	2.2.0.x	2.2.0.6

Description du problème

Dans de rares cas, l'affichage de tension pour des ports connectés à un périphérique connecté (palladium) est inférieur à la tension réelle que le matériel de source d'alimentation (PSE) fournit au palladium.

Résolution

Cette question est réparée quand vous améliorez à la version 2.2.0.66 de micrologiciels. Pour améliorer, [a cliquez ici](#) pour des instructions.