

# SG550XG : La Voix nouvellement apprise VLAN plus grande que 1024 par l'intermédiaire de VSDP retire le VLAN existant

## Date identifiée

Janvier 11, 2017

## Date résolue

5 juin 2017

## Produits affectés

SG550XG	2.2.5.68	2.3.0.130

## Description du problème

Si vous apprenez un réseau local virtuel de nouvelle Voix (VLAN) plus considérablement que 1024 par le Discovery Protocol de services vocaux (VSDP), tous les VLAN existants seront retirés de la configuration en cours. Quand ceci se produit, les VLAN existants sont encore valides mais écrire une **commande show running-config** ne les affichera pas.

## Résolution

Cette question est réparée quand vous améliorez à la version de firmware 2.3.0.130.