

Menu principal

Le dépannage du routeur du Catalyst 8540 MSR, du Catalyst 8510 MSR, et du commutateur LightStream 1010 ATM est divisé en sections suivantes :

- [Identifier les questions](#)
- [Questions de connexion de module d'interface](#)
- [Problèmes de perte de cellules d'interface](#)
- [Test et débogage de connexion d'interface](#)
- [Mise à niveau d'IOS](#)
- [Problèmes de module d'interface](#)
- [Récupération de mot de passe](#)
- [Alimentation](#)
- [Diagnostics à la mise sous tension de processeur de commutateur ATM](#)
- [Problèmes de démarrage](#)
- [Informations supplémentaires](#)

Sélectionnez le processus qui décrit mieux votre problème. Si vous êtes incertain d'où commencer, essayer regarder [identifier les questions](#) sectionnent d'abord.

[>>> de section suivante](#)
