# WAAS - Risoluzione dei problemi di disco e hardware

### Capitolo: Risoluzione dei problemi relativi a dischi e hardware

In questo documento viene descritto come risolvere i problemi relativi a dischi, RAID e hardware.

Co

### Sommario

- <u>
   <u>
   1 Controllo dello stato del disco</u>

  </u>
- <u>2 Errori disco</u>
- <u>3 Ricostruzione e sincronizzazione RAID-5</u>
- <u>4 Aggiornamento firmware per WAE-7341/7371/674</u>
- <u>5 Problema della sequenza di avvio su WAE-7341/7371/674</u>
- <u>6 Problema di porta seriale su WAE-7341/7371/674</u>
- 7 Visualizzazione stato avvio
- <u>8 Sostituzione dei dischi su WAE-612 con WAAS versione 4.0.11 e precedenti</u>
  - 8.1 Errore di Disk01
  - <u>8.2 Disk00 ha esito negativo e Disk01 ha uno stato di problema ed è contrassegnato</u> <u>come danneggiato</u>
  - 8.3 Disk00 ha esito negativo e Disk01 non è contrassegnato come danneggiato

### Controllo dello stato del disco

Èpossibile controllare lo stato del disco da Gestione centrale o dalla riga di comando. In un sistema di gestione centrale, scegliete il dispositivo da controllare, quindi scegliete **Monitor > Dischi** per ottenere un report sullo stato del disco. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione <u>Disks Report</u> nella *Guida alla configurazione dei servizi delle applicazioni ad ampio raggio Cisco*.

Dalla riga di comando è possibile utilizzare il comando show disks details nel modo seguente:

WAE674# show disk	s details						
RAID Physical dis	k informatio	on:					
disk00: Online		J8WM2DTC	286102 MB				
disk01: Rebuild	ing	J8WMPV9C	286102 MB		<	rej	placed disk is
rebuilding							
disk02: Online		J8WMYG6C	286102 MB				
RAID Logical driv	e informatio	on:					
Drive 1: RAID-5 Critical <raid logica<="" td=""><td>ID logical</td></raid>							ID logical
drive is rebuildi:	ng						
Enabled	(read-cache	e) Enabled (write	-back)				
Mounted file syst	ems:						
MOUNT POINT	TYPE	DEVICE	SIZE	INUSE	FREE	USE%	
/sw	internal	/dev/sda1	991MB	892MB	99MB	90%	
/swstore	internal	/dev/sda2	991MB	733MB	258MB	73%	
/state	internal	/dev/sda3	7935MB	176MB	7759MB	2%	
/local/local1	SYSFS	/dev/sda6	22318MB	139MB	22179MB	0%	
/local1/spool	PRINTSPOOL	/dev/data1/spool	991MB	32MB	959MB	3%	
/obj1	CONTENT	/dev/data1/obj	248221MB	130MB	248091MB	0%	
/dre1	CONTENT	/dev/data1/dre	248221MB	130MB	248091MB	0%	
/ackq1	internal	/dev/data1/ackq	991MB	32MB	959MB	3%	
/plz1	internal	/dev/data1/plz	2975MB	64MB	2911MB	2%	

Disk encryption feature is disabled.

Èinoltre utile controllare il flag Predictive Failure Analysis (PFA) per i dischi RAID-5 utilizzando il comando **show disks-tech-support**. Il flag PFA si trova alla fine dell'output. Se il flag PFA è impostato su Sì, indica un guasto previsto dell'unità ed è necessario sostituire il disco. Un allarme critico è lanciato anche sul WAE.

### Errori disco

Gli errori del disco vengono rilevati automaticamente dal sistema. I dischi con errori vengono automaticamente rimossi dal servizio.

Èinoltre possibile arrestare un disco per la sostituzione pianificata utilizzando i seguenti comandi:

Per un sistema RAID-5:

WAE674# disk disk-name disk01 replace Controllers found: 1 Dopo aver sostituito un disco su un sistema RAID-5, il sistema ricostruisce automaticamente l'unità RAID logica.

Per un sistema RAID-1:

WAE7326# config WAE7326(config)# disk disk-name disk01 shutdown Device maybe busy while going offline ... please wait! mdadm: set /dev/sdb1 faulty in /dev/md0 mdadm: set /dev/sdb2 faulty in /dev/md1 . . .

Dopo aver sostituito il disco su un sistema RAID-1, usare il seguente comando per riattivarlo:

```
WAE7326# config
WAE7326(config)# no disk disk-name disk01 shutdown
```

### **Ricostruzione e sincronizzazione RAID-5**

Su un sistema RAID-5, la ricostruzione RAID si verifica quando un disco rigido viene sostituito e la sincronizzazione RAID si verifica quando WAAS viene installato su un sistema da CD o quando si esegue il comando **disk recreate-raid** EXEC. Durante un processo di ricostruzione o sincronizzazione RAID, gestito dal firmware RAID, i LED del disco rigido lampeggiano costantemente durante la configurazione RAID delle unità. Il processo di ricostruzione o sincronizzazione dell'array RAID può richiedere fino a 6 ore su un WAE-7371 con sei dischi rigidi da 300 GB. Purtroppo non vi è alcuna indicazione sul tempo rimanente.

### ATTENZIONE: Non spegnere e riaccendere il disco dal sistema quando uno dei LED dell'unità lampeggia, in quanto il disco potrebbe essere danneggiato.

Se si rimuove un disco durante il processo di creazione RAID, reinserirlo e attendere fino a 6 ore il completamento del processo di creazione RAID.

Esistono lievi differenze nella ricostruzione e sincronizzazione RAID, come segue:

- Ricostruisci: Si verifica dopo la sostituzione del disco rigido. Sul dispositivo viene emesso un allarme di errore del disco e del RAID. I LED del disco rigido lampeggiano rapidamente e il LED del disco rigido sostituito rimane giallo fino al completamento del processo di ricostruzione. Il comando show disks detail visualizza il disco fisico RAID sostituito nello stato "Rebuilding" (Ricostruzione) e il disco logico RAID-5 nello stato "Critical" (Critico).
- Sincronizzazione: Si verifica dopo l'installazione del sistema dal CD o la ricreazione RAID. Sul dispositivo viene emesso un allarme di guasto RAID. I LED del disco rigido lampeggiano rapidamente fino al completamento del processo di ricostruzione. Il comando show disks detail visualizza tutti i dischi fisici RAID nello stato "Online" e il disco logico RAID-5 nello stato "Impacted".

### Aggiornamento firmware per WAE-7341/7371/674

Verificare che l'accessorio WAE-7341/7371/674 disponga del firmware del controller RAID consigliato, 5.2-0 (15418). È possibile controllare il firmware del controller RAID con il comando **show disks tech-support** come segue:

#### wae# show disks tech-support

```
Controllers found: 1
_____
                   _____
Controller information
_____
  Controller Status : Okay
  Channel description : SAS/SATA
  Controller Model : IBM ServeRAID 8k
  Controller Serial Number : 40453F0
  Physical Slot : 0
  Installed memory : 256 MB
  Copyback : Disabled
  Data scrubbing : Disabled
  Defunct disk drive count : 0
  Logical drives/Offline/Critical : 1/0/0
  _____
  Controller Version Information
  -----
  BIOS : 5.2-0 (15418)
  Firmware : 5.2-0 (15418)
                                      <----Firmware version
  Driver : 1.1-5 (2449)
  Boot Flash : 5.1-0 (15418)
  _____
```

Se è necessario aggiornare il firmware del controller RAID, scaricare la versione consigliata dal <u>sito Web di download del software Cisco</u> (solo utenti <u>registrati</u>) e aggiornare il firmware come descritto nella documentazione allegata al firmware.

### Problema della sequenza di avvio su WAE-7341/7371/674

Gli accessori WAE-7341/7371/674 sono progettati per l'avvio dal dispositivo di storage interno Compact Flash, non dal disco rigido. Se il BIOS WAE viene inavvertitamente modificato per l'avvio dal disco rigido, WAE non riesce ad avviarsi.

In questo caso, ripristinare il BIOS per l'avvio da CompactFlash e consentire un avvio corretto. Per i dettagli su come modificare la sequenza di avvio, vedere il capitolo <u>Using the</u> <u>Configuration/Setup Utility Program</u> in *Cisco Wide Area Application Engine 7341, 7371, and 674 Hardware Installation Guide*. È possibile scegliere l'opzione **Load Default Settings** per ripristinare le impostazioni predefinite corrette, che includono l'avvio dal dispositivo di storage interno compact flash.

### Problema di porta seriale su WAE-7341/7371/674

A volte, dopo più cicli di alimentazione durante l'avvio del dispositivo, la porta seriale viene disabilitata.

In questo caso, riattivare la porta seriale. Per ulteriori informazioni, vedere il capitolo <u>Using the</u> <u>Configuration/Setup Utility</u> Programin nel manuale *Cisco Wide Area Application Engine 7341, 7371, and 674 Hardware Installation Guide.* È possibile scegliere l'opzione **Load Default Settings** per ripristinare le impostazioni predefinite corrette, inclusa l'abilitazione della porta seriale.

### Visualizzazione stato avvio

Per monitorare il processo di avvio sugli accessori Cisco WAE e WAVE, collegarsi alla porta della console seriale sull'accessorio come indicato nella Guida all'installazione dell'hardware.

I dispositivi WAE e WAVE Cisco dispongono di connettori video che non devono essere utilizzati in condizioni di funzionamento normali. L'output video viene utilizzato a scopo di risoluzione dei problemi solo durante l'avvio del BIOS e smette di essere visualizzato non appena la porta seriale diventa attiva.

Se si sta monitorando l'uscita video, è possibile che il dispositivo abbia interrotto l'avvio quando l'uscita si arresta, ma è normale che l'uscita video si arresti mentre il dispositivo continua l'avvio.

## Sostituzione dei dischi su WAE-612 con WAAS versione 4.0.11 e precedenti

Se si esegue WAAS versione 4.0.11 o precedente su un dispositivo WAE-612 e un disco si guasta, la procedura di sostituzione varia in base ai sintomi di errore e alla versione WAAS in uso. Vedere le sezioni seguenti, a seconda dei sintomi di errore:

- Errore di Disk01
- Disk00 ha esito negativo e Disk01 ha uno stato di problema ed è contrassegnato come danneggiato
- Disk00 ha esito negativo e Disk01 non è contrassegnato come danneggiato

Se si sta eseguendo WAAS versione 4.0.13 o successiva, vedere la sezione <u>Performing Disk</u> <u>Maintenance for RAID-1 Systems</u> in *Cisco Wide Area Application Services Configuration Guide* per la procedura di sostituzione del disco hot-swap.

NOTA: Su un WAE-612 con qualsiasi versione WAAS da 4.0.13 a 4.0.19, che supporta la sostituzione a caldo delle unità, potrebbe verificarsi un problema durante la sostituzione delle unità mentre l'unità è in funzione. Occasionalmente, dopo una procedura di sostituzione a caldo dell'unità, WAE-612 potrebbe smettere di funzionare e richiedere un riavvio. Per evitare questo problema, aggiornare il software WAAS alla versione 4.0.19 o successive.

### Errore di Disk01

Se il disco presente solo nello slot 01 (slot destro) non funziona e il disco 00 è valido, utilizzare le seguenti procedure per sostituire il disco, a seconda della versione WAAS del dispositivo.

### WAAS versione 4.0.5 e versioni precedenti

- 1. Contrassegnare il disco 01 come danneggiato.
- 2. Aggiornare il software WAAS a WAAS 4.0.7.
- 3. Spegnere WAE e sostituire il disco 01.
- 4. Avviare WAE.
- 5. Contrassegnare il disco 01 come valido e ricaricare il WAE.

### WAAS versioni da 4.0.7 a 4.0.11

- 1. Contrassegnare il disco 01 come danneggiato.
- 2. Spegnere WAE e sostituire il disco 01.
- 3. Avviare WAE.

4. Contrassegnare il disco 01 come valido e ricaricare il WAE.

## Disk00 ha esito negativo e Disk01 ha uno stato di problema ed è contrassegnato come danneggiato

Se si verifica un errore in disk00 e in disk01 viene visualizzato lo stato Problematico (Problematic) con un asterisco (\*) accanto allo stato (l'asterisco indica che il disco è contrassegnato come danneggiato), significa che disk00 è in errore ma disk01 è classificato come danneggiato e la relativa tabella delle partizioni è stata rimossa. In questo caso, tutti i dati andranno persi dopo la sostituzione del disco.

Utilizzare le procedure seguenti per sostituire il disco, a seconda della versione WAAS sul dispositivo.

### WAAS versione 4.0.5 e versioni precedenti

- 1. Contrassegnare il disco come danneggiato (se non è già stato fatto).
- 2. Spegnere WAE e sostituire il disco 00.
- 3. Avviare WAE.
- 4. Contrassegnare disk00 come valido (disk01 dovrebbe comunque apparire come danneggiato) e ricaricare WAE.
- 5. Reinstallare una versione più recente del software WAAS (ad esempio, utilizzando il comando **copy ftp install** o un altro metodo).
- 6. Contrassegnare il disco 01 come valido e ricaricare il WAE.

Dovrebbero essere visualizzate le ricostruzioni RAID da disk00 a disk01.

### WAAS versioni da 4.0.7 a 4.0.11

- 1. Contrassegnare il disco come danneggiato (se non è già stato fatto).
- 2. Spegnere WAE e sostituire il disco 00.
- 3. Avviare WAE.
- 4. Contrassegnare entrambi i dischi00 e disk01 come idonei e ricaricare WAE.
- 5. Reinstallare una versione più recente del software WAAS (ad esempio, utilizzando il comando **copy ftp install** o un altro metodo).

### Disk00 ha esito negativo e Disk01 non è contrassegnato come danneggiato

Se il disco00 ha esito negativo e non è presente alcun asterisco (\*) accanto allo stato del disco01 (un asterisco indica che il disco è contrassegnato come danneggiato), il disco00 ha avuto esito negativo e la tabella delle partizioni del disco01 è intatta. Lo stato di disk01 può apparire Problematico o come qualcos'altro. In questo caso, i dati non andranno persi dopo la sostituzione del disco.

Utilizzare le procedure seguenti per sostituire il disco, a seconda della versione WAAS sul dispositivo.

### WAAS versione 4.0.5 e versioni precedenti

- 1. Aggiornare il software WAAS alla versione 4.0.7 o successive.
- 2. Contrassegnare Disk00 come valido.
- 3. Spegnere WAE e rimuovere il disco 00.

- 4. Spostare disk01 (disco destro) nella posizione disk00 sul lato sinistro.
- 5. Inserire un disco sostitutivo nello slot del disco 01.
- 6. Avviare WAE.

Dovrebbero essere visualizzate le ricostruzioni RAID da disk00 a disk01.

### WAAS versioni da 4.0.7 a 4.0.11

- 1. Contrassegnare Disk00 come valido.
- 2. Spegnere WAE e rimuovere il disco 00.
- 3. Spostare disk01 (disco destro) nella posizione disk00 sul lato sinistro.
- 4. Inserire un disco sostitutivo nello slot del disco 01.
- 5. Avviare WAE.

Dovrebbero essere visualizzate le ricostruzioni RAID da disk00 a disk01.