

Come aggiornare NCS1001 da SW 7.10.1 a 25.4.1

Sommario

[Introduzione](#)

[Installazione obbligatoria di Bridge SMU in NCS1001 per l'aggiornamento dalla versione 7.10.1 alla 25.4.1](#)

Introduzione

Questo documento descrive la procedura per aggiornare NCS1001 da SW 7.10.1 a 25.4.1.

Installazione obbligatoria di Bridge SMU in NCS1001 per l'aggiornamento dalla versione 7.10.1 alla 25.4.1

Se i clienti aggiornano il nodo da 7.10.1 a 25.4.1, possono vedere il problema di spazio su DISCO non disponibile se queste SMU non sono installate in 7.10.1.

```
ERROR! No enough space to proceed with ADD operation.
```

il problema non è causato dallo spazio e deve essere confermato dalla CLI usando il comando `show media location all` se viene visualizzato sufficiente spazio libero. Ma l'errore è stato comunque notato.

```
RP/0/RP0/CPU0:Node1#show media location all
```

```
Mon Feb 16 19:15:25.546 CET
```

```
Media Info for Location: node0_RP0_CPU0
```

Partition	Size	Used	Percent	Avail

rootfs:	3.9G	1.5G	39%	2.3G
apphost:	3.7G	7.7M	1%	3.5G
harddisk:	2.9G	18M	1%	2.8G
log:	992M	100M	11%	826M
config:	459M	1.9M	1%	423M
disk0:	992M	3.1M	1%	922M

È disponibile un bridge SMU per l'aggiornamento di NCS1001 dalla versione 7.10.1 alla 25.4.1 che deve essere installato nella versione 7.10.1 prima dell'aggiornamento a Cisco IOS®.

La matrice di aggiornamento viene indicata come 'ro reference' per il riferimento e la tabella 'Software upgrade matrix' riporta informazioni sul difetto per il quale è necessario aggiungere la SMU.

<https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/optical/ncs1001/ncs1001-system-setup-guide/perform-system-upgrade-and-install-feature-packages.html>

Per ulteriori informazioni sul difetto, fare clic sui collegamenti seguenti:

<https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCwq24232>

<https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCwq24218>

La SMU può essere scaricata da questo portale:

SMU Portal 7.10.1

<https://software.cisco.com/download/home/286315098/type/280867577/release/7.10.1>

You need to install the SMU before upgrading to 25.4.1

ncs1001-7.10.1..tar

ncs1001-7.10.1..tar

ncs1001-sysadmin-7.10.1..tar

ncs1001-sysadmin-7.10.1..tar

Una volta eseguito il commit di entrambe le SMU di bridge, è possibile procedere con l'installazione del software di destinazione versione 25.4.1 Cisco IOS nella confezione.

Informazioni su questa traduzione

Cisco ha tradotto questo documento utilizzando una combinazione di tecnologie automatiche e umane per offrire ai nostri utenti in tutto il mondo contenuti di supporto nella propria lingua. Si noti che anche la migliore traduzione automatica non sarà mai accurata come quella fornita da un traduttore professionista. Cisco Systems, Inc. non si assume alcuna responsabilità per l'accuratezza di queste traduzioni e consiglia di consultare sempre il documento originale in inglese (disponibile al link fornito).