

Bug dell'interfaccia utente di selezione lingua di Cisco Small Business RV160x/RV260x

ID riferimento difetto: CSCvn27058

Data identificazione

11 novembre 2018

Data risoluzione

13 dicembre 2018

Prodotti interessati

Modello	Versione firmware	Risolto in
RV160x e RV260x	1.0.00.14	1.0.00.15

Descrizione del problema


Un bug nell'interfaccia utente grafica (GUI) visualizza parole in modo anomalo quando il sistema operativo o la lingua del browser è impostata su;

- Tedesco
- Francese
- Italiano
- Spagnolo

Risoluzione

Passaggio 1. Scaricare la versione più recente del firmware 1.0.00.15 o successiva [[RV160 Link](#)] [[RV260 Link](#)].

Passaggio 2. Dopo aver effettuato l'accesso all'interfaccia di gestione del router, è possibile utilizzare il collegamento rapido.



The screenshot shows the Cisco Small Business router GUI. At the top, there is a header with the Cisco logo, the model 'RV160W-Rv160', and user information 'Save cisco(admin) English'. Below the header, the main content area is titled 'Getting Started' and contains several sections: 'Launch Setup Wizards' (Initial Router Setup, VPN Setup Wizard), 'Initial Configuration' (Change Administrator Password, Configure WAN Settings, Configure LAN Settings), 'Quick Access' (Upgrade Router Firmware, Configure Remote Management Access, Backup Device Configuration), and 'Device Status' (System Summary, VPN Status, Port Statistics, Traffic Statistics, View Systems Log). The 'Upgrade Router Firmware' link in the 'Quick Access' section is highlighted with a green box.

In alternativa, è possibile utilizzare i collegamenti della barra laterale, fare clic su **Amministrazione** per caricare la pagina *Gestione file*.



Status and Statistics



Administration

File Management

Reboot

Diagnostic


Certificate

Configuration
Management




System Configuration

Passaggio 3. Fare clic sul pulsante **Sfoglia** e **selezionare** la posizione del file del firmware scaricato.



Passaggio 4. Fare clic sul file per selezionarlo e quindi su **Apri**.



Passaggio 5. Fare clic sul pulsante **Aggiorna** per avviare l'aggiornamento del firmware.



File Management

System Information

Device Model: RV160W
PID VID: RV160W-A-K9 V01
Current Firmware Version: 1.0.00.15
Latest Version Available on Cisco.com: -
Firmware Last Updated: 2019-Jan-10, 14:08:32

Manual Upgrade

File Type: Firmware Image Language File

Upgrade From: cisco.com PC USB

Firmware Image Format: *.img (Maximum size: 100MB)

[Browse...](#)

RV16X_26X-v1.0.00.15-2018-11-19-22-20-20-PM.img

Reset all configurations/settings to factory defaults

[Upgrade](#)

The device will be automatically rebooted after the upgrade is complete.

L'aggiornamento del firmware elimina la visualizzazione del bug.