Uso di Cisco Configuration Assistant (CCA) per aggiornare il firmware sui telefoni IP SPA525G e SPA525G2

Obiettivo

L'obiettivo di questo articolo è guidare l'utente su come aggiornare SPA525G e SPA525G2 con Cisco Configuration Assistant. L'aggiornamento del firmware dell'IP Phone può essere eseguito in due modi: una viene eseguita tramite l'utility di configurazione Web e l'altra tramite un protocollo TFTP su un dispositivo di comunicazione unificata tramite Cisco Configuration Assistant (CCA). Gli aggiornamenti del firmware sono importanti e possono fornire o aggiornare le funzionalità del dispositivo e risolvere i problemi dell'ultimo firmware.

Dispositivi interessati

- SPA525G
- SPA525G2

URL download software

<u>SPA525G</u> <u>SPA525G2</u>

Passaggi per l'aggiornamento del firmware

Passaggio 1. È possibile controllare la versione corrente del firmware. Con i tasti software del telefono IP, premere il pulsante **Setup** e scegliere **Status (Stato) > Product Information** (Informazioni sul prodotto) > Software Version (Versione software).

Passaggio 2. Scaricare l'ultima versione dell'aggiornamento del firmware del telefono IP dal sito Web Cisco.

Passaggio 3. Estrarre i file .zip e salvarli sul desktop. In questo articolo viene utilizzata la versione del firmware 7.5.3. La cartella estratta contiene i file spa525g-7-5-3.bin e spa525g-7-5-3-bt.bin. Se si desidera utilizzare Bluetooth, utilizzare il file spa525g-7-5-3-bt.bin, in quanto contiene il firmware Bluetooth aggiornato.

Passaggio 4. Accedere a Cisco Configuration Assistant (CCA) della serie UC500.



Passaggio 5. Trascinare e rilasciare il file bin su UC500 nella topologia della CCA. Viene visualizzata la pagina *File Upload*:

UC540	
User two - 102 IP Phone SPA525G2	 File Upload Selected File File Name: spa525g-7-4-9c.bin Selected Device Device Name: UC540 Device Type: UC540W-BRI-K9 Upload Cancel
L	

Passaggio 6. Fare clic su Upload. Viene visualizzata la pagina Caricamento file:



Passaggio 7. Fare clic su OK.

UC540	
	 File Upload Phone firmware Update Operation In Progress Elapsed time: 00:00:08
User two - 102 IP Phone SPA525G2	

Passaggio 8. Al termine dell'aggiornamento del firmware, riavviare il telefono IP e aggiornare il firmware più recente.