

Come è possibile registrare un Polycom VSX7000 su un TANDBERG Border Controller o VCS Expressway?

Sommario

[Introduzione](#)

[Come è possibile registrare un Polycom VSX7000 su un TANDBERG Border Controller o VCS Expressway?](#)

[Informazioni correlate](#)

Introduzione

Il presente articolo si riferisce a Cisco TelePresence Video Communication Server Expressway.

D. Come è possibile effettuare la registrazione di un Polycom VSX7000 a TANDBERG Border Controller o VCS Expressway?

A. Polycom non supporta i supporti multiplex come descritto nello standard H.460.19: supportano solo H.460.18. Affinché Polycom VSX7000 possa registrarsi su un TANDBERG Border Controller o VCS Expressway, è necessario disabilitare il demultiplexing H.460.19 sul sistema TANDBERG.

Per disattivare questa impostazione in VCS Expressway, selezionare **Configurazione VCS > Expressway > Endpoint registrati localmente**. Viene visualizzata la pagina **Endpoint registrati localmente**. Per la modalità demultiplexing H.460.19, selezionare Off.

Per disattivare questa impostazione su un controller del bordo, selezionare **Configurazione controller bordo > Zone di attraversamento**. Viene visualizzata la pagina **Configurazione zona di attraversamento**. Per il demultiplexing H46019, selezionare Off (Disattivato).

Informazioni correlate

- [Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems](#)