
環境

トークンリング環境の Proteon および Madge カードの Novellサーバ。

問題

ワークステーションは Novellサーバから Ciscoルータが Novell ルーティングのために設定され、マルチリング有効にされるととき接続が解除されます。

症状

ユーザー セッションはルータの RIF キャッシュがフラッシュされるとき廃棄します。サーバに Madge または Proteon のような IBM 以外のトークン リングカードがあります。RIF がフラッシュされるとき、dest としてヌル sap を搭載するサーバに XID 探索フレームを送ります (00)。サーバは応答しないし、ルーティングされたセッションを廃棄します。

原因

IBM 以外のカードは 802.2 層を常にロードしません。IBM にカードの ucode で 802.2 がありません。

解決策

Novell に連絡し、このファイルによってがトークン リング サーバに 802.2 層を与えるモジュールであるファイル "ATOK311.EXE." を請求して下さい。

関連情報

- [スイッチ製品に関するサポート ページ](#)
 - [LAN スイッチングに関するサポート ページ](#)
 - [テクニカルサポートとドキュメント - Cisco Systems](#)
-