

目次

[概要](#)

[LAN をリストしないのにどうして TANDBERG E20 ははたらきますか。](#)

[関連情報](#)

概要

この技術情報は Cisco IP Video Phone E20 に関連しています。

Q. LAN をリストしないのにどうして TANDBERG E20 ははたらきますか。

A. これは TANDBERG E20 における既知の問題です。E20 の PCポートにおそらく LAN ケーブルを差し込みました。LAN ポートにそれをプラグインすればメッセージは消えます。

関連情報

- [テクニカルサポートとドキュメント - Cisco Systems](#)