

# SPA941 のリブート

---

## 目次

### [概要](#)

[IP フォンを工場出荷時のデフォルト設定にリセットするには、どうすればよいですか。](#)

### [関連情報](#)

---

## 概要

この記事は、Cisco Small Business 製品のセットアップ、トラブルシューティング、およびメンテナンスを支援する一連のドキュメントの 1 つです。

### [Q. IP フォンを工場出荷時のデフォルト設定にリセットするには、どうすればよいですか。](#)

A.

#### SPA941 のリブート

SPA941 を工場出荷時のデフォルトにリセットするには、次の手順を実行します。

ステップ 1 :

SPA941 の [Setup]  を押します。

ステップ 2 :

[Navigation] を使用して、 [Factory Reset (12)] を選択します。

ステップ 3 :

その後 [OK] ソフト キーを押します。

ステップ 4 :

SPA が再起動し、工場出荷時のデフォルト設定に戻ります。

## 関連情報

- [テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems](#)