CBWファームウェアアップデート10.6.1.0マイ ナー機能変更

目的

この記事では、ご使用のCisco Business Wireless(CBW)ネットワークのファームウェ アバージョン10.6.1.0に付随するいくつかのマイナー機能の変更について説明します 。

該当するデバイス |ソフトウェアバージョン

- Cisco Business Wireless 140AC(デー<u>タシート)</u> | 10.6.1.0(最新のダウンロード)
- Cisco Business Wireless 145AC(デー<u>タシート)</u> | 10.6.1.0(<u>最新のダウンロード)</u>
- Cisco Business Wireless 240AC(デー<u>タシート)</u> | 10.6.1.0(最新のダ<u>ウンロード</u>)

概要

CBWメッシュネットワークで実行されている最新バージョンのファームウェアを常に 実行することが重要です。上記のリンクをクリックして、アクセスポイント(AP)の最 新のファームウェアをダウンロードします。 ファームウェアアップデートの手順をク リックします。

ファームウェアバージョン10.6.1.0以降では、いくつかの変更に注意してください。

この記事では、次のマイナー機能の変更について説明します。

- <u>不正APの有効化/無効化</u>
- Bonjourの最新情報
- <u>ソーシャルログインの分離</u>
- <u>ネイバーのメッシュエクステンダ信号強度</u>
- ・[クライアントホスト名(Client Host Name)]フィールド
- <u>CBW機能要求</u>

次のいずれかのリンクをクリックすると、主な機能変更を確認できます。

- 個人用共有キー
- メッシュロールの選択
- <u>カスタム証明書のアップロード</u>
- ・
 マルチキャストッーユニキャストへ

マイナー機能の更新

不正 AP 検出

以前のファームウェアバージョンでは、不正AP検出はデフォルトで有効になっており、無効にすることができませんでした。ファームウェアバージョン10.6.1.0にアップ グレードしたら、不正AP検出を有効または無効にできます。これは、メッシュエクス テンダ(ME)を含め、APごとに実行されます。

手順1

このオプションにアクセスするには、[ワイヤレス設定] > [アクセスポイント]に移動します。



手順2

設定するAPまたはMEの横にある編集アイコンをクリックします。

| | | G | Primary AP | Primary . | AP and Prefer | red Primary | Preferred | Primary 🕒 | Mesh Extend | ler |
|--------|---|-----------------|------------|------------|---------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-----|
| Refres | h | | | | | | | | | |
| Action | Manage | Туре | AP Role | Location | Name | IP Address | AP Mac | Up Time | AP Model | |
| | ((p)) ••••P | Primary Capable | Root | default lo | CBW240 | 10.0.0.121 | 6c:41:0e: | 0 days, 1 | CBW240 | * |
| ľ | ((p)) •••••••••••••••••••••••••••••••••• | Mesh Extender | Mesh | default lo | CBW140 | 10.0.0.119 | a4:53:0e: | 0 days, 1 | CBW140 | Ŧ |
| | | | | | | | | | | |

手順 3

[全般]タブが開いた状態でポップアップが表示されます。



[Rogue Detection]までスクロールダウンし、これをオフまたはオンに切り替えます。



Bonjourプロトコルは、Day Zero Setupの前にアクティブになりました。これは、 Cisco Business Dashboardおよびその他の管理ソフトウェアのサポートを改善し、初 期導入と検出を支援するために追加されました。この機能には何も設定する必要はあ りませんが、ステータスを表示または変更するには、次に示す手順に従ってください 。

手順1

CBWプライマリAPのWeb UIにログインします。Web User Interface(UI**)の右上にある 緑色の矢印**をクリックして、エキスパートビューに入*力します*。



手順2

[Services] > [mDNS]に移動します。



手順 3

ここでは、Bonjourアドバタイズメントのオン/オフを切り替えることができます。



ソーシャルログインの分離

ソーシャルログインを使用するゲストネットワークで、ソーシャルメディアのログイン認証を選択できるようになりました。ファームウェアバージョン10.6.1.0以降では、Facebook認証のみ、Google認証のみ、またはその両方を有効にできます。

手順 1

[Wireless Settings] > [WLANs] に移動します。



手順 2

設定するWLANの**横にある**編集アイコンをクリックします。

| Add new WLAN/RLAN | | | | | | | | | |
|-------------------|----------|------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|
| Action | Active | Туре | Name | SSID | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Ø 🗙 | Enabled | WLAN | EZ1K | EZ1K | | | | | |
| (× | Disabled | WLAN | wifi ipsk | wifi ipsk | | | | | |

手順 3

[WLAN Security]タブをクリックします。ゲストネットワークを有効にし、アクセスタ イプのドロップダウンリストから[ソーシャルログイン]を選択します。最後に、トグル を使用して、必要に応じてソーシャルログインを有効または無効にします。

| General | WLAN Security | VLAN & Firewall | Traffic Shaping |
|---------|--------------------|--------------------|-----------------|
| | 1 | | |
| | Guest Networ | k 🚺 2 | |
| Captive | e Network Assistar | it 🖉 | |
| | MAC Filterin | g 💽 🕄 | |
| | Captive Porta | Internal Splash Pa | age 🔻 |
| | Access Typ | e Social Login | • 3 |
| | 4 Faceboo | k Google | |
| | ACL Name(IPv4 |) None | • |
| | ACL Name(IPv6 | i) None | • |
| - / 14 | | | Ŧ |

ネイバーのメッシュエクステンダ信号強度

配置、フェールオーバー、および計画を改善するために、Mesh Extenderプロパティ は、各Mesh Extenderに最も近い3つのアクセスポイントと、その信号対雑音比を表示 します。

手順 1

[Monitoring]で、[Network Summary] > [Access Points]を選択します。



手順2

アクセスポイントをクリックします。

| AP Name | ~ | Role | ~ | Туре | ~ | Clie | ~ | Usage 🗸 | Uptime | ~ |
|---------|---|-----------|---|------------|---|------|---|----------|----------------|------|
| • | | | | | | | | | | |
| CBW240 | | (()) P | | Primary AP | | 0 | | 101.8 MB | 1 days, 10 h 4 | 47 m |
| CBW140 | | (• E | | Mesh Exten | | 0 | | 11.0 MB | 1 days, 10 h 4 | 47 m |
| • | | | | | | | | | | |

手順 3

新しいウィンドウが開き、各Mesh Extenderに最も近い3つのAPとSignal to Noise Ratioが表示されます。



ホスト名が表示しやすくなります。

手順 1

[Monitoring]で、[Network Summary] > [Clients]に移動します。



このページにホスト名が表示されます。

| User Name 🔻 | ✓ AP Name | ~ Protocol | ~ | Host Name 🗸 🗸 | Client Type 🗸 🗸 |
|-------------|-----------|------------|---|---------------|------------------|
| • | | | | | |
| Unknown | CBW240 | 802.11ac | | -VGF | Microsoft-Workst |
| Unknown | CBW240 | 802.11n | | Galaxy-Tab-S7 | Android |
| Unknown | CBW240 | 802.11ac | | -MBP | Unclassified |
| • | | | | | |

CBW機能要求

Cisco Business Wirelessに機能を追加したいと思ったことはありますか。その願いを 叶えるチャンスだ!

手順1

WebユーザーUIの右上隅には、フィードバックや新しい機能要求の送信に使用される メールアイコンがあります。



手順2

メールアイコンをクリックすると、ポップアップメッセージに、機能要求のみであり、サポート対象外であることを示します。[**OK**]ボタンをク**リック**すると、ローカル電子メールクライアントを使用して電子メールテンプレートが作成されます。

This is for feature request not for support



手順 3

CBWに追加される機能を入力して、電子メールを送信してください。

To: CiscoBusinessWireless@cisco.com;

CBW Feature Request

This is for feature request not for support

Timestamp: Tue Aug 24 09:54:02 2021 Software release: 10.0.252.41 Primary AP PID: CBW240AC-B Number of APs: 2 Number of WLANs: 3 2.4GHz active clients: 0 5GHz active clients: 5 Uptime: 1 day, 11 hours, 48 minutes Sent from Mail for Windows

結論

ファームウェアバージョン10.6.1.0以降にアップグレードする際に実装されるマイナーな機能変更の一部を次に示します。