

# Catalyst 4000、2948G、2980G、および 4912G スイッチでの CPU 使用率の理解

## 目次

[概要](#)

[前提条件](#)

[要件](#)

[使用するコンポーネント](#)

[表記法](#)

[Catalyst 4500/4000、2948G、2980G、および 4912G スイッチでの CPU 使用率の理解](#)

[一般的な show processes cpu コマンドの使用率](#)

[高い CPU 使用率の原因](#)

[Ping 遅延](#)

[推奨事項](#)

[関連情報](#)

## 概要

このドキュメントでは、Catalyst OS ( CatOS ) システム ソフトウェアを実行する Cisco Catalyst 4500/4000、2948G、2980G、および 4912G スイッチでコマンドを実行する場合の **show processes cpu** コマンドの出力について説明します。このドキュメントでは、これらのスイッチで高 CPU 使用率の原因を識別する方法について説明します。また、Catalyst 4500 シリーズの高い CPU 使用率の原因となる一般的なネットワークや設定のシナリオもいくつか示します。

注: Cisco IOS ソフトウェア ベースの Catalyst 4500/4000 シリーズ スイッチを使用する場合は、『[Cisco IOS ソフトウェア ベースの Catalyst 4500/4000 スイッチで CPU の使用率が高い](#)』を参照してください。

注: ここでは、スイッチという単語は、特に Catalyst 4500/4000、2948G、2980G、および 4912G スイッチを指します。

Cisco ルータと同様に、スイッチでは、スイッチのスーパーバイザ エンジン プロセッサの CPU 使用率を表示するのに **show processes cpu** コマンドが使用されます。ただし、Cisco ルータと Cisco スイッチではアーキテクチャおよび転送メカニズムが異なるため、**show processes cpu** コマンドの一般的な出力も大幅に異なります。また、出力の意味も異なります。

この文書では、それらの違いも明らかにします。このドキュメントでは、スイッチの CPU の使用方法および **show processes cpu** コマンドの出力の解釈のしかたを説明します。

## 前提条件

### 要件

このドキュメントに関する固有の要件はありません。

## 使用するコンポーネント

この文書の情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づいています。

- CatOS が稼働している Catalyst 4500/4000 スイッチ
- Catalyst 2948G スイッチ
- Catalyst 2980G および 2980G-A スイッチ
- Catalyst 4912G スイッチ

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されたものです。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、クリアな (デフォルト) 設定で作業を開始しています。ネットワークが稼働中の場合は、コマンドが及ぼす潜在的な影響を十分に理解しておく必要があります。

## 表記法

ドキュメント表記の詳細は、『[シスコテクニカルティップスの表記法](#)』を参照してください。

## Catalyst 4500/4000、2948G、2980G、および 4912G スイッチでの CPU 使用率の理解

Cisco のソフトウェアベースのルータでは、パケットの処理とルーティングをソフトウェアで処理しています。ルータによるパケットの処理とルーティングが多くなると、ルータの CPU 使用率も高くなります。そのため、`show processes cpu` コマンドでは、ルータでのトラフィック処理の負荷がかなり正確に表示されます。

CatOS が稼働する Catalyst 4500/4000、2948G、2980G、および 4912G スイッチでは、CPU は同一の方法で使用されません。これらのスイッチでは、ソフトウェアではなく、ハードウェアで転送が決定されます。そのため、スイッチを通過するほとんどのフレームの転送またはスイッチングの決定をする際には、スーパーバイザ エンジンの CPU は使用されません。

その代わりに、スーパーバイザ エンジン CPU は、その他の重要な機能を実行します。実行する機能には次のものがあります。

- MAC アドレス学習とエージングの支援注: MAC アドレス学習はパス設定 ( path setup ) とも呼ばれます。
- ネットワーク制御を実現するプロトコルおよびプロセスの実行例としては、Spanning Tree Protocol ( STP; スパニングツリー プロトコル )、Cisco Discovery Protocol ( CDP; Cisco 検出プロトコル )、VLAN Trunk Protocol ( VTP; VLAN トランク プロトコル )、Dynamic Trunking Protocol ( DTP; ダイナミック トランキング プロトコル )、Port Aggregation Protocol ( PAgP; ポート集約プロトコル ) などがあります。
- スイッチの sc0 または me1 インターフェイスを宛先とするネットワーク管理トラフィックの処理例としては、Telnet、HTTP、Simple Network Management Protocol ( SNMP ) のトラフィックなどがあります。

`show processes cpu` コマンドは、スーパーバイザ エンジン CPU に関する情報を表示します。転送を判断するスイッチ ハードウェアではこの情報は表示されません。そのため、このコマンドの出力は、スイッチのスイッチング パフォーマンスまたはトラフィック負荷と直接関連しません。

## 一般的な show processes cpu コマンドの使用率

潜在的な問題や修正を確認するには、

- ご使用のシスコ デバイスから show-tech support コマンドまたは show processes cpu コマンドを発行します。
- [XXX](#)

場合によっては、トラフィックをほとんどまたはまったく渡すことがないスイッチから、CatOS ベースのその他のスイッチの一般的な使用率よりも高い CPU 使用率が報告されることがあります。 show processes cpu コマンドの出力に、この高い CPU 使用率が示されます。

注: その他の CatOS ベース スイッチの例としては、Catalyst 5500/5000 および 6500/6000 シリーズ スイッチなどがあります。

Catalyst 4003、4006、2948G、2980G、または 4912G スイッチでは、一般的な CPU 使用率は 1 ~ 30% です。1 つ以上の WS-X4148-RJ45V モジュールを装着した Catalyst 4006 スイッチでは、一般的な使用率はそれより高くなります。一般的な使用率は通常 20 ~ 50 パーセントです。使用率が高い原因は、これらのモジュールが接続している IP フォンを検出するために追加のポート モニタリングを実行することにあります。必要に応じてインライン パワーを適用できるようにするため、これらのモジュールは接続している電話を検出する必要があります。

たいてい、これらの一般的なパーセンテージは、スイッチを通過するトラフィックの量に比例して増加しません。そのため、スイッチが完全にアイドルであっても、多量のトラフィックを渡していても、平均の CPU 使用率は大きく変化しません。

一般的に、パーセンテージが最も高いプロセスは、Switching Overhead プロセスおよび Admin Overhead プロセスです。次に、CatOS が稼働するスーパーバイザ エンジン II を備えた Catalyst 4006 スイッチに対する show processes cpu コマンドの出力例を示します。

注: (一部の出力は、明瞭にするために省略されています)

```
Console> (enable) show processes cpu
```

```
CPU utilization for five seconds: 43.72%
                                one minute: 43.96%
                                five minutes: 34.17%
```

PID	Runtime(ms)	Invoked	uSecs	5Sec	1Min	5Min	TTY	Process
1	143219346	0	0	74.28%	56.04%	65.83%	-2	Kernel and Idle
3	5237943	1313358	330000	2.84%	2.00%	2.00%	-2	SynConfig
13	4378417	92798429	2000	1.97%	1.00%	1.00%	-2	gsgScpAggregati
19	2692969	8548403	14000	1.23%	1.00%	1.00%	-2	SptBpduRx
84	6702117	92798314	9000	2.77%	2.00%	2.00%	0	Console
97	9382372	16190292	12499	4.26%	4.22%	4.31%	0	Packet forwardi
98	23438905	7904296	9352	16.64%	19.57%	17.50%	0	Switching overh
99	2271479	1443242	57968	1.19%	1.04%	0.98%	0	Admin overhead

```
Console> (enable)
```

Switching Overhead は実際には、さまざまなサブプロセスで構成されるプロセスです。これらのサブプロセスは次のタスクを処理します。

- 新規 MAC アドレスのアドレス学習注: MAC アドレス学習はパス設定 ( path setup ) とも呼ばれます。
- 通常のホスト入力エージング、および STP トポロジ変更通知 ( TCN ) ブリッジ プロトコル

データ ユニット ( BPDU ) の受信のためのファスト エージング

- STP BPDU、CDP、VTP、DTP、PAgP などの制御トラフィックの packets 処理
- sc0 または me1 サブネットのブロードキャストおよびマルチキャスト packets に加えて、Telnet、SNMP、および HTTP などの管理トラフィックの packets 処理

Admin Overhead は、スイッチ ハードウェア管理のプロセスです。Admin Overhead は次のタスクを処理します。

- スイッチ ファブリック 特定用途向け集積回路 ( ASIC ) およびその他のハードウェア管理
- ラインカード ASIC 管理
- ポート モニタリング

## 高い CPU 使用率の原因

このドキュメントの「[一般的な show processes cpu コマンドの使用率](#)」の項で説明するように、Catalyst 4500/4000 シリーズ スイッチの一般的な CPU 使用率は、その他の CatOS ベース スイッチよりも高くなります。その他のスイッチには Catalyst 5500/5000 や 6500/6000 があります。

ただし、場合によっては、スーパーバイザ エンジン CPU 使用率は、この所定範囲を超えることがあります。CPU 使用率がスイッチの一般的な範囲を超える場合は、次の理由が考えられます。

- **アドレス学習** : 送信元 MAC アドレスから宛先 MAC アドレスへのフローの最初のフレームは、スーパーバイザ エンジン CPU にリダイレクトされます。このリダイレクトにより、アドレス学習が発生することがあります。CPU がハードウェアでパスを設定すると、同じ送信元および宛先 MAC アドレスを使用する後続のフレームはハードウェアで切り替えられます。CPU は関係しません。そのため、CPU が短期間で多量の MAC アドレスを学習する必要がある場合、CPU 使用率は上昇することがあります。パスの設定中は使用率が上昇します。スイッチは、営業日の営業開始時や昼休みの直後などに、短期間で多量の MAC アドレスを学習する必要があります。このような状況では、多数のユーザが各自のシステムの電源を入れ、ネットワークにログインします。
- **ネットワークの STP TCN** : TCN BPDU が原因で、スイッチは学習した MAC アドレスでファスト エージングを実行します。一般的な結果として、アドレス学習およびパス設定のために多数のフレームが CPU に送信されます。したがって、TCN の根本原因を特定し、発生を防止する必要があります。考えられる原因を次に示します。ネットワークでのフラッピングポート STP Portfast がイネーブルにされていないポートで電源を投入および切断するホスト
- **管理インターフェイス ( sc0 または me1 ) での過剰なブロードキャスト トラフィックの受信** : 管理サブネット/VLAN でのブロードキャストを高めて、スイッチ上のプロトコル スタックが、スーパーバイザ エンジンがトラフィックの指定の受信者であるかどうかを判別できるようにする必要があります。スイッチでの CPU 使用率が上昇する原因となる可能性のあるトラフィックの例を次に示します。Internetwork Packet Exchange ( IPX ) Routing Information Protocol/Service Advertising Protocol ( RIP/SAP ) AppleTalk 制御トラフィック Network Basic Input/Output System ( NetBIOS ) フレームのブロードキャストブロードキャストを使用するレガシー IP アプリケーション
- **過剰な管理トラフィック** : 特定の管理トラフィックが原因で、スイッチで CPU 使用率が高くなる場合があります。この例として、特に頻繁な SNMP ポーリングがあります。
- **ソフトウェア スイッチド トラフィック** : レイヤ 3 モジュールを使用する場合は、ネイティブ VLAN のルータに到達するすべてのトラフィックはソフトウェアでルーティングされていることに注意してください。この状況は、スイッチのパフォーマンスに悪影響を及ぼします。

WS-X4232-L3 のマイクロコードは、タグなしでネイティブ VLAN に入る 802.1Q パケットを処理しません。その代わりにこれらのパケットは CPU に入り、CPU によりパケットが処理されます。その結果、CPU がネイティブ VLAN サブインターフェイスでタグなしのパケットを高頻度で受信する場合に、CPU 使用率が高くなります。このため、ネイティブ VLAN としてダミー VLAN ( ユーザトラフィックを含まない ) を作成します。注: ダミー VLAN を、ルータとスイッチの間のトランクリンクのネイティブ VLAN として作成します。CPU は、ネイティブ VLAN 上で送信されるすべてのトラフィックを、ソフトウェアでルーティングしますが、これはスイッチのパフォーマンスに悪影響を与えます。ネットワーク上で追加の VLAN を作成し、この VLAN をルータとスイッチの間のトランクリンクのネイティブ VLAN にします ( この VLAN はそれ以外の目的では使用しません )。

## Ping 遅延

他に誤解される内容として、ping 応答遅延が、スイッチ スーパーバイザ エンジン上の高い CPU 使用率によって引き起こされるということがあげられます。応答遅延は、スイッチの sc0 インターフェイスに対して ping を実行すると発生します。応答遅延は 10 ms を超えます。

Internet Control Message Protocol ( ICMP ) 要求および応答処理は、スーパーバイザ エンジンでは優先度の低いタスクです。これよりも重要度の高い多数のタスクが、ping 応答生成よりも優先されます。そのため、完全にアイドル状態のスイッチでも、ping 応答時間が 7 ~ 10 ms であることは一般的です。特に混雑しているスイッチでは、応答時間は長くなる場合があります。

ただし、スイッチを経由する ping は通常ハードウェア内で転送されます。この場合、スイッチは ICMP エコー要求と応答を単なるデータ フレームとして認識します。応答遅延の内訳は次のとおりです。

- スイッチ経由でのラウンドトリップ転送遅延一般にこれはマイクロ秒単位の非常に短い遅延です。
- ping 要求および応答への応答とプロセスにおける IP スタックの遅延
- ICMP パケットが通過する必要があるネットワーク上でのその他の遅延。このような遅延の例として、複数ルータ ホップがあります。
- スタティック ルーティングを集中的に使用したことによる不要な IP リダイレクト

## 推奨事項

スーパーバイザ エンジンの CPU 使用率は、スイッチのハードウェア転送能力を反映していません。それでも、スーパーバイザ エンジンの CPU 使用率のベースライン値を取得して、監視する必要があります。

1. 通常のトラフィック パターンおよびロードを持つ安定した状態のネットワークのスイッチについての、スーパーバイザ エンジン CPU 使用率をベースラインとします。どのプロセスの CPU 使用率が最も高いかに注意してください。
2. CPU 使用率をトラブルシューティングする際には、次の質問点を考慮します。どのプロセスの使用率が最も高いか。これらのプロセスは、ベースライン値とは異なっているか。CPU は常にベースライン値よりも高い使用率になっているか。それとも、ときどき高使用率が瞬間的に発生して、ベースラインのレベルに戻るのか。ネットワーク上で TCN があるか。あるいは、ループを防ぐためスパンニング ツリー パラメータを使用して冗長リンクが適切に設定されているか。注: フラッピング ポートまたは STP PortFast が無効になっているホスト ポートがあれば、TCN が発生します。管理サブネットまたは VLAN に過剰なブロー



ドキャストまたはマルチキャストのトラフィックがあるか。スイッチに SNMP ポーリングなどの管理トラフィックが過剰にあるか。

3. できれば、ユーザデータトラフィックのある VLAN、特にブロードキャストトラフィックの多い VLAN から管理 VLAN を切り離します。このタイプのトラフィックの例としては、IPX RIP/SAP、AppleTalk およびその他のブロードキャストトラフィックなどがあります。そのようなトラフィックは、スーパーバイザエンジンの CPU 使用率に影響を与える可能性があり、極端な場合は、スイッチの正常な動作を妨げる可能性もあります。
4. スwitchのアップグレードを検討してください。CatOS を実行するスイッチおよび Catalyst 4500/4000 シリーズ スーパーバイザ エンジンに関しては、スイッチ アップグレードを 5.5(7) またはそれ以降をリリースするために検討して下さい。これらのリリースでは、さまざまな CPU 関連の最適化、特に Switching Overhead サブプロセスに関連する最適化が統合されています。CatOS リリース 6.4.4 以降では、管理要求タイムアウト期間が拡大されました。タイムアウト期間の拡大により、ビジー状態の CPU が原因で発生する一時的な制御パケット タイムアウトの多くを防止できます。注: リリース 6.1(1) 以降では Catalyst 2980G-A がサポートされています。

## **関連情報**

- [Cisco IOS ソフトウェア ベースの Catalyst 4500/4000 スイッチで CPU の使用率が高い](#)
- [Catalyst 6500/6000 スイッチの CPU 高使用率](#)
- [Catalyst 3750 シリーズ スイッチでの CPU 高使用率に関するトラブルシューティング](#)
- [LAN 製品に関するサポート ページ](#)
- [LAN スイッチングに関するサポート ページ](#)
- [テクニカルサポートとドキュメント - Cisco Systems](#)